

### **Поправка**

На стр. 42 в табл. 10 крутизна откосов при глубине траншей в м должна быть до 2,5 и более 2,5