ШЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Издание второе



министерство речного флота РСФСР

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Издание второе



Нормы времени на судовые электромонтажные и электроремонтные работы

Отв. за вынуск Л. Д. Кудусова Редактор Л. Н. Лусникова Технический редактор Л. Г. Дягилева Корректоры: Г. Н. Баберкина, В. Г. Комарова

Сдано в набор 30/VI 1975 г. Подписано к печати 13/I 1976 г. Бумага 60×90¹/щ типографская № 2. Печатных листов 8.5. Учетно-изд, листов 6.38.

Тираж 2025 экз. Изд $3 = \frac{x}{M} \cdot 7 \cdot 0/13$ № 7825.

Заказ тип. 5934. Цена 32 коп. Изд-во «Транспорт», Москва, Басманный туп., ба

Московская типография № 19 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Сонета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговля Москва, Б-78, Каланчевский тупик, дом 3/5

СОДЕРЖАНИЕ

	Карта	Стр
Предисловие		6
Пояспительная записка		7
•		
Раздел І		
Слесарно-заготовительные работы		
Гетинаже обработать	1	10
Гетинакс обработать	2	11
Кожухи кабельные изготовить	3	12
Кожухи кабельные установить и снять	4	13
Конструкции для крепления осветительной арматуры из-		
готовить	5	15
Манжеты с заземляющей перемычкой изготовить и уста-		
повить	6	17
Молниеотвод установить	7	18
Наконечники кабельные изготовить	8	19
Отверстия сквозные в стальном изделии сверлить и на-	_	
резать	9	20
Отверстия для прохода кабеля высверлить и обложить	••	٠.
свинцом	10	21
Панели изготовить	11	22
Панели перфорированные изготовить	12	24
Панели на скобах-мостах установить	13	25
Панели под прихватку установить	14	27
Сальники переборочные установить и уплотнить	15	28
Свинцовые втулки изготовить	16	30
Скобы-мосты для крепления панелей, аппаратуры и кабе-	17	31
ля изготовить и установить	18	33
Скобы для крепления кабеля изготовить.	19	34
Скобы для крепления газовых труб изготовить	20	35
Трубы заготовить и проложить	20 21	37
Трубы заготовить и проложить (укрупненные нормы)	$\frac{21}{22}$	39
Трубы-стояки заготовить и установить Фундаменты или кронштейны для крепления аппаратуры	22	0,5
из угловой стали изготовить	23	41
ns yanobon clawn astotobato ,	20	
Раздел II		
Кабельные работы		
Таблица разбивки кабелей по группам		42
Трассу для прокладывания кабеля разметить	24	46
Отверстия для крепления кабельных скоб разметить, про-		
сверлить и нарезать	25	47
Барабан с кабелем подкатить к месту заготовки, устано-		
вить и распаковать	26	48
Кабель заготовить	27	49
Кабель заготовить и проложить (укрупненные нормы).	28	50
Кабель заготовить и проложить с креплением в кассетах		
(укрупненные нормы)	29	51
Кабель затянуть в трубу и вытянуть из трубы	30	52
Кабель заменить в трассе без перекладки трассы (укруп-	0.1	- 0
ненные нормы)	31	53
Кабель добавить в трассу (укрупненные пормы)	32	54
Кабель снять с трассы (с сохранением кабеля)	3 3	55
Кабель ввести в электрооборудование и подключить	24	Ec
(укрупненные нормы)	34 35	56 57
Кабель подключить к электрооборудованию	OU	57
Испытать изоляцию кабеля или определить назначение жил кабеля	36	58
WARD BOOKERS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		(313

	Карта	Стр.
Раздел III		
Осветительная и установочная арматура		
Коробки единой серии (магистральные и соединительные)		
установить и подключить	3 7	59
Прожектор судовой подключить и отключить	38	60
Светильники переносные и штепсельные вилки подключить Светильники судовые и приборы отличительных огней	39	61
Установить и снять	40	62
Установать и снять	4Ĭ	64
Раздел IV		
Ремонт электрических машин		
Дисковые тормоза разобрать и собрать	42	65
Крылатку вентиляционную снять, отремонтыровать, поста-		
вить	43	66
Выводную коробку электрических машин отремонтировать	44	67
Коллектор машины снять, отремонтировать и установить.	45	68
Машины электрические снять и установить на судне	46	71
	.0	• • •
Машины электрические переменного тока разобрать.	47	75
собрать и испытать	47	10
Машины электрические переменного тока отремонтировать	40	70
(укрупненные нормы)	48	78
Машины электрические постоянного тока разобрать,		
собрать и испытать	49	81
Машины электрические низковольтные (6-36В) отремон-		
тировать	50	84
Обмотку статора или ротора сменить	51	85
Obvorvy groups another.	52	87
Обмотку якоря сменить	02	٧.
	53	89
нить к коллектору	54	90
Подшипники качения (шариковые, роликовые) сменить .	5 5	91
Полюсные катушки сменить		
Провод обмоточный восстановить и оплести	56	93
Шаблоны для намотки катушки электромагнита или якоря		•
изготовить	57	94
изготовить	58	95
Электродрель отремонтировать (укрупненные нормы)	59	97
Раздел V		
Изготовление и установка главных и вторичных		
распределительных устройств		
Каркасы, панели-крышки, облицовки ГРІЦ изготовить и		
установить	60	98
Отверстия круглые в стальном листе вырезать цапфенбо-		
ром на сверлильном станке	61	101
Хомуты, скобы, угольники изготовить и установить	62	102
Панели гетинаксовые изготовить	63	104
Отверстия в гетинаксовой панели сверлить или зевковать		
на свериильном станке	64	106
на сверлильном станке	65	107
Пропочранители на водинеморой почети магачески	66	108
Предохранители на гетинаксовой панели установить	67	109
Панели гетинаксовые установить	68	110
Аппаратуру на металлических панелях щита установить	69	
Аппаратуру ГРЩ отрегулировать	09	111

	Карта	Стр.
Шины монтажные и шиниые перемычки снять, изготовить и подключить	70	112
Монтажные перемычки из провода изготовить и подключить	71	113
ГРЩ установить на фундамент и снять с фундамента	72	114
Ящики распределительных устройств изготовить (укруи- исниые нормы)	73	115
Групповой щит сиять, изготовить, подключить и испытать (укрупненные нормы)	74	116
Раздел VI		
Ремонт и установка пусковой и пускорегулирующей аппаратуры		
Автоматы воздушные снять, отрегулировать, установить и подключить	75	118
Автоматы установочные снять и установить	76	119
Выключатели конечные и путевые снять, отремонтировать, установить и подключить	7 7	120
Контроллеры снять, отремонтировать, установить и под-	78	121
Контакторы снять, отремонтировать, установить и подключить	79	123
Контакты для электроаппаратов изготовить	80	125
Катушки для контакторов и реле намотать	81	126
Реле отремонтировать	82	127
Реостаты пусковые и пускорегулировочные снять, огремонтировать, установить и подключить	83	128
Рубильники снять, отрегулировать, отремонтировать и установить	84	130
Детали рубильника изготовить	85	132
Регулятор напряжения угольный снять, отремонтировать, установить и подключить	86	134
Элементы сопротивлений к реостатам и ящикам сопротивлений сменить	87	135
Раздел VII		
Ремонт и установка трансформаторов		
Трансформаторы спловые и низковольтные снять и установить	88	136
Трансформаторы отремонтировать	89	на обл.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. Сборник «Пормы времени на судовые электромонтажные и электроремонтные работы» (изд. 2-е, арх. № 3477) является откорректированным изданием сборника «Нормы времени на судовые электромонтажные и электроремонтные работы» (изд. 1-е, арх. № 2274-А), утвержденного руководством Министерства речного флота РСФСР 28 декабря 1963 г. и согласованного с ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота 7 декабря 1963 г. (протокол № 6).
- 2. Корректировка порм вромени произведена на основании поправочных коэффициентов, утвержденных Министерством речного флота РСФСР 18 сентября 1973 г. и согласованных с ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота 29 августа 1973 г. (протокол № 20).
- 3. Тарификация работ произведена в соответствии с Единым тарифию-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, вып. 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы» и вып. 23, раздел «Судостроение и судоремонт», утвержденными постановлениями Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы СССР от 21 января 1969 г. № 22 и от 15 августа 1968 г. № 255 соответственно и согласованными с ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота.
- 4. Изменение приведенных в сборнике порм времени в сторону увеличения без согласования с Управлением организации труда и заработной платы Минречфлота и ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота не разрешается.
- 5. С введением настоящего сборника все ранее действовавшие пормы времени на соответствующие работы (кроме более прогрессивных) утрачивают силу.
- 6. По всем вопросам, связанным с применением настоящих норм времени, следует обращаться в исследовательско-пормативный отдел (ИНО) ЦПКБ Минречфлота РСФСР по адресу. 121087, г. Москва, Г-87, ул. Заречная, д. 2/1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1. Приведенные в сборшике нормы времени представляют собой штучно-калькуляционное время, т. е. включают в себя кроме оперативного времени, время на обслуживание рабочего места, отдых и личные падобности, а также время на подготовительно-заключительную работу.
- 2. В картах сборника указаны содержание работы, условия, на которые рассчитаны пормы времени, таблица норм времени в зависимости от принятых факторов продолжительности, а также примечания, в которых даны поправочные коэффициенты.
- 3. Сборник состоит из целевых порм на выполнение электромонтажных и электроремонтных работ, а также укрупненных норм, составленных на основе целевых норм.
- 4. При разработке сборника учитывались рациональная оргапизация труда и технология выполнения электромонтажных и электроремонтных работ с использованием механизированного инструмента и оборудования.

Организационно-технические условия

- 5. Организация труда и рабочего места при выполнении электромонтажных и электроремонтных работ должна удовлетворять следующим требованиям:
- одновременно с производственным заданием рабочему должен быть выдан наряд с точным указапием объема работ, нормы времени и расценки и, если нужно, чертеж или эскиз. Рабочий должен получить от мастера инструктаж как по наиболее рациональному способу выполнения работы, так и по безопасным методам ведения ее.
- 6. Рабочий инструмент должен удовлетворять предъявленным к нему требованиям (правильно термически обработан, правильно заточен и безопасен в работе).

Инструмент, необходимый рабочему для новседневной работы (отвертка, кусачки, плоскогубцы, молоток, метр) — закрепляют за каждым рабочим. Инструмент, применяемый периодически, а также электрический и пневматический инструмент должен храниться в инструментальной кладовой, и его выдают рабочему по мере надобности.

7. Кабель и тяжеловесную электроаппаратуру к рабочему месту доставляют подсобные рабочие и укладывают не далее 10 м от него.

Крепеж (винты, болты, гайки, скобы, шурупы) и другие легкие детали (общей массой не более 20 кг) электромонтер должен взять из кладовой, идя из цеха на судно.

8. Передвижку простых подмостей сабанов, скамеек, стремянок выполняют электромонтеры и это учтено в нормах времени.

9. Рабочее место внутри корпуса судна должно быть достаточно освещенным и соответствовать требованиям техники безопасности.

Порядок применения норм времени

10. Нормы времени, приведенные в картах, даны на звено (бригаду) в человеко-часах, т. е. в нормах учтена суммарная трудоемкость всех членов звена (бригады). Так, например, если порма времени равна 2,4 чел.-ч, а состав звена 2 человека, то пормированное время установлено по 1,2 ч на каждого рабочего.

11. Состав звена по каждой работе определяется количеством

разрядов, приведенных в разновидности работы.

Например, если в норме указано: разряд работы 3—2, это значит, что звено состоит из двух человек, имеющих 3-й и 2-й разряды.

12. Нормы времени, приведенные в сборнике, установлены на полные технологические комплексы элементов, указанные в содержании работы.

Если выполняют не все элементы работы или наоборот, делают операции, не предусмотренные содержанием работы, то в первом случае следует снизить норму времени, а во втором — увеличить в соответствии с рекомендациями сборника «Общепромышленные пормативы времени на судоремонтные работы», Ч. І. Электромонтажные и электроремонтные работы, 1961.

13. Поправочные коэффициенты К к нормам времени надоприменять в точном соответствии с обусловленными отклонениями.

Если по условиям работы необходимо учесть два или более коэффициента, окончательную порму времени находят умножением нормы времени на произведение всех примененных коэффициентов. Например, при норме времени 0,25 чел.-ч необходимо применить K=1,1 и K=1,2, тогда расчетная норма времени будет $0,25\times (1,1\times1,2)=0,25\times1,32=0,33$ чел.-ч.

14. Для определения сдельной расценки предварительно находят среднечасовую тарифную ставку суммированием часовых ста-

вок всех членов звена (бригады) и делением этой суммы на число участников.

Для получения расценки среднечасовая ставка умножается на

норму времени в человеко-часах.

15. В картах нормы времени установлены для некоторых диапазонов размеров или технических характеристик, например, мощность машины (в кВт) до 3, 10, 25 и т. д. В этих случаях норма времени для промежуточного размера определяется как для ближайшего большого числа.

16. При выполнении работы на судне время на переходы к месту работы в начале рабочего дня и возвращение в конце рабочего дня, а также и время на хождение в обеденный перерыв не нормируют.

Время на необходимые переходы, обусловленные технологическим процессом, при протяженности их более 200 м нормируют отдельно из расчета 0,33 чел.-ч на 1 км пути и оплачивают по разряду работы и тарифной ставке рабочих сдельщиков.

17. Нормы времени рассчитаны на пормальные условия труда, при которых рабочий имеет свободный доступ к объекту труда и

движения его рук не стеснены.

При выполнении работы за установленным оборудованием, трубопроводами, ограничивающими движение рук и свободный доступ к объекту труда, нормы времени применять с K=1,1.

При выполнении работы с колена или в согнутом положении в помещениях высотой до 1,2 м (под рубками и др.) пормы времени применять с K=1.2.

18. Нормами времени предусмотрены и дополнительному нормированию не подлежат:

получение наряда и инструктаж от мастера;

получение инструмента и приспособлений из цеховой кладовой, заправка инструмента в процессе работы;

подноска заготовок, материала, арматуры в пределах рабочего места на расстояние до 10 м;

подноска материала к месту работы в тех случаях, когда исполнитель идет из цеха на судно и может захватить с собой материал массой до 20 кг.

РАЗДЕЛ І СЛЕСАРНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

гетинакс обработать]	Раздел	ıI	
ТЕТИНАКС ОБРАБОТАТЬ						Карта	l	
	ОТЫ		Толщ	іна гети	накса,	мм		
Наименование работы	Разряд работы	5	10	15	20	25	30	п/
	Pasi		Время н	аімд	лины,	челч		Ne n/n
Разметить лист по чертежу	3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1
Огрезать ножовкой	2	0,22	0,27	0,33	0,38	0,45	0,50	2
То же, на дисковой пиле	2	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	3
Опилить торцы напильником под угольник	2	0,11	0,13	0,14	0,17	0,21	0,24	4
Слыть фаски под 45° напиль- пиком	2	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	5
		a	б	В	Г	Д	е	

Примечания: 1. При обработке текстолита нормы времени применять с K=1,1.


^{2.} При разметке листа по шаблону нормы времени по позиции 1 применять с K=0.6 и работу тарифицировать по 2-му разряду.


^{3.} Нормами предусмотрена обработка деталей прямоугольного контура. При обработке деталей криволинейного контура нормы времени применять с K=1,1.

	заготовки	
ПЕ	РФОРИРОВАТ І	h

Раздел	I

Карта 2





СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Перфорировать заготовку: разметить заготовку, перфорировать по всей длине на пресс-штампе.

	Ширина заготовки В, мм						
ц работь	30	60	80	130	180,	230	
Разряд	Врс	мя на 1	0 м дзя	шы заго	отовки,	(елч	
				,			
2	0,18	0,29	0,40	0,59	0,83	0,99	
	a	б	В	Г	д	е	
	фазряд работы	2 0,18	Время на 1 2 0,18 0,29	30 60 80 Н в в в в в в в в в в в в в в в в в в	30 60 80 130 Время на 10 м длины заго 2 0,18 0,29 0,40 0,59	30 60 80 130 180, Время на 10 м дзины заготовки, ч	

КОЖУХИ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел 1

Карта З



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изготовить кожух: разметить листовую сталь, 10—20 мм заготовки отрезать, зачистить заусенцы, согнуть по форме детали, подогнать и собрать части кожуха, наложить планки и участвовать при электросварке панели-поворота, очистить швы, отрихтовать кожух.

Условия работы: резку металла выполнять на пресс-нож-пицах, гибку — на кромкогибочном станке.


	измерения	Шири	на кол	уха ил	и трассь	ı В, м м		
Тин изделия		д работы	75	125	175	225	328	
	Единица	Разряд	Время, челч					
]]]		
Кожух прямой	1 м длины	2	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	
Кожух-поворот на 45°	1 шт.	3	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61	
То же, на 90°	1 шт.	3	0,72	0,76	0,81	0,84	0,90	
Кожух-крест	l ur.	3	0,34	0,38	0,40	0,43	0,50	
Кожух-тройник	1 шт.	3	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40	
			a	б	В	r	д	


 Π р и м е ч а н и я: 1. Нормами предусмотрена высота кожуха до 40 мм. При высоте до 60 мм нормы времени применять с K=1,1.

2. При гибке кромок вручную к нормам времени добавлять 0,07 чел. ч на 1 м длины кромки.

КОЖУХИ КАБЕЛЬНЫЕ УСТАНОВИТЬ И СИЯТЬ

Раздел I
Карта 4
 Лист 1





СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Установить кожух: пригнать кожух по месту, разметить и просверлить отверстия электродрелью, нарезать резьбу в отверстиях вручную (крепление на винтах), установить кожух и закрепить (расстояние между болтами 500 мм).
 - 2. Снять кожух: отвернуть винты или гайки, снять кожух.

		Устан кож		ь Снягь кожух				
	K 811	83		Разряд	работы			
Тип изделия	изжерения	Способ крепления	3-	-2		i .		
		кре	m	ирина ко	жуха <i>В</i>	, MM		
	Едпница	0000	200	330	200	330	Ne 11/⊓	
	E	ర్		Время	, челч	·	2	
		На винтах	0,40	0,42	0,16	0,17	1	
Прямой кожух	1 м длины	,	На винтах с гайками	0,35	0,37	0,14	0,15	2
		На винтах	0,34	0,35	0,14	0,16	3	
Кожух-поворот на 45°	1 шт.	На винтах с гайками	0,26	0,31	0,12	0,14	4	
	<u>. </u>		а	б	В	Г		

Разлел 1 КОЖУХИ КАБЕЛЬНЫЕ УСТАНОВИТЬ Kapra 4 и снять Лист 2 Установить Сиять кожух кожух Единица измерения Разряд работы Способ крепления 3-2 Тип изделия Ширина кожуха В, мм 11./11 200 330 200 330 2 Время, чел.-ч На вингах 0.48 0.56 0,21 0,26 5 Кожух-поворот на 90° l uit. На вингах 0.410.50 0.19 0.226 с сайками 0,42 0,17 0.18 7 На винтах 0,40 Кожух-тройник l uit. На вингах 0.34 0.37 0.15 0.16 8 с гайками На винтах 0,48 0,50 0,19 0.209 Кожух-крест I mr. На винтах 0,41 0,43 0,17 0,17 10 с гайками б a В Г

Примечания. 1. При установке перфорированного кожуха на перфорированную панель пормировать по позициям 2; 4; 6; 8; 10 с K=0.5.

^{2.} При установке кожуха на панель с отогнутыми кромками пормы времени по разновидностям «а» и «б» применять с K=1,2.

^{3.} При установке кожуха по дереву нормы времени по позициям 1; 3; 5; 7; 9 применять с K = 0.6.

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел I	
Карта 5	
Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить держатель для крепления осветительной арматуры: разметить листовую сталь, отрезать полосы на приводных ножницах, парезать заготовки, зачистить заусенцы, выправить заготовки, просверлить отверстия, нарезать резьбу, собрать детали, участвовать при электросварке, зачистить место сварки, выправить после сварки.

Наименовапне изделия	Эскиз	Разряд работы	Время на 1 шт., челч	№ n/n
Унциерсальный держа- тель для подпалубного спетильника	180 16	2	0,14	1
/[ержатель тюльпана	23,5 2	2	0,27	2

конструкции Ј		Раздел 1 Қарта 5			
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРУ		Лист 2			
Наименование изделия	Эскиз	Разряд работы	Время на 1 шт, челч	Me π/11	
Держатель для подпа- лубного светпльника	50	2	0,13	3	
Промежуточный дер- жатель для подпалубно- го светильника	2.5	2	0,08	4	
		_!	1	·	

И р и м е ч а н и е. При одновременном изготовлении — держателей менее 10 шт, нормы времени применять е $K\!=\!1,1.$

МАНЖЕТЫ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧ-КОЙ ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел	ı I
Карта	6

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Изготовить манжету с заземляющей перемычкой: разметить и нарезать пластины из листовой латуни толщиной 0.2 мм, облудить, изготовить гибкую заземляющую перемычку, надеть наконечник, обжать его и припаять, припаять перемычку к манжете.
- 2. Установить манжету с заземляющей перемычкой: открепить и снять скобу кабеля, зачистить оболочку его в месте пайки, наложить манжеты на кабель, обжать по периметру, припаять, зачистить место подключения заземляющей перемычки, подключить наконечник под винт заземления, закрепить кабель скобой.

Содержание работы	Разряд работы	Время на 1 манжету, челч	№ п/п
Изготовить манжету с заземляющей пе- ремычкой	2	0,10	1
Установить манжету е заземлянощей не- ремычкой	3	0,13	2

При ме чание. При одновременном изготовлении манжет до 10 шт., пормы времени по позиции 1 применять с K=1,1.

Раздел I

Карта 7

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Установить молнисотвод: установить молнисотвод на мачту, продожить провод заземления и соединить его с металлической мачтой или палубой.

	<u> </u>	Длина заземляющего провода, м			
Наименование работы	, рабогы	10	15	20	
	Разряд	Время на і молниеотвод, челч			
Установить молниествод	3	2,70	2,97	3,60	
		a	б	В	

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел I

Карта. 8



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изготовить кабельный наконечник из листовой меди: разметить листовую медь, отрезать полосы, разметить и вырезать заготовку или отштамповать под прессом, опилить по контуру, согнуть на оправке, просверлить отверстие.

2. Изготовить кабельный наконечник из медной трубки: отрезать по длине, вытянуть ушко, опилить, просверлить от-

верстие.

3. Полудить кабельный наконечник: очистить и протравить наконечник, нанизать на проволоку, окунуть в расплавленный металл (полудить), промыть водой.

Наименование работы		OTH	Поперечное сечение жилы, мм2					
		яд работы	10	25	50	70	120	
		Разряд	В	ремя на	10 шт.,	челч		11/u av
Изготовить наконочия на листовой	Под прес- сом в штам- пе	2	0,27	0,30	0,40	-		1
из листовои меди	Вручную	2	0,50	0,54	0,63	0,72	0,90	2
Изготовить наконечник из медной трубки		2	0,45	0,50	0,57	0,65	0,81	3
Полудить наког	нечник	11	0,18	0,18	0,18	0,22	0,22	4
			a	б	В	r	Д	ł

Примечание: При одновременном изготовлении наконечников менее 10 шт. нормы времени применять с K=1;1.

ОТВЕРСТИЯ СКВОЗНЫЕ В СТАЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ СВЕРЛИТЬ И НАРЕЗАТЬ

Раздел I
Карта 9

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Сверлить отверстие электродрелью: накернить центр отверстия, установить сверло в центр отверстия и просверлить.

2. Нарезать резьбу в отверстии: нарезать резьбу метчиком

вручную.

Условия работы: нормами предусмотрено сверление и парезание резьбы в отверстиях, панелях, мостах, фундаментах и деталях корпуса судна на вертикальной плоскости.

	работы	M	Глубин	а сверлсн	ня и наре мм	езания о	гверстия,	
Ианменование работы	1	Днаметр отверстия,	3	5	8	12	16	ח/מ
	Разряд	Дна		Время п	а 10 отве	ерстий, че	элч	u Ž
	2	4	0,10	0,13	0,16			1
	2	6	0,10	0,13	0,16	_		2
	2	8	0,11	0,14	0,18	0,20	_	3
Сверлить опиерстие	2	10	0,14	0,16	0,20	0,22	0,30	4
Gaseparne	2	12		0,18	0,22	0,25	0,32	5
	2	16			0,25	0,31	0,38	6
	2	22			0,29	0,32	0,41	7
	2	4	0,21	0,23	0,27	0,36		8
	2	6	0,16	0,18	0,22	0,29		9
Нарезать	2	8	0,16	0,18	0,20	0,23	0,36	10
резьбу в от-	2	10	_ `	0,18	0,20	0,23	0,36	11
верстии	2	12			0,25	0,30	0,40	12
	2	16	-		0,31	0,40	0,45	13
	2	22			0,43	0,50	0,59	14
			a	б	В	г	Д	

Примечания: 1. При свердении и нарезании отверстий в потолочном положении нормы времени применять с K=1,2.

2. При сверлении отверстий по дереву пормы времени применять с K = 0.5.

3. При выполнении работы в цехе нормы времени применять с K=0.9.

4. При оверлении и нарезании отверстий в алюминиевых сплавах нормы времени по позициям 1—7 применять с K=0,7, а по позициям 8—14 с K=0,8.

5. При сверлении отверстий в гетинаксе и текстолите нормы времени

по позициям 1-7 применять с K=0.6.

6. При нарезании отверстий электродрелью нормы времени по позициям 8—14 применять с K = 0,6.

ОТВЕРСТИЯ	для	и прохода	КАБЕЛЯ
высверлить	И	ОБЛОЖИТЬ	СВИНЦОМ

Раздел I

Карта 10

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


- 1. Высверлить отверстие: разметить отверстие, высверлить его электродрелью по периметру, вырубить и опилить напильником.
- 2. Обложить отверстие свинцом: нарезать полосу из свин- ца и обложить отверстие с отбуртовкой кромок.

	лла,	ਹੁਸ਼ੁਬ, ।		Размеры отверстия, мм				
Наименование работы	на металла,	т рабогы	40×50	60×100	70×150	100×200	№ n/n	
,	Толщина	Разряд	Вр	Время на 1 отверстие, челч				
D	2	2	0,16	0,24	0,30	0,37	1	
Высверлить	3	2	0,19	0,27	0,37	0,46	2	
отворстие	5	2	0,24	0,38	0,49	0,59	3	
Обложить отверстие свинцом		2	0,13	0,15	0,22	0,27	4	
			а	б	В	г		

Примечание. При высверливании отверстий в алюминиевых сплавах нормы времени по позициям 1—3 применять с K=0.7.

папели изготовить

Раздел 1 Карта 11 Лист 1



содержание работы

Изготовить панель: разметить листовую сталь толщиной 1,5—2,0 мм, отрезать полосу, зачистить заусенцы, загнуть кромки, подогнать и собрать части панели, наложить планки и участвовать при прихватке панели-поворота, отрихтовать панель.

Условия работы: резку металла выполнять на приводных пожинцах, гибку кромок — на кромкогибочном станке.

						Раздел 1			
панели изготовить						Карта 11			
						Лист 2			
		рения		Ширина панели или трассы В,				I В, мм	
Тни и	зделня	Единица измерения	Разряд работы	80	130	180	230	330	
	_	Едини	Разряд		В	ремя, ч	елч		n/n av
Панель	с отогну- тыми кром- ками	1 м длины	2	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	1
прямая	ірямая без ото-	1 м длины	2	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	2
Панель- поворог	на 90° иа 45°	1 шт. 1 шт.	3	0,49	0,50	0,54 0,36	0,56 0,39	0,58 0,40	3
Папель-тр Папель-кр	ест	1 шт. 1 лот.	3 3 2	0,22 0,19 0,04	0,24 0,21 0,04	0,26 0,22 0,06	0,29 0,23 0,06	0,31 0,25 0,07	5 6 7
иланка дл ния панели	ля стыкова-	1 шт.							
				a 	б	В	r	Д	

Примечания. 1. При гибке кромок вручную к нормам времени добавлять 0,07 чел.-ч на 1 м длины кромки.

^{2.} При изготовлении панелей из алюминиевых сплавов нормы времени применять с K = 0.7.

ПАПЕЛН ПЕРФОРПРОВАННЫЕ ИЗГОТОВИТЬ	Раздел I
HATTERT HEPWOPHPOBATHBIE POLOTOBITE	Карта 12

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить перфорированную панель: разметить листовую сталь толщиной 1,5—2,0 мм, отрезать полосу по разметке, зачистить заусенцы, смазать заготовку маслом, перфорировать полосу, загнуть кромки, обтереть и отрихтовать панель.


Условия работы: резку металла выполнять на приводных ножницах, гибку кромок — на кромкогибочном станке, перфорацию — на пресс-штампе.

Тип изделия		сния		Ширина панели или трассы, мм					
		Единица измерения	Разряд работы	80	130	180	230	330	
		Единиц	Разряд	Время на 1 панель, челч					
Прямая панель		1 м длины	2	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	1
Панель- новорот	иа 90 ° на 4 5°	1 шт. 1 шт.	3	0,54		ĺ	0,65	0,73 0,49	2 3
Пансль-тройник Пансль-крест		1 шт. 1 шт.	3	0,24		0,33	0,39	0,43 0,37	4 5
				a	б	В	Г	Д	

Примечание. При гибке кромок вручную к пормам времени добавлять 0,07 чел.-ч на 1 м длины кромки.

ПАНЕЛИ НА СКОБАХ-МОСТАХ УСТАНОВИТЬ

Раздел I	
Карта 13	
Лист 1	



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить панель: разметить трассу, пригнать панель по трассе, разметить и просверлить отверстия в панели в местах се крепления, нарезать резьбу в отверстиях (панель на винтах под резьбу), установить панель, закрепить ее винтами с гайками или винтами, соединить панель встык или планками.

Условия работы: расстояние между винтами 0,5 м; толщина металла 1,5—2,0 мм; установка панели в потолочном положении.

	Раздел I								
ПАНЕЛИ НА СКОБАХ-МОСТАХ УСТАНОВИТЬ						Карта 13			
						Лист 2			
		випәдә	. .	ш	ирина п	анели В	, мм	!	
Тип изделия	Спосо б крепления	Единица измерения	Разряд работы	80	130	230	330		
		Едини	Разряд		Время,	челч		Nº 11/11	
Панель	На винтах	1 м длины	4-2	0,32	0,34	0,36	0,40	1	
примая	На винтах с гайками	1 м длины	42	0,22	0,24	0,26	0,28	2	
Панель-	На винтах	1 шт.	42	0,32	0,37	0,43	0,46	3	
поворот на 90°	На винтах с гайками	1 шт.	4—2	0,22	0,26	0,30	0,32	4	
Панель-	На винтах	1 шт.	42	0,18	0,21	0,25	0,27	5	
поворот на 45°	На винтах с гайками	1 шт.	4-2	0,14	0,15	0,18	0,19	6	
TT	На винтах	1 шт.	42			0,36	0,40	7	
Панель- тройник	На винтах с гайками	1 шт.	4-2		_	0,26	0,29	8	
Помож	На винтах	1 шт.	4-2		_	0,41	0,44	9	
Панель- крест	На винтах с гайками	1 шт.	4-2			0,29	0,32	10	
	-			a	б	В	r	 	

Примечания: 1. При установке перфорированных панелей на перфорированных мостах пормы времени по позициям 2; 4; 6; 8; 10 применять с K=0,7.

2. При установке панелей из алюминисвых сплавов нормы времени применять с K=0,9.

^{3.} При установке панелей на вертикальной плоскости нормы времени применять с K = 0.9.

панели	110/1	ПРИХВАТКУ	УСТАНОВИТЬ
113711TPGILL	11024	TILLITYDYXIIV	4 CIMIODUID

Раздел	Ì

Карта 14

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить панель под прихватку: разметить трассу, пригнать нанель по трассе, участвовать при прихватке.

Условия работы: панели устанавливать в потолочном положении.

Тин изделия		рения	75	Ширина панели, мм				
		Елипица измерения Разряд работы	80	130	230	230 330		
		Едиши	Разря		Время,	челч		Ne 11/11
Hанель прямая		1 м цлины	4	0,11	0,13	0,14	0,16	1
Панель- поворот	па 90° па 45°	1 WT.	4	0,13	0,14	0,16 0,11	0,18	3
Напель-тройник Папель-крест		1 wr.	4			0,14	0,15 0,17	4 5
		,	<u> </u>	a	б	В	Γ	

Примечания: 1. При установке панелей ва скобах мостах нормы времени применять с K=0.9.

^{2.} При установке панелей на вертикальной илоскости формы времени применять с K=0.9.

САЛЬНИКИ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ УСТАНОВИТЬ И УПЛОТНИТЬ

 Раздел I
Карта 15
Лист 1



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Установить сальники переборочные на винтах: разметить и накерпить центровые отверстия для крепления сальпиков, просверлить и нарезать отверстия крепления сальпиков, изготовить прокладки и пропитать суриком, установить сальники на прокладках и закрепить винтами.
- 2. Установить сальники переборочные (фитинги) на сварке: изготовить шаблон размещения сальников (группы сальников), накернить центровые отверстия, навернуть гнездо па резьбовую оправку, вставить оправку в отверстие сальника, участвовать при прихватке, ввернуть сальниковую гайку.
- 3. Уплотнить сальники переборочные: отвернуть сальниковую гайку, вынуть нажимное кольцо, завести сальниковую набивку и нажимное кольцо, завернуть сальниковую гайку и уплотнить набивку.


				P	аздел I		
САЛЬНИКИ ПЕРЕБО И УПЛО	НОВИТЬ	K	Карта 15				
				л	нст 2		
	1.75.1111-	ļ (q	Диамегр	проходного салынка, м			
Наименование работы	Количество сальии-	Разряд работы	25	50	75		
	Колич в	Paaps	Время	на 1 сальния	к, челч	M 11/11	
Установить сальники переборочные на:	1—4 5 и более	3	0,21 0,18	0,27 0,24	0,32 0,28	1 2	
сварке	1—4 5 и более	3	0,11	0,13 0,11	0,15 0,14	3 4	
Уплотнить сальники переборочные		3	0,08	0,10	0,10	5	
	,		a	б	В		

 Π р и м е ч а н и е: Сверление центровых отверстий нормировать отлельно.

СВИНЦОВЫЕ ВТУЛКИ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел I

Карта 16



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Заготовить свинец из отходов, расплавить, отлить втулку в готовой форме, выбить втулку, зачистить наплывы.

Содержание работы		Диаметр втулки <i>d</i> . мм. до						
	л работы	30	40	50	60	70		
	Разрял	Время на 1 втулку, чел -ч						
Пзготовить втулку	2	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22		
		a	б	В	r	Д		

Примечание. При одновременном изготовлении втулок более 10 шт, нормы времени применять с $K\!=\!0.85$.

СКОБЫ-МОСТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕИ, АППАРАТУРЫ И КАБЕЛЯ ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел I	
Kapra 17	
Лист 1	



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Изготовить скобу-мост: разметить и отрезать на приводных ножницах полосы, отрезать заготовки, выправить, опилить заусенцы, согнуть заготовки по форме детали на гибочном прессе или вручную, просверлить отверстия на станке $(tun\ 3)$.
- 2. Установить скобу-мост: разметить место установки скоб-мостов и зачистить, установить скобы-мосты, участвовать при сварке (типы 1, 2). Разметить и накернить отверстия, просверлить электродрелью, нарезать резьбу метчиком вручную, установить и закрепить скобы-мосты двумя винтами (тип 3).

Условия работы: толщина металла скоб-мостов 3—4 мм, глубина сверления отверстий при установке скоб-мостов 5 мм.

СКОБЫ-МОСТЫ ДЛЯ К	леи.	Раздел 1					
АППАРАТУРЫ И КАБЕЛЯ ИЗГОТОВІ И УСТАНОВИТЬ				Карта 17			
II VCIA	HOBILIP			ют 2			
			1	ип скобы-м	оста		
Наименование работы	скобы-	Разрял работы	l	2	3		
	Длина скоб моста L. мм	Разрял	Время на 10 скоб- мостов, челч				
Изготовить скобу мост	60-80	2	0,30	0,40	0,65	1	
гибкой под прессом	130—230	2	0,34	0,46	0,75	2	
Изготовить скобу мост	6080	2	0,43	0,56	0,95	3	
ручной гибкой	130—230	2	0,48	0,68	1,10	4	
Установить скобу-мост	60230	2	0,30	0,35	0,98	5	
			a	б	В	[

Примечания: 1. При изготовлении скоб-мостов из готовых полос нормы времени по позициям 1—4 применять с K = 0.75.

- 2. При изготовлении скоб-мостов с перфорацией полосы нормы времени по поэнциям 1-4 применять с K=1,2.
- 3. При установке скоб-мостов в потолочном положении пормы времени по позиции 5 применять с K=1,2.
- 4. При одновременном изготовлении более 10 скоб-мостов пормы времени по позициям 1-4 применять с K=0.9.
- 5. При нарезке отверстий электродрелью пормы времени по позиции 5 применять с K=0,8

СКОБЫ для КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел I

Карта 18



1. Изготовить скобу: разметить листовую сталь голщиной 1-2 мм, отрезать полосы и нарезать заготовки, выправить, зачистить заусенцы, набрать комплект валиков (фасонная скоба), согнуть заготовку по форме, закруглить концы лапок, пробить отверстия.

2. Окрасить скобу: нанизать скобу на проволоку и окунуть

в ванну для окраски.

Условия работы: резку стали выполнять на рычажных ножницах, гибку прямой скобы — под прессом, фигурной на приспособлении с набором валиков.

Наименование работы		2	Количество кабелей под скобой				
		д работы	1-3	6	10	Более 10	
		Разряд	Вре	емя на 1	0 скоб,	челч	Nè n/n
Изготовить прямую скобу	с одной лапкой	1	0,90	_		-	1
	с двумя лапками	1	1,08	1,17			2
Изготовить фасонную скобу		2	2,70	3,60	5,40	6,30	3
Окрасить скобу		1	0,11	0,11	0,11	0,11	4
			а	б	В	Г	

Примечания: 1. При изготовлении скоб из готовых полос нормы времени применять с K=0.75.

2. При гибке скоб вручную нормы времени по позициям 1, 2 приме-

нять с K=1.6. 3. При изготовлении более 50 скоб нормы времени применять с K = 0.85.

СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТРУБ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел 1

Карта 19



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разметить листовую сталь толщиной 2—3 мм, отрезать полосы и заготовки, выправить, опилить заусенцы, согнуть вручную по форме, закрепить лапки, пробить отверстия.

Условия работы: резку металла выполнять на приводных ножницах.

Наименование работы	Разряд работы	Количество груб под скобой						
		1	2	3	4	5	n/n	
		Время на 10 скоб, челч						
Изготовить скобу для труб с наружным диа-метром до 42 мм	2	0,20	0,24	0,29	0,34	0,38	1	
То же, для труб с на- ружным диаметром до 60 мм	2	0,22	0,26	0,32	0,37	0,42	2	
	<u> </u>	а	б	В	г	д		

Примечания: 1. При одновременном изготовлении скоб менее 10 шт. нормы времени применять с K=1,1.

2. При изготовлении скоб из готовой полосы нормы времени применять с K = 0.75.

трубы заготовить и проложить

 Раздел І	
 Карта 20	
 Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Заготовить трубу: снять проволочный шаблоп с эталона, согнуть по шаблону на трубогибочном станке (фасонные трубы), отрезать ножовкой, опилить заусенцы.
- 2. Нарезать резьбу на конце трубы: закрепить трубу в тисках, нарезать резьбу длиной 50 мм вручную клуппом.
- 3. Заготовить трассу: разметить трассу, наметить места установки скоб-мостов, зачистить места под сварку, установить скобы-мосты, участвовать при электросварке.
- 4. *Проложить трубы*: проложить трубы, просверлить и нарезать отверстия в скобах-мостах, укрепить трубы скобами.
- 5. Соединить трубы муфтами: навернуть гайки и обжать трубы.

Наименование работы		рения	Разряд работы	Диаметр трубы, мм					
		Единица измерения		13	25	38	44	60	
		Бдини		Время, челч					Ne 11/m
Заготовить прямую трубу		1 труба	2	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	1
Заготовить фасонную трубу лри числе гибов на ней	1 2 3	1 труба	3 3	0,11 0,12 0,14		0,17		0,25	2 3 4
Нарезапъ резьбу Заготовить трассу		1 конец 1 скоба	2 3-2	0,04 0,04	0,05 0,04		1	0.18 0,04	5

						Раздел 1			
трубы заготовит	d1	н проло	ЖИТЬ	•		K	арта 2	0	
					i	л	ист 2		
		рения	осния		Днаме	тр тру	бы, мм		
Наименова л ьс работы		Единица измерсипя	Разряд работы	13	25	38	44	60	
		Едини	Разряд		Время, челч				n/n ag
Проложить прямые	1	1 крепле-	3—2	0,12	0,12	0,14	0,14	0,18	7
трубы при количестве труб под скобой	2	ние ско- бой	3—2	0,14	0,14	0,15	0,15	0,21	8
	3	OON	3—2	0,15	0,15	0,18	0,18	0,24	9
_	1		3—2	0,14	0,14	0,16	0,16	0,22	10
Проложить фасонные трубы, при количестве	2	1 крепле- ние ско-	32	0,17	0,17	0,20	0,20	0,26	11
труб под скобой	3	бой	3—2	0,20	0,20	0,23	0,23	0,30	12
	<u>'</u>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
Соединить трубы муфтами	1	1 муфта	3	0,08	0,08	0,09	υ,υ9	0,14	เร
				а	б	В	r	Д	

Примечание. При прокладже труб в потолочном положеным нормы времени по позициям 7—13 применять с $K \Longrightarrow 1,3$.

ТРУБЫ ЗАГОТОВИТЬ И ПРОЛОЖИТЬ (укрушненные нормы)

Раздел I	
Карта 21	
Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Снять проволочный шаблон по эталону, согнуть по шаблону на трубогибочном станке (фасонные трубы), отрезать ножовкой, опилить заусенцы, нарезать резьбу вручную с двух сторон трубы, разметить трассу, наметить место установки скоб-мостов, зачистить место под сварку, установить скобымосты (расстояние между скобами-мостами 1,5 м), участвовать при электросварке, проложить трубы, просверлить и нарезать отверстия в скобах-мостах, соединить трубы муфтами, укрепить скобами.

	···		Диаметр трубы, мм					
Наименование		Количество труб под скобами	13	25	38	41	60	
работы	работы			Pasi	ояд рабо	оты 3—2		
		Количс	В	ремя на	1 м дл	ины, че	лч	Ne 11/11
		1	0,18	0,20	0,24	0,28	0,36	
Заготовить и пролог прямые трубы	жнть	2	0,14	0,14	0,18	0,21	0,27	2
вграные трубо		3	0,12	0,13	0,15	0,18	0,23	3
					1		<u> </u>	<u> </u>
		l	0,22	0,23	0,28	0,32	0,42	4
	1	2	0.16	0.17	0,21	0,23	0,32	5
Заготовить и проложить фасонные трубы		3	0,14	0,15	0,18	0,21	0.28	6
при числе тибов на одной трубе		1	0,22	0,24	0,29	0,32	0,43	7
		2	0,17	0,18	0,22	0,24	0,32	8
		3	0,16	0,17	0,19	0,22	0,29	9

ТРУБЫ ЗАГОТОВИТЬ И ПРОЛОЖИТЬ (укрупненные нормы)

Раздел I Kapra 21 Лист 2

		Диаметр трубы, мм						
Наименование работы		y6	13	25	38	44	60	
		Қоличество труб под скобами	Разряд работы 3—2					
		Колич под съ		Время в	аімд	лины, ч	сл-ч	№ п/п
Заготовить и проло-		1	0,23	0,25	0,30	0,34	0,44	10
жить фасонные трубы при числе гибов на одной	3	2	0,18	0,19	0,22	0,26	0,33	11
трубе		3	0,16	0,17	0,20	0,23	0,30	12
			а	б	В	L	Д	

Примечания: 1. Нормами предусмотрены заготовка и прокладка трассы из труб длиной 3 м. При иной длине применять следующие поправочные коэффициенты:


Длина трубы, м	2	3	4	5 и более
Поправочные коэффи- ниенты	1,20	1,00	0,90	0,80

^{2.} При прокладке труб в потолочном положении нормы времени применять с K=1,2.

3. При прокладке труб по дереву нормы времени применять с K=0,7.

ТРУБЫ-СТОЯКИ ЗАГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел I Карта 22 Лист 1



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Заготовить трубу-стояк: снять шаблон с места, согнуть трубу по шаблону на трубогибочном станке (труба с двумя гибами), отрезать по длине ножовкой, зачистить заусенцы.
- 2. Высверлить отверстие для трубы: просверлить отверстие электродрелью, вырубить и опилить отверстие.
- 3. Установить трубу-стояк под сварку: установить трубу-стояк в отверстие палубы, участвовать при электросварке, установить скобу-мост под сварку, просверлить и нарезать два отверстия в скобе-мосту, укрепить трубу скобой.
- 4. Установить трубу-стояк на гайках: изготовить парусиновые прокладки и пропитать суриком, установить трубу на прокладки, обжать гайками, просверлить и нарезать 4 отверстия в скобе-мосту, укрепить трубу скобой-мостом.

TRUELL CTOQUE, ALBOTOPHE					Раздел І			
ТРУБЫ-СТОЯКІ И УСТА	1 ЗАГОТОВИ НОВИТЬ	ТЬ			Карта	22		
					Лист	2		
	-		Диаметр тру бы , _{ММ}					
Наименовани- работы	Разряд работы	13	25	38	44			
			В		1 труб челч	y-	Ne n/n	
Заготовить трубу-стояк длиной до 1,5 м	прямую с двумя гибами	2	0,06	0,08	0,08	0,09	1 2	
Высверлить отверстие 6 мм дкя трубы глубиной до 8 мм		2 2	0,03	0,06	0,10 0,12	0,12	3 4	
Установить трубу-стояк на оварке		2	0,14	0,17	0,20	0,21	5	
То же на гайках		2	0,17	0,21	0,24	0,26	6	
			а	б	В	Г		

 Π римечание. Нарезку резьбы на жонцах стояка нормировать по карте 20.

ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АППАРАТУРЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел I

Карта 23

Tun 1

Tun 2

Tun 3

Tun 4

Tun 5











СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Изготовить фундамент или кронштейн для крепления иппаратуры: разметить угловую сталь, отрезать заготовку, вырубить углы в полках угольника, выправить, согнуть заготовку по форме детали, зачистить швы и заусенцы.
- 2. Установить фундамент или кронштейн: разметить место установки фундамента или кронштейна, установить и участвовать при прихватке.

	r		Размеры	угольника.	мм	
Наименование работы	Рачряд работы	25×25×3	35 × 35 × 4	40×40×5	50×50×5	11/11
	Рачряд	Время на 1 шт, челч				
Изготовить фундамент или кронштейн типа:						
1	3	0,38	0,41	0,45	0,50	1
2	3	0,22	0,23	0,25	0,30	2
3	3	0,54	0,58	0,68	0,76	3
4	3	0,29	0,32	0,36	0,40	4
5	3	0,27	0,31	0,33	0,38	5
Установить фундамент или жронштейн	3	0,14	0,16	0,19	0,22	6
, and the second		a	б	В	Г	

Примечания: 1. Нормы рассчитаны для конструкций, имеющих периметр до 1 м. При периметре 1.5 м нормы времени по поэициям 1—5 применять с K=1,15.

2. При одновременном изготовлении фундаментов или кронштейнов более 5 шт. нормы времени по позициям 1-5 применять с K=0.85.

РАЗДЕЛ П

КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА РАЗВИВКИ КАБЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ

Раздел II

Кабельные работы

Лист 1

Нормы времени на заготовку и прокладку кабелей рассчитаны с учетом их поперечного сечения жил, марки и массы кабеля.

В соответствии с этим кабели разбиты на 4 группы.

Первая группа

		Ķ.	абель			
Марка кабеля	одножильный	двух- жильный	трех- жильный	йынакижогонм	11/11	
	Поп	еречное сеч	ение кабеля	не кабеля, мм²		
СРМ	16				ı	
РМ; РГМ	1—16	16	1—4	$\begin{array}{c} 4 \times 1 \div 7 \times 1; \\ 4 \times 1,5 \div 7 \times 1,5; \\ 4 \times 2,5 \end{array}$	2	
РШМ; КНР; НРШМ	1—10	1-2,5	1-2,5	1	3	
кнрт; кнрэт		1	1	4×1÷5×1	4	
лмргс; лпргсэ	0,5—16		-		5	
қнрп; қнрэ	1—6	_	_		6	
РК	1; 2; 19; 29; 31; 44; 45: 46; 49; 50	_	_		7	
РД	13; 18			_	8	
пвлэ	1; 2; 3	-	·		9	

ТАБЛИЦА РАЗБИВКИ КАБЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ

Раздел II Кабельные работы

Лист 2

Вторая группа

СРМ	одножильный По 10—25	двух- жильный оперечное со		многожильный ля, мм²	№ n/n
СРТМ; СРЭТМ				ля, мм²	
СРТМ; СРЭТМ	1025	14		ı	
i		1	1—4	$\begin{vmatrix} 4 \times 1 \div 7 \times ! \\ 4 \times 1,5 \div 7 \times 1,5 \\ 4 \times 2,5 \div 5 \times 2,5 \end{vmatrix}$	1
DM. DTM		1	1	4×1÷7×1	2
PM; PTM	25—70	10—16	610	$\begin{array}{c c} 10 \times 1 \div 19 \times 1 \\ 10 \times 1, 5 \div 16 \times 1, 5 \\ 5 \times 2, 5 \div 10 \times 2, 5 \end{array}$	3
РШМ; КНР; НРШМ	1635	46	46	$7 \times 1 \div 10 \times 1$ $5 \times 1,5 \div 7 \times 1,5$ $4 \times 2,5 \div 5 \times 2,5$	4
ҚНРТ; ҚНРЭТ	-			7×1÷10×1	5
лпегс; лпегсэ	25 —5 0°				6
К НРП ; КНРЭ	10—25	16	14	$4 \times 1 \div 7 \times 1$ $4 \times 1,5 \div 7 \times 1,5$ $4 \times 2,5$	7
КНРТП; КНРЭТН; КНРТЭ; КНРЭТЭ	_	1	1	4 ∨ 1÷7 × 1	8
қвд	-	1,5-2,5	1,5—2,5	$4 \times 1.5 \div 6 \times 1.5 4 \times 2.5 \div 5 \times 2.5$	9
Ковэ		46	2,5—4	$7\times0.75\div7\times1$ $7\times1.5\div12\times1.5$ $12\times0.75\div12\times1$	10

ТАБЛИЦА РАЗБИВКИ КАБЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ

Раздел II

Кабельные работы

Лист 3

Третья группа

		K	абель		
Марка қабеля	одножильный	двух- жильный	трех- йыныкж	йынаг-ижолони	
	Пс	оперсчное се	чение кабе.	2 mm²	⊓/п औ
СРМ	3570	6—16	6—10	10×1÷28×1 10×1,5÷18×1.5 7×2,5÷14×2,5	1
СРТМ; СРЭТМ				10×1÷27×1	2
РМ; РГМ	95—150	25—50	16—35	$24 \times 1 \div 37 \times 1$ $18 \times 1,5 \div 37 \times 1,5$ $12 \times 2,5 \div 24 \times 2,5$	3
РШМ; КНР: КРШМ	50—95	10-25	10—16	12×1÷30×1 10×1,5÷24×1,5 ×72,5÷16×2,5	4
кнрт ; кнрэт		_	-	12×1÷30×1	5
КНРП; КНРЭ	3 5 -70	10—16	6—10	10×1 10×1,5÷16×1,5 5×2,5÷10×2,5	6
КНРТП; КНРЭТП; КНРЭТЭ; КПРТЭ				10×1÷19×1	7
квд				10×1,5÷16×1,5 6×2,5÷10×2,5	8
РКГ	5	-			9
РК	4				10

ТАБЛИЦА РАЗБИВКИ КАБЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ

Раздел II

Кабельные работы

Лист 4

Четвертая группа

		K	абель		
Марка кабеля	одножильный	двух- жильный	трех- жильный	многожильный	
	п	оперечное с	ечение кабе	ля, мм²	Ne n/π
СРМ	95 —150	25—35	16—25	$\begin{array}{c} 30 \times 1 \div 37 \times 1 \\ 24 \times 1.5 \div 37 \times 1.5 \\ 16 \times 2.5 \div 24 \times 2.5 \end{array}$	1
СРТМ	_	_		30×1÷48×1	2
РШМ; КНР; НРШМ	120—185	3550	25—35	$33\times1\div37\times1$ $27\times1.5\div37\times1.5$ $19\times2.5\div27\times2.5$	3
КНРП; КНРЭ	95—150	25—35	16—25	$19 \times 1,5 \div 33 \times 1,5$ $12 \times 2,5 \div 19 \times 2,5$	4
қнрт; кнрэт		_		33×1÷48×1	5
КНРТП; КНРЭТП; КНРТЭ; КНРЭТЭ	_		-	24×1÷37×1	6
КВД		_		12×2,5÷16×2,5	7
РКС	5/15			_	8
РКГ	10/15		-	-	9
РД		26		_	10

ТРАССУ ДЛЯ ПРОКЛАДЫВАНИЯ КАБЕЛЯ РАЗМЕТИТЬ

H r.ər.esq

Карта 24

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разметить трассу для прокладывания кабеля: ознакомиться со схемой, разметить концевые точки для трассы, намелить штур и отбить две линии под скобу с двумя лапками.

Вид трассы	Разряд работы	Время на 10 м длины трассы, челч	Ne ⊓/π
Мапистральная	42	0,19	1
Местная	42	0,35	2

При мечания: 1. При разметке линии под скобы с одной лапкой нормы времени применять с K=0.9.

- 2. Нормы времени предусматривают разметку трассы в потолочном положении, при разметке трассы на вертикальной стене их применять с K=0.9.
- 3. При разметке трассы на судах серийной постройки нормы времени применять с K=0,7.

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СКОБ РАЗМЕТИТЬ, ПРОСВЕРЛИТЬ И НАРЕЗАТЬ

Раздел II

Карта 25

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разметить, просверлить и нарезать отверстия: разметить и пакернить центры отверстий, просверлить отверстия диаметром 4—6 мм электродрелью, нарезать отверстия, метчиком вручную.

		Қонструкі	цня скобы	
Глубина сверления к нарезання отверстия, мм	Разряд раб оты	с одной лапкой	с двумя лапками	
76.V2		Время на 10	.№ n/π	
45	2	0,36	0,67	1
68	2	0,40	0,70	2
	<u> </u>	а	6	

При мечания: 1. При оверлении и нарезании отверстий в потолочном положении нормы времени применять с K=1,2.

- 2. При сверлении и нарезании отверстий в алюминиевых оплавах нормы времени применять с K=0.75.
- 3. При нарезании отверстий электродрелью нормы времени применять с K=0.8.

БАРАБАН С КАБЕЛЕМ ПОДКАТИТЬ К МЕСТУ ЗАГОТОВКИ, УСТАНОВИТЬ И РАСПАКОВАТЬ

Раздел П

Карта 26

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Подкатить барабан с кабелем: раскантовать барабан с кабелем и подкатить по мощеному пути.
- 2. Установить барабан с кабелем на козлы или специальное приспособление: поднять барабан рычагами или накатить по настилу и установить на козлы или специальное приспособление.
- 3. Распаковать барабан с кабелем: снять общивку с барабана.

		Масса барабана, т			
Пакменование	Единица	0.4	0.6	1,0	1
работы	измереяня	Разряд работы 2 Время, челч			
					Ne n/n
				-	
Подкатить барабан с кабелем	10 м	0,09	0,12	0,15	1
Установить барабан с кабелем на козлы	1 барабан	0,15	0,20	0,25	2
То же, на специальное приспособ- ление	То же	0,11	0,15	0,19	3
Распаковать барабан	»	0,15	0,20	0,30	4
		a	б	В	

Примечание: При подкатке барабана с кабелем по немощеному ступ нормы времени по позиции 1 применять с K=1,3.

КАБЕЛЬ ЗАГОТОВИТЬ

Раздел II

Карта 27

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Заготовить кабель: замерить длину трассы, распустить кабель с вскрытого барабана, отмерить длину и отрезать кабель, смотать отрезанный кабель в бухту, подвязать бирки, законсервировать конец кабеля после отрезки.

	75		Длина заготовляемого отрезка кабеля, м						
Группа кабеля	т работы	5	10	20	40	60	80		
	Разряд	Время на 1 конец кабеля, челч						Ne n/n	
I	4-2	0,10	0,19	0,35	0,59	0,76	0,90	1	
2	4-2	0,12	0,20	0,38	0,64	0,86	1,03	2	
3	4—2	0,13	0,22	0,40	0,65	0,94	1,15	3	
4	4—2	0;14	0,22	0,45	0,75	1,05	1,31	4	
	<u> </u>	1	1	1			<u> </u>	<u> </u>	
		a	6	В	г	д	e		

 Π римечание. При затотовке кабеля по заданной длине (без замера трассы) из норм времени вычесть время.

	-		Длин	а заготовл	яемого ка	беля, м		
Группа кабеля	и работы	5	10	20	40	60	80	п/п
Разряд	Время на 1 кабель, челч							
1—4	4—2	0,07	0,13	0,26	0,42	0,52	0,52	1
		а	б	В	Г	д	e	
					 			

КАБЕЛЬ ЗАТЯНУТЬ В ТРУБУ И ВЫТЯНУТЬ ИЗ ТРУБЫ

Раздел II

Карта 30

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Затянуть кабель с трубу, выровнять кабель, разделать конец кабеля для скрепления с проволокой, затянуть проволоку в трубу, скрепить проволоку с кабелем, затянуть кабель в трубу, снять проволоку.

2. Вытянуть кабель из трубы: освободить кабель и вытя-

нуть из трубы.

	-		Группа	а кабеля		
Наименовани с работы	Разряд работы	1	2	3	4	
	Разря;	Вр	М п/п			
Затянуть кабель в пря- му:э трубу	4-2	0,25	0,30	0,35	0,50	1
То же, в трубу с одним гибом	4-2	0,33	0,40	0,47	0,65	2
То же, в трубу с дву- мя тибами	4—2	0,38	0,46	0,53	0,75	3
То же, в трубу с тре- мя гибами	4—2	0,47	0,57	0,66	1,00	4
Вытянуть кабель из трубы	2	0,07	0,08	0,10	0,14	5
		а	б	В	r	

11 р и м е ч а л и я: 1. Нормами времени предусмотрена затяжка кабеля в трубы длиной 3 м. При длине трубы более 3 м нормы времени применять с K=1.1.

2. Затяжка кабеля в трубы-стояки (l=1,5 м) предусмотрена картами 28 и 29

3. При групповом затягивании кабелей в трубы нормы времени применять с поправочными коэффициентами: при двух кабелях с K=0.75, при четырех с K=0.65.

КАБЕЛЬ ЗАМЕНИТЬ В ТРАССЕ БЕЗ ПЕРЕКЛАДКИ ТРАССЫ (укрупненные нормы)

Раздел II

Карта 31

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Зименить кабель в трассе: отключить кабель, снять крепление одной лапки скобы, вытянуть из трассы кабель, подлежащий замене, распустить кабель с вскрытого барабана, отмерить длину кабеля, отрезать, законсервировать конец, протащить отрезанный кабель через сальники, втулки, трубыстояки, уложить вновь затянутый кабель под скобой, выгнуть углы, подложить под скобы прессшпановые прокладки, закрепить кабель скобами.

			Группа кабеля					
Число заменяемых кабелей	работы	1	2	3	4			
	Разрид	Время на 1 м одного заменяемого кабеля челч						
I .	4—2 4—2	0,25	0,30	0,35	0,50	1		
2	42	0,19	0,24	0,29	0,38	2		
		a	б	В	Г			

Примечание. При замене кабеля в потолючном положении пормы времени применять с $K\!=\!1.15.$

КАБЕЛЬ ДОБАВИТЬ В ТРАССУ (укрупненные нормы)

Раздел П

Карта 32

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Добавить кабель в трассу: замерить длину трассы, распустить кабель с вскрытого барабана, отмерить длину и отрезать, законсервировать конец, протащить отрезанный кабель через сальники, втулки, трубы-стояки, снять старые скобы и установить новые, уложить вновь затянутый кабель под скобы, выгнуть углы, подложить под скобы прессшпановые прокладки, закрепить кабель скобами.

		Группа кабеля					
Число добавлясмы: кабелей	работы	1	2	3	4		
	Разряд	Время і	Время на 1 м одного добавляемого кабеля, челч				
1	42	0,20	0,24	0,30	0,40	I	
2	4-2	0,15	0,20	0,24	0,30	2	
		а	б	В	г		

При мечания: 1. При добавлении кабеля в трассу, проложенную по дереву, нормы времени применять с K=1,1.

- 2. При добавлении кабеля в трассу, проложенную в потолочном положении, нормы времени применять с K=1,15.
- 3. При добавлении кабеля в трассу, проложенную в кассетах, нормы времени применять с K=0.8.

КАВЕЛЬ СНЯТЬ С ТРАССЫ (с сохранением кабеля)

Раздел II

Карта 33

содержание работы

Кабель снять с трассы: отключить кабель, открепить и снять скобы, отвернуть сальники и вытянуть кабель, опустить и подтянуть кабель на палубу, свернуть в бухту.

			Число каб елей под скобой						
Группа к аб еля	т работы	1	2	4	6	более б	№ n/n		
	Разряд	Время на 10 м кабеля, челч							
1	3	0,63	0,36	0,27	0,22	0,14	1		
2	3	0,81	0,45	0.34	0,30	0,17	2		
3	3	0,99	0,54	0,41	0,34	0,22	3		
4	3	1,16	0,65	0,49	0,41	0,30	4		
		a	б	В	r	д			

Примечания: 1. При снятии кабеля в потолочном положении нормы времени применять с K=1,15.

^{2.} При снятии без сохранения кабеля нормы времени применять с $K\!=\!0.8$.

^{3.} При снятии кабеля, проложенного в каккетах, нормы времени применять с K=0.8.

Қ**АБЕЛЬ В**ВЕСТИ В ЭЛЕҚТРО-ОБОРУДОВАНИЕ И ПОДКЛЮЧИТЬ

(укрупненные нормы)

Раздел II

Карта 34

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Ввести кабель в электрооборудование и подключить: отрезать кабель, разделать и ввести кабель через сальники, втулки или вырез, разобрать жилы в соответствии со схемой включения, отмерить жилы по длине, отрезать, зачистить концы, облудить, оконцевать кольцом или наконечником, наложить изоляцию, включить под контакт и обжать гайками, замаркировать жилы, выложить кабель у ввода.

		жил		Поп	•	сечение , мм ² ,			
Способ оконцевания жилы	Разряд работы		2.5	10	35	70	120	185	
	Разряд	Количество в кабеле		Врем	ия на 1	кабель	, челч		N: 11/11
	4	1	0,14		_		_		1
Кольцом	4	2	0,25		_				2
	4	3	0,32						3
	4	1	0,18	0,21	0,27	0,34	0,40	0,48	4
Напаянным нако- нечником	4	2	0,31	0,36	0,46	0,58	0,68	0,81	5
	4	3	0,40	0,46	0,60	0,75	0,87	1,04	<u> </u>
**	4	1		0,19	0,24	0,31	0,36	0,43	7
Напрессованным наконечником	4	2	_	0,33	0,40	0,52	0,61	0,74	8
	4	3		0,43	0,53	0,68	0,79	0,94	9
			а	б	В	r	д	e	

Примечания: І. При значительной наоыщенности электроприбора контактами и электроэлементами, ограничивающими движение рук рабочего, нормы времени применять с K=1,15.

2. Нормы рассчитаны на электрооборудование брызгозащищенного исполнения. При подключении электрооборудования водозащищенного исполнения нормы времени применять с K=1.15.

3. При разделке кабеля с панцирной экранирующей оболочкой нормы времени применять с K=1,2.

КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Раздел II

Карта 35

содержание Работы

- 1. Оконцевать жилу кабеля кольцом или наконечником: разобрать жилы в соответствии со схемой включения, отмерить жилу по длине и отрезать излишний конец, снять изоляцию и зачистить конец, согнуть в кольцо (оконцевание кольцом), облудить, надеть и напрессовать наконечник или покрыть флюсом и напаять наконечник (оконцевание наконечником), наложить изоляцию.
- 2. Подключить электрооборудование: сгруппировать жилы в пучки, включить под контакт и обжать гайками, уложить жилы кабеля в приборе и увязать, замаркировать жилы.

Наименование	147	Поперечное сечение жилы кабеля, мм², до						
Наименование работы	Разряд рабогы	2,5	10	35	70	120	185	Ne n/π
	Рамря	Вр	Время на 10 жил кабеля, челч					
Оконцевать жилу ка- беля кольцом	3	0,40					_	1
То же, напаянным на- конечником	3	0,70	0,78	1,0	1,40	1,90	2,20	2
То же, напрессованным наконечником	3		0,70	0,74	1,10	1,35	1,60	3
Подключить электро оборудование	4	0,30	0,38	0,50	0,65	0,80	1,0	4
		a	б	В	r	٦	е	

Примечание. При значительной насыщенности электроприбора контактами и электроэлементами, ограничивающими движение рук рабочего, нормы времени применять $\epsilon \ K = 1.2$.

ИСПЫТАТЬ	нзоляцию	КАБЕЛЯ	или
ОПРЕДЕЛИТЬ	НАЗНАЧЕНИ	іє жил і	КАБЕЛЯ

Раздел II

Карта 36

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Испытать изоляцию кабеля или определить назначение жил кабеля: зачистить конец жилы, присоединить провода от переносного мегомметра и испытать изоляцию жил кабеля на корпус и между собой (испытание изоляции), определить назначение жил, навесить бирки и написать на них назначение (определить назначение жил).

	,ā	Количество :	жил в кабеле	
Наименование работы	(работы	до 10	более 10	
	Разряд	Время на 1	n/π %	
Испытать изоляцию	3	0,52	0,43	1
Определить назначение жил	5—2	0,45	0,54	2
The same of the same state of		a	б	

Примечание. При длине нопытываемого кабеля более 30 м нормы времени по позиции 2 применять с K=1.1

РАЗДЕЛ III

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ И УСТАНОВОЧНАЯ АРМАТУРА

коробки единой серии	Раздел III
(магистральные и соединительные) УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ	Карта 37

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить и подключить коробку: отвернуть винты и снять крышку, разметить, просверлить и нарезать отверстия (при постановке по металлу), установить коробку и закрепить винтами, вывернуть сальники, завести в коробку кабель и разделать, подключить жилы кабеля под контакт, уплотнить и завернуть сальники, установить заземляющую перемычку, закрыть коробку.

	Число сальников до								
Содержание работы	л работы	3	6	8	10	12	14	16	
	Разряд	Время на 1 коробку, челч							л/п №
Установить коробку по иметаллу	3	0,58	0,76	0,86	0,90	1,17	1,35	1,53	1
То же, по дереву	3	0,40	0,58	0,68	0,81	0,99	1,17	1,35	2
		а	б	В	г	д	e	ж	

Примечание. При постановке коробок типа Т-9М нормы времени применять с K=1,2.

ПРОЖЕКТОР СУДОВОЙ ПОДКЛЮЧИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ

Раздел III

Карта 38

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Подключить прожектор: вскрыть прожектор, разобрать патрон, разделать кабель, завести кабель и подключить к патрону, опробовать и установить патрон с лампой в фокус прожектора.
- 2. Отключить прожектор: вскрыть прожектор, разобрать патрон, отключить концы кабеля и вывести из прожектора.
- 3. Заменить защитное стекло: снять битое стекло и поставить новое.

	_	Диам			
Наименование работы	Разряд работы	350	450	600	
	Разряд	Вре	Ne n/n		
Подключить прожектор	3	0,27	0,32	0,36	1
Отключить прожектор	3	0,24	0,29	0,32	2
Заменить защитное стекло	3	0,54	0,58	0,63	3
		a	б	В	

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел III

Карта 39

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Подключить переносный светильник: отрезать кабель по длине, разобрать светильник, разделать кабель и оконцевать жилы, облудить, завести кабель в светильник, подключить жилы кабеля к патрону, собрать светильник и уплотнить сальники.
- 2. Подключить штепсельную вилку: разобрать вилку, разделать кабель, оконцевать жилы, подключить контакты вилки, заделать переход с герметического штуцера на кабель резиной и изоляционной лентой, наложить бандаж и пропитать лаком (брызгозащищенное исполнение).

Наименование работы	Разряд работы	Время на 1 шт., челч	№ п/п	
Подключить перенос- ный светильник брызго- защищенного исполнения	на 1 патрон	3	0,32	1
	на 2 патрона	3	0,40	2
Подключить штепсельную гозащищенного исполнения		3	0,25	3
То же, зашищенного ист	лнения	3	0,13	4

 Π р и м е ч а н и е. При перезарядже светильника или штепсельной вилки нормы времени применять с $K{=}1,2.$

СВЕТИЛЬНИКИ СУДОВЫЕ И ПРИБОРЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОГНЕЙ УСТАНОВИТЬ И СНЯТЬ

Раздел	111
Карта 4	10
Лист і	

содержание работы

- 1. Установить светильник: установить деревянный подрозетник, разобрать светильник, отрезать и разделать кабель, оконцевать жилы кабеля, облудить, завести кабель, подключить патрон, уплотнить и завернуть сальники (водозащищенное исполнение), собрать и закрепить светильник, выполнить заземление, закрепить кабель скобой.
- 2. Снять светильник: разобрать светильник и отсоединить кабель, вывернуть сальник (водозащищенное исполнение), снять заземление, отвернуть винты, снять светильник и подрозетник.

		Светил	ьник	
		установить	снять	
113	делие	Разряд р	аботы	_
		3	2	
		Время на 1 ник, че		
Подпалубный	с одним вводом	0,40	0,17	1
светильник	с двумя вводами	0,50	0,22	2
	одноламповый	0,35	0,14	3
Плафон	двухламповый	0,45	0,14	4
	трехламповый	0,55	0,15	5
	однорожковый	0,37	0,16	6
Переборочный светильник (бра)	двухрожковый	0,45	0,16	7
	трехрожковый	0,52	0,18	8
		a	б	

СВЕТИЛЬНИКИ СУДОВЫЕ И ПРИБОРЫ ОТЛИЧ!!ТЕЛЬНЫХ ОГНЕИ УСТАНОВИТЬ II СНЯТЬ

Раздел III Карта 40 Лист 2

			
	Свегиз	тьник	
	установить	снять	į
Взделие	Разряд	работы	
	3	2	
	Время на вик, ч	I светиль- елч	Ne ⊓./п
Светильник для освещения водомерно- го стекла	0,60	0,32	9
Прикроватный свегильник	0,36	0,14	10
Прибор топового и букирного огней	0,46	0,20	11
Прибор отличительного бортового и гажабортного отней	0,46	0,35	12
Прибор аварийного и якорного огней	0,45	0,40	13
Клотиковый светильник	0,50	0,40	14
	á	б	

Примечание. На сверление и нарезку одного отверстия добавлять 0,04 чел.-ч.

УСТАНОВОЧНУЮ АРМАТУРУ УСТАНОВИТЬ И СНЯТЬ

Раздел III

Карта 41

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Установить арматуру: установить деревянный подрозечник, разобрать арматуру, отрезать и разделать кабель, оконцевать жилы, облудить, завести кабель, подключить жилы кабеля к выводам, уплотнить и завернуть сальники (водозащищенное исполнение), установить и закрепить арматуру, закрепить кабель скобой, выполнить заземление.
- 2. Снять арматуру: снять крышку, отсоединить концы кабеля от выводов, отвернуть сальники (водозащищенное исполнение), снять заземление, подрозетник и арматуру.

	\рматуру						
	устан	ювить	CH	łTi _{>}			
		Разряд ра	ல்லாங ப	_			
Арматура		Пепот	пенне				
	защищен- водоланин лашпеден водоз						
	Вромя на 1 шт. чел -ч						
_	0.01	6.05	0.11	0.11	,		
Выключатель	0,21	0,27	0,11	0,14	1		
Выключатель пакетный	0,27	0.45	0,11	0,19	.2		
Выключатель дверной		0.58		0,23	3		
Қоробка соедини тель - ная	0,32	0,38	0,11	0,26	4		
Штепссяь	0.27	0,34	0,11	0,14	5		
	а	б	В	Г			

Примечание. На сверление и нарезку одного отверстия добавлять 0.04 чел.-ч.

РАЗДЕЛ ІУ

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

лисковые тормоза	РАЗОБРАТЬ
И СОБРАТЬ	

Раздел IV

Карта 42

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Разобрать дисковые тормоза: разобрать приспособление для ручного растормаживания, снять крышку пружины, отвернуть регулировочную гайку, вывернуть шпильку, вывернуть крепежные болты, снять магниты, регулировочные шайбы и диски, отвернуть торцовую гайку, оттянуть втулку или шестерни тормоза.
- 2. Собрать дисковые тормоза: навернуть фланец тормоза и ввернуть крепежные болты, насадить втулку или шестерню тормоза, насадить диски, вложить катушки в корпус магнита, закрыть шайбами, надеть регулировочные шайбы, установить магнит на заточку во фланце, вложить пружину и завернуть регулировочную гайку, собрать и установить приспособление для ручного растормаживания, закрепить крышку, завернуть кондуктную трубу, присоединить вводные концы и закрепить выводную коробку, зашпаклевать и окрасить все разъемы, подключить к сети, отрегулировать и испытать.

Условия работы: работу выполнять в цехе.

Наименованис работы		Мощность машины, кВт, до						
	ц работы	3	10	20	30	50	75	
	Разряд		Bpe	мя на 1	тормоз,	. че. т - ч		Me 11/π
Разобрать дисковый	3	0,63	1,08				_	1
тормоз	3—2	_	_	1,62	1,71	2,25	2,43	2
Собрать дисковый	4	0,99	1,53			_	_	3
тормоз	4-2	_		2,07	2,43	2.79	3,24	4
		а	б	В	Γ	д	e	

Примечание. При выполнении работы на судне нормы времени применять с $K{=}1.10$.

КРЫЛАТКУ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, ПОСТАВИТЬ

Раздел IV

Карта 43

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Снять с вала: расстопорить и отвернуть болты, снять крылатку с вала якоря или ротора.
- 2. Отремонтировать: выправить погнутые лопасти крылатки, спилить задиры и заусенцы, очистить и окрасить крылатку суриком.
- 3. Поставить на вал: зачистить и замерить шейку вала и ступицы крылатки, насадить на вал якоря или ротора, завернуть и застопорить болты.

Условия работы: работу выполняют в цехе.

	3		Мощность машины, кВт, до							
Наименование работы	(работы	3	10	25	50	75	125	160	200	
Dacotri Argenti	Разрид		Время на 1 крылатку, челч							n/n ∰
Снять с вала	2	0,13	0,14			_			_	1
Снять с вала	3—2		_	0,24	0,26	0,29	0,36	0,45	0,54	2.
Отремонтировать	3	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,80	1,98	3
Поставить на вал	3 4-2	0,12	0,14	0,23	0,25	0,27	0,34	0,43	0,50	4 5
		a	б	В	r	Д	e	ж	3	<u> </u>

II р и м е ч а н и я: 1. Нормами предусмотрен ремонт двухдисковой крылатки. При ремонте однодисковой крылатки нормы времени по позиции 3 применять с K=0,7.

2. При снятии и насадке крылатки на вал со шпонками нормы време-

ни применять с K=1,2.

3. При выполнении работ на судне нормы времени применять с K=1,1.

ВЫВОДНУЮ КОРОБКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Раздел IV

Карта 44

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Отремонтировать выводную коробку: отвернуть винты, снять кожух, отключить концы обмоток и замаркировать, отдать крепления и снять выводную колодку, отвернуть гайки и снять контактные зажимы, изготовить по образцу новую прямую выводную колодку, установить контактные зажимы, залить гудроном, установить колодку, подключить по маркировке концы обмоток, изготовить прокладку и установить кожух.
- 2. Изготовить защитный кожух к выводной коробке: разметить и вырезать из листового металла кожух, опилить, согнуть по разметке, участвовать при электросварке, опилить места сварки, разметить и просверлить отверстия для крепления кожуха.

	_		Размер к	оробки, мм		
На имен ование работы	Разряд работы	80×80	100×100	120×120	150×150	n/n
	Разряд	Время на 1 шт., челч				
Опрем онтировать выводн ую коробку	3 ·	0,68	0,76	0,81	0,85	1
Изготовить защитный кожух	3	0,51	0,55	0,60	0,68	2
		a	б	В	r	{

КОЛЛЕКТОР МАШИНЫ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел IV Карта 45 Лист 1

СОДЕРЖАНИЕ. РАБОТЫ

- 1. Снять коллектор с вала: зафиксировать положение коллектора на валу (маркировать детали), снять крепления, установить приспособление и спрессовать коллектор с вала.
- 2. Заменить миканитовую изоляцию: вынуть пластину с поврежденной миканитовой изоляцией, изготовить и временно установить клин, снять поврежденную миканитовую изоляцию, изготовить по образцу новую, установить пластину с изоляцией на место.
- 3. Отремонтировать изоляцию конуса: зачистить место повреждения и восстановить изоляцию конуса.
- 4. Заменить петушки: отсоединить старый петушок от пластины коллектора. Подогнать, приклепать и припаять новый петушок к пластине, пролудить.
- 5. Изготовить петушки: разметить листовую медь, нарезать заготовки, опилить по контуру, сверлить отверстия.
- 6. Продорожить коллектор: установить якорь на козлы, продорожить коллектор вручную, продуть его сжатым воздухом и проверить на отсутствие замыкания между пластинами.
- 7. Шлифовать коллектор: подобрать колодки и шлифовать коллектор при номинальной частоте вращения (якорь вращается от приводного механизма), продуть коллектор сжатым воздухом, протереть ветошью, смоченной в бензине или спирте.
- 8. Установить коллектор: замерить и зачистить шейку вала и втулку, определить положение коллектора на валу по маркировке, установить приспособление, напрессовать коллектор на вал и закрепить его.

Условия работы: работу выполнять в цехе, продороживание коллектора производить после проточки, углубление миканитовой изоляции 1—1,5 мм.

Раздел IV													
КОЛЛЕКТОР МАШИНЫ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ Карта 45													
									Лист 2				
рения				Мощность манины, кВ						31, до			
Наименован работы	ше	Единица измерения	д работы	3	10	25	50	75	125	160	200		
		Едини	Разряд				Вре	мя, чо	Wપ			N ₀ ⊓/⊓	
	100		3	0,72	0,90	_	_	_		-		1	
		j	4-2		ľ	ſ	1,26	1,35	1,44	1,62	1,80	2	
Снять с ва- ла коллектор	250	1 кол- лектор	[1,08	ļ	ļ			-		_	3	
длиной, мм		nex rop	42	1		1	1,53	1,62	1,80	1,98	2,16	4	
	450		4 4—2	1,26 —		1	1,80	1,89	2,16	2,34	2,52	5 6	
Заменить мика-		10 пла- стин	4	1,44	1,62	1,89	2,16	2,34	2,52	2,70	3,15	7	
Отремонтиро- вать изоляцию ко- нуса		1 конус	5	0,63	0,81	0,99	1,17	1,44	1,80	2,07	2,34	8	
Заменить п ки	етуш-	1 пету- шок	4	0,18	0,18	0,22	0,27	0,32	0,36	0,45	0,58	9	
Изготовить тушки	пе-	1 пету- шок	3	0,18	0,22	0,27	0,32	0,36	0,45		—	10	
Продоро- жить коллек- тор длиной, мм	100 250 450	10 пла- спин	4	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,27 0,36 0,45	0,27 0,36 0,45	11 12 13	
Шлифовать лектор	кол-	1 кол- лектор	4	0,32	0.45	0,99	1,08	1,26	1,62	1,80	0,198	14	
				a	б	В	L	д	e	ж	3		

КОЛЛЕКТОР МАШИНЫ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел IV
Карта 45
Лист 3

Наименование работы		рения	ы	Мощность машины, кВт, до								
		Единица измерения	т работы	3	10	25	50	75	125	160	200	
		Елнин	हैं हैं दे Время, чел -ч							***************************************	·	Ne n/n
длиной, мм	100	1 кол- лектор	4 53	0,90 —	1,08		1,44	 1,62	 1,80	 1,98	2,16	15 16
ъ коллектор	250	1 кол- лектор	4 53	1,26 —	1.44	_ 1,62	 1,71	_ 1.89	 2,25	2,70	- 3,15	17 18
Предорожить	450	1 кол- лектор	4 53	1,44	1,62		1,98	 2,2 5	_ 2,70	_ 3,15	3,60	19 20
				а	б	В	L	Д	e	ж	3	

Примечания: 1. При продороживании коллектора до проточки нормы времени по позициям 11, 13 применять с K=0,5.

2. Присоединение и отсоединение обмотки якоря к коллектору пормировать по карте 53.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ НА СУДНЕ

Разде	лIV
Карта	ı 4 6
Лист	1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Снять кожух (ограждение): отвернуть гайки, выбить болты, разобрать и снять кожух (ограждение) маховика или передачи клиновых ремней.

2. Разобрать фланцевое соединение валов: замаркировать детали, расшплинтовать и отвернуть гайки или контргайки, выпрессовать болты (пальцы) из фланцевого соединения валов машины и ведомого (приводного) механизма, временно навернуть гайки на болты (пальцы).

3. Разобрать передачу с клиновыми ремнями: отвернуть гайки, выбить болты, разобрать и снять натяжное устройство ремней и временно собрать, ослабить натяжение машины и

снять ремни со шкивов.

4. Отключить машину: снять крышку выводной коробки, отсоединить и замаркировать кабели, снять скобу и заземляющую перемычку, отвернуть нажимные гайки и разобрать сальниковые уплотнения (для машин водозащищенного исполнения), вывести кабель, временно поставить крышку коробки и нажимные гайки сальников.

5. Снять с фундамента: отвернуть контргайки и гайки и выбить крепежные болты, снять с места машину. маркировать

прокладки.

6. Снять с вала полумуфту или шкив: расстопорить и отвернуть гайку крепления с вала, установить съемник и снять с вала полумуфту фланцевого соединения валов или шкив ременной передачи, вывернуть винты и вынуть шпонки из пазов вала.

7. Насадить на вал полумуфту или шкив: пригнать шпонки по пазам вала или полумуфты (шкива), закрепить винтами в пазах вала, насадить на вал полумуфту фланцевого соединения валов или шкив ременной передачи, проверить натяг на конусе, навернуть гайку, закрепить и застопорить на валу.

8. Установить на фундамент: зачистить места установки машины на фундаменте, установить машину и отцентровать на валу ведомого (приводного) механизма, пригнать прокладки, вогнать болты крепления к фундаменту, навернуть гайки и закрепить. При установке машины на новый фундамент дополнительно выполняются следующие работы: выравнивание мест установки на фундаменте, предварительная центровка по валу, снятие замеров, изготовление и обработка прокладок, разметка, сверление и развертывание отверстий для крепления машины к фундаменту.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ НА СУДНЕ

Раздел IV	
Карта 46	
Лист 2	

9. Отцентровать (проверить центровку без снятия с фундамента): проверить положение машины по валу ведомого (приводного) механизма, установить отклонения, ослабить болты крепления, изготовить и пригнать прокладки, отцентровать и закрепить.

10. Собрать фланцевое соединение валов: установить по маркам фланцы соединения валов машины и ведомого (приводного) механизма, зачистить отверстия, подобрать по маркам болты (пальцы) и запрессовать в отверстия, навернуть

гайки, закрепить и зашплинтовать.

11. Собрать передачу клиновыми ремнями: ослабить натяжение машины, завести ремни, установить и собрать натяжное устройство ремней, отрегулировать натяжение ремней

и закрепить машину.

12. Подключить машину: снять крышку выводной коробки. подвести кабель к машине и закрепить скобой, разобрать сальники (для машин водозащищенного исполнения), завести и подключить кабель, установить заземляющую перемычку, закрыть крышку выводной коробки, собрать сальниковые уплотнения, проверить сопротивление изоляции кабеля.

13. Установить кожух (ограждение): очистить, поставить. собрать и закрепить кожух (ограждение маховика или пере-

дачи клиновых ремней).

Условия работы: работу выполнять на судне; во фланцевом соединении валов до восьми болтов (пальцев); кожух маховика (привода) цельный. Полумуфту и шкив устанавливать на конус вала.

Наимено в ание работы		работы	Мощность машины, кВт, до								
		д раб	3	10	25	50	75	125	n/u		
paoc		Разряд		Время	на 1 м	ашину,	челч	-ч			
Снять ко- жух (ограж- дение)	маховика	3	0,18	0,25				_	1		
		3-2			0,43	0,63	0,90	1,17	2		
	привода	3	0,29	0,36		_			3		
		32			0,58	0,81	1,30	1,71	4		
			a	б	В	г	д	e			

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ НА СУДНЕ

Раздел IV Карга 46 Лист 3

Наименованне работы		Мощность машины, кВт, до							
		Разряд работы	3	10	25	50	7.5	125	
		Разряд		Время	іна Ім	ашину,	челч		N. 11,11
Разобрать фланцевое соединение валов		3	0,36	0,45	<u></u>				5
		3—2	_	_	0,72	0,81	0,99	1,17	6
Разобрать передачу с		3	0,68	0.90					7
жлиновыми р		3-2			1,44	2,25	3,24	4,05	8
Отключить машину, ис- полнение	водозащн- щенное	3	0,18	0,22	0,22	0.32	0.32	0,40	9
	брызгоза- щищенное	3	0,14	0,17	0,17	0,23	0,23	0,31	10
Снять машину с фун- дамента		3	0,45	-		~	,	-	11
		3—2	_	0,63	0,81	1,26	1,62	2,25	12
Снять с вала полумуф-		3	0,45				_		13
ту или шкив		3—2		0,54	0,68	0,81	0,99	1,08	14
Насалить	на вал полу-	3	0,54			_	_		15
муфту или ц		4—2		0,63	0,76	0,90	0,99	1,08	16
Установит	ь машину на	3	0,90					_	17
старый фунд		4-2		1,17	1,62	2,52	3,24	4,50	18
Установит	ь машину на	4	1,35	_				_	19
новый фунда		5—2		1.89	2,43	3,78	4,86	6,78	20
	•		а	б	В	r	д	e	

		Раздел IV								
ИШАМ. И	НЫ ЭЛЕҚТІ УСТАНОВИТ				ь	Карта 4 6				
			Лист 4							
				юсть ма	шины, к	:В1, до				
	нование боты	Разряд работы	3	10	25	50	7ō	125		
		Разряд		Врем	я на 1 м	ашину,	челч		Ne n/n	
	зать без сня-	3	0,99	_	_				21	
тия с фунда	мента	4-2	_	1,35	2,16	2,97	3,33	4,95	22	
Собрать ф	ланцевое сое-	3	0,45	0,54					23	
динение вал		4-2		_	0,99	1,08	1,26	1,62	24	
Собрать	Собрать передачу с		0,90	1,26	_				25	
кличовыми т		4-2			1,98	3,15	4,32	5,40	26	
Подклю- чить маши-	водоза- щищ е нное	4	0,32	0,36	0,36	0,45	0,45	0,54	27	
ну, исполне- ние	брызгоза- щищенное	4	0,23	0,27	0,27	0,36	0,36	0,40	28	
	MONORAN	3	0,22	0,29	_	-		-	29	
Поставить	маховика	3—2			0,52	0,81	1,04	1,44	30	
кожух (ог- раждение)		3	0,36	0,45		_	_	_	31	
	привода	32	_		0,72	1,08	1,66	2,16	32	
			a	б	В	r	Д	е		
			1	i		•				

Примечания: 1. При сиятии и установке кожуха (ограждения), состоящего из отдельных частей, нормы времени применять с K=1,2.

2. При разборке и сборке фланцевого соединения валов с маховиком пормы времени применять с K=1.5.

3. При снятии и насадке полумуфты (шкива) на шилиндрическую поверхность вала нормы времени применять с K=1,2.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ 11 ИСПЫТАТЬ

Раздел IV Карта 47 Лист 1

- 1. Разобрать машину: вывернуть винты и снять торцевые крышки, крепящие капсулу подшипников, вывернуть болты, крепящие подшипниковые щиты к статору, подорвать и снять подшипниковые щиты, вынуть короткозамкнутый ротор из статора и уложить его на верстак или козлы.
- 2. Промыть, очистить машину: очистить от грязи и пыли статор с обмоткой, подшинниковые щиты, короткозамкнутый ротор, промыть в бензине все съемные детали, протереть все детали и узлы насухо ветошью и уложить на стеллаж.
- 3. Определить объем ремонта: осмотреть ротор и статор с обмоткой для обнаружения механических повреждений, проверить целостность обмоток и сопротивление изоляции, выявить дефекты деталей.
- 4. Собрать машину: очистить узлы и детали машины от остатков лака, продуть воздухом, вложить короткозамкнутый ротор в статор, установить и закрепить подшипниковые щиты, выверить зазор в подшипниках, поставить торцевые щиты, крепящие капсулы подшипников, проверить равномерность воздушного зазора между статором и ротором, измерить сопротивление изоляции.
- 5. Испытать машину: испытать на режиме холостого хода и под нагрузкой, измерить ток холостого хода, проверить равномерность распределения токов по фазам и соответствие их нормам, отсутствие затирания между ротором и статором, работу нодшипников и отрегулировать их осевой разбег, загрузить машину до номинального режима, измерить температуру активного железа и подпипников, проверить сопротивление обмоток.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ И ИСПЫТАТЬ

Раздел IV	
Карта 47	
Лист 2	

Условия работы: работу выполнять на судне и в цехе.

			1																						
		жиз,				Мош	атэог	машн	ны, к	Вт. де	o														
Нанмен рабо		🔓		враше	враше	в вращ	а враш	з враш	а врашс	а враш	а врашо	а врашс	і враше	а враще	Разряд работы	1	3	ō	10	15	25	50	75	125	
		Частог об/мии	Разряд		·	Вреч	ія на	l mai	пину,	чел	પ		No 11/11												
	10e	750	3	0,40	0,54	0,68	0,90	1		_		_	1												
ние	ищен	1000	4-2	-				1,22	1,35	1,80	2,25		$\frac{ 2 }{ }$												
полне	водозащищенное	1500	3	0,36	0,45	0,58	0,76	_			-		3												
ину, ис		×	Œ.	3000	4-2	_		-		1,04	1,17	1,53	1,89	2,52	4										
Разобрать машину, исполцение	10e	750	3	0,36	0,50	0,63	0,81	1,08					5												
зобрат	цищен	1000	42	-				_	1,26	1.62	2,07		6												
Pe	брызгозащищенное	1500—	3	0,27	0,40	0,54	0 ,72	0,90		_	-	_	7												
	брь	3 000	4—2	-	_			-	1,08	1,44	1,71	2,25	8												
		750— 1000	2	0,32	0,40	0,45	0,58	0,72	0,99	1,44	2,16		9												
Промыт очистить		1500	2	0,27	0.36	0,40	0,54	0,63	0,90	1,26	1,89	2,79	10												
	3000																								
Опреде монта	Определить объем ре- 5 нта			0,27	0,27	0,32	0,36	0,40	0,45	0,54	0,63	0,72	11												
				2	б	В	Г	д	e	ж	3	и													

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ И ИСПЫТАТЬ

_	Раздел IV
	Карта 47
	Лист 3

		1	i												
	\ <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>	_			Мощі	ность	машн	ны, к	Вт. до	•					
ование	я вранк	а вранце	а вранце	а вранце	работь	1	 3	5	10	15	23	50	75	125	
	Частота об/мин Разряд				Bpe	ия на	1 мат	цину,	чел	ч		u/u ag			
рдозащищенное	750—	4	0,63	0,76	0,99	1,26	1,71		_	_	_	12			
	ищенно	1000	5—2	-	_	_	_	-	1,89	2,52	3,15	_	13		
	дозащ	дозащ	одозащ	1500-	4	0,54	0,63	0,81	1,17	1,44	-	-	_	_	14
Ĭ.	3000	5—2	-	-	-	-	-	1,62	2,07	2,70	3,51	15			
ioe	750	4	0,58	0,72	0,90	1,12	1,53			-	_	16			
цищенв	1000	5—2		-	_		-	1,76	2,25	2,88		17			
astosa:	1500-	4	0,45	0,58	0,76	0,99	1,26					18			
6pi	3000	5—2			-	_		1,53	1,98	2,43	3,15	19			
ать	750—	5	0,54	0,72	0,99	1,08	1,17	1,35	2,07	2,70	3.15	20			
	3000							·			·				
			a	б	В	Г	д	e	ж	3	и				
	ет брызгозащищенное водозащищенное	образицищенное головании ворозацищенное головании голов	оон образования в растром образования обр	онналичесой и предоставления и предоста	он о	он о	ТОВ	РОННО В В В В В В В В В В В В В В В В В В	он о	он о	ОННИНИТЕЛЬНИЕ 750— 1000 4 0,63 0,76 0,99 1,26 1,71 — — — 1,89 2,52 3,15 1500— 3000 4 0,54 0,63 0,81 1,17 1,44 — — — 1,62 2,07 2,70 ОННИТЕЛЬНЫЕ 750— 4 0,58 0,72 0,90 1,12 1,53 — — 1,76 2,25 2,88 1500— 3000 4 0,45 0,58 0,76 0,99 1,26 — — — 1,53 1,98 2,43 1500— 3000 5 0,54 0,72 0,99 1,08 1,17 1,35 2,07 2,70	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В			

машины электрические	ПЕРЕМЕННОГО
тока отремонтировать	(укруппенные
нормы)	

Раздел IV	
Карта 48	
Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Отремонтировать машину: снять торцовые крышки и подшипниковые щиты, вынуть ротор из статора, промыть и очистить детали и уложить на верстак, определить объем ремонта, составить схему обмотки статора, отжечь обмотку, вынуть обмотку из пазов и зачистить пазы, намотать секции, уложить в пазы и изолировать, собрать схему, изолировать соединения, установить статор в сушильную печь, после просушки пропитать обмотку лаком, просушить, очистить статор от излишков лака, вложить ротор в статор, закрепить подшипниковые щиты, поставить торцовые щиты, проверить равномерность воздушного зазора между статором и ротором, измерить сопротивление изоляции, испытать машину на режиме холостого хода и под нагрузкой.

						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					цисло	пазов					
ашины	вращения,	ты	18	24	36	48	60	72			
Мощность машины, кВт, до		Разряд работы		Bper	мя на 1 м	ашину, ч	елч		п/п		
Мощ кВт,	Частота об/мин	Paup		Водозящищенное исполнение							
1		4	9.67	11,23	15, 13		_	-	1		
3		4	11,86	13,42	17,32	_	_		2		
5		4	12,71	14,66	18,17	22,46	_		3		
8		4	13,73	16,07	19,97	23,87		_	4		
10	1000	5—3	14,58	16,93	20,83	25,51	_		5		
15	750—1000	53	16,22	18,95	23,24	27,92		_	6		
25	Į.	53	17,32	21,64	25,51	31,75	34,48	40,72	7		
30		5—3	20,05	22,78	28,63	36,82	39,16	47,35	8		
50		53	24,41	27,14	34,55	44,69	47,81	56,39	9		
75		5—3	29,33	32,84	42,20	52.34	55,85	66,14	10		
			a	б	В	r	д	е			

МАШИН	ы эле	СТРИЧЕ	ГРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО Раздел IV								
1	OTPEMO	ОЧИТНС	ОВАТЬ	(укруш			Кар	ra 48			
		норі	нормы) Лист 2								
напъ.	em#8.	73			Число	назов					
Мощиость машины, кВт. до	а вращения	Разряд рабогы	18	21	36	18	60	72			
Мощво кВт. де	Частога 1 об/мин	Разряд		Bper	ая на 1 м	аниниу, ч	елч	-	Ne n,n		
1		4	9,52	11,08	14,98	_	_	_	11		
3		4	11,62	13,18	17,08				12		
5		4	12,48	14,43	17,94	22,23	_		13		
8		4	13,57	15,91	19,81	23,71		_	14		
10	-150(4	14,35	16,69	20,59	25,27	_	_	15		
15	1000—1500	5— 3	15,76	18,49	22,78	27,46	-		16		
25	=	5—3	16,85	21,14	25,04	31,28	34,01	40,25	17		
30		53	19,58	22,31	28.16	36,35	38,69	46,88	18		
50		53	23,63	26,36	33,77	43,91	47,03	55,61	19		
75		5—3	28,39	31,90	41,26	51,40	54,91	65,05	20		
125		5—3	35,10	39,78	49,92	60,84	63,96	74,88	21		
		:		Брызі	гозащиш	енное и	сполнен	ие			
1		4	9,59	11,15	15,05	_			22		
3		4	11,78	13,34	17,24	_			23		
5	000	4	12,64	14,59	18,10	22,39	_		24		
8	750—1000	4	13,57	15,91	19,81	23,71	_	_	25		
10	7.5	4	14,35	16,69	20,59	25,27			26		
15		53	15,99	18,72	23,01	27,69	_		27		
25		5—3	17,16	21,45	25,35	31,59	34,32	40,56	28		
30		5-3	19,89	22,62	28,47	36,66	39,00	47,19	29		
			a	б	В	г	ג	e			

машины электрические переменного Раздел IV											
	OTPEMO		ОВАТЬ	(укруп			Карт	ra 48			
			Juct 3								
HRHEN.	PHH 9,	_		Число пазов							
Мощиость манины, кВт, до	а врашения,	Разрил работы	18	21	36	48	60	72			
Мощно КВт, д	Частота в об/мин	Разрил		Врем	яна Іма	шину, че	л -ч		Ne n/n		
50	750—1000	53	24,02	26,75	34,16	44,30	47,20	56,00	30		
75	750-	j3	28,94	32,45	41,81	51,95	55,46	65,60	31		
			0.00	10.00			1		32		
1		4	9,36	10,92	14,98	-					
3		4	11,54	13,10	17,0	_	_	_	33		
õ		4	12,32	14,27	17,78	22,07		_	34		
8	_	4	13,34	15,68	19,58	23,48	-		35		
10	1500	4	14,12	16,46	20,36	25,04	-	_	36		
15	1000—1500	5—3	15,52	18,25	22,54	27,22			37		
25	100	5—3	16,69	20,98	24,88	31,12	33,85	40,09	38		
30		53	19,42	22,15	28,0	36,19	38 ,5 3	46,72	39		
50		5—3	23,48	26,21	33,62	43,76	46,88	55,46	40		
75		53	28,0	31,51	40,87	51,01	54,52	64,66	41		
125		53	34,55	39,23	49,37	60,29	63,41	74,33	42		
	<u>*</u>		а	б	В	Γ	Д	e			

Примечания. 1. При выполнении сбмотки машины реставрированным проводом нормы времени применять с K=1.08.

- 2. Снятие, ремонт и установку крылагки нормировать по карте 43.
- 3. При намотке и укладке секций из двух проводов норум времени применять с K=1,03, а из трех проводов с K=1.8.
- 4. Нормами предусмотрен ремонт машины с полузакрытым пазом розора или статора. При ремонте машины с открытым пазом нормы времени рименять с K=0.9.

машины	ЭЛЕКТРІ	1 ЧЕСКИЕ	ПО	СТОЯННОГО
TOKA PAS	ВОБРАТЬ,	СОБРАТЬ	11	испытать

Раздел IV
Карта 49
Лист 1

- 1. Разобрать машину: открыть смотровые крышки коллектора, поднять щетки, положить их на обоймы щеткодержателя и прижать пружинами, вывернуть винты и снять торцовые крышки, крепящие капсулы подшипников, вывернуть болты, крепящие подшипниковые щиты к станине, подорвать и снять подшипниковые щиты, отключить провода внутренних соединений, снять траверсу со щеткодержателями и разобрать, вынуть якорь и уложить его на верстак или козлы.
- 2. Промыть и очистить машину: очистить от грязи и пыли якорь, станину с полюсными катушками, подшипниковые щиты, траверсу со щеточным аппаратом, промыть в бензине все съемные детали, протереть все детали и узлы насухо ветошью и уложить на стеллаж.
- 3. Определить объем ремонта: осмотреть якорь и катушки магнитной системы для обнаружения механических повреждений, проверить целостность обмоток и сопротивление изоляции, выявить дефекты деталей.
- 4. Собрать машину: очистить башмаки магнитов и железо якоря от лака, обдуть воздухом, вложить якорь в станину, установить траверсу, собрать и проверить внутреннюю схему, установить и закрепить подшипниковые щиты, выверить зазор в подшипниках, поставить торцовые щиты, крепящие капсулы подшипников, установить щетки и обоймы, подключить и пришлифовать по коллектору, отрегулировать нажатие щеток и очистить коллектор, проверить равномерность воздушного зазора между якорем и полюсами, измерить сопротивление изоляции.
- 5. Испытать машину: испытать в генераторном или двигательном режиме, на режиме холостого хода и под нагрузкой, определить нейтраль, установить на ней щеточные траверсы, проконтролировать безыскровую коммутацию, проверить отсутствие затирания якоря с полюсами, работу подшипников и отрегулировать осевой разбег, загрузить машину до номинального режима, измерить температуру коллектора, щеток, активного железа якоря, подшипников и корпуса, проверить сопротивление якоря и полюса.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ И ИСПЫТАТЬ

Раздел IV
Карта 49
Лист 2

Условия работы: работу выполнять на судне и в цехе; машины брызгозащищенного исполнения.

шины орызгозащищенного исполнения.												
		_	Мошность машины, кВт, до									
Наименование работы	кг, до	Разряд работы	1	3	10	25	50	75	125	160	200	_
	Маеса, кг,	Разряд			В	ремя 1	на 1 ма	ашину,	челч			No 11/11
	40	3	0,53	0,62				_	-	-	-	1
	100	3	0,66	0,79	0,97			_	-	_	-	2
İ	200	4-2	0,88	1,06	1,32	1,54	1,94		_		-	3
Разобрать машину	500	4-2			2,64	3,08	3,70	4.49	-			4
	1000	4-3-2	_			4,40	5,28	6.16		-		5
	1500	4-3-2		_	_	5,46	6,34	7,48	i .	10,56	l	6
	2000	4—3— —2—2	_	-	-	_		8,80	10,56	12,76	15,40	7
	40	1	0,57	0,70	-	_		_		_	_	8
	100	1	0,75	0,88	1,14	_		-	-			9
	200	1	1,23	1,50	1,76	2,02	2,29	_		_	-	10
Промыть и очистить ма-	500	1	-		2,02	2,29	2,64	2,99		-		11
шину	1000	1		_		2,46	2,90	3,34				12
	1500	1			_	2,82	3,34	3,87	1			13
	2000	1			-	_	-	4,40	5,28	7,92	10,56	14
Опреде- лить объем работы		5	0,35	0,44	0,62	0,70	0,88	1,06	1,14	1,23	1,32	15
			a	б	В	г	д	e	ж	3	и	

машины	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	Е ПО	ОТОЯННОГО
TOKA PAS	ЗОБРАТЬ, СОБРАТ	ЬШ	испытать

Раздел IV	
Карта 49	_
Лист 1	_

- 1. Разобрать машину: открыть смотровые крышки коллектора, поднять щетки, положить их на обоймы щеткодержателя и прижать пружинами, вывернуть винты и снять торцовые крышки, крепящие капсулы подшипников, вывернуть болты, крепящие подшипниковые щиты к станине, подорвать и снять подшипниковые щиты, отключить провода внутренних соединений, снять траверсу со щеткодержателями и разобрать, вынуть якорь и уложить его на верстак или козлы.
- 2. Промыть и очистить машину: очистить от грязи и пыли якорь, станину с полюсными катушками, подшипниковые щиты, траверсу со щеточным аппаратом, промыть в бензине все съемные детали, протереть все детали и узлы насухо ветошью и уложить на стеллаж.
- 3. Определить объем ремонта: осмотреть якорь и катушки магнитной системы для обнаружения механических повреждений, проверить целостность обмоток и сопротивление изоляции, выявить дефекты деталей.
- 4. Собрать машину: очистить башмаки магнитов и железо якоря от лака, обдуть воздухом, вложить якорь в станину, установить траверсу, собрать и проверить внутреннюю схему, установить и закрепить подшипниковые щиты, выверить зазор в подшипниках, поставить торцовые щиты, крепящие капсулы подшипников, установить щетки и обоймы, подключить пришлифовать по коллектору, отрегулировать нажатие щеток и очистить коллектор, проверить равномерность воздушного зазора между якорем и полюсами, измерить сопротивление изоляции.
- 5. Испытать машину: испытать в генераторном или двигательном режиме, на режиме холостого хода и под нагрузкой, определить нейтраль, установить на ней щеточные траверсы, проконтролировать безыскровую коммутацию, проверить отсутствие затирания якоря с полюсами, работу подшипников и отрегулировать осевой разбег, загрузить машину до номинального режима, измерить температуру коллектора, щеток, активного железа якоря, подшипников и корпуса, проверить сопротивление якоря и полюса.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ И ИСПЫТАТЬ

Раздел IV
Карта 49
Лист 2

 $Условия \ работы:$ работу выполнять на судне и в цехе; машины брызгозащищенного исполнения.

шины орызгозащищенного исполнения.												
		7		Мошность машины, кВт, до								
Наименование работы	, кг, до	Разряд работы	1	3	10	25	50	75	125	160	200	
	Масса, кг,	Разряд		Время на 1 машину, челч								№ n/n
	40	3	0,53	0,62				_	_	_		1
	100	3	0,66	0,79	0,97							2
	200	4-2	0,88	1,06	1,32	1,54	1,94		_	_	-	3
Разобрать машину	500	4-2			2,64	3,08	3,70	4.49			-	4
	1000	4-3-2				4,40	5,28	6.16	7,22	_	-	5
	1500	4-3-2	-		_	5,46	6,34	7,48	8,80	10,56	-	6
	20бо	4—3— —2—2	_	_	_	_	_	8,80	10,56	12,76	15,40	7
	40	1	0.57	0,70				-	-	_	_	8
	100	1	0,75	0,88	1,14	_		-			_	9
Промыть и	200	1	1,23	1,50	1,76	2,02	2,29	-		-	_	10
очистить ма- шину	500	1	_	-	2,02	2 ,2 9	2,64	2,99	_	-	_	11
minin y	1000	1		-		2,46	2,90	3,34	3,78	-		12
	1500	1				2,82	3,34	3,87	4,40	6,16	-	13
	2000	1	-	_	_	-	-	4,40	5,28	7,92	10,56	14
Опреде- лить объем работы		5	0,35	0,44	0,62	0,70	0,88	1,06	1,14	1,23	1,32	15
			а	б	В	r	д	e	ж	3	И	
		·····		<u>-</u>								

МАШИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ И ПСПЫТАТЬ

Раздел IV	
Карта 49	
Лист З	

												I
					Мо	пинос	ть ман	шны,	кВ1, д	ιο		
Наимен ование работы	, KF	Разрид работы	i	3	10	25	50	75	123	160	200	
	Масса, кг	Paspaz			В	ремя в	ta I Ma	ուսուչ,	челч			Nèn/⊓
	40	4	0.75	0,88								16
	100		1	1]	1,41			_		_	_	17
] 	200	i	l		1,94		2,82		_			18
Собрать	500	4-2					5,28					19
машину	1500	4-3-2	_	_	J, 70		ł			17,60		20
	1000	5-3-2	_		_	l			11,88	i		21
	2000	5—3— —2—2	-			_	1		l	25,52	30,80	1
Испытать машину		5	0,53	0,88	1,06	1,32	2,02	2,64	3,52	3,78	4,22	23
	I	·	a	б	В	Г	д	е	ж	3	И	

Примечание. При разборке и сборке машин водозащищенного исполнения нормы времени применять с K=1,1.

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТ-НЫЕ (6—36В) ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Раздел IV

Карта 50

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Разобрать, отремонтировать и собрать машину: разобрать машину, промыть и очистить все детали, испытать сопротивление изоляции обмоток, сменить шарикоподшипники и набить их смазкой, отремонтировать щеточный аппарат, сменить щетки, отрегулировать пажатие пружин, собрать машину, проверить изоляцию обмоток, проверить машину в работе.

2. Сменить обмотку якоря: составить схему обмотки, выбить клинья, отпаять концы секций, очистить пазы после удаления обмотки, изготовить пазовую изоляцию и уложить в пазы, изготовить шаблон, намотать секции и уложить в пазы, заклинить пазы, пропитать изоляционным лаком и просушить, пропаять концы секций обмотки якоря к коллектору.

3. Сменить обмотку катушки: размотать катушку, снять изоляцию, намотать катушку вручную, наложить бандажи, облудить выводные концы, припаять и просушить катушку.

	эрсиня	PI.	Мошность машины, кВт, до					
Нанменование работы	Едипица измерсиня	Разряд работы	0,50	1.00	1.50	2.00	2,50	
	Едини	Разряд		Вр	емя, че.	πч		λê π/π
Разобрать, отремон- тировать и собрать машину	і машина	4	2,11	2,46	2,82	3,34	3,52	1
Сменить обмотку якоря	1 якорь	4	8,80	9,24	9,68	10,56	11,44	2
То же, катушки	і катушка	4	0,56	0,62	0,64	0,73	0,79	3
			а	б	В	r	Д	

	Раздел IV
ОБМОТКУ СТАТОРА НЛИ РОТОРА СМЕНИТЬ	Карта 51
	Лист 1

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Обмотку статора или ротора сменить: отжечь обмотку, разобрать соединения, снять необходимые данные и составить схему обмотки, осадить клинья и выбить их из пазов, извлечь обмотку, очистить пазы после удаления обмотки, изготовить гильзы из прессшпана, вставить в пазы и оправить, изготовить прокладки для лобовых частей, подготовить шаблон, намотать секции, уложить секции в пазы, срезать выступающие части гильз, изготовить клинья, подогнать и заклинить пазы, изготовить выводы, собрать схему, присоединить выводы к обмотке сваркой или пайкой, проверить соединения, изолировать соединения, укрепить лентой лобовые части, перенести и установить статор в сушильную камеру, после просушки обмотку пропитать лаком и вновь установить в сущильную камеру, после сушки очистить от лака, испытать сопротивление изолянии.

Условия работы: намотку секций производить на намоточном станке с ручным приводом.

					 							
		Число назов										
Мощность мапины,	работы	18	24	36	48	60	72	₩ 11/11				
кВг	Разряд		Время на 1 статор или ротор, челч									
1	4	8,0	9,6	13,6			_	1				
3	4	9,6	11,2	15.2				2				
5	4	10,0	12,0	15,6	20,0		_	3				
8	4	10.4	12.8	16.8	20.8		_	4				
10	4	11,2	13.6	17,6	22,4			5				
15	5-3	12,0	14,8	19,2	24,0	-		6				
		а	б	В	Г	д	e					
				·			<u>'</u>	i				

Разлел IV ОБМОТКУ СТАТОРА ИЛИ РОТОРА СМЕНИТЬ Карта 51 Лист 2 Число пазов ларят работы Мониность 18 24 36 48 60 72 манины. κΒι 11/11 Время на 1 статор или ротор, чел.-ч بو 7 12.4 16.8 20.8 27.230.036.4 25 5--3 15.2 18.0 24.0 34.8 43.2 8 32.430 5-3 9 17.6 20.428.0 38.4 41.6 50.4 50 5-3 5---3 20.424,0 33,6 44.0 47,6 58.0 10 75 11 24.8 29.6 40.0 51.254,4 65.6 125 5--3 б a В Г Į e

 Π р и м е ч а н и я: 1. При снятии старой обмотки без сохранения провода нормы времени применять с K=0,95.

- 2. При снятии старой обмотки, покрытой бакелитовым лаком, нормы времени применять с K=1.1.
- 3. Нормами предусмотрена намотка и укладка секций из одного провода. При намотке и укладке секций из двух проводов нормы времени применять с K=1.05, из трех проводов с K=1.1, из четырех проводов с K=1.15.
- 4. При ремонте обмотки статора или ротора реставрированным проводом нормы времени применять с K=1,1.
- 5. Нормами времени предусмотрен ремонт обмотки ротора или статора с полузакрытым пазом. При ремонте ротора или статора с открытым пазом нормы времени применять с K=0.85, а с закрытым пазом с K=1.5.

ОБМОТКУ ЯКОРЯ СМЕНИТЬ

Раздел IV	_
Карта 52	
Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Сменить обмотку якоря: отжечь обмотку, снять необходимые данные и составить схему обмотки, снять бандажи, осадить клинья и выбить их из пазов, очистить пазы после удаления обмотки, снять размеры и изготовить пазовую изоляцию, уложить ее в пазы, снять размеры секций, намотать секции по шаблону, уложить секции в пазы, срезать выступающие части гильз, изолировать лобовые части, изготовить клинья, подогнать и заклинить пазы, перенести и установить якорь в сущильную камеру, пропитать обмотку якоря и просушить, проверить изоляцию обмотки на корпус, заготовить и уложить подбандажную изоляцию, наложить шнуровые бандажи и бандажи из стальной проволоки, пропаять стальные бандажи, покрыть лаком.

Условия работы: намотку секций производить на намоточном станке с ручным приводом.

	,	,	- -							
				Числе) nasor	3				
Мощность машины, кВт	Разрид работы	18	24	36	48	60	72	№ n/u		
	Разры		Время на 1 якорь, челч							
				[ļ	1]			
1	4	8,0	10.4	13,6	-	-		1		
3	4	9,6	12,2	15,4	_			2		
5	4	10,4	12,8	16,8	20,0	-		3		
8	4	11,2	13,6	17,2	21,2	_	_	4		
10	4	12,4	14,7	18,8	22,4	_		5		
15	5-3	13,6	16,0	20,8	25,2	30,0		6		
20	53	15,2	18,4	22,4	28,0	31,2	43,2	7		
30	5—3	17,2	20,8	26,4	33,2	39,6	50,0	8		
		а	б	В	r	д	e			

						Раз	дел IV	
ОБМО	тку я	КОРЯ	смени	ТЬ		Kaj	рта 52	
1						Ли	ст 2	
				число	э назог	3		
Мощность машины, кВт	Разряд работы	18	24	36	48	60	72	
	Разряд		В	ремя на I	якорь, че	₂ лч		11/11 av
50	5—3	20,0	24,0	30,8	39,6	48,0	57,2	9
75	5-3	21,6	28,0	36,4	46,8	55,2	65,2	10
100	53	28,0	33,2	42,8	54,1	62,4	72.8	11
125	5—3	32,8	39,2	50,4	61,6	70,4	80,0	12
150	53	39,2	47,2	57,6	68,8	78,4	88,0	13
200	53	47,2	54,4	70,4	76, 0	86,4	9,6	14
M4484		а	б	В	Г	Д	e	

Примечания: 1. Нормами предусмотрена намотка секций из одного провода, при намотке секций из двух проводов нормы времени применять с K=1,05, из трех проводов — с K=1,1.

2. Присоединение и отсоединение обмотки якоря к коллектору норми-

ровать по карте 53.

3. При снятии обмотки без сохранения провода нормы времени применять с K=0,95.

4. При выполнении обмотки якоря реставрированным проводом нормы

времени применять с K=1,1.

5. Нормами времени предусмотрен ремонг обмотки якоря с полузакрытым пазом. При ремонте обмотки якоря с открытым пазом нормы времени применять с $K\!=\!0.85$

ОБМОТКУ ЯКОРЯ ОТСОЕДИНИТЬ ОТ КОЛЛЕКТОРА И ПРИСОЕДИНИТЬ К КОЛЛЕКТОРУ

Раздел IV

Карта 53

- 1. Отсоединить обмотку якоря от коллектора: изготовить и установить клинья между петушками, распаять петушки, поднять концы обмотки, зачистить от излишка олова.
- 2. Присоединить обмотку якоря к коллектору: выправить нетушки коллектора, облудить нетушки и концы обмотки, разобрать концы согласно схеме и присоединить к нетушкам, расклинить, пропаять их и зачистить.

	Обмотку										
		отсо	единить		<u> </u>	присо	единить				
Монциость		Кc	эличеств	о концов	обмотки	на Одном	петушке				
чашины. кВт	2	2 4 6 8 2 4 6						8			
		Разряд работы 5									
		Время на 10 петушков, чел. ч									
5	0,47	0,51	0,57	0,62	0,77	0,86	0,94	1,07			
10	0,48	0,52	0,58	0,63	0,78	0,86	0,95	1,08			
20	0,49	0.53	0,58	0,65	0,79	0,87	0,96	1,09			
30	0,50	0,55	0,60	0,67	0,81	0.89	0,98	1,11			
50	0,52	0,58	0,63	0,69	0,85	0,93	1,02	1,15			
75	0,56	0,61	0,68	0,75	0,89	0,98	1,08	1,22			
100	0,59	0,66	0,72	0,79	0,94	1,04	1,15	1,30			
125	0,66	0,72	0,79	0,87	1,04	1,15	1,26	1,44			
160	0,83	0,90	0,99	1,10	1,28	1,40	1,54	1,75			
200	1,11	1,21	1,32	1,46	1,65	1,80	1,99	2,25]		
	' a	6	В	г	д	e	ж	3	!		

ПОДЛИИПНИКИ КАЧЕНИЯ (шариковые, роликовые) СМЕНИТЬ

Раздел IV

Карта 54

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Разобрать и снять подшипник: вывернуть винты, крепящие лабиринтовые крышки к капсулам, снять крышки, отвернуть гайку или торцовый диск, крепящий подшипник, снять подшипник с капсулой с вала.
- 2. Пасадить и собрать подшипник: очистить посадочные места под подшипник на валу и в капсуле, расконсервировать и проверить нормальный ход подшипника, нагреть и насадить подшипник на вал, промыть подшипник бензином и продуть воздухом, закрепить стопорную гайку или торцовый диск, заполнить смазкой капсулы и поставить лабиринтовые крышки.

Условия работы: работу выполнять в цехе, нагрев подшинника производить в масляной ванне.

		7	В	ну трен	ний ди	аметр п	одиния	ика, мм,	OL	
	Наименование работ ы		20	30	40	30	so	70	90	
	Разряд рабогы	Время на 1 подминик, чел .ч								
Разобрать полиминник 3 0,14 0,19 0,						0,27		_		1
Сиять	×	42	-		_		0,38	0,46	0,57	2
Насалить	»	3	0,23	0,30	0,38	0,42		-	_	3
Собрать	*	42		_			0,53	0.65	0,76	4
**************************************			а	6	В	r	Д	е	ж	<u> </u>
		•							<u> </u>	

полюсные	КАТУШКИ	СМЕНИТЬ	
			ļ

Раздел IV
Карта 55
Лист 1

- 1. Снять полюс с катушками: зарисовать схему соединения полюсных катушек, снять изоляцию и распаять соединения между катушками, замаркировать полюсы, отвернуть болты и снять полюсы с катушками, снять катушки и изоляционные прокладки с сердечника.
- 2. Сменить обмотку катушки: снять изоляцию с катушки, размотать, установить и записать число витков и сечение провода, намотать полюсную катушку на намоточном станке, высушить в сушильной печи, пропитать лаком в пропиточной ванне, покрыть наружную поверхность покровным лаком или эмалью вручную.
- 3. Установить полюс с катушками: очистить выводные концы катушск от лака, установить изоляционные прокладки и катушки на сердечник, установить полюсы в станину и закрепить, выверить диаметральные расстояния между полюсами, отрезать концы провода, напаять наконечники, оклетневать концы, соединить полюсы и вывести концы на выводную доску.

			Наименова	ние работы				
		полюс с шками		ь обмотку ушки	Установи кату			
Мошность машины, кВт	Осповные полюсы	Дополнитель- ные полюсы	Основные полюсы	Дополнитель-	Основные полюсы	Дополинтель- ные полюсы		
	Разряд работы							
	3			4		1		
	Время на че	Время на 1 полюс, челч		1 катушку, лч	Время на че	! полюс, лч	Ne n/n	
3	0,28	0,24	1,06	0,72	0,59	0,43	1	
5	0,32	0,28	1,19	0,77	0, 6 6	0,48	2	
10	0,36	0,31	1.36	0,96	0,74	0,6 3	3	
15	0,48	0,41	1,42	0,98	0,90	0,84	4	
	а	б	В	Г	Д	e		
İ							•	

полн	осные т	КАТУШКИ	I CMEHI	ITb		Карта 55	
						Інст 2	
			Наименован	ие работы			
		полюс с пками		обмотку ушки		ь полюс с : шками	
Мощность машины, кВт. до	Осповные	Дополинталь-	Дополии гель- ида полюсы Полюсы Полюсы Полюсы Полюсы Полюсы Полюсы Полюсы				
	Разряд работы						
	3				,	1	
		1 полюс, лч		1 катушку, лч	Время на че	Ne 11/11	
20	0,56	0,48	1,69	1,17	0,95	0,68	5
30	0,70	0,61	2,15	1,48	1,00	0,72	6
50	0,89	0,78	3,08	2,13	1,18	1,04	7
75	1,09	0,95	4,22	2,90	1,42	1,28	8
100	1,25	1,10	5,46	3,78	1,54	1,38	9
125	1,44	1,25	6,60	4,5 3	1,80	1,60	10

Раздел IV

Примечания: 1. При намотке полюсных катушек вручную нормы времени по разновидностям «в» и «т» применять с K=1,35.

8,10

9,86

В

5,63

6,86

Г

2,09

2,14

Д

1,85

1,90

е

11

12

160

200

1,69

1,73

1,47

1,52

б

^{2.} При намотке полюоных катушек из шинной меди нормы времени по разновидностям «в» и «г» применять с $K{=}1.6$.

ПРОВОЛ ОБМОТОЧНЫЙ ВОССТАНОВИТЬ И ОПЛЕСТИ

Раздел IV

Карта 56

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Восстановить обмоточный провод: отжечь старый обмоточный провод, удалить остатки изоляции, очистить медь, сварить отдельные отрезки встык, выправить, свернуть медь в бухту.
- 2. Оплести обмоточный провод: установить шпули с пряжей, зарядить и наладить станок, оплести обмоточную медь.

Условия работы: производительность оплеточного станка 60 м/ч.

Наименование работы	Разряд работы	Время на 10 м провода, челч	Ng n/n
Восстановить обмоточный провод	2	0,05	1
Оплести обмоточный провод	2	0,20	2

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ОБМОТКИ КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ИЛИ ЯКОРЯ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел IV

Карта 57

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить шаблон: изготовить из деревянного бруска шаблон для обмотки катушки. электромагнита или для намотки якоря.

Наименование работы	Разряд работы	Время на і шаблон, челч	№ п/п
Изготовить шаблон для обмотки ка- тушки электромачнита	3	1,02	1
То же, якоря	3	0,55	2

ЩЕТОЧНЫЙ АППАРАТ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ

Раздел IV Карта 58 Лист 4

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Снять и разобрать щеточный аппарат: снять и разобрать щеточный аппарат, вынуть щетки, снять пальцы, щеткодержатель, очистить, промыть и продефектовать детали.
- 2. Изготовить обойму: разметить, вырезать, согнуть и обработать обойму для щетки.
- 3. *Изготовить крестовину:* разметить, вырезать и обработать крестовину.
- 4. Изготовить цилиндрическую пружину: заготовить проволоку, подобрать оправку, свить пружину, отогнуть и опилить концы.
- 5. *Изготовить пластинчатую пружину*: разметить, вырезать и обработать пластинчатую пружину щеткодержателя.
- 6. Изготовить щетку: разметить и выпилить из бруска меднографитовую или угольную щетку, опилить щетку по обойме щеткодержателя и рабочую поверхность, изготовить и укрепить гибкий канатик к щетке, припаять наконечник, притереть щетку по коллектору.
- 7. Собрать и установить щеточный аппарат: сменить изоляцию нальцев щеткодержателя, укомплектовать и собрать щеточный аппарат, покрасить эмалью детали, подлежащие окраске, установить и опробовать щеточный аппарат.

Условия работы: работу выполнять в цехе.

щеточный аппарат снять. отремонтировать, установить

Раздел IV Карта 58

Лист 2

						1		: Пист 2		
	-			Мош	ность	маши	ны, кВ	іт, до		
Наименование работы	Разряд работы	3	10	25	50	70	125	160	200	
	Разряд		<u> </u>	Вре	мя па	1 шт.	, чел -ч	l		n/ n ₫V
Снять и разобрать ще-	3	0,45	0,63	-						1
ו מין אווונא דוופתויסו	4-2	_		0.90	1,35	1,53	1,80	2.25	2,70	2
Изготовить обойму	3	0,25	0,30	0,34	0,40	0,45	0,50	0,69	0,79	3
То же, крестовину	3	0,22	0,25	0,3 0	0.36	0,40	0,45	0,50	0.58	4
То же, цилиндрическую пружину	3	0,18	0,18	0,27	0,27	0.32	0,36	0 45	0.54	5
Изготовить плоскую пружину	3	0,27	0,27	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	0,54	6
Изготовить шетку	3	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	7
Собрать и установить	3	0,90	1,26							8
щеточный апларат	42	_		1,80	2,7 0	3 , 15	3,60	4,50	4.95	9
	<u>!</u>	a	б	В	r	Д	e	ж	3	

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ (укрупненные нормы)

Раздел IV

Карта 59

- 1. Отремонтировать электродрель: разобрать дрель, очистить детали. заменить негодные винты, перебрать механическую часть с заменой изношенных шестеренок, шпонок и валика, проверить изоляцию катушек и якоря, собрать и отрегулировать электродрель.
- 2. Сменить обмотку якоря электродрели: отпаять концы, снять обмотку, зачистить пазы, изготовить и уложить пазовую изоляцию, намотать и пропитать обмотку, покрыть лаком и просушить.
- 3. Сменить обмотку катушки электродрели: снять старую и намотать новую обмотку на намоточном станке, пропитать, покрыть лаком и просушить катушку.


		¥	Наибол свер.			
Наименование работы	Единица измерения	Разряд работы	8	15	23	
	Разря		Вг	М° п/п		
Отремонтировать элект- родрель	1 электродрель	4	2,38	2,66	2,94	1
Сменить обмотку якоря электродрели	1 электродрель	4	10,45	12,35	13,30	2
То же, катушки элект- родрели	ушки элект- 1 катушка			1,14	1,76	3
			а	б	В	

РАЗДЕЛ V

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНЫХ И ВТОРИЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ҚАРҚАСЫ, ПАНЕЛИ-ҚРЫШҚИ, ОБЛИЦОВҚИ ГРЩ ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

 Раздел V	
Карта 60	
 Лист 1	



- 1. Изготовить каркасы: разметить и отрезать угловую сталь, выправить угольники, вырезать углы в полках угольников, опилить заусенцы, собрать каркас под сварку, участвовать при электросварке, зачистить швы после сварки.
- 2. Облицевать каркас листовым металлом: разметить и отрезать листовую сталь, выправить, опилить кромки, разметить и просверлить отверстия электродрелью, нарезать резьбу вручную (при креплении винтами), установить облицовку, закрепить винтами или болтами (при креплении винтами или болтами), участвовать при прихватке (при креплении на электроприхватках).
- 3. Изготовить и поставить панель-крышку лицевой стороны (коробчатую): разметить и отрезать заготовку крышки, опилить кромки, вырезать углы, загнуть кромки под прессом, участвовать при электросварке стыков, опилить и выправить панель-крышку, подогнать по месту, накернить и просверлить отверстия (8 шт.), нарезать резьбу, поставить папель-крышку на место и закрепить винтами.
- 4. Вырезать прямоугольное отверстие на лицевой стороне панели: разметить отверстие по чертежу, накернить, сверлить по периметру, вырубить окно и опилить.

ҚАРҚАСЫ, ПАНЕЛИ-ҚРЫШКИ, ОБЛИЦОВКИ ГРЩ ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел V	
Карта 60	
Лист 2	

- 5. Изготовить и установить крышку от капежа: разметить листовую сталь, отрезать по размеру, выправить, опилить кромки, загнуть край листа на 30°, разметить и просверлить отверстия, установить крышку, завести болты и обжать гайками.
- 6. Установить две петли и навесить дверку: разметить место установки петель, сварить, после сварки зачистить швы, навесить дверку.
- 7. Изготовить и поставить карман под клещи для выемки предохранителей: разметить стальной лист, отрезать и согнуть карман, зачистить заусенцы, разметить, просверлить и нарезать отверстия, поставить карман и закрепить винтами.

			 	·	<u> </u>
Наименование работы	Единица измерения	Разряд работы	Время, челч	Me π/π	
Изготовить каркас из 40×40×4 мм, высотой 1-риной до 1 м	1 iur.	42	4,50	1	
То же, высотой 1,6-2,0	M	1 шт.	4—2	5,00	2
	винтами	i _M 2	4—2	1.90	3
Облицевать каркас ли- стовым металлом (тол-	болтами	1 M ²	42	1,35	4
щина до 2 мм) при креп- лении	электро- прихват- ками	1 M ²	42	0,70	5
Изготовить и постави крышку лицевой стороны тую) площадью, м ² , до					
0,20		1 шт.	-1	1,30	6
0,40		1 μτ.	4	1,50	7
0,60		1 шт.	4	1.70	8
0,80		1 шт.	4	2,00	9
1,00		1 шт.	4	2,20	10


ҚАРКАСЫ, ПАНЕЛИ-ҚРЫШҚИ,				Раздел V			
ОБЛИЦОВКИ ГР		Карта 60					
и установить				Лист 3			
Наименование ря с оты		Едипица памерения	Разряд работы	Время, челч	Ne n/n		
Вырезать прямоуголь- ное отверстие в панели,	2 3	100 мм по периметру	3 3	0,09	11 12		
толщина металла, мм	4		3	0,12	13		
Изготовить и установить крышку от капежа							
на:	2 панели		3	0,78	14		
	3 »		3	1,0	15		
	4 »	1 крышка	3	1,25	16		
	5 »		3	1,80	17		
	6 »		3	1,75	18		
Установить 2 петли и навесить двер- ку		1 дверка	4	0,20	19		
Изготовить и поставить клещи для выемки предо	1 карман	3	0,45	20			

Примечание. При изготовлении одного щита нормы времени применять с K=1,1.

ОТВЕРСТИЯ КРУГЛЫЕ В СТАЛЬНОМ ЛИСТЕ ВЫРЕЗАТЬ ЦАПФЕНБОРОМ НА СВЕРЛИЛЬ-НОМ СТАНКЕ

Pаздел V

Карта 61



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вырезать круглое отверстие: просверлить центровое отверстие, цапфенбор закрепить в патроне, установить и закрепить деталь, подвести резец. вырезать отверстие, снять деталь, опилить грат с отверстия.

		Толщина стольного листа, мм					
Диаметр отвер- стия, мм. до	Разряд р аботы	ı	2	3	4	Nè 11/11	
		Время на 10 отверстий, чел. ч					
50	2	0,23	0,30	0,42	0,49]	
75	2	0,25	0,35	0,45	0,55	2	
100	2	0,27	0,38	0,48	0,58	3	
125	2	0,30	0,42	0,55	0,65	4	
150	2	0,33	0,47	0,60	0,70	5	
		a	б	В	Г		

ХОМУТЫ, СКОБЫ, УГОЛЬНИКИ ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел V
Карта 62
лист і

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изготовить и установить хомут, скобу: разметить листовую сталь, нарезать полосы, отрезать по длине, опилить заусенцы, выправить, согнуть по форме деталь, просверлить отверстия, разметить место установки детали, просверлить и нарезать отверстия, установить и закрепить детали.

2. Изготовить и установить угольники: разметить и отрезать заготовки из угловой стали $40 \times 40 \times 4$ мм, опилить заусенцы, вырезать углы в полках угольников, просверлить и вырубить отверстия, разметить место установки угольников, участвовать при электросварке, зачистить швы после сварки.

Наименование детали	Эскиз	Разряд работы	Время на 1 деталь, чел ч	Nè n/ti
Скоба для «репления конденсатора		2	0,14	1
Скоба для креплення пакетного выключателя	100	2	0,18	2

Раздел V							
ХОМУТЫ, СКОБЫ, УГОЈ И УСТАН	тыники изготовить Новить		Карта 62				
	1	Лист 2					
Наименование детали	Эскиз	Разряд работы	Время на 1 деталь, челч	Ne 11/11			
Хомут для крепления защитного конденсатора	55	2	0,16	3			
Угольники для крепле- ния аппаратуры длиной до 500 мм		2	0,14	4			
		2	0,25	5			
		2	0,11	6			
		2	0,27	7			
Примечание. При длине угольника более 500 мм нормы времени по позициям 4—7 применять с $K==1,1$.							

панели гетинаксовые изготовить

Раздел V	
Карта 63	
Лист 1	

содержание работы

- 1. Изготовить панель: разметить гетинакс, вырезать панель на дисковой пиле, опилить кромки напильником. снять фаски.
- 2. Вырезать прямоугольное отверстие в панели: разметить, сверлить по периметру, вырубить и опилить отверстие.

	5			Та пин		ovca MM		
	еренг	<u> </u>	Толщина гетинакса, мм					
Наимснование работы	11 H3M	работы	5	10	15	20	25	
	Единица измерения	Разряд		В	ремя, ч	р п.		№ п/п
Изготовить панель площадью, м²:	1 панель							
до 0,03		3	0,22	0,25	0,29	0,32	0,38	1
от 0,03 до 0,05		3	0,26	0,30	0,34	0,39	0,45	2
» 0,05 » 0,10		3	0,36	0,41	0,48	0,54	0,63	3
» 0,10 » 0,20		3	0,50	0,58	0,66	0,76	0,88	4
» 0,20 » 0,30		3	0,59	0,70	0,79	0,90	1,04	5
» 0,30 » 0,40	111	3	0,68	0,81	0,90	1,04	1,19	6
» 0,4 0 » 0,50		3	0,78	0,90	1,04	1,19	1,37	7
» 0, 50 » 0, 60		3	0,86	0,99	1,13	1,30	1,46	8
			а	б	В	Г	д	

			1	Раздел V				
панели гетинаксовые изго				Tb	Карта 63			
		Just 2						
	ения			Толи(на	а гетин	акса, мэ	1	
Наименование работы	Единица измерения	Разряд работы	5	10	15	20	25	
	Единии	Разряд		E	ремя, ч	елч		1. II &
Изготовить панель площадью, м ² :	! панель							
от 0,60 до 0,70		3	0,94	1,06	1,22	1,40	1,58	9
» 0,70 » 0,80		3	0,99	1,11	1,28	1,47	1,65	10
» 0,80 » 0,90		3	1,04	1,19	1,35	1,53	1,77	11
» 0,90 » 1,0		3	1,08	1,26	1,42	1,62	1,80	12
Вырезать отвер- стие в панели: прямоугольное	100 мм по	3	0,10	0,14	0,18	0,26	0,27	13
круглое:	периметру							
d=50 mm	1 отв е рстие	2	0,16	0,22	0,31	0,39	0,46	14
d=75 mm	То же	2	0,25	0,27	0,47	0,58	0,69	15
d=100 мм	*	2	0,33	0,45	0,62	0,77	0,93	16
			a	б	В	L	Д	

Примечания: 1. При изготовлении панелей из текстолита нормы времени применять с K=1,1.
2. При вырезке панелей вручную нормы времени по познимям 1—12 применять с K=1,4.

ОТВЕРСТИЯ В ГЕТИНАКСОВОЙ ПАНЕЛИ СВЕРЛИТЬ ИЛИ ЗЕНКОВАТЬ НА СВЕРЛИЛЬ-НОМ СТАНКЕ

Равдел V

Карта 64


СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Сверлить или зенковать отверстия: подвести сверло или зенковку к центру отверстия и просверлить или прозенковать.

1. Сверлить отверстия

	PILO PILO		Гзубяна	а сверлени	я /, мм		
Зпаметр сверля, мм	ид работы	5	10	15	20	25	n/n
	Разрид	ŀ	Время на 10	а 10 - отверстий, чел -ч			
4 6	2	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	l
7—10	2	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	2
11—15	2	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	3_
		a	_б_	В	г	Д	

2. Зенковать отверстия



	Разряд работы	Глубина зенкования Į, мм				
Диаметр зенкера, мм		5	10	15	20	n/n
		Время на 10 отверстий, челч				
10	2	0,10	0,11	0,14	_	4
15	2	0,11	0,12	0,16		5
20	2	0,12	0,14	0,18	0,22	6
		a	6	В	г	

11 р и м е ч а н и я: 1. При сверлении отверстий электродрелью нормы времени по позициям 1—3 применять с K=1,3

2. При сверлении и зенковании отверстий в текстолите нормы времени применять с K=1,1.

ОКНА В ГЕТИНАКСОВОЙ ПАНЕЛИ ФРЕЗЕРОВАТЬ

Раздел V						
Карта 65						

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Фрезеровать окна в гетинаксовой панели: установить и закрепить гетинаксовую панель, профрезеровать окно в гетинаксовой панели концевой фрезой, снять панель со станка.

	,						
Толщина гетинакса, мм. до	Разряя работы	Длина окца, мм	Ширина окна, мм				
			20	50	100	150	
	Разряя		Время на 1 окно, челч				№ п/п
	2	50	0,05	0,06	0,07	0.05	
	}	l	ł]		0,08	1
10	2	100	0,06	0,07	0,08	0,09	2
i	2	150	0,07	0,08	0,09	0,11	3
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1			<u> </u>
	2	50	0,10	0,11	0,12	0,13	4
15	2	100	0,11	0,12	0,13	0,14	
	2	150	0,12	0,13	0,14	0,15	•
		<u> </u>	<u> </u> 	1			
	2	50	0,15	0,16	0,17	0,18	7
25	2	100	0,16	0,17	0,18	0,19	8
	2	150	0,17	0,18	0,19	0,20	9
			<u> </u> a	б	В	r	

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА ГЕТИНАКСОВОЙ ПАНЕЛИ УСТАНОВИТЬ

Раздел V

Карта 66

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить предохранительную стойку: разметить и просверлить отверстия, зенковать отверстия, отвернуть и снять гайки со шпилек, установить шпильку в отверстие панели, закрепить стойку.

	7		Сила	тока, А		
Толщина гетинакса,	Разряд работы	60	150	400	800	
MM	Разряд	В	ремя на 1 с	тойку, чел	ч	Ne n/n
10	3	0,17	0,20	0,24	0,26	1
15	3	0,19	0,21	0,26	0,28	2
20	3	0,21	0,24	0,28	0,31	3
25	3	0,23	0,26	0,31	0,34	4
						<u> </u>
		a	б	В	r	
j						•

Примечание. При установке предохранителей при готовых отверстиях нормы времени применять с K=0,7.

ПАНЕЛИ	ГЕТИНАКСОВЫЕ	УСТАНОВИТЬ
	1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	

Раздел	٧
--------	---

Карта 67

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить гетинаксовую панель: разметить и просверлить отверстия в угольниках и панелях электродрелью, установить панель, завести болты, вывернуть гайки и обжать.

		3	Толщина гетинакса, мм					
Наименование од образование од обра	число болтов	болтов	г работы	10	15	. 20	25	
	Число	Разряд	В	-ų	Ne 11/11			
	2	3	0,14	0,16	0,18	0,20	1	
	4	3	0,24	0,26	0,30	0,35	2	
Установить гетинаксо-	6	3	0,33	0,35	0,40	0,47	3	
вую панель	8	3	0,40	0,42	0,48	0,56	4	
	10	3	0,48	0,51	0,57	0,68	5	
	12	3	0,54	0,59	0,66	0,77	6	
			а	б	В	г		

При мечание. При установке панели в местах, насыщенных контактами и электроэлементами, ограничивающими движения рук, нормы времени применять с K=1,2.

АППАРАТУРУ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ ЩИТА УСТАНОВИТЬ

Раздел V

Карта 68

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Установить аппаратуру: разметить место установки аппарата, разметить, накернить, просверлить и нарезать отверстия крепления, разобрать и установить аппарат, закрепить, собрать и отрегулировать аппарат.

Аппаратура	Разряд работы	Время на Гит., челч	Nê п/п
Амперметр и вольтметр Ваттметр Выключатель Глазок сигнального светильника Кнюпка управления Конденсатор Контактор Матнитный пускатель Мегомметр Переключатель универсальный при числе под- ключаемых контактов до 6 шт. То же, при числе подключаемых контактов свы- ше 6 шт. Регулятор напряжения автоматический (вели- чина регулятора 1—11) То же (величина регулятора 111—1V) Регулятор возбуждения Реле Ревун Синхроноскоп Сигнальный светильник илы бра Табличка надписей на двух винтах То же, на четырех винтах Трансформатор Частотомер Шинодержатель Шунт до 200 А То же, 400 А	3433334554 4 5 54434322443333	0,27 0,30 0,13 0,09 0,09 0,18 0,27 0,45 0,22 0,18 0,22 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

АППАРАТУРУ ГРЩ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

Раздел V

Карта 69

содержание работы

Отрегулировать аппарат под током.

		Сила тока, А		
. работь	100	400	1500	
Разряд	Время на 1		на 1 аппарат, чел -ч	
5	1,53	1,80	2,07	1
5	0,90	1,62	1,80	2
5	1,44	1,71	_	3
5	0,45	0,63		4
	а	б	В	
	5 5	5 1,53 5 0,90 5 1,44 5 0,45	Время на 1 аппарат. 5 1,53 1,80 5 0,90 1,62 5 1,44 1,71 5 0,45 0,63	5 1,53 1,80 2,07 5 0,90 1,62 1,80 5 1,44 1,71 — 5 0,45 0,63 —

ГРЩ УСТАНОВИТЬ НА ФУНДАМЕНТ И СНЯТЬ С ФУНДАМЕНТА

Раздел V

Карта 72

содержание работы

- 1. Установить ГРЩ на фундамент: установить секцию ГРЩ на фундамент, разметить отверстия, снять секцию с фундамента, просверлить отверстия, установить секцию на фундамент и закрепить болтами, завести болты между секциями и закрепить секции между собой.
- 2. Снять ГРЩ с фундамента: открепить и снять крышку от капежа, отвернуть гайки, вынуть болты крепления секций, открепить и вынуть главные щины, открепить и снять болты крепления к фундаменту.

Условия работы: ГРЩ доставляют на судно и устанавливают на фундамент с помощью грузоподъемных средств.


	ΓP	Щ	
	установить	сиять	
Количество сокций	Разряд работы		
	4-2	3 - 2	
	Время на чел	1 секцию, ч	₩ H /ii
1	1,35	0,99	1
2	2,07	1,62	2
3	3,24	2,16	3
4	4,32	3,15	4
5	5.85	4,05	5
6	7,92	4,95	6
7	9,00	5,85	7
8	9,90	7,02	8
9	11,70	7,65	9
	а	б	


ЯЩИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗГОТОВИТЬ

(укрупненные нормы)

Раздел V

Карта 73





СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить ящик: разметить листовую сталь по чертежу, отрезать по разметке развертку корпуса, крышки и днища ящика из листа толщиной 2 мм, опилить острые кромки, вырезать в корпусе и крышке углы для загиба кромок, отогнуть на кромкогибочном станке кромки, согнуть корпус ящика, вырезать отверстия для проводки кабеля, разметить, вырезать, опилить и согнуть поясок для паза в крышке (брызго- и водозащищенное исполнение), поставить сальниковые гнезда (водозащищенное исполнение), изготовить 4 лапки, подогнать детали, опилить швы после сварки, выправить ящик, отрезать, склеить и уложить уплотнительную резиновую прокладку в наз крышки (брызго- и водозащищенное исполнение), поставить крышку на петлях, просверлить и нарезать 2 отверстия для винтов (защищенное исполнение), поставить замок на закленках (брызго- и водозащищенное исполнение).

Denvent gunya	Разряд	Исполнение			
Размеры ящика, мм. до	работы	защищенное	брызго- защищенное	водо- защищенное	u/n
mm, no		Время на 1 ящик, чел ч			
2 00×2 00×100	4	3,34	4,05	4,49	1
$400 \times 300 \times 200$	4	3,87	4,66	5,10	2
700×500×350	4	4,93	5,94	6,56	3
$1200 \times 700 \times 500$	4	6,51	7.83	8,62	4
		1			
		a	6	В	†

 Π р и м е ч а н и я: 1. При установке петель и замка на болтах вормы времени применять с K=1,1.

2. При изготовлении ящика с прямыми углами нормы времени применять с K=0,9.

3. При изготовлении ящика с двумя крышками пормы времени применять с K=1,25, а с тремя крышками с K=1,4.

ГРЩ УСТАНОВИТЬ НА ФУНДАМЕНТ И СНЯТЬ С ФУНДАМЕНТА

Раздел V

Карта 72

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Установить ГРЩ на фундамент: установить секцию ГРЩ на фундамент, разметить отверстия, снять секцию с фундамента, просверлить отверстия, установить секцию на фундамент и закрепить болтами, завести болты между секциями и закрепить секции между собой.
- 2. Снять ГРЩ с фундамента: открепить и снять крышку от капежа, отвернуть гайки, вынуть болты крепления секций, открепить и вынуть главные шины, открепить и снять болты крепления к фундаменту.

Условия работы: ГРЩ доставляют на судно и устанавливают на фундамент с помощью грузоподъемных средств.


	rp.	Щ	
Количество секций	установить	снять	
	Разряд работы		
	1-2	3 2	
	Время на чел	1 секцию, ч	₩ H/II
1	1,35	0,99	1
2	2,07	1,62	2
3 ,	3,24	2,16	3
4	4,32	3,15	4
5	5.85	4,05	5
6	7,92	4,95	6
7	9,00	5,85	7
8	9,90	7,02	8
9	11,70	7,65	9
	a	б	


ЯЩИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ИЗГОТОВИТЬ

(укрупиенные нормы)

Раздел V

Карта 73





СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить ящик: разметить листовую сталь по чертежу, отрезать по разметке развертку корпуса, крышки и днища ящика из листа толщиной 2 мм. опилить острые кромки, вырезать в корпусе и крышке углы для загиба кромок, отогнуть на кромкогибочном станке кромки, согнуть корпус ящика, вырезать отверстия для проводки кабеля, разметить, вырезать, опилить и согнуть поясок для паза в крышке (брызго- и водозащищенное исполнение), поставить сальниковые гисзда (водозащищенное исполнение), изготовить 4 лапки, подогнать детали, опилить швы после сварки, выправить ящик, отрезать, склеить и уложить уплотнительную резиновую прокладку в наз крышки (брызго- и водозащищенное исполнение), поставить крышку на петлях, просверлить и нарезать 2 отверстия для винтов (защищенное исполнение), поставить замок на заклепках (брызго- и водозащищенное исполнение).

Размеры ящика, мм, до	Разряд работы	защищенное	Исполнение брызго- защищенное	водо- защашенное	11/11
	7,400.2.	Время на 1 ящик, челч			
200×200×100	4	3,34	4,05	4,49	1
400×300×200 700×500×350	4 4	3,87 4,93	4,66 5,94	5,10 6,56	3
1200×700×500	4	6,51	7,83	8,62	4
		·a	б	В	1

Примечания: 1. При установке цетель и замка на болтах вормы времени применять с K=1,1.

2. При изготовлении ящика с прямыми углами нормы времени применять с K=0.9.

3. При изготовлении ящика с двумя крышками пормы времени применять с K=1,25, а с тремя крышками с K=4,4.

групповой щит снять, изготовить, подключить и испытать

(укрупненные нормы)

Раздел V	
Карта 74	
Лист 1	

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Снять групповой щит: открыть щит, вывернуть сальниковые гайки (водозащищенное исполнение), отключить кабель и замаркировать, отвернуть болты, снять щит.
- 2. Изготовить групповой щит: разметить гетинакс, вырезать панель на дисковой пиле, опилить кромки, снять фаски, разметить панель, просверлить и зенковать отверстия, установить и закрепить предохранители, изготовить монтажные шины и перемычки и подключить, установить таблички, установить и закрепить панель в ящике с изготовлением лапок или бонок для крепления щита в ящике.
- 3. Установить и подключить групповой щит: разметить, просверлить и нарезать отверстия, установить и закрепить щит на винтах или болтах, завести кабель, набить сальники, завернуть сальниковые гайки (водозащищенное исполнение), разделать и оконцевать жилы кабеля, замаркировать, подключить и выполнить заземление.
- 4. Испытать групповой щит под током: проверить изоляцию мегомметром, вставить плавкие вставки, проверить под нагрузкой.

Условия работы: толщина гетинакса 15 мм.

ГРУППОВОЙ ЩИТ СНЯТЬ, ИЗГОТОВИТЬ, ПОДКЛЮЧИТЬ И ИСПЫТАТЬ

(укрупненные нормы)

Pas	здел V
Ka	рта 74
Пп	ст 2

Наименование Таименование		3	Количество групп в щите						
		Разряд работы	2	4	6	8	10		
	Разряд		Время	на 1 щит	г, челч		Ne 11/11		
Снять групповой	брызгоза- щищенное	3	0,22	0,27	0,36	0,45	0,54	1	
нение нение	водоващи- щенное	3	0,27	0,32	0,43	0,54	0,65	2	
Изготовить щит	груп пов ой	3	2,70	3,60	4,95	6,75	8,55	3	
Установить и подклю-	брызгоза- щищенное	3	0,63	0,90	1,08	1,44	1,80	4	
чить группо- вой щит, ис- полнение	водозащи- щенное	3	0,76	1,08	1,30	1,80	2,16	5	
Испытать групповой щит		4	0,32	0,32	0,40	0,40	0,45	6	
			a	б	В	r	д		

Примечания: 1. При изготовлении панелей из текстолита нормы времени по позиции 3 применять с K=1.05.

- 2. При установке на групповом щите одного выключателя к нормам времени по позиции 3 добавлять 0,18 чел.-ч.
- 3. При установке на групповом щите одного контрольного светильника к нормам времени по позиции 3 добавлять 0,20 чел.-ч.

РАЗДЕЛІ VI

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПУСКОВОЙ И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ

АВТОМАТЫ ВОЗДУШНЫЕ СНЯТЬ. ОГРЕГУЛИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI Карта 75

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Снять автомат с места установки: отключить и замаркировать шины или кабель и провода вторичной коммутации, разъединить привод, открепить болты и снять автомат.
- 2. Отрегулировать автомат: протереть и зачистить контакты, отрегулировать замыкание контактов. проверить взаимодействие деталей.
- 3. Установить и подключить автомат: разметить, просверлить отверстия, установить и закрепить автомат болтами, соединить привод, подключить шины или кабель и провода вторичной коммутации.
- 4. Снять привод: открепить и снять привод автомата и лицевую панель щита.
- 5. Установить привод: установить и закренить лицевую панель щита и привод воздушного автомата, отрегулировать работу привода.

	1 1.0		ый ток, А			
Наимено вание работы	гı. oged те	200	400	600	800	E
	Разряд	Bpe	мя на I ав	томат, чел	Ne n/n	
Снять с места установ- чки автомат	3	0,32	0,36	0,50	0,59	1
Отрегулировать авто- мат	4	0,27	0,32	0,40	0,50	2
Установить и подклю- чить автомат	4	0,40	0,47	0,65	0,72	3
Снять привод с панели	3	0,22	0,27	0,32	0,36	4
Установить привод на панель	4	0,32	0,36	0,40	0,45	5
		a	6	В	r	

Примечание. Нормы времени рассчитаны на двухполюсные автоматы, при трехполюсных автоматах нормы времени по позициям 1—3 применять с K=1,2.

АВТОМАТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел VI

Карта 76

- 1. Снять автомат: открепить и снять лицевую панель, отключить, замаркировать шины или кабели, отвернуть гайки. выбить крепежные болты, снять установочный автомат.
- 2. Установить автомат: установить автомат и закренить болтами, подключить шины или кабели, установить и закрепить лицевую панель.

	=	Номинальный ток, Л					
Наименование работы	Разряд работы	50	100	200	400	600	
	Разряд	Время на 1 установочный автомат, челч					Ng 11/11
Снять автомат	3	0,14	0,25	0,35	0.47	0,54	1
Установить автомат	4	0,18	0,32	0,45	0,63	0,72	2
		а	б	В	7	Д	

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ И ПУТЕВЫЕ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI

Карта 77

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Снять выключатель: отвернуть винты и снять крышку, отсоединить и замаркировать кабель, отвернуть сальники, вынуть кабель, снять заземляющую перемычку, отвернуть крепежные болты, снять выключатель, установить и закрепить крышку.

2. Отремонтировать выключатель: отвернуть винты и снять крышку, снять контакты, зачистить, установить на место и отрегулировать нажатие контактов, обжать контактные и крепежные соединения, проверить работу храпового соединения, смазать оси фиксаторов и ролика приводного рычага, устано-

вить и закрепить крышку.

3. Установить и подключить выключатель: отвернуть винты и снять крышку, установить и закрепить выключатель, разделать, завести и подключить кабель, набить и навернуть сальники, установить заземляющую перемычку, установить и закрепить крышку.

	_	Выклю		
Нанменование р або ты	Разряд работы	конечный	путевой	
	Разряд	Врем выключате:	Ne a /a	
Снять выключатель	3	0,36	0,36	1
Отремонтировать выключатель	3	1,44	2,16	2
Установить и подключить выключатель	4	0,45	0,45	3
		a	б	

КОНТРОЛЛЕРЫ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI Карта 78 Лист I

- 1. Снять контроллер: открепить и снять маховик, снять кожух, вывернуть сальники, отсоединить концы кабеля и замаркировать концы кабеля и выводы, снять заземляющую перемычку, вынуть кабель, отвернуть крепежные болты, снять контроллер с фундамента, поставить кожух и маховик.
- 2. Сменить контактный сегмент: отсоединить монтажные соединения, укрепить и снять сегмент, изготовить по образцу новый сегмент, пригнать, установить и закрепить сегмент на барабане, подключить коммуникационные соединения по схеме.
- 3. Сменить монтажный палец: отсоединить монтажные соединения, снять контакт, изготовить по образцу новый контакт, подключить провода, отрегулировать замыкания контактов.
- 4. Зачистить контактные поверхности: зачистить и зашлифовать контактные поверхности.
- 5. Разобрать, отремонтировать и собрать кулачковый контроллер: отсоединить монтажные провода, снять дугогасительные камеры и очистить их. разобрать фиксирующее устройство и кулачковые элементы, определить изношенность деталей, очистить детали, собрать и установить кулачковые элементы, присоединить коммутационные концы, отрегулировать фиксирующее устройство, собрать, отрегулировать нажатие контактов, установить зазоры, проверить взаимодействие деталей и правильность замыкания контактов, покрыть провода изоляционным лаком.
- 6. Установить контроллер и подключить: открепить и снять маховик, установить контроллер на фундамент и закрепить болтами, снять кожух, завести и подключить кабель, набить и завернуть сальники, установить кожух и маховик, поставить заземляющую перемычку.

		Разд	аздел VI				
КОНТРОЛЛЕРЫ СНЯТІ УСТАНОВИТЬ І			ЗАТЬ,	Карта 78			
"C(MIODITO		Лис	т 2				
	эения	-		Сила т	ока, А		
Наименование работы	Единица измерения	работь	50 100 150 Время, челч		300		
·	Едини	Разряд	бве Время, челч				Nè ⊓/n
Снять контроллер) шт.	3	0,72	0,90	1,08	1,26	1
Сменить контактный сегмент) ит.	3	0,27	0,32	0,36	0,40	2
То же, палец	1 шт.	3	0,21	0,24	0,28	0,32	3
Зачистить контактные поверхности	l пара кон- тактов	3	0,04	0,06	0,12	0,18	4
Разобрать, отремонти- ровать и собрать кулач- ковый контроллер	} шт.	4	4,50	5,40	6,57	8,19	5
Установить контроллер и подключить) шт.	4	1,08	1,35	1,62	1,89	6
	·		a	б	В	Г	

Примечание. При ремонте барабанных контроллеров нормы времени по позиции 5 применять с $K\!=\!0.75$

КОНТАКТОРЫ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI Карта 79 Лист I

- 1. Снять контактор: открыть контактор, отсоединить и замаркировать кабель, отвернуть сальники и вынуть кабель, снять заземляющую перемычку, отвернуть крепежные болты и снять контактор.
- 2. Зачистить и опилить контакты: снять дугогасительную камеру, отсоединить гибкие соединения, снять главные контакты, блок-контакты, осмотреть и очистить детали контактора, опилить контакты и блок-контакты, обжать контакты, установить дугогасительную камеру.
- 3. Сменить контакт: снять дугогасительную камеру, отсоединить гибкую связь (подвижный контакт), открешить и снять контакт, установить и закрепить его, подключить гибкую связь (подвижный контакт), установить дугогасительную камеру.
- 4. Сменить катушку якоря: отсоединить катушку от токоведущих шпилек и снять с сердечника, установить катушку и присоединить к токоведущим шпилькам.
- 5. Установить контактор и подключить: открыть контактор, установить и закрепить крепежными болтами, завести и подключить кабель.
- 6. Отрегулировать замыкание контактов: отрегулировать замыкание контактов и нажатие пружин.

				Раздел VI					
7	ГОРЫ СНЯТЬ ГАНОВИТЬ І			ВАТЬ,		Карта 79			
						•	Лист 2	2	
	винада	ном тока							
Нанмен рабо		Единица измерения	Разряд работы	50	100	150	300	600	E
		Един	Pasps		Вре	мя, че	វាម		Ne n/n
Снять конт	гактор	1 контактор	3	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	1
Зачистить контакты	1		3	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	2
Сменить главные кон- такты	эмнжна <u>к</u> оп -соп эн эмнжив	Тжозтакт	3		0,11 0,07		0,14	0,16 0,11	3
Сменить блок- контакты	подвижные -ропэн -эынжив	1 контакт	3	1	0,13 0,04			0,21 0,07	5
Сменить катушку якоря Установить контактор и			4				0,20 0,63		7 8
Отрегулиро	подключить Отрегулировать замы- кание контактов		4	0,11	0,11	0,13	0,14	0,16	9
				а	б	В	Г	д	

Примечания: 1. При снятии и установке контакторов водозащищенного исполнения нормы времени по позициям 1, 8 применять с K=1,1.
2. При количестве главных контактов в контакторе более трех нормы времени по позициям 1, 2, 8 применять с K=1,15.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАППАРАТОВ ИЗГОТОВИТЬ

Раздел VI	
Карта 80	•

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изготовить контакт: разметить, вырезать, выгнуть контакт, онилить, просверлить и нарезать отверстия, зачистить шкуркой или напильником рабочую поверхность контакта.

		<u> </u>	Номина	льный т	ок, А, до			
Қонфигурация контактов	Разряд работы	50	100	150	300	600		
	Разр	B	время на	1 конт	акт, чел	q	№ n/n	
	3	0,19	0,20	0,22	0,24	0,31	1	
	3	0,42	0,51	0,60	0,72	0,85	2	
	3	0,22	0,24	0,26	0,34	0,34	3	
20	3	0,19	0,20	0,22	0,24	0,31	4	
	3	0,68	0,85	1,02	1,19	_	5	
	3		_	0,34	-		6	
	3			0,60			7	
M C	3		ſ	0,42		-	8	
	3		-	0,76			9	
- (101)	3		_	0,30			10	

КАТУШКИ ДЛЯ КОНТАКТОРОВ И РЕЛЕ НАМОТАТЬ

Раздел VI

Карта 81

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Намотать катушку: намотать катушку по шаблону из круглой обмоточной меди и изолировать киперной лентой, пропитать лаком и просущить.

Условия работы: работу выполнять на намоточном станке.

	-,								
	7		Диаметр провода, мм						
Число витков в катушке, 10	Разряд рабогы	0,10.5	0.6-0.8	0,9-1,1	1,2-1,6	Ne 11/II			
	Разря	В	Время на 1 катушку, челч						
200	3	0,23	0,27	0,32	0,39	1			
500	3	0,35	0,41	0,50	0,59	2			
750	3	0,47	0,54	0,65	0,76	3			
1000	3	0,54	0,66	0,77	0,92	4			
1500	3	0,76	0,90	1,06	1,26	5			
2000	.3	0,95	1,13	1,35	1,62	6			
2500	3	1,12	1,37	1,62	1,93	7			
3000	3	1,35	1,62	1,91	2,27	8			
3500	3	1,58	1,85	2,20	2,47	9			
4000	3	1,76	2,07	2,48	2,95	10			
450 0	3	1,98	2,34	2,77	3,28	11			
		а	6	В	Г				
		<u> </u>		<u> </u>	!				

Примечания: 1. Нормами предусмотрена намотка из одного провода. При намотке из двух проводов нормы времени применять с K=1,1, а из трех — c K = 1,2.

2. При изготовлении одного шаблона для намотки катушки работу нор-

мировать по 0,5 чел.-ч по 3-му разряду. 3. При намотке катушек вручную с рядовой укладкой нормы времени применять с K=1,5, а при намотке в навал с K=1,3.

РЕЛЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Разобрать реле: проверить сопротивление изоляции катушек, снять якорь и контактодержатель, отсоединить провода, снять контакты, снять регулировочное устройство и якорь, снять сердечник и катушку, разобрать устройство ручного или электромагнитного возврата.
- 2. Осмотреть и зачистить механизм реле: пропитать лаком катушку, зачистить механизм и контакты реле, обжать контактные и крепежные соединения.
- 3. Сменить катушку реле: снять якорь и сердечник, сменить катушку, собрать, установить и закрепить сердечник с новой катушкой.
- 4. Собрать реле: собрать и установить устройство ручного возврата, установить и закрепить сердечник с катушкой, подключить провода, собрать и установить якорь и регулировочное устройство, проверить и отрегулировать движение якоря.

		Нанменова	менование работы				
Тни изделня	Разобрать реле	Осмотреть и зачистить механизм	Сменить одну катушку	Собрать			
			Разпяд	аботы — 4		п/п №	
<u> </u>		I	Время на 1	реле, челч		ž	
Реле токовое при но- минальном токе, А	25 50 75 100 150 200 300	0,27 0,32 0,40 0,50 0,63 0,81 0,94	0,54 0,63 0,72 0,86 0,99 1,08 1,17	0,27 0,27 0,32 0,32 0,36 0,40 0,45	0,33 0,40 0,50 0,63 0,81 0,99 1,17	1 2 3 4 5 6 7	
Реле напряжения при числе пар контактов	1 2 3 6	0,27 0,32 0,34 0,40	0,54 0,58 0,63 0,72	0,27 0,27 0,27 0,27 0,27	0,33 0,36 0,40 0,45	8 9 10	
		a	б	В	Γ		

 Π римечания: 1. При ремонте реле с электромагнитным возвратом нормы времени применять с K=0,1.

2. При разборже и сборже реле волозащищенного исполнения нормы времени по разновидностям «а» и «г» применять с K=1,1.

РЕОСТАТЫ ПУСКОВЫЕ И ПУСКОРЕГУЛНРО-ВОЧНЫЕ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI Карта 83 Лист I

- 1. Снять реостат: открепить и снять маховик. отвернуть болты и снять крышку и боковой кожух, отсоединить концы кабеля и замаркировать, снять заземляющую перемычку. отвернуть крепсжные болты и снять реостат.
- 2. Снять контактную плиту: снять маховик, крышку и боковой кожух, открепить и снять понтактную плиту с элементами сопротивления, отсоединить и снять элементы сопротивления.
- 3. Снять ползун: разобрать крепление ползуна, снять ползун и контактную щетку.
- 4. Проверить контактные соединения реостата: протереть детали реостата, проверить и обжать все контактные соединения.
- 5. Опилить и зачистить контактные поверхности: опилить и зачистить неподвижные контакты, контактные сегменты и контактную щетку.
- 6. Сменить неподвижный контакт или контактный сегмент: открепить соединительный провод, снять контакт или сегмент, поставить новый контакт или сегмент, подключить соединительный провод.
- 7. *Изготовить подвижную щетку*: изготовить по образцу и подогнать по месту подвижную щетку.
- 8. Собрать реостат: собрать элементы сопротивлений, установить крепежные стойки, установить контактную плиту, подключить соединительный провод, укрепить плиту с элементами сопротивлений, установить и закрепить ползун, контактную щетку, боковой кожух, крышку и маховик, испытать под током.
- 9. Установить и подключить реостат: снять маховик, отвернуть болты и снять крышку, установить реостат и закрепить четырьмя болтами, разделать, завести кабель и подключить реостат, установить и закрепить крышку болтами, установить маховик, установить заземляющую перемычку.

РЕОСТАТЫ ПУСКОВЫЕ И ПУСКОРЕГУЛИРО-ВОЧНЫЕ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI Карта 83 Лист 2

						<u> </u>	VINCI		
	:	Разряд работы		Мощност	гь элек	гродвига	теля, к	Вт	
	работы Наименование		3	5	10	20	30	50	
				Врем	я на 1 р	еостат,	पटतः प		n/u «N
Сиять реос	тат	3	0,33	0,43	0,52	0,66	0,95	1,14	1
То же, конт ту	гактную пли-	3	0,17	0,22	0,28	0,33	0,38	0,48	2
То же, ползун		3	0,11	0,14	0,18	0,23	0,28	0,35	3
Проверить контактные соединения реостата		3	0,36	0,38	0,41	0,44	0,46	0,48	4
Опилить и зачистить контактные поверхности		3	0,28	0,30	0,33	0,40	0,46	0,57	5
Сменить	неподвиж- титиой йын	3	0,14	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	6
контакты	контакт- ный сегмент	3	0,16	0,16	0,21	0,21	0,27	0,30	7
Изготовить щетку	Изготовить подвижную щетку		0,36	0,36	0,42	0,42	0,50	0,59	8
Собрать ре	Собрать реостат		0,44	0,48	0,62	1,01	1,24	1,57	9
Установить и подклю- чить реостат		4	0,40	0,51	0,63	0,81	1,14	1,38	10
			a	б	В	r	д	e	

РУБИЛЬНИКИ СНЯТЬ, ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел VI	
Карта 84	
Лист 1	

- 1. Снять рубильник: отсоединить кабель от выводов и замаркировать, отвернуть гайки, спять рубильник.
- 2. Отрегулировать рубильник: снять дугогасительные камеры, очистить контактные поверхности ножей и контактных стоек, отрегулировать нажатие контактов, установить дугогасительные камеры.
- 3. Отремонтировать рубильник: снять дугогасительные камеры, разобрать рубильник, опилить и очистить контактные поверхности ножей и контактных стоек, заменить изношенные детали, собрать рубильник, отрегулировать нажатие контактов, установить дугогасительные камеры.
- 4. Установить и подключить рубильник (смонтированный на панели): разметить, накернить, просверлить и нарезать отверстия для крепления рубильника, установить и закрепить рубильник, разделать кабель, оконцевать жилы наконечником, включить под контакт.
- 5. Установить рычажный привод: установить и закрепить привод, отрегулировать его в работе.
 - 6. Снять привод: открепить и снять привод.

Наименование работы							
		работы	50	100	250	400	,
		Разряд	Время на 1 рубильник, чел -ч				
Спять рубильник	одно⊬ полюсный	2	0,23	0,27	0,34	0,38	1
	двух- и трехполюс- ный	2	0,26	0,30	0,38	0,42	2
			а	б	В	r	

РУБИЛЬНИКИ СНЯТЬ, ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ

Раздел VI Карта 84


Лист 2

				Сила	тока, А			
Напменование рабогы		Разряд работы	50	100	250	400		
		Разряд	Время	на 1 руб	іпльник,	челч	№ n/n	
Огрегуляровать рубиль- ник	одно- полюсный	3	0,11	0,13	0,14	0,17	3	
	двух- полюсный	3	0,14	0,16	0,19	0,21	4	
	трех- полюсный	3	0,19	0,21	0,24	0,26	5	
	одно⊦ полюсный	3	0,55	0,60	0,72	0,76	6	
Отремонтировать ру- бильник	двух- полюсный	3	0,68	0,75	0,94	0,98	7	
	трех- полю с ный	3	0,76	0,94	1,06	1,19	8	
Установить и подклю-	одно⊦ полюсный	3	0,30	0,34	0,42	0,51	9	
чить рубильник, смонти- рованный на панели	двух- и трехполюс- ный	3	0,42	0 ' i	0,64	0,76	10	
Установить рычажный привод		3	0,26	0,30	0,34	0,38	11	
Снять рычажный привод	ı	3	0,21	0,21	0,26	0,30	12	
			а	б	В	r		

Примечание. При снятии, ремонте и установке переключателей пормы времени по позициям 1-10 применять с K=1,3.

ЛЕТАЛИ РУБИЛЬНИКА ИЗГОТОВИТЬ

Раздел VI Карта 85 Лист 1



- 1. Изготовить детали рубильника: разметить заготовки по контуру, отрезать по разметке, выправить, запилить заусенцы, изготовить детали рубильника по образцу.
- 2. Изготовить пружину: отрезать проволоку, зачистить, навить пружину и закалить.
- 3. Собрать детали и смонтировать рубильник на панели: собрать детали рубильника, разметить и просверлить отверстия на панели, установить рубильник на нанели и закрепить, отрегулировать включение ножей рубильника.

					Разд	ел VI		
детали рубилы	ника изго	товит	Ъ		Карт	ra 85		
					Лист 2			
			Ном	инальна				
Наименование работы		Разряд работы	100	200	400	600		
		Разряд	В	емя на	Ne 11/11			
Изготовить контактиую стойку		3	0,21	0,24	0,29	0,32	1	
То же, щарнирную стойку		3	0,26	0,31	0,34	0,38	2	
То же, главный нож		3	0,42	0,48	0,54	0,60	3	
То же, моментный нож	То же, моментный нож		0,27	0,31	0,34	0,40	4	
	То же, изоляционную планку для соединения ножей рубильника		0,17	0,17	0,21	0,21	5	
То же, пружину		3	0,13	0,15	0,19	0,22	6	
	однопо- люсный	3	0,38	0,38	0,42	0,47	7	
Собрать детали и смонтировать рубильник на двухпо- панели трехпо- люсный		3	0,68	0,68	0,76	0,85	8	
		3	0,94	0,94	1,06	1,15	9	
		<u>-</u>	а	б	В	Г		

Примечание. Нормами предусмотрено изготовление стоек и ножей из листовой меди. При изготовлении стоек и ножей из шинной меди нормы времени по позициям 1-4 применять с K=0,9.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ УГОЛЬНЫЙ СНЯТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ

Раздел VI

Карта 86

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

- 1. Снять регулятор: снять кожух, отключить, замаркировать провода, отвернуть и снять регулятор, надеть кожух.
- 2. Отремонтировать регулятор: снять кожух, якорь электромагнита, противодействующую пружину, нажимное коромысло, гибкие соединения, угольные столбики, сердечник с катушкой, зажимную колодку, вынуть угольные и контактные шайбы, очистить, продефектовать и заменить изношенные детали регулятора, установить и закренить зажимную колодку, сердечник с катушкой, угольные столбики, гибкие соединения, нажимное коромысло, якорь электромагнита, противодействующую пружину и кожух регулятора.
- 3. Установить и подключить регулятор: установить и закрепить регулятор, снять кожух, разделать кабель, оконцевать и подключить, установить и закрепить кожух регулятора.

Условия работы: ремонт выполняют в цехе.

	ss Za	Величина напр		
Наименование работы	т работы	Inli		
	Разряд		регулятор, л -ч	, i.
Снять регулятор	3	0,15	0,19	1
Отремонтировать регулятор	4	1,33	1,80	2
Установить и подключить регулятор	5	0,24	0,28	3
Отрегулировать под током	5	1,42	1,42	4
		a	б	

ЭЛЕМЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИИ Қ РЕОСТАТАМ ІІ ЯЩИКАМ СОПРОТИВЛЕНИЙ СМЕНИТЬ

Раздел VI

Карта 87

- 1. Снять элементы сопротивлений: отключить и снять коммутационные перемычки, отвернуть гайки крепления, снять элементы сопротивлений.
- 2. Перемотать элементы сопротивлений: снять проволоку или ленту с элементов сопротивлений, очистить, памотать элементы сопротивлений.
- 3. Установить элементы сопротивлений: зачистить и закренить места контактных соединений, установить и закрепить элементы сопротивлений, соединить их гибкими перемычками.

	Число витков до Разрид работы		Диаметр про толщина лег			
Наяменование работы			1.0	2,5	Nº n/11	
			Время на 1 эл	Время на 1 элемент, челч		
Персмотать ленточную обмотку	15	3	0,56	0,70	1	
	20	3	0,72	0,90	2	
	25	3	0,94	1,19	3	
	50	3	0,47	0,54	1	
Перемотать проволоч-	100	3	0,56	0,66	5	
ную обмотку	150	3	0,72	0,86	6	
	200	3	0,90	1,08	7	
Снять цилиндрический эл	гем ен	3	0,	8		
То же, пластинчатый эле	мент	3	0,	9		
Поставить цилиндрический эле- мент		3	0,	09	10	
То же, пластинчатый эле	мент	3	0,	07	11	
			a	б		

РАЗДЕЛ VII

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И НИЗКО-	Раздел VII
вольтные снять и установить	Карта 88

- 1. Снять силовой трансформатор: отвернуть винты и снять крышку или кожух, отсоединить и замаркировать кабель, отвернуть сальники (водозащищенное исполнение), вынуть кабель, снять перемычку заземления, отвернуть болты и снять трансформатор с фундамента, надеть крышку или кожух.
- 2. Установить силовой трансформатор: отвернуть винты и снять крышку или кожух, установить и закрепить трансформатор, завести и подключить кабель, набить и завернуть сальники (водозащищенное исполнение), установить заземляющую перемычку, установить и закрепить крышку или кожух.

	· - ·		1		1
		_	Henoz		
Панменование работы		Разряд работы	брызгозащи- иценное иценнос		_
		Разря,	Время на 1 т	№ п/п	
Снять силовой трансформатор при мониюсти. кВт	1,0	3	0,30	0,39	1
	5,0	3-2	0,54	0,69	2
	10,0	3—2	0,59	0,76	3
Снять низковольтный транефор- матор		3	0,37	0,48	4
Установить силовой	1,0	4—2	0,48	0,59	5
трансформатор при мощ- ности, кВт	5,0	4—2	0,64	0,77	6
nocin, ital	10,0	4—2	0,67	0,88	7
Установить низковольтный трансформатор		4	0,46	0,58	8
			а	б	

ТРАНСФОРМАТОРЫ	ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Раздел VII

Карта 89

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Отремонтировать трансформатор: разобрать трансформатор, расшихтовать магнитопровод, снять катушки, окрасить сердечник и корпус, установить катушки после перемотки, зашихтовать и стянуть магнитопровод, произвести контрольные испытания трансформатора.

	2	Мощность трансформатора, кВт, до							
Тип трансформатора	Разряд работы	0,1	0,25	0,5	1,0	2,0	5,0	10.0	1
	Рачряд	Время на 1 трансформатор, челч							№ п/п
				i !					
Трехфазный силов о й	4	_	-	1,80	2,20	2,65	3,30	3,80	1
Однофазный силовой	4	0,85	0,94	1,00	1,18	1,50	1,85	2,25	2
Переносный для осве- щения	4	0,77	0,80	0,94	1,05	1,25	_	_	3
	1	а	б	В	r	Д	e	ж	