#### ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.426.2-3

#### СТАЛЬНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ

Выпуск 3

## ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ К ПОДКРАНОВЫМ БАЛКА И СТЫКИ РЕЛЬСОВ

Сопакина И.М.

чертежи кмд

Разработаны ЦНИИпроектстальконструкцией им. Мельникова

Гл. инженер правита Сорония

Пиректор института у Кузнеиов в.в. Парианов в.в. Парианов в.в. Парианов в.в. Парианов в.в. Парианов в.к. Паканструктор ОТП Мубалов Л.К. Начальник ОСМК

Утверждены и введены в действие с 14824 г. 1984 г. Пастанавлением Госстрая СССИ ат 26 апреля 1984 г. №63

<u> Обазначение</u>	Наименованиє	стр. Выпус- ка	Обазначение	Наименование	Стр. Выпус ка
1426.2-3.3-00ПЗКМД	Паяснительная записка	3		сварки крановых рельсов	20
D1KMA	Крепление железнадарожных	1	14 КМД	бакавая палуформа, палуформа	
	рельсов Р43, Р50 к стальным	<u> </u>		для сварки подошвы и верхние	
	падкрановым балкам на			аграничители для сварки	
5.1	крнаках	4		железнадарожнаго рельса Р43	2:
О2 КМД	Крепление железнадаражных	T	15 КМД	Бакавая палуфарма, полуфарма	
	рельсав р43, р50 к стальным	T		для сварки подашвы и верхние	
	падкрановым балкам на	<b>†</b>		ограничители для сварки железно-	
	планках	5		даражнаго рельса Р.50	2
ОЗКМД	Крепление кранового рельса				
	кр 140 к стальным падкрановым	<del>                                     </del>			
	балкам	6			
ОЧКМД	<i>Температурный стык</i>	1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	100
	железнадаражных рельсов	t			
	P43, P50	7			
05 КМД	<i>Пемпературный стык</i>	†			
	кранавых рельсав кр7а; кр80;	<b>—</b>	-1		
	KP100; KP120; KP140	8			
06кмд	Рядовой стык железнодоражных				
	рельсов Р43, Р50	9			
О7КМД	Рядавай стык крановых рельсов				
	KP70; KP80; KP100; KP120; KP140	10			
08КМД	Рекамендации па электродугавай	<b></b>			
	сварке стыкав рельсов в	1			
	съемных фармах	11			-
<b>П</b> 9КМД	бакавые полуфармы для сварки				L
	галовки и шейки рельсав				_
	KP70; KP80	16			
10 KMД	боковые полуформы для сварки				
	головки и шейки рельсов	1			
	KP 100; KP 120	17			
11 КМД	бакавые палуформы для сварки	1	(Директор Кузнеци8 1 Гл.инжин Ларианов 2/1/	1426.2-3.3-00КМД	
типр	галовки и шейки рельса КР 140	18	A HOU OTT OF THE KUIL THE A		
12 КМД	Полуформы для сварки падашвы	<u> </u>	Гл.констр.Шувалов ИН- Гл.инн.пр.Сорокина Удуха	Стадия Лист Л	исть
IF HILLY	крановых рельсов	19	Гл.инн. пр. Сорокина Удока Рук. бриг. Лазарева Ухари	Садержание инипроектстялькон	TTDIIV
13 КМД		13	Проверия Ладзь Угарт	им Мельнико	
TO MILL	Верхние ограничители для	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	испалиил Клачков	19689 3 Danuar 93	.50

им.Мельникава Формат ЯЗ

1.1 В настоящем выпуске разработаны рабочие чертежи КМД деталей креплений крановых и железнодорожных рельсав к стальным падкранавым балкам и деталей температурных и рядовых стыков рельсов.

1.2 Выписк садержит

чертежи узлов и деталей креплений железнадоражных рельсов Р43 по ГОСТ 7173 - 54\*, Р50 по ГОСТ 7174 - 75. и крановых рельсов КР140 по ГОСТ 4121 - 76 (детали  $_{\rm L}$ креплений крановых рельсов крта крва; краа краго следует выполнять по гаст 24741-81):

чертежи узлав и деталей температурных и рядовых стыков железнодорожных рельсов Р43, А-50 и крановых рельсов крто, крво, кртоа, кр120, кр140; рекомендации по выполнению сварных стыков пельсов.

#### 2. Область применения

2.1 Материалы выпуска являнатся обязательными к применению при креплении рельсовых путей под мостовые электрические краны общего назначения, применяемые в зданиях и на аткрытых кранавых эстакадах, возводимых во всех климатических районах (расчетная температира наружного воздужа минус 65°C и выше), в несейсмических районах и в районах сейсмичностью до 9 баллов включительно.

#### 3 Канструктивные решения

3.1 Крепление к балкам железнадаражных рельсав р43 и Р50 предисмотрено на крниках при ширине верхнего паяса балки 250,280,320мм и на планках при щирине пояса свыше 320 мм. Крепление кранового рельса  $\kappa p$  140 запроектировано на планкаx.

3.2 Крюки следует располагать с шагом 750мм (и температирного стыка рельса допускается увеличение пасстаяния межди крыками да 1000мм).

3.3 Крепление на планках осуществляется при памащи упарных и прижимных планак, прикрепляемых к паясу балки болтами М24 по ГОСТ 15589-70" и ГОСТ 7798-70."

Упорная и прижимная планки свединяются между сабай мантажнай сваркай. 3.4 В прижимнай планке атверстия пад балты

расположены асимметрично по атнашению к краям планки, чта дает возможность, используя один типоразмер планки, осуществлять рихтовку рельса в пределах ±15мм путем

паварата планки на 180°. 3.5 Минимальная ширина верхнего пояса падкрановай балки при применении рельса КР140:

400мм— при атсутствии прахода вдоль кранового пути. 450мм- при наличии прахода. 3.6 Расположение отверстий в верхних поясах подкрановых балак для устанавки планок следует принимать по сепин 1.426.2-3, выл. 4.

3.7 Температурный стык крановых и железнидаражных рельсов осуществляется на парных накладких. Концы рельсав, примыканищие к температурнаму стыку, далжны  $\delta$ ыть абрабатаны;  $\delta$  целях удабства абрабатки канца $\delta$ . рельсы, примыкающие к температурному стыку, должны быть укороченными (длиной 2-2,5м) 3.8 Рядавые стыки рельсав рекомендуется выполнять

свалными. Рекомендации по выполнению стыков рельсов приведены на даким. Овкмд. При атсутствии аборудавания для выполнения рядовых стыков рельсов сварными. допискается выполнять стыки рельсов на балтах 3.9 Стыки рельсов выпалняемые на балтах, должны быть смещены относительно монтажных стыков балок

не менее чем на 1500 мм. 3.10 При требуемой ширине антисейсмического шво. превышающей 60мм, следует предусматривать два температурных стыка рельсов, расположенных на расстаяний 1.0-1.5м от оси шва.

	<del></del>		<u> </u>	записка	<b>ЦНИНПРОЕ</b> КТЕ ТАЛЬКОНСТРУ			
Гл_инн.пр	Саракина	(Djacy		Паяснительная	þ		1	
	шу <b>валов</b>	Myst		<i>N</i> =0	Стадия	Лист	Листив	
	Баэсмутский	Myss	L					
	Ларирнов	14/		1.426.2 - 3.3	— UU	111:3K	ίМД	
	кузнецав	30 (		1/900 88				


					, a	10	- · ·	•		
	, <i>1</i>	•	-		2		*	12	<u> </u>	
	69	63	- 20		<b>7 3</b>				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	для Д50	פאט אטפ				8	8	R	30	
<b>6</b>						<u>-/</u>				250
<i>0h</i>				(					$\ni$	750
		4	Псь рель	<u> ១៣, ១៣, ១៣, ១</u>	<i>×ุ้</i> วยค่อชื่อบั∕	1				

Μαπερμαл	деталей	паз. 1 стал	ь марок: ВСт3 л	5 6 no 10E	T 380-7/*-
THE RULL	ппических	пайонов Л	. u du (t≥-40°C	S):	*
<i></i>	ם רסנד /92 	82-73- <i>Ans</i>	климатических	райанаб	
$I_{\mu}, I_{\mu}, I_{\mu}, I_{\mu}$	// <sub>3</sub> /-40°C>	-[ > -65 °C).		•	

,- ,								
	0-	7	Кол	- <i>6a</i>	· Ma	cca, Ke	,	Примечания
//03.	Сечение	MM TUTHO,	7	#	/ дет.	Beex	Марки	
/	Ф24	242	2	-	0,86	1,72		TOET 2590 - 71 *
2	Γαŭκα Μ24	-	2	_	0,107	0,22	1,99	<i>FOET 5915-70*</i>
3	<i>Шайба</i> пружинная M24	_	2	_	0,027	0,054		<i>「0CT 6402-70</i> *
1	<i>Φ24</i>	254	2	_	0,90	1,8		FORT 2590-71 *
2	Гайка М24	_	2	_	0,107	0,22	2.07	<i>「0€7 5915-70</i> *
3	тайда пружинная м24	_	2	-	0,027	0,054	2,07	<i><b>FOET 6402-70*</b></i>
1	Ø24	270	2	_	0,96	1,92		<i>    1067 2590 -71</i>
5	Гайка М24		2	-	0,107	0,22	ورج	<i>FDET 5915-70</i> *
3	шайда пружинная м 24	-	2	-	0,027	0,054		roct 6402-70*
4	Φ24	245	Ð	-	0,87	1.74		<i>FDET 2590-71*</i>
2	Гайка М24	_	2	-	0,107	0,22	2,01	FOCT 5915 - 70 *
3	пружинная м24	-	5	-	0,027	0,054		<i>FOET 6402-70</i> *
1	φ <i>24</i>	256	2	-	0,91	1,82		raet 2590-7/ *
2	Гайка М24	-	2	-	0,107	0,22	2,09	roet 5915-70*
3	Майда м24 пружинная м24		5	_	0,027	0,054		FOCT 6402 - 70*
1	Φ24	275	.2	-	0,98	1,96		FOCT 2590-71 *
2	Гайка М24	_	5	-	0,107	0,22	223	TOET 5915-70*
3	шайба пружинная М24	- · .	æ	_	0,027	0,054	-,25	TOCT 6402-70*
	//a3. / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2	1 Ф24 2 Гайка М24 3 пружинная м24 1 Ф24 2 Гайка м24 3 пружинная м24 1 Ф24 2 Гайка М24 3 пружинная м24 4 Ф24 2 Гайка М24 3 пружинная м24 1 Ф20 4 Гайка М24 3 пружинная м24 1 Ф20 4 Гайка М24 4 Ф24 2 Гайка М24 4 Ф24 4 Ф24	Паз. Сечение Дпина, мм  / Ф24 242  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 254  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 270  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  4 Ф24 245  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 255  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 256  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 256  2 Гайка М24 —  3 пружинная м24 —  1 Ф24 275  2 Гайка М24 —  1 Ф24 275  2 Гайка М24 —	Паз. Сечение Длина, мм т  1 Ф24 242 2  2 Гайка М24 — 2  3 пружиная м24 — 2  4 Ф24 254 2  5 Гайка М24 — 2  3 пружиная м24 — 2  4 Ф24 275 2  7 Гайка М24 — 2  5 Гайка М24 — 2  7 Гайка М24 — 2	Паз. Сечение Длина, мт 7 н  1 Ф24 242 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  1 Ф24 254 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  4 Ф24 270 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  4 Ф24 245 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  1 Ф24 256 2 —  1 Ф24 256 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  1 Ф24 256 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  3 пружинная м24 — 2 —  1 Ф24 275 2 —  2 Гайка М24 — 2 —  1 Ф24 275 2 —  2 Гайка М24 — 2 —	Паз. Сечение  Паз. Паз. Сечение  Паз. Паз. Сечение  Паз. Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Паз. Паз. Сечение  Паз. Паз. Паз. Сечение  Паз. Паз. Сечение  Паз. Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Паз. Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Сечение  Паз. Сеч	Паз. Сечение    Паз. Сечение   Плина, мм   т   м   дет. Всех     Ф24   242   2   — 0,86   1,78     Тайка М24   — 2   — 0,107   0,22     Тайка М24   — 2   — 0,027   0,054     Ф24   254   2   — 0,027   0,054     Ф24   270   2   — 0,107   0,22     Тайка М24   — 2   — 0,027   0,054     Ф24   270   2   — 0,107   0,22     Тайка М24   — 2   — 0,027   0,054     Ф24   256   2   — 0,91   1,82     Тайка М24   — 2   — 0,027   0,054     Ф24   275   2   — 0,98   1,96     Тайка М24   — 2   — 0,027   0,054     Ф24   275   2   — 0,98   1,96     Тайка М24   — 2   — 0,107   0,22	Паз. Сечение

							,,,,,	uuu E			
Пип	Марка	Ширина	<i>дерметрические жарактеристики</i> , мм								
	крепления	กตรตน	Ø,	αe	43	<b>4</b>	R	∝°			
	MI	250		99				53			
<i>P43</i>	M2	280	100	111	44			47			
	мз	320		131	·	10	1 //	40			
	M4	250	•.	102		/"	"	58			
P50	M5	280	105	115	50	j		5/			
	МБ	320		/32		<u></u>		45			

	Кузнецов	1 1													
En. UH HOLEH.	Ларианов			1426.2-3.3-01KM <i>Д</i>											
	Бахмутский	144-11-			ω.										
	Шувалов	144		Крепление железко-	Стадия	JUET	חשמשות								
	Сарокина	apone,		даражных рельсов Р43	P		4								
	Лазарева	Copari		ПО В В В В В В В В В В В В В В В В В В В											
Праверия		Mark													
Исполнил	Клачнов	Kary		השטואים של השלונים היוים מחוק אין	4/7	776770									




Марка			7	Kon	- <i>6</i> 0	Мас	נם, אר		Примечание
креплен.	/lg3 <sub>.</sub>	Сечение	Элина, мм	7:	, <i>H</i>	/дет	8cex	Марка	т <b>рипчечини</b> е
	1	-85×8	170	2	_	0,91	1,81		
. :	8	-125×16	150	₽,	-	2,35	4,70		
MΫ	3	<sub>Балт</sub> М24	14.0	4	_	0,51	2,44	9,9	_
	4	Гайка М24		8	_	0,/07	0,86		FOET 59/5-7
	5	<i>Шចបំចំច</i> 24	<u> </u>	4	_	0,032	0,13		<i>[0CT {{37}{-7}}</i>
	1	-85 × 10	170	5	_	1,13	2,27		
*	5	- 115 × 16	150	5		2,17	4,33		<u>-</u>
Mδ	3	Балт M 24	140	4	_	0,61	2,44	10,0	
Ī	4	โลนัหน M24	_	8	_	0, 107	0,86		<b>FORT 5915-7</b> 8
	5	Шайба 24		4	-	0,032	0,13		<b>FOET 11371</b> -78

і Материал упарных и прижимных планак (лоз / и лоз 2) - сталь марки вст 3 кл 2 - для клитатических районов  $\overline{II}$ , и др.  $(t \ge -40^{\circ}C)$  и вст 3 глс 5 для клитатических районов  $\overline{I_1}$ ,  $\overline{I_2}$ ,  $\overline{I_2}$ ,  $\overline{I_3}$  (-40°C >  $\overline{t}$  > -65°C) по ГОСТ 380-71 \* е болты следует притенять по ГОСТ 15589-70\* и ГОСТ 7798-70\* и назначать по табл. 57 глады СНИЛ Д-23-81 "Стальные конструкции" притенительно к конструкциям, не пассчитываетым на выносливость. з Прижимные планки товит извотовляться с применением гибки вместа стражки с сахранением соответствующего уч ЛОНО.

Директор К**узнецо**Б Ларианов 1.426.2 -3.3 -02КМД n. UHIMPH Нач. отд Бахмутский гл. констр Шувалов Крепление железкогл. инж пр Соронина борожных рельсоб Р43, Р50 к стальным лоднра новым балкам на планках им. Мельникова Бригадир Лазарева Проверил Ладзь Исполнил


19689

popmam A3



Марка	Паз	Сечение	Длина,	Кол-ва		Масса, кг			Примечание
крёплен.	1143.	GCTCHUG	олини, мм	7	н	Iðem.	Bcex	Марка	,
	1	-85 × 16	170	2	_	1,81	3,63		
	2	- 1/5×16	15D	5	-	2,17	4,34		
Mg	3	៦anm M24	140	4	-	0,61	2,44	11,4	
	4	Γαŭκα Μ24		8 — 0,107		2,85		ΓΟΣΤ 59/5-70 <sup>°</sup>	
	5	ររម្ធាធិស្សា និង		4	_	0,032	0,13		FOET 11371-78


							*e •
٠,	Директор	Кизнецов	- 1				
		Ларионов		1.426.2 - 3.	3 - r	13KM/	1
	Hay omb.	бахмутский	litelet .	1	_ `	م. ٠٠٠٠	<b>-</b>
	8л. констр	Шувалов	ayst	Крепление крановог	n Cma	дия Лист	листов
		Сорокина		рельса КР 140 к	ĬF	)	1
	/ <i>бригадир</i>	лазарева	Word		пии	PDEKTCTAJILI	/DUCTOUVUM
	Праверил	Ладзь	Magh	сшальным подкрана	/ - Julium		พแกะเคลเสนา พ
	Исполнил	Клочков	Kiefer	вым балкай		עות. ויופן	שטטאטאט
		100		19689 7	<i>\$\psi_0</i>	рмат АЗ	



Фармат АЗ

UHKKNPOEKTETROBKOHETPYKUHA

им. Мельникова



19689 Формат ЯЗ

KP80, KP100, KP120, KP140

5,000

Праверил Ладзь

испалнил клачкав

50

g

38

KP 140

TC7

170


75

50

3


5

8




		0.000	таша Кал-ва			ים גר		
ПОЗ.	Сечение	длини, мм	T	н	1 дет	Всех	Марки	Примечания
1	Накладка	790	2	_	16,01	32,02		ГОСТ <del>1</del> 9127- 73
2	Балт М22	135	6	_	0,448	2,69		FDCT 11530 - 76
3	Гайка М22		6	_	0,154	0,92	<i>35,8</i>	ΓΩCT 11532-70
4	Шайба 22		6	_	0,025	D,15		FOCT 11371-78
1	Накладка	820	г	_	18,77	37,54		FDCT 19128-73
г	Балт М24	150	6	_	0,585	3,51		FOCT 11530-76
3	Гайка М24	_	6		0,155	0,93	42,2	FOCT 11532 - 76
4	Шайба 24		6	_	0,032	0,19		FDCT11371-78
	1 2 3 4 1 2 3	1 Накладка 2 Балт M22 3 Гайка M22 4 Шайба 22 1 Накладка 2 Балт M24 3 Гайка M24	1 Накладка 790 2 Болт M22 135 3 Гайка M22 — 4 Шайба 22 — 1 Накладка 820 2 Болт M24 150 3 Гайка M24 —	Поз. Сечение ММ Т  1 Накладка 790 2  2 Балт М22 135 6  3 Гайка М22 — 6  4 Шайда 22 — 6  1 Накладка 820 2  2 Балт М24 150 6  3 Гайка М24 — 6	Поз. Сечение ММ Т Н  1 Накладка 790 2 —  2 Болт M22 135 6 —  3 Гайка M22 — 6 —  4 Шайба 22 — 6 —  1 Накладка 820 2 —  2 Болт M24 150 6 —  3 Гайка M24 — 6 —	Поз. Сечение ММ Т Н 1 дет  1 Накладка 790 2 — 16,01  2 Болт М22 135 6 — 0,448  3 Гайка М22 — 6 — 0,154  4 Шайда 22 — 6 — 0,025  1 Накладка 820 2 — 18,77  2 Болт М24 150 6 — 0,585  3 Гайка М24 — 6 — 0,155	Поз. Сечение МММ Т H 1 дет Всех  1 Накладка 790 2 — 16,01 32,02  2 Болт М22 135 6 — 0,448 2,69  3 Гайка М22 — 6 — 0,154 0,92  4 Шайба 22 — 6 — 0,025 0,15  1 Накладка 820 2 — 18,77 37,54  2 Болт М24 150 6 — 0,585 3,51  3 Гайка М24 — 6 — 0,155 0,93	Поз. Сечение МММ Т H 1 дет Всех Марки  1 Накладка 790 2 — 16,01 32,02 2 Болт М22 135 6 — 0,448 2,69 3 Гайка М22 — 6 — 0,154 0,92 4 Шайба 22 — 6 — 0,025 0,15 1 Накладка 820 2 — 18,77 37,54 2 Болт М24 150 6 — 0,585 3,51 3 Гайка М24 — 6 — 0,155 0,93

Материал накладок (поз.1) следует принимать согласно требаваниям ГОСТ 4133 - 73\*



	у Кузнецав	of many						_		
Гл.инжс.и	н Ларианов	1	1.426.2 — 3.3 — 06кмД							
/Нач.атд	Бажмутский	ugst			٠,٠		ع	<del>-</del>		
	. Шувалав	Myst	Рядовай		Стадия	Лист	Листов			
	р Саракина	apones				P		1		
Бригади	р Соракина	Copone		знадоражнь	IJC	MINIMODE INTERPRETATION AND TRANSPORTED IN COLUMN				
правери	Падзь	Happ	рельсов	P43, P50		<b>ЦННИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦН</b>				
Исполни	п Клочков	Happ				ur	м. Мелы	HUKDF		
				10000	40 -					



PG3

PG4

PS 5

PSS

KP 80

KP 100

KP 120

KP 140

Б

BD

		Специ	фикация	9 C/TT	עתם			1110	10)146 1 1	
марка	_		Плина	кол-во		Μασσα , κΓ		Примечание		
стыка	ПОЗ	Сеченив	MM	7	Н	1 Aem	Bulx	<b>ма</b> рки		
	<del>  ,                                   </del>	- 60 × 16	460	3	-	3,47	6.94			
	2	50ATT M24	110	4	-	0,509	2.04	95		
PC3	3	Гайка МВ4	-	4	-	0,107	0.43	] 30	ΓΒΕΤ <b>5915-70</b> *	
	4	ιμαύδα 24	-	4	-	0,032	0.13		FOST 11371-78	
	+;-	-70 × 20	450	2	-	5,05	10,1			
	2	50.nm M24	120	4 .	-	0.544	2,18	12,8		
PC4	3	Гайка м 24	_	4	-	0.107	0,43	16,0	100T 5915-70	
	4	เมลน์อัล 24	<u> </u>	4	T-	0,032	0,13		100T 11371 - 78	
	1	-80×25	460	2	-	7.22	14,44			
	2	50AM M24	140	4	-	0,615	2.46			
PC 5	3	гайка м24	_	4	1 –	0.107	0,43	17.5	FDET 5915-70'	
	4	ιμαμδα 24	_	4	-	0,032	0,13		106T 11371 - 78	
<del></del>	+	-90×30	460	8		9,75	19,5			
PC6	3	BOATTI M24	150	4	-	0,651	2,6			
	3	רמטאם M84	_	4	<b> </b>	0,107	0,43	2B,7	1007 <b>5915</b> - 70	
	4	шацба 24		4	-	0,032	0.13		roet 11371-78	

1. Материал накладок (поз.1)—вталь марки  $\mathcal{B}$  Ст  $\mathcal{J}$  кп  $\mathcal{E}$  —  $\mathcal{B}$ ЛЯ клима—тических районов  $\mathcal{I}_{i,}$  и  $\mathcal{B}$ 0 (  $t \geqslant -40^{\circ}$ C) и  $\mathcal{B}$ Ст  $\mathcal{J}$  Глс  $\mathcal{J}$ 5 глс  $\mathcal{J}$ 6 глс  $\mathcal{J}$ 7 глс  $\mathcal{J}$ 8 глс  $\mathcal{J}$ 9 глс гост  $\mathcal{J}$ 80-71 глс гост  $\mathcal{J}$ 81 глс гост  $\mathcal{J}$ 82 глс гост  $\mathcal{J}$ 82 глс гост  $\mathcal{J}$ 83 глс гост  $\mathcal{J}$ 84 глс гост  $\mathcal{J}$ 84 глс гост  $\mathcal{J}$ 85 глс гост  $\mathcal{J}$ 85 глс гост  $\mathcal{J}$ 85 глс гост  $\mathcal{J}$ 86 глс гост  $\mathcal{J}$ 86 глс гост  $\mathcal{J}$ 87 глс гост  $\mathcal{J}$ 97 глс гост  $\mathcal{J$ 

Директор Кузнецов Гл. инэнс Ларионов (Нач. отд. Бажмутски	1.426.2-3.3-0	7КМД				
Гл. констр Шувалов Гл. инн. пр. Сорокина	Color	Рядовои стык крановых	<i>Επιαθυπ Νυωπι Λιμωπιοδ</i>			
бригадир Сорокина Проверил Ладзь Исполнил Клачков	Coforce Chappy	рельсов кр 70. кр80. кр 100, кр 120, кр 140	ЦНИНпроектстальконструкци им. Мельникова			

Формат АЗ

makant 11

## 1. Общие положения

1.1 Настоящие рекотендации содержат указания по попуавтоматической и ручной сварке монтажных стыков рельсов под мастовые краны ванным способом в съемных графитовых или медных формах стыков 1.2 Рекотендации распространяются на сварки стыков крановых рельсов типов КРТО, КРВО, КРІОД, КРІВО, КР по ГОСТ 4121-75\*, железнодорожных рельсов Р43 по

ГОСТ 7:173-54\* и Р50 по ГОСТ 7:174-75.

1. 3. При сборке и приемке смантированных рельсав следует руководствоваться требованиями СН и П
П-18-75 "Металлические канструкции. Правила изеа—
товления мантажа и приёмки" и положениями СН и П
Пехника безапасности в страительстве".

## 2. Обарудования, приспособления и сварочные материалы

2.1. Іля получататической ванной сворки стыков рель - coв необходита иметь:

катплект съемных фарм; асточник питания - вксм - 1000; в Дм - 1000-6; подающий межанизм от шланеоваеа полуавтомата типа Я-765 (или полуавтомата А-537; ПШ-5; ПШ-54) с намплентом держателей; держатели должны иметь направляющие каналы с атверстиями диаметром и Лим с целью абеспечения подачи сварачной проволоки диа - метром да 3 мм;

шкаф управления с пускателем ПМ-422 и электроизмерительными прибарами

2.2.Для ручной ванной сварки стыков рельсов необходимо иметь:

комплект съмных форм;

источник питания типа ВКСМ-1000; ВДМ-1000-6 или преобразователь типа III - 500; сварочные кабели сечением не менее 70 мм<sup>2</sup> и электродержатели, рассчитанные на длительный периад работы;

элентраизтерительные приборы.
23. Съётные фарты изгатавляются из теди тарак М1, М2, М3 по и из графита торак ЭГО, ЭГ 1 па ГОСТ 4426-80 или ГМ3 по ТУ 601-60 па чертежат, приведенныт на дакут ОУКМД-15КМД, путет техатической обработки загатовок в тастерских пинтажных участков. Очертания баковых и нижних частей фарт сатветствуют профилно рельса.

Гиппостинация прицата развача форм в кочестве резца испальзуются заготовки, вырезанные из рельса (рис.!).
2.4 Полуавтоматическая ванная сварка стыков рельсов выполняется порошковой проволокой марки ПП-АНЗ ФЗмм по ТУН24- ББ

Пучная ванная сварна выпалняется элентрадами типа 3-50A.
25. Для удобства выполнения полуавтоматической сварни реноменвуется вместа обычных мундштунов применять удлиненные мундштуни (рис. 2). Мундштун покрывается асбеставым шнурат, пропитанным жидким стеклом с поспедующей прокалной в печи при температуре 250-300°C в течении 15-2,0 часов.

## 3. Подготовка рельсов под сварку

םעכ. 3.

3.1. Канцы рельсов должны быть обрезаны перпендикулярна оси рельсов. Отклонение плоскостей реза к оси рельса допускается не более 3 мм.

3.2. Канцы рельсов далжны тщательно очищаться от грязи, ржавчины, тасла и заусенцев зубилам, шлифованным кругом и стальной щеткой. 3.3. Сварка стыков рельсов должна выполняться на тедной подкладке с зазаром тежду торцати рельсов 16-20 т сагасна

	£.										
,	Директор	Кузнецав		. /			_				
	гл, инж.	Ларцонов	4.16	1.426.2 - 3.3 -08КМД							
	Нач. отд.	1418									
•		Шувалов	Mult-	Декомендации по электро <mark>с</mark>	тадия	Лист	Листов				
	Hay DCMK	Кравченка	following	дуговой сварке стыков	P	4	5				
	гл.инэк.пр.	Сарокина 4	Coper								
				,	им. Мельниког						
				 Фармах		3	DHUNUUU				

19689 12 Фармат АЗ

3.4 Для установки тедной подкладки, рельсы в месте стыка далжны быть асвобаждены ат креплений; при этот необ-хадита спедить за палажениет рельсов в плане и исключить возтажность их перелатов в месте сварки.

# 4. Сварка стыков

4.1. Сварна стынов рельсов производится в два этопа: сварна подашвы рельса (рис. 4); сварна остальной части рельса (рис. 5).

Працесс сварки на каждом из этапов далукен быть непрерывным Јапускается кратковременный перерыв при уславии, что к маменти возобновления сварочного працесса жидкая ванка

не далжна полнастью застывать. 4.2 Начапу сварки подошвы рельса далжна предшествавать установна подкладок и нижних частей сменных фарм.

При сворке рельсов типа Р43 концы последних подверганится предводительному подогребу газовой горепкой до тем-

пературы 300°С.

43. Сварка падошбы репьса производится на медной ладкладке с постановкой в зазаре между торцами рельсов стальной пластины, талщиной б-вмм, имеющей скос кромок лод углам 30°к вертикальной пласкасти стыкуемых ториав (рис3.4). 4.4. Ручная сварка электродоми производится на режимах, установленных паспортом на данную марку электрода. Полуавтоматическая сварка праволакой ПЛЯН-3 диаметром 2,8 или 3,0 мм производится на режиме:

сила сварачнаго така - 430-450 а; напряжение на дуге -32-36 в; вылет электрада -50-60 км; палярнасть - обратная

4.5. Особае внимание при сварке следует удепять проплавпению тарцав рельсов. Оля этого необхадита следить, чтобы дуга горела между электродом и свариваемыми крамками рельса на уравне соприкасновения их с жидкой ваннай Схема движения электрода показана на рис. 4.

4.6. В момент аканчания сварки падошвы рельса сварачный процесс рекомендуется заканчивать за кантурам рабачего

сечения рельса, так как эта позболяет выбести возмажные дефекты шва (шлаковые включения, поры, усадочные ракавины) за пределы рабочего сечения рельса

4.7. После сварки подашвы рельса шав очи**щанат от шлана** и по обоит сторонат стына установливанат и закреплянат струбцинати боковые части фарты такит образот, чтобы их пазы были расположены против зазара (рис. 5) после чего ванным способот свариванот шейку и головку рельсов.

4.8 Сварку начинают у основания шейки и ведут до заполнения всего зазара Для выведения усадачной раковины за контур сечения репоса после заполнения зазара далякна выть выполнена исиление шва высотой 2.0-3.0 мм.

4.9. Пасле оканчания сварки стыков железнадаражных рельсов 1.4.3 производится их медленнае ахлаждение-сначала с памащью многоплатенной горелки, а затем место сварки закрывают асвестовым листом или подогретым песком.

4.0 в спучае выявления дефектов их исправляют путем вырубки и последующей заварки с подогревом стыка до 300°С 4.11 Сварка стыков репьсов далжна производиться только пасле сдачи стыков под сварку и осмотра подготовленных стыков лицом, осуществляющим руководства сваркай 4.12 Сварочные рабаты по заварке стыков репьсов целесовать производить звеном, состоящим из сварщика и подсобного рабочего. Очистка канцов репьсов, установка и закрепление форм, снятие и охлождение форм, очистка стыков и форм от шлака производится подсобным рабочим.

Приёмка падготовленных стыков под сварку и их сварка произвадится сварщикам

ка правоиным вографиям.

4.13 Ручная сварка стыка тожет производиться двутя сварщиками совтестно или паочередно при обязательном условии 
ворения дуги от начала и да конца сварочного працесса Лвижение электрода вдоль зазора вазвратна - паступательное вез 
поперечных калебаний.

4.14. При температуре окружающего воздуха ниже - 10°С концы стыкуемых рельсов (на длине 250 мм) перед сваркой должны подогреваться до температуры 250 - 3,10°С.

1.426.2-3.3 - D\KMД

# 5. Кантраль качества сварных саединений

Кантраль качества сварных соединений осуществляется атветственным лицам, на каторае возлажена рукаводства сварачными работами Контраль выполняется на всех стадиях подготовки, сборки и сварки стыков рельсов и включает: 1) контраль «валификации сварщиков (перед допуском

ава контрольных оброзца);
2) контроль состаяния сбарочно - сварочных приспасоблений, сварочноео аборудования и измерительной аппаратуры;
3) контроль качества сварочных и свариваемых материалав по сертификатным данным на соответствие их требованиям ГОСТ 9466-75; ГОСТ 9467-75; ГОСТ 9467-75; ГОСТ 9468-81.

сварщика к сварке стынов рельсов он обязан

4) контроль качества подготовки деталей под сварку; 5) контроль соблюдения техснологии сварки; 6) контроль сварного соединения внешним осмотром (100°/<sub>0</sub>)

швов при этом:

сварные стыни не далжны иметь трещин , свищей , ракавин , подрезав , неправаров и других дефектов ;


повержнасть котором и баковые грани головки рельса

повезии, неприигрии и иругих игуректой; поверхность катания и баковые грани головки рельса далукны быть пряталинейны и праверяться линейками. В районе стыка аткланение этих поверхностей от прятой на длине /м не далукна превышать /мм;


винтаабразность в стыке - не балее В,005 В (В - ширина подашвы рельса в мм);

7) контраль внутренних дефектов шва по тикрошлифат, вырезанным из образцов сварных соединений; или путём астотра поверхности излотов после разрушения сварных соединений изгибат двух контрольных образцов по п. 1 при этот; на повержности микрашлифав или изламов не далжно выть следов непровара или трещин; да пуска ются обиночные зазовые поры и шлаковые включения, при суммарной плащади не более 2.5% в сжатой зане и не более 1.0% в растянутой зане соединения от площади поперечного сечения репьса. Если результаты испытаний окажутся ниже указанных требований, та производятся павтарные испытания на том же каличестве образуав; в кантраль прособечиванием рентгеном или гамма - лучами выборочна в объеме 30% стыков При этом браковочным признаком является наличие на снитках несплашностей в виде пар и итаковых включений не превышающих 5,0% площади снитка в актой зане и 2,5% площади снитка в прастанитой зане и 2,5% площади снитка в прастанитой зане и 2,5% площади снитка в сжатой зане и 2,5% площади снитка в прастанитой зане и 2,5% площади снитка в прастанитом в прастанитом

1426.2-3.3-08кмД








*Обазначения:* 

1-Канцы свариваемых рельсов

2-Нижняя часть фармы 3-Медная падкладка

Рис. 4



Обозначения: 1—Рельсы

1— нелюсы 2— Струбцина

г-струоцина 3-боковая часть формы После удаления шлака нижние части формы установить на прежнее место.


Puc. 5


1.426.2 -3.3 - 08КМД


19689 16 фармат ЯЗ

Лист

17 Фармат ЯЗ







- н. Папуфармы магут изгатовляться из загатовки. палученнай любым метадам.
- г В случае точного и чистого литья механическая обработка не требуется
- з. Материал форм приведен на докум. ОВКМД лист!

		SALE		19689 19	Фапт	m // 3		
	Исполнил Карчков Жи				им Мельникава			
	Проверил Ладзь		Hagus	penaca KP 144	1			
		Сорокина /	Cocci	penaca KP 140	UHHNU POEKTCT RUPKOHCT PAKITNA			
			taling	 сварки заповки и тейки	P		1	
		Шувалов	Muly	 боковые попуфарты для	Стадия	Jucm	Листов	
		Бахмутский	ugus	 			7	
		Ларионоб	341	1.426.2 - 3.3	- 11 KM/I			
,	<i>Директор</i>	Кизнецов		/				

Формат АЗ

