


**Поправка к ГОСТ Р 57522—2017 Бережливое производство. Руководство по интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4, рисунок 3	 <p>The diagram shows a central box labeled "Инструменты и методы менеджмента качества" (Quality Management Tools and Methods). Above the box is a vertical double-headed arrow. To the right of the box is the text "Организация потока" (Flow Organization) with an arrow pointing right. Below the box, an arrow points up into the box. To the left of the box, an arrow points right into the box.</p>	 <p>The diagram shows a central box labeled "Инструменты и методы бережливого производства" (Lean Production Tools and Methods). Above the box is a vertical double-headed arrow. To the right of the box is the text "Организация потока" (Flow Organization) with an arrow pointing right. Below the box, an arrow points up into the box. To the left of the box, an arrow points right into the box.</p>

(ИУС № 11 2018 г.)