

**Изменение № 1 ГОСТ 26510—85 Инструмент для холоднштамповочных автоматов. Матрицы четвертого перехода. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 № 3806**

**Дата введения 01.01.91**

Пункт 2 Таблица 1 Графа S Заменить значения 16,39 на 15,39; 16,55 на 15,55 (2 раза), 18,28 на 17,37; 18,47 на 17,53;

таблица 3 Графа S Заменить значения 21,23 на 19,91, 21,42 на 20,42 (2 раза); 18,47 на 17,53

Пункт 3 Таблица 5 Заменить значения для граф S—16,85 на 15,85 (2 раза); 18,82 на 17,82,

S<sub>1</sub> — 16,39 на 15,39, 16,55 на 15,55 (2 раза); 18,28 на 17,37, 18,47 на 17,53,

таблица 6 Заменить значения для граф S — 21,80 на 20,80, 18,82 на 17,82,

S<sub>1</sub> — 21,23 на 19,91, 21,42 на 20,42, 18,47 на 17,53,

графа «Поз 2 Обойма Кол 1» Заменить обозначение 1105-0329/102 на 1105-0328/102

Пункт 4 Чертеж 6 Заменить размер L на L\*\*;

таблица 8 Заменить значения для граф S — 16,85 на 15,85, 18,82 на 17,82, 21,80 на 20,80,

S<sub>1</sub> — 16,39 на 15,39, 16,55 на 15,55, 18,28 на 17,37, 18,47 на 17,53, 21,23 на 19,91, 21,42 на 20,42,

K — 9,46 на 8,88, 9,55 на 8,97, 10,55 на 10,02; 10,66 на 10,12, 12,25 на 11,49, 12,36 на 11,78,

K<sub>1</sub> — 9,72 на 9,15, 10,86 на 10,28, 12,58 на 12,00,

графа «Обозначение вставки-заготовки формы 11 по ГОСТ 10284—84» Заменить обозначения 1010-0549 на 1010-1807, 1010-0550 на 1010 1808, 1010 0551, на 1010-1809, 1010 0552 на 1010 1810, 1010-0553 на 1010-1811

Пункт 6 Чертеж 8 Главный вид Продлить выносную линию на размер фаски 1×45° до отверстия М6,

таблица 10 Исключить строку для обозначения обоймы 1105 0329/102,

*(Продолжение см с 118)*

графа «Масса, кг, не более» Исключить значение. 3,50

Пункт 7 Чертеж 9 Вид слева Размер  $D^{**}$  проставить, как показано на чертеже




таблица 11 Графа  $d$  Заменить значения 16,39 на 15,39, 16,55 на 15,55, 18,28 на 17,37, 18,47 на 17,53, 21,23 на 19,91, 21,42 на 20,42

Пункт 8 Таблица 12 Пример условного обозначения дополнить размером  $d_3 = 15,28$  мм заменить слово «размером» на «размерами»

Пункт 9 Чертеж 11 Замнить размер  $2 \times 45$  на  $2 \times 45^\circ$ ,

таблица 13 Пример условного обозначения изложить в новой редакции  
<Пример условного обозначения пробки размерами  $D = 28$  мм,  $L = 38$  мм

*Пробка 1105 0301/003 ГОСТ 26510—85*

Пункт 91 Заменить обозначение «У10А по ГОСТ 1435—74» на «9ХС по ГОСТ 5950—73»

Пункт 92 Заменить значение 59 60 на 59 63

Пункт 10 Чертеж 12 Исключить обозначение поверхности Б,

таблица 14 Графа  $d$  Заменить значения 16,39 на 15,39; 16,55 на 15,55 (2 раза), 18,28 на 17,37, 18,47 на 17,53 (2 раза); 21,23 на 19,91; 21,42 на 20,42

Стандарт дополнить пунктом — 114 «114 Маркировать на поверхности А обозначение проставки»

(ИУС № 3 1990 г)