

к ГОСТ 10691.6—88 Пленки черно-белые фототехнические, пленки для научных исследований и промышленных целей. Метод определения чисел светочувствительности

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 3. Первый абзац</p>	<p>округляют до чисел, близких к числам геометрической прогрессии со знаменателем</p>	<p>округляют до чисел-членов геометрической прогрессии со знаменателем</p>
<p>второй абзац</p>	<p>промежуточные между числами табл. 1 и 2, округленные до ближайших чисел шкалы стандартного сенситометрического бланка в приложении 3 ГОСТ 10691.0—84</p>	<p>промежуточные между двумя соседними числами табл. 1 и 2. Правила округления устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретный вид фотографического материала</p>

(ИУС № 1 1990 г.)