Изменение № 6 ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 № 1955

Дата введения 01.07.92

Пункт 2.3. Исключить слова: «должно содержать».

Пункт 3.3. Второй абзац. Заменить слова: «Верх, не кантовать» на «Верх». Пункт 3.5 1 исключить.

Пункт 3.5.3 изложить в новой редакции: «3.5.3. Знак № 12 наносят на соседние боковую и торцовую поверхности упаковки на месте проекции фактического центра тяжести груза на эти поверхности».

Пункт 3 15. Последний абзац изложить в новой редакции: «Допускается наносить манипуляционные знаки с просветами».

Пункты 3.16, 3.17 исключить.

Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Рекомендуемые размеры ярлыков для нанесения манипуляционных знаков указаны в табл. 2»; примечание. Заменить слово: «Допускается» на «Рекомендуется».

Пункт 5.4. Исключить слово: «прямом».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.8.1, 5.8.2: «5.8.1. Знаки № 1 и 11 наносят в левом верхнем углу с четырех сторон (табл. 1, черт. 1 и 11).

5.8.2. Знак № 12 наносят на шесть сторон упаковки на месте проекции

фактического центра тяжести груза (табл. 1, черт. 12).

Если форма и размеры упаковки не позволяют нанести знак № 12 на шесть сторон упаковки, допускается наносить знак на меньшее количество сторон, но не менее двух».

Пункт 6 1 изложить в новой редакции: «6.1. Маркировка, характеризующая тару, должна содержать:


товарный знак или наименование предприятия-изготовителя:

номер по нормативно-технической документации;

обозначение нормативно-технической документации.

На многооборотную тару должна быть нанесена надпись «Многооборотная».

Например:



Для деревянных ящиков и обрешеток (с массой груза свыше 500 кг или массой груза до 500 кг при годовой потребности не более 50 м³ для каждого типоразмера); для ящиков из гофрированного картона (при годовой потребности не более 10 000 м²), изготовленных по конструкторской документации в соответствии с требованиями стандартов общих технических условий, маркировка, характеризующая тару, должна содержать:


товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;


объем древесины или древесины и древесных листовых материалов «в чистоте» для деревянной тары или площадь раскроя ящика «в чистоте» для картонной тары».

Пункты 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 и чертежи 14, 15а и 15б исключить.

Приложение 2. Чертежи 1, 2. Вид А заменить новыми:


(Продолжение см. с. 78)





для черт. 1
Приложение 3 исключить.
Приложение 4. Чертежи 1, 2, 3, 5, 9, 10, 17, 19 заменить новыми; таблицы 1, 2, 5, 9, 10, 17 изложить в новой редакции:

Хрупкое — осторожно



Черт. 1 MM


Таблица 1

Размеры знака и его деталей									
В	b	Н	h	r	s				
24 36 52 76	10 15 20 25	64 95 138 200	38 54 80 115	12 18 26 38	3 5 7 10				

(Продолжение см. с. 79)

## (Продолжение изменения к ГОСТ 14192-77)

### Беречь от нагрева




Черт. 2


Таблица 2

	мм											
-	Размеры знака и его деталей											
В	Н	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	ь	b <sub>1</sub>	d	s	b 2			
40 60 92 135	56 80 115 165	42 60 85 120	16 20 28 40	11 15 21 30	16 20 28 40	16 20 28 40	8 12 16 24	2 3 4 6	8 10 14 20			

#### Беречь от влаги



Черт. 3 Ограничение температуры



(Продолжение см. с. 81)

MM

	Размеры знака и его деталей										
C	Н	C 1	ь	<i>b</i> 1	b 2	$b_3$	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	b <sub>6</sub>	S	
10 14 20	64 95 136	2,0 3,0 4,0	18 27 38	3,0 4,0 6,0	24 34 43	10 14 20	2,0 2,0 3,0	4 0 6,0 8,0	8,0 10 14,0	2,0 3,0 4,0	

# Место строповки




Таблица 9

	мм											
	Размеры зн <b>а</b> ка и его деталей											
Н	A	$A_1$	D	R	ь	<b>b</b> 1	b <sub>2</sub>	$R_1$	В			
60 95 125 200	12 18 26 38	12 16 24 36	21 30 44 62	3,0 4,0 6,0 9,0	2,0 2,0 2,0 3,0	2,0 3,0 5,0 7,0	3,0 4,0 6,0 8,0	4,0 6,0 9,0 13	18 26 36 50			

Черт. 9

(Продолжение см. с. 82)

### Поднимать тележкой запрещается





Таблица 10

					IV.	IMI				_
			Размерь	знака з	и его де	еталей				
В	ь	b <sub>1</sub>	b 2	Н	h	đ	s	S <sub>1</sub>	A	Длина или ширина груза
74 105	60 84	21 28	17 24	125 175	5 7	8 16	2 3	6 7	31 43	До 1000,0 Св. 1000,0

### Беречь от тепла и радиоактивного излучения



Черт. 17 мм


Таблица 17

Размеры знака и его деталей										
В	Н	h	$h_1$	h 2	b	b1	b <sub>2</sub>	đ	D	s
38 60 90 133	56 80 115 165	42 60 85 120	15 20 28 40	11 15 21 30	15 20 28 40	15 20 28 40	18 26 37 52	8 12 16 24	18 26 37 52	2 3 4 6

(Продолжение см. с. 84)

### (Продолжение изменения к ГОСТ 14192-77)

### Штабелирование ограничено



Черт. 19 (ИУС № 3 1992 г.)