

Изменение № 4 ГОСТ 24959—81 Калибры для шлицевых соединений. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.02.91 № 114
Дата введения 01.08.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. 2, 3 и пп. 1.1—1.12 стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемые».

Пункт 1.6. Таблица. Графа «Наименование поверхностей». Заменить слова: «Измерительные поверхности» на «Рабочие поверхности»; исключить слова: «калибров-пробок», «калибров-колец».

Стандарт дополнить пунктами — 1.12—1.17: «1.12. На каждом калибре должно быть нанесено:

обозначение и код поля допуска — для калибров с прямобочным профилем, например: 8311—0592—1;

условное обозначение изделия по соответствующему стандарту, например: $d-8 \times 36H7 \times 40H12 \times 7D9$ — для калибров с прямобочным профилем;

5—50×2×9g-4 — для калибров с эвольвентным профилем;

условное обозначение года выпуска;

товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается нанесение других знаков маркировки.

1.13. Калибры должны быть подвергнуты консервации — по ГОСТ 9.014—78. Срок действия консервации — один год при средних условиях хранения по ГОСТ 15150—69.

(Продолжение см с. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24959—81)

1.14. Калибры после консервации должны быть уложены в потребительскую тару, изготовленную по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.15. На потребительской таре должна быть этикетка с указанием: наименования изделия, условного обозначения, числа калибров, даты выпуска, товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения настоящего стандарта.

1.16. К каждому калибру должен быть приложен эксплуатационный документ, удостоверяющий соответствие калибра требованиям настоящего стандарта.

1.17. Коробки с калибрами должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 15623—84, выложенные внутри водонепроницаемым материалом.

Допускается использование ящиков по ГОСТ 2991—85, обеспечивающих сохранность калибров».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Транспортирование и хранение

2.1. При транспортировании ящики с калибрами должны быть установлены так, чтобы исключалась возможность их перемещения.

При транспортировании калибров в контейнерах должны соблюдаться требования п. 1.17.

2.2. Упакованные калибры должны храниться в вентилируемом помещении при температуре от 10 до 35 °С. В воздухе не должно быть присутствия паров кислот и щелочей. Относительная влажность воздуха — не более 80 %».

(ИУС № 5 1991 г.)