

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

08.11.2018 № 2018-1-29-13-4

На № б/н от 03.07.2018 г.

О разъяснения требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что требования, которые содержатся в общих разделах СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», распространяются на здания определённой функциональной пожарной опасности, приведенные в соответствующих подразделах. В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 в зданиях высотой более 15 м двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

Указанное требование направлено на обеспечение защиты вертикальных путей эвакуации (лестничных клеток) от опасных факторов пожара, а также корректной работы системы противодымной защиты здания с учетом возможности разрушения остекления дверей в режиме обычной эксплуатации здания.

Таким образом, для случаев, указанных в Вашем обращении, если рассматриваемые коридоры жилой части 1-го этажа, либо помещений общественного назначения, предусмотренных в соответствии с требованиями п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п.5.4.17 СП 1.13130.2009, изолированы от лестничной клетки и не обеспечены системой противодымной защиты, вид остекления дверей не является принципиальным.

Начальник института



Д.М. Гордиенко