

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТЧИКА № 71

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве переплетчика допускаются лица мужского и женского пола не моложе 18 лет, обученные и аттестованные по специальности, а также прошедшие проверку знаний по электробезопасности в объеме группы I.

2. При поступлении на работу переплетчик проходит медицинский осмотр, вводный инструктаж по безопасности труда и первичный инструктаж на рабочем месте, что должно быть подтверждено его подписью в контрольном листе прохождения инструктажа по безопасности труда и в журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

При последующей работе проходит:

- периодические медицинские осмотры – не реже одного раза в 24 месяца;
- проверку знаний по электробезопасности в объеме группы I – ежегодно;
- повторные инструктажи по безопасности труда – не реже одного раза в 6 месяцев с распиской в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3. Переплетчику следует помнить, что вследствие невыполнения положений настоящей инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил технической эксплуатации обслуживаемого оборудования (станков, машин и т.д.) и применяемого для обслуживания и ремонта оборудования инструмента, а также при нарушении технологического процесса во время проведения работ может возникнуть опасность:

- травмирования при работе на оборудовании, слесарными инструментами и приспособлениями при выполнении регулировочных и мелких ремонтных работ;
- поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, а также при повреждении или отсутствии заземления;
- при неосторожном передвижении по территории предприятия, цеха, участка, хождении по неисправным настилам;
- во время нахождения в опасной зоне под поднятым или перемещаемым грузом (оборудованием) и передвижения при плохой видимости (в темноте или недостаточном освещении).

4. За работу в неблагоприятных условиях труда переплетчику могут предоставляться (устанавливаться) следующие льготы и компенсации:

- доплаты в размере до 12 процентов тарифной ставки при выполнении работы по подрезке переплетной продукции на одноножевых машинах, ручных и механизированных станках;
- выдается бесплатно халат хлопчатобумажный на 12 месяцев.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. При работе на одноножевой бумагорезальной машине переплетчик обязан проверить:

- а) прочность крепления и исправное состояние ножа, маховика, ножедержателя и прижима;
- б) исправность включающего, выключающего и тормозного механизмов (особенно надежность автоматической остановки ножа при выключении машины вручную);
- в) отсутствие посторонних предметов на машине (масленок, ключей, отверток, тряпок и т.д.), а также свободный доступ к обслуживанию машины, надежность функционирования предохранительного приспособления (механизма включения машины двумя руками);
- г) остановку ножа в крайнем верхнем положении (нож не должен при остановке выходить за нижнюю плоскость балки прижима).

III. Требования безопасности во время работы

6. Переплетчик при работе на одноножевой бумагорезальной машине обязан:

- а) дать сигнал перед пуском машины;
- б) складывать продукцию на отведенные для этой цели площадки;
- в) не опираться на ограждения и не прикасаться к движущимся частям машины;
- г) отключить машину от электросети при уходе с рабочего места, а также в случае прекращения подачи электроэнергии;
- д) держать руки от линии реза на расстоянии не менее 15 см при резке бумажных листов на мелкие части;
- е) укладывать полуфабрикаты и готовую продукцию аккуратно в стопы, высота которых не должна превышать 1,6 м, не загромождать проходы;
- ж) складывать ветошь и бумагу, пропитанные маслом и керосином, в плотно закрывающиеся металлические ящики;
- з) хранить смывочно-смазочные вещества в плотно закрывающейся посуде (таре);

и) при шитье на проволочешвейном автомате придерживать продукцию руками на расстоянии не менее 10 см от швейного аппарата.

7. Переплетчику запрещается:

а) работать на неисправных машинах, станках, оборудовании и при неисправном или недостаточном освещении;

б) вынимать продукцию из-под ножа до полной его остановки и фиксации в крайнем верхнем положении;

в) работать на бумагорезальной машине вдвоем одновременно;

г) вытаскивать из-под валиков застрявшие и наверхнувшиеся обрезки картона на работающей машине;

д) подхватывать руками картон непосредственно из-под ножей;

е) устранять неполадки, смазывать, обтирать и чистить машину или станок в работающем состоянии;

ж) снимать ограждение с вращающихся частей (валов) машины или станка и работать без него.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. Переплетчик обязан:

а) немедленно отключить машину от электросети при появлении запаха гари, дыма или огня из электродвигателя и его пускорегулирующей аппаратуры, значительном нагревании корпуса машины или электроприборов, сильных вибрациях, прекращении подачи электроэнергии, а также при неисправностях в системах быстрой остановки машины и сигнализации;

б) предупредить работающих об опасности;

в) поставить немедленно в известность мастера (начальника участка) и принять меры по устранению аварийной ситуации;

г) при несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную помощь, немедленно поставить в известность мастера (начальника участка), сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай.

V. Требования безопасности по окончании работы

9. Переплетчик обязан:

а) выключить машину;

б) привести в порядок рабочее место, очистить от пыли оборудование, собрать отходы и мусор в специальный ящик;

в) сообщить мастеру о замеченных в процессе работы неисправностях;

г) снять спецодежду, вымыть руки с мылом.