

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ  
ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-17

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ  
ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Выпуск III

Рабочие чертежи

4557

25/6

МОСКВА 1958

4557

1212

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ  
ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-01-17

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ  
ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Выпуск III

Подстропильные фермы для бескрановых цехов с применением стропильных сегментных ферм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ  
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР  
ПРИ УЧАСТИИ НИИЖБ АС И А СССР

УТВЕРЖДЕНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИКАЗ № 111 от 31 марта 1958 г.

МОСКВА 1958

4557

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	Стр. 2-4
Лист 1 Пример схем конструтивной покрытия	5
Лист 2 Узлы обшивания стропильных и подстропильных ферм	6
Лист 3 Пример решения продольного температурного шва с применением ратковых опор	7
Лист 4 Подстропильная ферма ПФН-1. Опалубочно-маркировочный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	8
Лист 5 Подстропильная ферма ПФН-1. Арматурный чертеж	9
Лист 6 Подстропильная ферма ПФН-2. Опалубочно-маркировочный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	10
Лист 7 Подстропильная ферма ПФН-2. Арматурный чертеж	11
Лист 8 Подстропильная ферма ПФН-3. Опалубочно-маркировочный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	12
Лист 9 Подстропильная ферма ПФН-3. Арматурный чертеж	13
Лист 10 Подстропильная ферма ПФН-1Б. Опалубочно-маркировочный и арматурный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	14
Лист 11 Подстропильная ферма ПФН-2Б. Опалубочно-маркировочный и арматурный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	15
Лист 12 Подстропильная ферма ПФН-3Б. Опалубочно-маркировочный и арматурный чертеж, детали, выборки, расход материалов и общие данные	16
Лист 13 Подстропильные фермы ПФН-1, ПФН-2, ПФН-3 ПФН-1Б, ПФН-2Б, ПФН-3Б. Арматурные каркасы с №-1 по №-6	17
Лист 14 Подстропильные фермы ПФН-1, ПФН-2, ПФН-3, ПФН-1Б, ПФН-2Б, ПФН-3Б. Арматурные каркасы с №-7 по №-11. Отдельные стержни. Арматурные пучки ПН2, ПН3, ПН4, ПН5 и спецификация	18
Лист 15 Закладные детали смолы и анкерные детали АН2 и АН4	19
Лист 16 Опоры огноз. спецификация	20

Модель  
Шаблон  
Сборка  
Изготовление  
Испытание  
Износ по  
износу

ПОЗСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАI. ОБЩИЕ ВАРИАНТЫ

- В серии ваны рабочие чертежи сборных железобетонных предварительно напряженных подстропильных ферм для посрытых зданий с кровлей из рутина. Материалов пролетами 18 и 24 м и шагом колонн 12 м с применением предварительного напряжения.
- Марки ферм обозначены сегментными и арочными стропильными фермами. Показывают несущую способность фермы. Для крайних пролетов и пролетов, примыкающих к температурным швам, принят дополнительный индекс к, например, ПФН-2к. Составлены подстропильные фермы даны в табл. 1, технические показатели в табл. 2.

ТАБЛИЦА 1  
СОСТАВЛЕНИЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ

Марка фермы	Нормативная сосредоточенная нагрузка T	Расчетная сосредоточенная нагрузка T
Рабочий (шаг колонн 12 м)		
Черченный (шаг колонн 11,5 м)		
ПФН-1	68	80
ПФН-2	79	95
ПФН-3	102	121

ПРИМЕЧАНИЕ. Собственный вес ферм учтен дополнительно.

ТАБЛИЦА 2  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НН п/п	Марка фермы	Марка бетона	вес фермы, т	объем бетона, м <sup>3</sup>	вес стали, кг
1	ПФН-1	400	9,2	3,69	461
2	ПФН-2	400	9,2	3,69	498
3	ПФН-3	400	9,2	3,69	542
4	ПФН-1с	400	8,7	3,5	473
5	ПФН-2с	400	8,7	3,5	510
6	ПФН-3с	400	8,7	3,5	555

II КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

- Верхний пояс и восходящие раскосы ферм армированы ненапряженной арматурой марки 25Г2с.
- Нижний пояс и нисходящие раскосы ферм армированы пучковой арматурой из высокопрочной углеродистой проволоки диаметром 5 мм по ГОСТ 7348-56. Напряжение арматурных пучков производится с помощью дюмекратов двойного действия на 18 проволок. Анкеровка пучковой арматуры осуществляется посредством стальних анкерных пробок и болтов.
- Фермы запроектированы с учетом ограничения на типовые железобетонные колонны. Крепление ферм к колоннам осуществляется с помощью приборов с зажимным листом колонны.

- Крепление стропильных ферм в подстропильном производится при помощи анкерных болтов, расположенных на опорах и в середине подстропильных ферм, а также монтажными сварными швами.
- Поперечные температурные швы в зданиях осуществляются при помощи спаренных колонн и стропильных ферм, устанавливаемых на опорные части узорочечных подстропильных ферм. Расстояние между осами спаренных конструкций принято 1000 мм. В продольных температурных швах на общих подстропильных фермах устанавливается обычная ферма и ферма, имеющая подвижную (катковую) опору с одной стороны, согласно детали на л. 3.

- Расчет подстропильных ферм произведен в соответствии со СНиП II, нормами и техническими условиями проектирования бетонных и железобетонных конструкций" (НИТУ 123-55), "Инструкции по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций" (И-148-52) МСППИ, с учетом дополнений и изменений в инструкции по рекомендациям ЦНИИС от 6-17-55г. фермы проверены по инструкции СН10-57.

- Марка бетона 400. Расчетное сопротивление бетона принято по строке 6, табл. 6 НИТУ 123-55. Временное сопротивление напрягаемой проволоки принято 17000 кг/см<sup>2</sup>.

- Коэффициент запаса на прочность принят 2,1; коэффициент запаса на трещинностойчивость - 1,2.
- Подстропильные фермы рассчитаны на нормативные и расчетные (с учетом коэффициентов перегрузки) нагрузки в виде сосредоточенных грузов, согласно табл. 1. При несимметричном нагружении подстропильной фермы, что имеет место в случае ограничения на ферму стропильных конструкций разными пролетами, величины опорных давлений стропильных конструкций должны отвечать следующим условиям

$$P_1 \geq 3,33 P_2 - 1,17 R \text{ и } 0,5 R \geq P_2 > 0,35 R,$$

где  $P_1$  - меньшее опорное давление,  
 $P_2$  - большее опорное давление,  
 $R$  - допускаемая сосредоточенная нагрузка на подстропильную ферму, приведенная в табл. 1.

- При одностороннем нагружении подстропильной фермы опорное давление стропильной конструкции должно быть не более 0,35 Р.
- Расчет верхнего пояса и восходящих раскосов выполнен на сжатие с учетом продольного изгиба в плоскости фермы. Расчетная длина верхнего пояса принята равной 0,8 от расстояния между узлами. Расчетные усилия в элементах ферм (рис. 1) данные в таблице 3.

- Изготовление и приемка ферм
- Изготовление ферм предусматривается в условиях заводов железобетонных изделий или оборудованных полигонов для изготовления сборного железобетона.
- Изготовление ферм должно производиться в соответствии с требованиями "Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей" (СН 1-57).




Рис. 1. Схема фермы

ТАБЛИЦА 3

Марка фермы	Условия в элементах ферм, т			
	От расчетной нагрузки		От нормативной нагрузки	
	D	O	U	Г
ПФН-1	-85,0	-143,7	61,7	7,6
ПФН-2	-93,5	-158,3	70,8	82,2
ПФН-3	-124,0	-210,0	83,5	104,0

Примечание. В таблице для элементов D и O даны расчетные условия, для U и Г - нормативные.

15. Фермы изготавливаются в положении "пластина" на горизонтальной площадке в высокосортовой деревянной опалубке. Борта опалубки должны обладать достаточной жесткостью и иметь отверстия для временного закрепления гайками или болтами всех застежечных деталей в проектном положении.

16. Образование санитов для пропуска арматурных пучков рекомендуется осуществлять при помощи извлечения из бетона санитообразователей в виде плоских стальных труб или резиновых шлангов со стальным сердечником (стержнем) внутри. Должно быть обращено особое внимание на соблюдение проектного положения санитов. Краеволнистый участок санитов образуется при помощи застежкой тонкостенной трубы.

17. Натяжение арматурных пучков производится в положении "пластина" на ровной горизонтальной площадке (ферма должна быть освобождена от опалубки). Натяжение осуществляется двумя гидравлическими домкратами двойного действия после достижения бетоном кубической прочности 70%. Домкраты нужно располагать так, чтобы их продольная ось отстояла от оси пучка на 100 мм. Определение силы натяжения производится по тарированныму манометру; дополнительный контроль осуществляется по величине удлинения пучка. Порядок и силы натяжения отдельных пучков указаны в чертежах и должны строго соблюдаваться.

18. Заполнение санитов цементным тестом производится раствором, при этом должна быть обеспечена подача раствора в каждый санит за время не более 10 минут при давлении 5-6 атмосфер. Цементное тесто подается в санит по шлангу через отверстие в анкерной пробке. Извещение продолжается до тех пор, пока вытесняемое из санита цементное тесто перестанет содержать воздушные пузыри. Для теста применяется цемент той же или более высокой марки, что и для бетона фермы, цемент должен быть просеян через сито с  $\phi=0,45-0,5$  по весу. Приготовленное тесто при отношении  $B/C=0,9-1,0$  должно храниться в течение 30 минут с момента затворения. Применение гипсостого цемента, в случае ускорителя твердения теста не допускается. В первом времени допущены быть созданы условия для твердения цементного теста в санитах.

19. После окончания всех работ по изготовлению ферм, во их монтажа должна быть произведена защита стальных анкерных элементов в горизонтальных сечениях. Этой целью торцы ферм в местах расположения стальных листов, соподчиненных ферме, должны быть обетонированы цементным раствором по сетке из бетонированного слоя от торцов листов не должны превышать 60 мм (при сохранении минимального зазора между фермами при их монтаже). Приварка сетей к анкерным пробкам и колодкам не допускается.

20. Применяя фермы, должна производиться с соблюдением требований "Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных конструкций и деталей" (СНиП-57). Отклонение размеров ферм от установленных в рабочих чертежах не должны превышать: по высоте и ширине сечения, подлинне панелей верхнего пояса и раскосов по размерам защитного слоя рабочей арматуры ± 5 мм. Отклонение размера фермы по длине не должно превышать ± 10 мм.

21. Внешний вид ферм должен удовлетворять следующим требованиям:  
а) базовые поверхности должны быть плоскими, кривизна допускается не более 2 мм на 1 м по длине и 5 мм по всей длине каждого элемента фермы;

б) углы допускаются на глубину не более 10 мм;

в) расшивы допускаются диаметром до 15 мм и глубиной до 5 мм не более двух на 1 м длины одной грани элемента и не более четырех на 1 м длины одновременно на всех граних элемента;

г) обивка должна на поверхности элементов не допускаться;

д) пинцетные поверхности застежек деталей из листовой стали должны быть чистыми, без наплыпов бетона и не должны отклоняться от поверхности проектного положения более чем ± 2 мм и по длине ± 5 мм.

22. Отклонение размеров застежек деталей и их внешний вид принимают по техническим условиям изготовления стальных конструкций. Анкерные головки и пробки изготавливаются с допусками, указанными на чертеже.

#### У. САНТОВКА И ПЕРЕВОЗКА ФЕРМ


23. Сантовка и перевозка, а также подъем ферм могут производиться только после достижения цементным тестом в санитах прочности не ниже 150 кг/см<sup>2</sup>.

24. Сантовка ферм на "ребро" осуществляется за две точки (петли, запаянные в узлы верхнего пояса) путем поворота фермы вдруг ребра нижнего пояса (Рис. 2).


ТА  
1958

Пояснительная записка

ПД-01-77  
Выпуск №  
Лист 5



а) ПРИ БАНТОВАНИИ



б) ПРИ ПОДЪЕМЕ

Рис 2 СХЕМЫ СТРОПОВКИ ФЕРМ

25 Строповка ферм при подъеме в вертикальном положении производится за узлы верхнего пояса путем обвязки верхнего пояса петлей, с применением прокладок для предохранения от повреждений ребер пояса (рис. 2 б)

26 Перевозка и хранение ферм производится в положении „на ребро“, при этом конструкции опираются на две опоры и развязываются или находятся в ограничительных рамках (рис. 3 и 4).




Рис 3 СХЕМА ПЕРЕВОЗКИ ФЕРМЫ НА АВТОМАШИНЕ С ПРИЦЕПОМ





Рис 4 СХЕМА ПЕРЕВОЗКИ ФЕРМЫ НА Ф. А. ПЛАТФОРМЕ

## VI МОНТАЖ ФЕРМ


- 27 Монтаж подстропильных ферм должен производиться по технологическим правилам, разработанным в проекте организации работ. Проектные материалы по производству монтажных работ должны быть разработаны в объеме, предусмотренным ПП 36-38 „Указаний по применению сборных железобетонных конструкций и деталей в строительстве“ (У-107-56). При разработке проектов организации работ и при монтаже ферм должны соблюдаться указания по монтажу сборных железобетонных конструкций (применительно к железобетонным фермам), приведенные в упомянутых У-107-56, а также в „Технических условиях на производство и приемку строительных и монтажных работ“ (ТУ-117-56, раздел III).
- 28 При установке подстропильных ферм на колонны, до их выверки и крепления к закладным листам колонн, при помощи сварных швов, подстропильные фермы должны быть временно закреплены к оголовкам колонн при помощи инвентарных съемных приспособлений, обеспечивающих безопасность работы и выверки подстропильных ферм.
- 29 При установке подстропильных ферм на колонны, риски, нанесенные краской на опорных закладных элементах подстропильных ферм (на боковых поверхностях) должны совпадать с рисками на закладных листах верха оголовка колонн.

## III Контроль прочности и качества изготовления


- 30 При изготовлении ферм должен осуществляться систематический контроль прочности бетона и арматуры в соответствии с указаниями „Технических условий по контролю прочности и жесткости железобетонных деталей сборных конструкций“ (ТУ-204-54 МСПМЖП) должен также осуществляться постозаводской контроль технологии изготовления и строгое соответствие изготовленных ферм с рабочими чертежами.
- 31 Все работы по заготовке арматурных пучков и закладных деталей, их установке в опалубку, бетонированию ферм, натяжению и закреплению пучков и заполнению каналов цементным тестом, а также наблюдение за изготовленными конструкциями их хранением и перевозкой, должны производиться под контролем ответственного лица из инженерно-технического персонала предприятия и регистрироваться в журнале работ.
- 32 В журнал работ заносят следующие сведения:
- о приемке всех скрытых работ при изготовлении ненапряженных железобетонных элементов ферм,
  - номера домкратов и манометров, дату их тарировки,
  - характеристики пучковой арматуры (временное сопротивление на разрыв и модуль упругости),
  - величину усилия натяжения пучков и запрессовки пробок, порядок натяжения пучков, указания о случаях удаления поврежденных пучков, повторного натяжения и причинах, вызвавших их об обрыве единичных проволок пучков и принятых мерах и т.д.
  - вид и марку цемента и водоцементное отношение для теста, применяемого для заполнения каналов, дату заполнения каналов тестом, температуру воздуха, при которой произошло высыпание теста в каналах до приобретения им необходимой прочности, результаты испытания контроленных цементных кубиков.




РАЗРЕЗ 1-1




ПЛАН ПОКРЫТИЯ



ПЛАН РАСПЛАДРЕН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЛАНТ




РАЗРЕЗ 2-2




ПЛАН ПОКРЫТИЯ

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРИМЕР СХЕМ ПОКРЫТИЯ ДАН ВДЛ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 18 И 24 М
2. ДЕТАЛИ ОПИСАНИЯ ФЕРМ ДАНЫ НА ЛИСТАХ 2 И 3
3. СТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПОКРЫТИЯ НА СХЕМЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ СВЯЗИ ПРИНИМАЮТСЯ СОГЛАСНО СЕРИИ ПК-01-28 ВЫПУСКІ КІНІ ПРОВЕРНЮЮТЬСЯ В ВИДЕ ОБОБІХ СВЯЗЕВОЇ С ФЕРМІ В ТОРЦЯХ ЗДАНИЯ.



Продольный<sup>7</sup> разрез по конструкциям покрытия вдоль оси колонн и подстропильной<sup>7</sup> фермы



Узел А


Опорение стропильных ферм на подстропильную

ПРИМЕЧАНИЯ.


1. На чертеже показаны стропильные фермы по типу ферм серии ПК-01-28 с дополнительными элементами надстроек верхнего поляса.
2. Крепление стропильных ферм осуществлять анкерными болтами (болты плотно затянуть и нарезку расчесывать) и монтажной сваркой.
3. Сварные швы выполнять электродами типа Э42.

1924


2516



Поперечный<sup>7</sup> разрез по конструкциям покрытия




По 2-2











Узел Б

Опорение подстропильной<sup>7</sup> фермы на колонну




По 3-3

По 2-2По 3-3Узел ВПо 6-6Пересечение продольного и поперечного температурных швовПо 4-4По 5-5ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Рабочие чертежи опор даны на листе 16.
2. Марка опоры принимается в зависимости от применяемых подстропильных ферм:  
для ПФН-1, ПФН-1К опора 02 (составляя из марок К2, П2, С2)  
для ПФН-2, ПФН-3, ПФН-2К, ПФН-3К опора 03 (составляя из марок К3, Г3, С3).
3. Крепление стропильных ферм осуществлять анкерным болтами (болты плотно затянуть и нarezать, расчертить) и монтажной сваркой.
4. Сварные швы выполнять электродами типа Э42.
5. Перед монтажем стропильных ферм для удобства монтажа, подвешенную часть катетов опор марки П2 или Г3 необходимо присоединить к опорным плитам стропильных ферм с последующей их рихтовкой.

8



Выборка стала на одну ферму

МАРКА ФЕРРОВЫ	СТАЛЬ ГОРЯЧЕЕСТАН- НАЯ КРУГЛЯЯ СТ. 3				СТАЛЬ 25Г-2С ГОСТ 7314-55				Балковская последовательн. ГОСТ 7348-85				СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ СТ. 3				Анкер- ные колодки на ста- ли 45		Анкер- ные пробки из ста- ли 40Х		Всего стали кг	
													Профиль									
	φ, мм		φ, мм		φ, мм		φ, мм		578	578x8	6-10	6-12	707x8 707 50x30	707x12 707 50x30	707 50x52	707 50x52	4513-48	4513-48				
	4	6	12	20	Итого гр	Вспл	Белл	Итого гр	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	Уголо кн	
17Ф4-1	5,8	46,2	25,9	7,2	85,1	59,6	80,1	180,7	137,8	137,8	7,2	40,0	21,6	8,1	0,3	77,2	25,0	5,0		460,8		

## РАСХОД МАТЕРИАЛА






МАРКА СФЕРНОГО БЕТОНА	ВЕС Г	МАРКА БЕТОНА	ОБЪЕМ БЕТОНА М3	ВЕС СТАНКИ КГ
ПФН-1	9,2	400	3,69	461

ПРИМЕЧАНИЯ.

КАНАЛЫ диаметром 45мм для пропуска арматурных пучков выполняются с помощью извлекаемых каналообразователей. Конволюционные участки каналов выполняются с помощью закладных тонкостенных труб М11. Положение прямолинейных каналообразователей, а также закладных тонкостенных труб М11 фиксируется специальными сетками или бетонными шашками.

2. Торцы анкерных элементов должны быть защищены от коррозии путем обетонирования цементным раствором по сетке, покрываемой сваркой в торцовом панцире (см. пояснительную записку п. 19).

3 НОРМАТИРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДАН Н.: ЛИСТЕ 5,  
СВАРНЫЕ КАРКАСЫ И АДМАТИРНЬЕ ПУЧЕН  
НА ЛИСТАХ 13,14, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ  
НА ЛИСТЕ 15.



ПО 1-1


ПО 2-2

ПО 4-4

ПО 5-5

ПО 7-7


ПО 8-8



УЗЕЛ В

Спецификация каркасов и  
форматуровка пучков на одну форму


Марка формы	Масса каркаса на рамоч- ную форму	Колич- шт.	вес кг	№ листа
К-1	2	2,8		
К-2	4	43,6		
К-3	4	12,0		
К-4	1	24,2		
К-4А	1	24,1		
К-5	2	5,8		
К-6	2	3,6		
К-7	4	21,6		
К-8	2	4,0		
К-9	8	9,6		13,14
отделка				
23	8	1,3		
24	12	4,4		
25	8	6,6		
26	4	6,7		
27	54	4,3		
28	76	4,5		
29	96	5,8		
ПН3	2	75,8		
ПН4	3	62,0		
Итого		341,7		



конец каркаса К-1  
приподнимите к детали М1  
(см. деталь приподно.)

УЗЕЛ А

(каркас К-9 условно не показан)



1. Общие помечания см на листе 13
2. Раматуровые каркасы и раматуровые пучки даны на листах 13, 14.
3. Каркас К-8 при установке в опалубку гните по месту

ПО 10-10

ТА  
1958

Подстrelloшенная  
форма ПФН-1  
Раматуровый  
ЧЕРТЕЖ

ПК-01-17  
версия III  
лист 5

КАНАЛЫ Ø 45 ДЛЯ  
ПРОПУСКА АДМА-  
ТУРНБІЖ ПУЧКОВ

500

500

Порядок и силы натяжения пучков нижнего пояса

No 1-1

No 2-2

No 3-3

No 4-

NO 5-5

No 6-6

No 7-7

A hand-drawn technical diagram consisting of a grid. The top horizontal line is labeled '500' on the left. Below it, the first vertical line is labeled '100', the second '200', and the third '100'. A horizontal line extends from the third vertical line. From the right end of this line, a bracket extends upwards and to the right, labeled '119'. At the bottom, there is a vertical column with labels: '150' at the top, '230' in the middle, and '100' at the bottom.

A technical drawing of a mechanical assembly. It features a central vertical column with several horizontal plates or flanges. A vertical dimension line on the left indicates a height of 10. A horizontal dimension line at the bottom indicates a width of 120. Another horizontal dimension line further down indicates a width of 200. On the left side, there are two vertical dimension lines labeled 1/2, 60, 50, 50, 60, 60, and 60 from top to bottom. Labels include 'M2' and 'AH2' pointing to specific parts on the left, 'AM4' at the bottom left, and 'M3' at the bottom right. There is also a small circle with an asterisk (\*) near the bottom center.

A technical drawing showing a vertical pipe assembly. The pipe is divided into sections by horizontal dashed lines. On the left side, vertical dimensions are indicated: 90 at the bottom, 150 above it, and 160-200 at the top. Labels include 'AH2' near the top section, 'MS' at the bottom right, and '9H4' at the very bottom left. The drawing shows various fittings and flanges.

ВЫБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ФОРМУ

МАРКА ФОРМЫ	СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ КОУГЛАЯ СТ-3				СТАЛЬ 25ГОСТ ГОСТ 734-55				СТАЛЬ ПРОБКАННАЯ Ст. 3				АНГЕРСКИЙ КОЛЮЧИЙ		АНГЕРСКИЙ ИЗ СТАЛИ		ВСЕИ СТАЛ ХГ		
					φ, мм		φ, мм		φ		ПРОФИЛЬ		Из ГОСТ 1050-52		Из ГОСТ 4643-45				
	4	6	12	20	Итого кг	Втн	Бтн	Чтн	Итого кг	570	47518	8-10	δ=12	Из ГОСТ 301-50	Итого кг	1050-52	Из ГОСТ 4643-45		
ПФН-2	5,8	46,2	25,9	7,2	951	50,6	89,1	139,7	1688	1688	7,2	4,0	21,6	8,1	0,3	77,2	30,0	6,0	49,


## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ


Марка фундаментов	Вес т	Марка бетона	Объем бетона, м <sup>3</sup>	Вес стали
ПФН-1	9,2	400	3,69	498

TA  
1958

ПОДСТРОЧИЛЬНАЯ ФОРМА ПФН-2  
ОПАЛУБОЧНО-МАКЕНОСТАЧИОНІЙ ЧЕРТЕЖ, ДЕТАЛИ,  
ВЫБОРКИ, РАСХОД МАТЕРИАЛОВ.. ЗБІГЩЕ ДАННІЯ  
ПК-01-17  
Випуск II  
Лист 6

НАЧ. СЛОГ  
 ШИПОВЫЙ  
 ПРОФИЛЬ  
 ПРОФИЛЬНЫЙ  
 КРЫША  
 СТАНДАРТНЫЙ  
 БЛАНК  
 ЧУМЧА  
 МАКСИМ  
 СИМЕНС  
 ГОСТ ВІДНОСИТЬ  
 К ЧУМЧА  
 ПРОФИЛЬНЫЙ  
 КРЫША  
 ПРОФИЛЬНЫЙ  
 КРЫША  
 СТАНДАРТНЫЙ  
 БЛАНК  
 ЧУМЧА





1794-

## ПРИМЕЧАНИЯ.

## ВЫБОРКА ЗАКЛАДНЫХ И АН- КЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ОЛНЧ ФРЕМ


МАРКА ФЕРМЫ И КЛАССНО- ДЕТАЛИ	КОЛ. ШТ.	ВЕС КГ	Н/Е ЛЮСТА
ПФН-3	M2	2	10,8
	M4	2	10,8
	M5	4	11,6
	M7	2	3,4
	M8	1	3,5
	M9	2	21,6
	M10	1	19,3
	M11	4	19,8
	АН2	14	7,0
	АН4	14	35,0
ИТОГО			133,8


каналы диаметром 45 м для про-  
иска арматурных пучков выполняют-  
ся с помощью извлекаемого канала-  
образователей. Комбинированные пуч-  
ки каналов выполняются с помощью  
заслонок тонкостенных труб МИ.  
Положение комбинированного канала обра-  
зователей, а также заслонок тонкостен-  
ных труб МИ фиксируется специальными  
тками или бетонными шайбами.

Ароматурный чайный листок № 9  
ароматные карамель и ароматурные пучки  
на листах 13, 14, засладные детали  
на листе 15.

## ВЫБОРКА СТАЛН НА ОДНУ ФЕОМ

МАСА ФЕРМЫ	ВЕС ФЕРМЫ	МАСА БЕТОНА	ОБЪЕМ БЕТОНА	ВЕС СТАЛІ
	T		м <sup>3</sup>	кг
ПФН-3	9,2	400	3,69	542





#### Расход материалов на одну ферму

Марка фермы	вес т	Марка бетона	объем м3	вес кг
ПФН-1с	0.7	Ч00	3.5	473

#### Выборка стали на одну ферму

Марка фермы	Сталь профлистовая круглая Ст.3				Сталь 25Г2С высокопрочная ГОСТ 7314-55 профлистовая ГОСТ 7348-55				Сталь профлистовая Ст.3				Рифленые волотыши 43 сталь 45 ГОСТ 1050-52	Рифленые волотыши 43 сталь 45 ГОСТ 1543-48	Всего стали кг				
	φ, мм	Ч100	φ, мм	Ч100	φ, мм	Ч100	φ, мм	Ч100	φ, мм	Ч100	φ, мм	Ч100							
ПФН-1с	5.6	47.7	26.9	9.0	89.2	50.2	78.3	128.5	437.8	37.0	10.8	46.7	21.6	8.1	0.3	87.5	25.0	5.0	473


#### Выборка заглаженных и анкерных деталей на одну ферму.

Марка фермы	Марка заглаженной детали	колич. шт	вес кг	№ листа
ПФН-1с	М1	2	10.8	
ПФН-1с	М3	2	10.8	
ПФН-1с	М5	2	5.8	
ПФН-1с	М6	2	8.4	
ПФН-1с	М7	2	3.4	
ПФН-1с	М8	1	3.5	
ПФН-1с	М9	1	10.8	
ПФН-1с	М10	2	38.6	
ПФН-1с	М11	3	0.1	
Ан2	10	5.0		
Ан4	10	25.0		
Итого		131.2		

ТА  
1958


Подстропильная ферма ПФН-1с.  
Опалубочно-маршрутовочный и арматурный, чертеж,  
детали, выборка, расход материалов и обечине  
даные.

ПБ-01-17  
выпуск III  
Лист 10



**ДАЛСНЕЙШУЮ ЧАСТЬ  
ФЕРМ61 ПРН-2К ОТ ФЛАГ-  
БОВ ДЕЛАТЬ ПО ЧЕРТЕЖУ  
ФЕРМ61 ПРН-2**


ОСЕКО-  
ЛОНИЕ



УЗЕЛ А

No 12-

ПРИГЛАШЕНИЕ ПУЧКОВ НА ОДИН ФЕРМУ					
МАРКА ФЕРМЫ	МАРКА БАРАСА И АРМА- ТИРНОГО ПУЧКА	КОЛЧУ ШТ	ВЕС КГ	№ ЛИСТА	
ПФН-26	K-2	2	21,8		
	K-3	4	12,0		
	K-4	1	24,2		
	K-4A	1	24,1		
	K-5	2	5,8		
	K-6	2	3,6		
	K-7	4	21,6		
	K-8	2	4,0		
	K-9	8	9,6		
	K-10	2	19,6		
	K-11	2	21,2		
13; 14					
МАРКА ФЕРМЫ	МАРКА БАРАСА И АРМА- ТИРНОГО ПУЧКА	КОЛЧУ ШТ.	ВЕС КГ	№ ЛИСТА	
		23	4	3,6	
		24	18	6,7	
		25	4	3,3	
		26	2	3,3	
		27	54	4,3	
		28	72	4,3	
		29	32	5,5	
		30	4	0,8	
		31	4	4,4	
		32	2	3,3	
		ПН2	3	94,5	
		ПН5	3	74,3	
		ИТОГО		372,8	



## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ЧАРКА ЧЕРНІГІ Ч	ВЕС ЧЕРНІГІ Т	ЧАРКА БЕТОНА Ч	ОВЗЕМ БЕТОНА М <sup>3</sup>	ВЕС СТАЖА КГ
ПЧЧ-2К	8,7	400	3,5	560

ВЕІБОРКА СТАЛИ НА ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА ФЕРМ61	СТАЛЬ ГОРЯЧЕСТАННАЯ КРУПИЦА СТ.3				СТАЛЬ 25Г2С ГОСТ 7314-55				ВЫСОКАКРЫТАЯ ПРОВОЛОКА ГОСТ 7346-55				СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ СТ3				ИНГЕРНОВ СОЛДАТС ИЗ СТАЛ ЛИ 45		ИНГЕРНОВ ПРОБКА ИЗ СТАЛ ЛИ 70С ГОСТ 7346-55		
	φ, ММ		Итого		φ ММ		Итого		φ, ММ		Итого		ПРОФИЛЬ		Итого		ГОСТ 1050-52		ГОСТ 4543-48		
	4	6	12	20	БР	Б.20	1620	БР	578	БГ	750.8	6710	6712	ГУРЖА ГОСТ Бол-50	ГИДА ГОСТ М12	БР	БР	1050-52	4543-48	ВСЕГО СТАЛИ БР	
17ФН-2Б	5.6	47.7	28.9	9.0	882	592	78.3	128.5	168.6	168.8	10.8	46.7	216	8.1	0.3	87.5	30.0	6.0	510	2516	

ПФН - 2

ВСЕБОРКА ЗАКЛЮЧИЛА НАНЕРНІ  
ДЕТАЛІЙ НА ОДНУ ФЕРМУ


МАРКА РЕФРИЖЕРАТОРА	МАРКА ЗАС- ТАВНОЙ ДЕТАЛИ	КОЛ. ШТ.	ВЕС КГ	№ ЛИЧН.
17441126	М2	2	19,8	
	М3	2	19,8	
	М5	2	5,8	
	М6	2	9,8	
	М7	2	3,4	
	М8	1	3,5	15
	М9	1	19,8	
	М10	2	38,6	
	М11	3	8,1	
	АН2	12	5,0	
	АН4	12	39,0	
	ИТОГО:		133,2	

### ПРИМЕЧАНИЕ

ДАНИЕЙ ЛИСТ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТАМИ 6,7



ПОДСТРОЙЛБНАЯ ЧЕРМА ПФН-2к  
ОПАЛУБОЧНО-МАКРИРОВОЧНЫЙ И АРМАТУРНЫЙ ЧЕР-  
ТЕЖ. ДЕТАЛИ, ВВОДОРЕН, РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И  
СЕЦИИ ДАННИЕ



РАСХОД МАТЕРИАЛОВ  
НА ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА БЕТОНА	ВЕС ГРЕПМЕ- 7	МАРКА БЕТОНА	ДЕЗЕН БЕТОНА М3	ВЕС СТРУЖ- Б7
М400-3L	8,7	400	3,5	555

ВСЕБОРКА СТАЛН НА ОДНУ ФЕРМУ

МАРКА	СТАЛЬ ГОРЯЧЕГАТАННАЯ КРУГЛАЯ Ст.3				СТАЛЬ 25Т2С ГОСТ 7314-55				ВЛЮЧЕННОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 7314-55				СТАЛЬ ПРОСАТИНАЯ Ст 3				АНФЕРНОВ КОЛДЕН Н3 СТА		АНФЕРНОВ ПРОБКА Н3 СТА	
					φ, ММ.		φ, ММ.		φ, ММ.		φ, ММ.		ПРОФИЛЬ		ЛН 43 ГОСТ 1050-52		ЛН Ч48 ГОСТ 4543-48			
	ФЕРМ61		4	6	12	20	Итого	8177	16777	Итого	578	Итого	Л75-8	δ:10	δ:12	Л75-8 ГОСТ 20150	Итого	М12 ГР	Итого	1050-52
17ФН-3к	5,6	47,7	26,9	9,0	89,2	50,2	78,3	129,5	204,5	204,5	198	46,7	21,6	19,8	0,3	99,2	35,0	7,0		554








## ВЕБОРОК ЗАКЛЮЧИХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ОДНУ ФЕРМУ


МАРКА ФЕРМЫ	МАРКА ЗАБЛЯ- КОЙ ФЕ- РМЫ	КОЛИЧ ШТ.	ВЕС КГ	№ ЛИСТЫ
	M2	2	108	
	M4	2	10,8	
	M5	2	3,8	
	M6	2	9,4	
	M7	2	4,4	
ЛФН-35	M8	1	3,5	
	M9	1	10,8	
	M10	2	38,6	
	M11	4	16,8	
	M12	14	7,0	
	M14	14	35,0	
	ИТОГО		145,9	15

ПРИМЕЧАНИЕ.  
ДАННЫЙ ЛИСТ СМОТРЕТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТАМИ 8, 9




ПОДСТРОИЛЕННАЯ ФЕРМА ПФН-3Б ОПАЛУБОЧНО - МАРКИРОВОЧНОЙ И АРМАТУРНОЙ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛИ, ВСЕ БОРГИ, РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ПБ-01-17 ВЫПУСК III
	Лист 12


K-1K-2K-3K-4K-5K-4AКАРКАС К-6




K-7




6-8



t-9



k-10



KAPKAC K-11

15ф57в РУДА ПИЧЕ 33

KAPPA K-11

— 1 —

*(f)*

8900

— 1 —

42; 84

*—*


Марка бет- она	Спецификация арматуры на один ярус и пучок					Выборка арма- туры на один ярус и пуч- ок	
	№ п/з	Эскиз	φ мм	ε мм	п шт	φ мм	вес кг
k-1		11850	8ПЛ	11850	2	4	1,5
	0	470	4	470	32	8ПЛ	9,4
k-2	3	2950	16ПЛ	2950	2	6	1,6
	4	470	6	470	16	16ПЛ	9,3
k-3	5	3400	8ПЛ	3400	2	4	1,9
	6	420	4	420	8	8ПЛ	2,7
k-4	7	6800	16ПЛ	6800	2	6	2,6
	8	470	6	470	25	16ПЛ	21,6
k-4A	9	См. выше	6	470	27	6	2,8
	10	8050 300 180	16ПЛ	6750	2	16ПЛ	21,3
k-5	2	См. выше	4	470	11	4	0,5
	10	3000	8ПЛ	3000	2	8ПЛ	2,4
k-6	6	См. выше	4	420	7	4	0,3
	11	1900	8ПЛ	1900	2	8ПЛ	1,5
k-7	12	820 630 850 780	12	2330	1	8ПЛ	3,3
	13	1480	8ПЛ	1480	2	12	2,1
	14	600	8ПЛ	600	2		
	15	550	8ПЛ	550	2		
	16	500	8ПЛ	500	2		
	17	430	8ПЛ	430	5		
	18	1480	6	1480	3		
k-8	9	См. выше	6	470	10	6	2,0
	18	1480	6	1480	3		
k-9	19	480	6	480	5	6	1,2
	20	460	6	460	6		

DRAFT HIVE CODE

Марка сталь- са	Спецификация арматуры на один ярус и пучок					Выработка армату- ры на один ярус и пучок	
	№ пози- ции	ЭСКДНЗ	φ мм	€ мм	п шт	φ мм	вес кг
k-10	4	СМ. ВЫШЕ	6	440	14	6	1,4
	21	<u>2650</u>	16,10	2650	2	16,10	0,4
k-11	2	СМ. ВЫШЕ	4	470	30	4	1,4
	22	<u>11630</u>	8,10	11630	2	8,10	0,2
отверстия	23	<u>700</u>	6	700	1	6	0,16
	24	<u>520</u> <u>830</u>	6	1650	1	6	0,37
	25		12	930	1	12	0,23
	26		12	1880	1	12	1,67
	27	<u>230</u>	6	380	1	6	0,08
	28	<u>120</u>	6	270	1	6	0,06
	29	<u>80</u>	6	230	1	6	0,06
	30	<u>900</u>	6	900	1	6	0,2
	31		12	1200	1	12	1,1
	32		12	1830	1	12	1,63
ПЧ42	33	<u>13600</u>	518	13600	15	2	0,09
	34	<u>250</u>	2	250	14	518	31,49
ПЧ43	33	СМ. ВЫШЕ	518	13600	18	2	0,09
	34	<u>"</u>	2	250	14	518	31,8
ПЧ44	34	СМ. ВЫШЕ	2	250	9	2	0,06
	35	<u>8900</u>	518	8900	15	518	24,6
ПЧ45	34	СМ. ВЫШЕ	2	250	9	2	0,06
	35	<u>"</u>	518	8900	10	518	24,7

## ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Общие примечания см. на листе 13.
  2. Маркировка арматурных пучков дана на листах 5,7,9,10,11,12.
  3. В местах, где арматурные пучки перевязаны проволокой, установить спирали длиной 30-40 мм



СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ОДИН ШТУКУ КАЖДОЙ МАРКИ								СТР 19
МАРКИ СТАЛИ ОГОВОРЕНЫ В ПРИМЕЧАНИЯХ								
МАРКА	№ ПОЗ.	ПРОФИЛЬ	ДЛИНА ММ	КОЛ. ШТ.	ВЕС, КГ.			ПРИМЕЧАНИЯ
					ЧЕТАНА	ВСЕГО	МАРКИ	
M 1	1	-120x12	480	1	4,5	4,5		5,4 Ст. 3
M 2	2	-120x12	480	1	4,5	4,5		5,4 Ст. 3
M 3	3	-120x12	480	1	4,5	4,5		5,4 — " —
M 4	4	-120x12	480	1	4,5	4,5		5,4 — " —
M 5	5	L 75x8	200	1	1,8	1,8		— " —
M 5	6	•φ12	600	2	0,53	1,06	2,9	— " —
M 5	10	ГАНКА М 12	-	1	0,03	0,03		ГОСТ 5910-51
M 6	6	•φ12	600	2	0,53	1,06		— " —
M 6	7	L 75x8	400	1	3,6	3,6	4,7	— " —
M 6	10	ГАНКА М 12	-	1	0,03	0,03		ГОСТ 5910-51
M 7	8	-100x10	200	1	1,57	1,57		— " —
M 7	9	•φ6	660	1	0,1	0,1		— " —
M 7	10	ГАНКА М 12	22	1	0,03	0,03	1,7	ГОСТ 5910-51
M 8	10	ГАНКА М 12		2	0,03	0,06		ГОСТ 5910-51
M 8	11	-200x10	200	1	3,14	3,14	3,5	6,3 Ст. 3
M 8	12	•φ6	680	2	0,15	0,3		— " —
M 9	13	-230x10	500	1	9,0	9,0		— " —
M 9	14	•φ20	350	2	0,9	1,8	10,8	— " —
M 10	14	•φ20	350	4	0,9	3,6		— " —
M 10	15	-400x10	500	1	15,7	15,7	19,3	— " —
M 11	16	TRYER 47x1,0	2340	1	2,7	2,7	2,7	10 ГОСТ 301-50
AH 2	17	•φ 41	45	1	0,5	0,5	0,5	Ст. 40хГОСТ 4543-46
AH 4	18	•φ 100	40	1	2,5	2,5	2,5	Ст. 15 ГОСТ 1050-52

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ  
СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ 16
  2. СВАРНЫЕ ШВЫ ПРИНИМАТЬ ТОЛЩИНОЙ  $t = 4-6 \text{ мм}$
  3. СВАРНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЯТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА ЭЧ2
  4. АНКЕРНЫЕ ПРОБКИ ИЗГОТОВЛЯТЬ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ  
КОНСТРУКЦИОННОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЧОХ  
ГОСТ 4543-48, СОРТАМЕНТ ПО ГОСТ 2590-51. ПРОБКИ ЗАГ-  
ВАЛИВАТЬ ДО ТВЕРДОСТИ  $R_c = 55-60$ .
  5. АНКЕРНЫЕ КОЛОДКИ ИЗГОТОВЛЯТЬ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ  
КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ.45  
ГОСТ 1050-52, СОРТАМЕНТ ПО ГОСТ 2590-51
  6. В ЗАСПЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ ГАЙСЫ ПОЗ. ⑩ ДАНЫ ДЛЯ УДОБСТВА  
КРЕПЛЕНИЯ ЗАСПЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БОЛТАМИ СОПАРУБСЕ

TA  
1958

۳۰

СЛАДКИЕ ДЕТАЛИ С М1 ПО М11 И  
СЕРНЫЕ ДЕТАЛИ АН2 И АН4

ПК-01-17  
БОЛГАРСК III  
ПЧЕЛ 15

ГЛ. ИНЖ. ПЛН. ВОДОРОДНЫЙ  
СТ. ИНЖЕНЕР ГЛАССИЧЕН  
НАЧ. СБОЮ ШИШЕНЫЙ  
ГЛ. ИНЖ. О. Р. ШИШЕНЫЙ  
РУК. ДОКУМЕНТ СОТОЛОВСКИЙ

