

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С е р и я 1.400-10/76

**ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

В Ы П У С К 3

**УЗЛЫ ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ФАХВЕРКА И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ**

Ч Е Р Т Е Ж И К М

Разработаны Ц Н И И проектстальконструкция
Директор института *[подпись]* Мельников Н.П.
Гл.инж.института *[подпись]* Кузнецов В.В.
Начальник отдела *[подпись]* Бахмутский В.М.
Гл.конструктор отдела *[подпись]* - Шувалов А.К.
Гл.инж.проекта *[подпись]* Королева Т.Ф.

Утверждены
Постановлением Госстроя СССР
от 17.03 1977 № 21

Наименование листов	Лист	Стр.	Наименование листов	Лист	Стр.
Пояснительная записка		5,6	Маркировка узлов проемов и технологических отверстий в тормозных устройствах по крайним и средним рядам колонн	10	16
Общие примечания	1,2	7,8	III. Узлы вертикальных связей по стальным колоннам		
I. Схемы с маркировкой узлов вертикальных связей			Вертикальные связи по колоннам Узлы 1,2,3,4,5	11	17
Маркировка узлов крепления связей по крайним и средним рядам колонн постоянного сечения	3	9	Вертикальные связи по колоннам Узлы 6,7,8,9,10	12	18
Маркировка узлов крепления связей по крайним рядам ступенчатых колонн	4	10	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 11,12,13,14,15	13	19
Маркировка узлов крепления связей по средним рядам ступенчатых колонн	5	11	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 16,17,18	14	20
II. Схемы с маркировкой узлов тормозных устройств подкрановых балок			Вертикальные связи по колоннам. Узлы 19,20	15	21
Маркировка узлов крепления тормозных балок и узлов крепления связей панелей в уровне верхних поясов подкрановых балок по крайним рядам колонн	6	12	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 21,22	16	22
Маркировка узлов крепления тормозных ферм и узлов крепления связей панелей в уровне верхних поясов подкрановых балок по крайним рядам колонн	7	13	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 23,24	17	23
Маркировка узлов крепления тормозных ферм и балок и узлов крепления связей панелей в уровне верхних поясов подкрановых балок по средним рядам колонн	8	14	Вертикальные связи по колоннам Узлы 25,26	18	24
Маркировка узлов связей по нижним поясам подкрановых балок и вспомогательных ферм	9	15	Вертикальные связи по колоннам Узлы 27,28	19	25

ТД
1976г.

Содержание выпуска

Серия
1400-10/76
Выпуск Лист
3 —

Наименование листов	Лист	Стр.	Наименование листов	Лист	Стр.
Крепление тормозных устройств к стойкам фазверка и промежуточные узлы. Узлы 78, 79	40	46	Кривина лежка	49	55
Крепление тормозных устройств к стойкам фазверка и промежуточные узлы. Узлы 80, 81	41	47	Технологические отверстия в тормозных бинках. Узлы 101, 102	50	56
Крепление тормозных устройств к стойкам фазверка. Узлы 82, 83	42	48	Отверстия в тормозном листе для крепления канавных рельсов. Крепление стоек перил. Узлы 103, 104	51	57
Промежуточные узлы тормозных устройств. Узлы 84, 85, 86, 87	43	49	Расчет крепления неразрезных подкрановых балок к стальным колоннам в горизонтальной плоскости	52	58
<u>VI. Узлы горизонтальных связей</u>			Расчет крепления разрезных подкрановых балок к стальным колоннам в горизонтальной плоскости	53	59
Горизонтальные связи по нижним поясам подкрановых балок и вспомогательная ферма. Узлы 88, 89, 90, 91, 92	44	57			
Горизонтальные связи по нижним поясам подкрановых балок и вспомогательная ферма. Узлы 93, 94, 95, 96	45	51			
<u>VII. Узлы проемов в тормозных устройствах</u>					
Технологические проемы в тормозных фермах крайнего и среднего рядов. Узлы 97, 98	46	52			
Выход на подкрановые пути крайнего ряда. Тормозное устройство - балка. Узел 99	47	53			
Выход на подкрановые пути среднего ряда. Тормозное устройство - балка. Узел 100	48	54			

1. ЛИСТОВ
 2. КОНСТРУКТОР
 3. ЦИТАТА
 4. ИЛИ
 5. ВЕРСИИ

ТД 1976г.	Содержание выпуска	Серия	1400-10/76
		Выпуск Лист	3 —

1. Общая часть

1. Настоящий выпуск содержит чертежи заводских и монтажных соединений элементов тормозных конструкций неразрезных подкрановых балок и вертикальных связей по колоннам.

2. Область применения

2.1. Типовые узлы предназначены для применения при составлении рабочих чертежей на стапелях КМ и КМД в случаях, когда по обоснованным причинам невозможно применение типовых конструкций по действующим сериям.

2.2. Узлы тормозных конструкций и вертикальных связей предназначены для применения:

- в отапливаемых и неотапливаемых зданиях,
- в зданиях с монтажными кранами любой грузоподъемности любого, среднего, тяжелого и весьма тяжелого режимов работы при одностороннем расположении мостовых кранов;

в зданиях возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°C и выше,

— в зданиях возводимых в несевшимских районах и в районах с расчетной сейсмичностью до 4 баллов включительно.

2.3. Узлы разработаны применительно к конструкциям выполняемым из сталей классов С38, 23 и С45/23. Рекомендации по расчету и конструированию узлов выполнены в соответствии с требованиями СНиП III-83-72 «Стальные конструкции. Нормы проектирования».

3. Состав выпуска

3.1. В выпуске приведены:

- схемы с маркировкой узлов крепления вертикальных связей к стальным колоннам;
- схемы с маркировкой узлов крепления тормозных устройств к стальным колоннам;
- узлы крепления связей к стальным колоннам;
- узлы крепления неразрезных подкрановых балок к стальным колоннам;
- промежуточные узлы крепления тормозных устройств;

— указания по расчету.

Примечание: опирание подкрановых балок на колонны и пример типовых материалов выпуска приведены в выпуске 2 настоящей серии.

4. Рекомендации по применению типовых узлов

4.1. В настоящем выпуске, по степени детализации разработки, узлы подразделяются на две категории. Указание по проектированию узлов в конкретном проекте, в зависимости от их категории, приведены в таблице на стр. 6.

4.2. При разработке чертежей КМ, замаркированные на схеме узлы, рассчитываются по формулам, приведенным в выпуске и полученные данные заносится в таблицы в соответствии с намером замаркированного узла.

4.3. Форма таблицы для занесения результатов расчета типовых узлов II категории на стр. 6.

5. Указания по изготовлению и монтажу

Изготовление и монтаж конструкций, разработанных с применением материалов настоящего выпуска, должны осуществляться в соответствии с указаниями главы СНиП III-13-75 «Металлические конструкции».

6. Условные обозначения

	Отверстия для болта		Высокопрочный болт
	Постоянный болт		Сварной шов заводской
	Временный болт		Сварной шов монтажный

ТА
1976

Пояснительная записка

Серия
1.400-10/75
Выпуск
2

лист

УТВЕРЖДЕНО
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Г. МОСКВА
ИЗДАНИЕ
1976
СЕРИЯ
1.400-10/75
ВЫПУСК
2
ЛИСТ

Таблица


Категория узла	№ узла	Применение типовых узлов	
		При составлении чертежей КМ	При составлении чертежей КМД
I	1-50 77-104	Маркируются узлы с указанием номера узла и номера листа данной серии и задаются все необходимые усилия.	Отправочные марки и монтажные узлы вычерчиваются по изображениям типовых узлов Сварные швы рассчитываются по заданным в чертежах КМ усилиям.
II	51-76	Маркируются узлы с указанием номера узла и номера листа данной серии. По формулам, приведенным на листах с типовыми узлами, определяются размеры деталей узлов, сварных швов, имеющие буквенные обозначения. Полученные результаты выписываются в таблицы, помещаемые в чертежах КМ, по форме, приведенной ниже.	Отправочные марки и монтажные узлы вычерчиваются по изображениям типовых узлов. Размеры деталей узлов и сварных швов принимаются по таблицам с расчетными данными, приведенными в чертежах КМ и в соответствии с указаниями общих примечаний данного выпуска

Расчетные данные к узлам II категории


№ типовых узлов	Марка подкрепляющей детали	Тармазная планка									
		ВТн	ВТн	ВТн	Материал	Сварные швы					
						ШТ1	ШТ2	ШТ3	ШТ4		

7. Система маркировки типовых узлов


7.1 Ссылка на типовой узел, разработанный в серии




7.2 Ссылка на узел, который незначительно отличается от типового



7.3 Ссылка на типовой узел, примененный из типовой серии



7.4 Ссылка на узел, примененный из типовой серии, который незначительно отличается от типового



ТД 1976	Пояснительная записка	Серия 1400-10/76
		Выпуск Лист 3

Общие примечания

1. При составлении чертежей КМ и КМД с применением типовых узлов, следует учитывать требования унификации, назначая ограниченное количество профилей для узловых соединений (фасонки, деталей узлов и пр.).

2. При расчете креплений элементов тормозных конструкций, связей и других элементов из углового профиля к фасонкам коэффициент распределения усилий принимать по таблице 1.

Таблица 1

Тип уголка	Схема крепления уголка	Коэффициенты распределения „L“	
		на перо	на обухок
в долях от усилий в элементе			
Равнобокий		0,3	0,7
Неравнобокий		0,25	0,75
Неравнобокий		0,32	0,68

3. При разработке чертежей КМД конструкций с фасонками, расстояние между швами принимать не менее 50 мм.

4. При разработке чертежей КМД необходимо учитывать допуски на изготовление и монтаж конструкций для чего следует предусматривать теоретические зазоры в соответствии с требованиями стандартов: „Система обеспечения геометрической точности в строительстве Основные положения“; „Система обеспечения геометрической точности в строительстве. Общие правила расчета точности“ и „Система обеспечения

геометрической точности в строительстве.

Технологические допуски геометрических параметров”, а так же предусматривать монтажные прокладки, которые должны поставляться комплектно с готовыми конструкциями.

5. Толщины фасонки решетчатых элементов рассчитывать по рекомендациям приведенным в выпуске и принимать большее из значений полученных по расчету и приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Усилия в элементе, тс	до 25	26-40	41-60	61-100	101-140
Толщины фасонки, мм	8	10	12	14	16

а. Болты следует применять:

— для конструкций подлежащих эксплуатации при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°C и выше — болты грубой точности по ГОСТ 15589-70* или ГОСТ 15591-70* класса 4.6, изготовленные по технологии 3 приложения 1 с дополнительными испытаниями по п.п. 1, 4 и 7 табл. 10 ГОСТ 1759-70* (применение для болтов кипящих или автоматных сталей не допускается).

— для конструкций подлежащих эксплуатации при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°C до минус 65°C — болты нормальной точности по ГОСТ 7798-70* или ГОСТ 7796-70* класса 8.8 из стали марок 35Х и 38ХН с дополнительными испытаниями по п.п. 3 и 7 табл. 10 ГОСТ 1759-70*.

ТД	Общие примечания	Серия
		1400-10/76
1976г		Выпуск Лист
		3 1

7. Все отверстия $d=23$ под болты М20, кроме оговоренных.
8. Сварные швы принимать в соответствии с указаниями табл. 48 главы СНиП II - В 3 - 72 „Стальные конструкции. Нормы проектирования“, кроме оговоренных.

9. При ручной сварке следует применять:

— в соединениях элементов конструкций из стали класса С38/23 электроды типа Э42 и Э42А;

— в соединениях элементов конструкций из сталей класса С48/33 со сталями С38/23 электроды типа Э42А.

Применяемые электроды должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9467-60.

10. При расчете сварных узловых швов расчетная длина шва должна приниматься меньше полной длины на 10 мм;

Коэффициент „ β “ должен приниматься по табл. 3

применяем электроды типа Э42А, при этом величина зазора фрезанки или тормозного листа должна быть равна 5д, где δ толщина фрезанки или листа

13. В зданиях с тяжелым режимом работы крепление тормозных балок к верхнему поясу подкрановых балок подлежит выполнению непрерывным двухсторонним швом с применением электродов типа Э42А.

14. Разбивка отверстий на верхних поясах подкрановых балок для крепления рельсов приведена в серии 1.400-10/76, выпуск 2, лист 14.

15. При использовании узлов тормозных конструкций и вертикальных связей настоящей серии, опирание подкрановых балок на колонны принимается по выпуску 2 настоящей серии.

Таблица 3

Виды сварки	автоматическая			полуавтоматическая			ручная
	однапроходная	двух- и трехпроходная	многoproходная	однапроходная	двух- и трехпроходная	многoproходная	
Коэффициент β	1	0,9	0,7	0,85	0,8	0,7	0,7

11. Разделку кромок под сварные швы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 8713-70; ГОСТ 14771-77; ГОСТ 5254-69.

12. Сварные крепления подкрановых балок и тормозных конструкций к колоннам, передающие поперечные горизонтальные силы, следует осуществлять с применением электродов типа Э42А.

13. Крепление тормозных балок к верхнему поясу подкрановых балок подлежит выполнению непрерывным швом с

ТА
1976-


Общие примечания

Серия
1.400-10/76
Выпуск Лист
3 2


Колонны крайнего ряда

При шаге колонн 6 м

При $H \leq 8$ м




При $H > 8$ м




При шаге колонн 12 м

При $\frac{h}{L} \geq 0,35$




При $\frac{h}{L} < 0,35$




Колонны среднего ряда

При $\frac{h}{L} \geq 0,35$




При $\frac{h}{L} < 0,35$



1-1

2-2

3-3




4-4

5-5

6-6

7-7



Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1,2
- 2 Пунктиром обозначена решетка двухплоскостных связей.

ТД	Маркировка узлов крепления связей по крайним и средним рядам колонн панельного сечения	серия
		1.400-10/76
1976 г.		выпуск
		лист
		3
		3

ЦНИИПректСтальконструкция
г. Москва

Мельничков
Кузнецов
Васильев
Шубалов

Директор ин-та
гл. инж. ин-та
нач. отдела
гл. конструктор


Тл. инж. пр-та
бригадир
пробирщик
цеховик

Каралева
Саранина
Мазарова
Степанчилова


Морозов
Сережа
Мухоморов
Вайсманович

Шаг колонн 6 м

При $H \leq 8 м$




При $H > 8 м$




Шаг колонн 12 м


При $\frac{h}{L} \geq 0,35$



При $\frac{h}{L} < 0,35$





При $\frac{h}{L} < 0,35$





Шаг колонн 12 м

При $\frac{h}{L} \geq 0,35$





1-1

2-2



Примечания:


1. Общие примечания на листах 7, 2.
2. Пунктиром обозначена решетка двуплоскостных связей.



ТД	Маркировка узлов крепления связей по крайним рядам ступенчатых колонн	Серия 1.400-10/76	
		выпуск 3	лист 4


1976г.

При $l=6м$




При $l > 12м$

Со стойкой фахверка




Без стойки фахверка




Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Столбный лист толкля в связевой панели.
- 3 Отправочные марки тормозных балок должны быть не более 6м.
- 4 Марками 54, 55, 57 и 58 на схемах обозначены узлы сращиванием вне тела колонны.
- 5 Работать совместно с листами 14 и 15 серии 1400-10/76 выпуск 2.





ТД	Маркировка узлов крепления тормозных балок и узлов крепления связевых панелей в уровне верхних поясов подкрановых балок по крайним рядам колонн	Серия	
		1400-10/76	
1976г.		Выпуск	Лист
		3	6

При $l = 6 м$



При $l \ge 12 м$




Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Стальной лист только в связевой панели.
3. Изгибачные марки тармазных ферм должны быть не более 6м.
4. Маркировка узлов (62 и 74) при осуществлении прохода вне тела колонны, при пролетах балок более 6м, приведена на данной схеме.
5. Работать совместно с листами 14 и 15 серии 1.400-10/76 выпуск 2.


ТД	1976г.	Маркировка узлов крепления тармазных ферм и балок и узлов крепления связевых панелей в урбне верхних поясов подкрановых балок по средним рядам колонн	Серия	1.400-10/76
			выпуск	3
			лист	8

Крайний ряд



При отсутствии вспомогательной фермы




При наличии вспомогательной фермы



Средний ряд
Вариант I



Вариант II



Примечания:


1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Связи по нижним поясам подкрановых балок в виде ферм устанавливаются в зданиях с тяжелым режимом работы при пролетах балок $л \geq 12 м$.

ТД	Маркировка узлов связей по нижним поясам подкрановых балок и вспомогательных ферм	Серия 1400-10/76	
		Выпуск 3	Лист 9
1976г.			


Центральный институт проектирования
 г. Москва
 Директор ин-та Мельников
 Гл. инж. ин-та Куницын
 Инж. отдела Бажутский
 Гл. конструктор Шубалов
 Инж. пр-та Брыдков
 Проектировщик Цепляков
 Машинист Мухомов
 Сорокина
 Сорокина
 Мухомов

Крайний ряд

Тормозное устройство - ферма




Тормозное устройство - балка




Средний ряд


Тормозное устройство - ферма



Тормозное устройство - балка



Тормозное устройство - балка










Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Работать совместно с листами 14 и 15 серии 1.400-10/76, выпуск 2.

ТД 1976 г.	Маркировка узлов проемов и технологических отверстий в тормозных устройствах по крайним и средним рядам колонн	Серия	1.400-10/76
		Выпуск	3
		Лист	10

К. Кочнев
И. Савин
Т. М. Канстрит. Шубалов
Г. МОСКВА

Каралева
Саранина
Маслова
Степанникова
Гл. инж. пр.-та
Бригады
Пробирки
Испытани
Мельников
Александр
Блажунский
Шубалов
Директор ин-та
Гл. инж. ин-та
Нач. отдела
Гл. конструктор
ЦНИИПРОЕКТАСТАЛЬКОМСТРОИТЕЛЬНИИ
г. Москва




Швы считать на усилие $S_1 = 2S \cdot \cos \alpha$ и $M = S_1 \cdot e$

Примечания:


- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листах 3;4;5
- 3 Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия.
4. На участке 2а сварные швы должны воспринимать усилие S.

ТА	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 1; 2; 3; 4; 5	Серия
		1.400-10/76
1376с		Возмук лист
		3 11


6




7




8




1-1




2-2




3-3



9



10




Примечания:


- 1 Общие примечания на листах 1 и 2
- 2 Маркировка узлов на листах 3, 4, 5.
- 3 Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилий.

ТД 1976 г.	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 6, 7, 8, 9, 10	Серия 1400-10/76
		Выпуск 3 / Лист 12


ЦНИИПРОЕКТАЛЬНИКОНСТРУКЦИЯ	Г. МОСКВА
Директор ин-та	Мельников
Зам. ин-та	Кузнецов
Нач. отдела	Безмятежский
Гл. конструктор	Шудайко
Инж. проект	Королева
Бригадир	Сорокина
Прораб	Маслова
Установил	Стеланикова
Инж. проект	Селиванов
Инж. проект	Мельников
Инж. проект	Селиванов




1-1




2-2





А-А




3-3



15



14




3-3

Примечания:


1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 4.
3. Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия.
4. На участке 2а сварные швы должны воспринять усилие S.

ТД	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 11; 12; 13; 14; 15	Серия
		1.400-10/72
1976г.		Лист
		3 / 13


16



17




18



Ось колонны

См примечания пп 3,4

1-1




А

Каждый шов и планку считать на усилии 0,5S

Швеллер, заделанный в фундамент (для восприятия горизонтальной силы)

Швы считать на усилии $S_1 = S \cdot \cos \alpha$

3-3



Планка

А

$S_1 = S \cdot \cos \alpha$

Планка

Примечания:


- 1 Общие примечания на листах 1 и 2
- 2 Маркировка узлов на листах 3;4.
- 3 Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия S.
- 4 На участке 2a сварные швы должны воспринимать усилие.
- 5 На участке 2a, поясные швы колонн должны быть проверены на усилие S.
- 6 Узел (А) на листе 13.

ТД
1976г.


Вертикальные связи по колоннам.
Узлы 16; 17; 18

Серия
1.400-10/16
Выпуск 3 Лист 14


2-2 (для узла 20)




2-2 (для узла 19)




19 20



1-1 (для узла 19)



1-1 (для узла 20)




Примечания

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листе 3.
- 3 Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия.
- 4 На участке 2а сварные швы должны воспринять усилие N.

ТД	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 19,20	Серия	1.400-10/76
		Выпуск	3
1976г.		Лист	15


ЦЕНТРОПРОЕКТАСАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
 Г. МОСКВА
 Инженер В.И.Иванов
 Главный конструктор В.И.Иванов
 Проектировщик В.И.Иванов
 Проверенный В.И.Иванов
 Бригадир В.И.Иванов
 Сварочная Мастерская В.И.Иванов
 Строительная В.И.Иванов

21




Ось колонны

1-1

См. примечания
п.п. 3;4


22



Ось колонны


См. примечания
п.п. 3;4

2-2



Подкрановая консоль

3-3

Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 3.
3. Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия.
4. На участке $2a$ сварные швы должны воспринять усилие S или N .
5. Узел Я на листе 13.

ТД

Вертикальные связи по колоннам.


1976г.

Узлы 21, 22

Серия



1.400-10/76

Выпуск
3Лист
16



Стойка фрезерки

23



Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2
- 2 Маркировка узлов на листе 3
- 3 Способ крепления связей (болты или сварка) определяется величиной усилия.
- 4 На участке 2а сварные швы должны воспринять усилие \varnothing .
- 5 Узел Я на листе 13.


ТА
1976г.

Вертикальные связи по колоннам.
Узлы 23; 24

Серия
1400-10/76
Выпуск лист
3 17

ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ г. Москва	Проектанты-мл Инж. ин. та. Инж. та. Инж. та. Инж. та.	Мельников Кузнецов Васильевский Шувалов	Инж. та. Инж. та. Инж. та. Инж. та.	С. В. Кочетков Н. С. Л. С. В. С. С. С. В. С. С. С.	Масштаб Сварки Материал Стойки
	Инж. та. Инж. та. Инж. та. Инж. та.	Проектировщики Проверенный Исполнитель	С. В. Кочетков Н. С. Л. С. В. С. С. С. В. С. С. С.	Масштаб Сварки Материал Стойки	Масштаб Сварки Материал Стойки


1-1




$$\delta_{tr} = \frac{N}{h_{tr} R}$$

Стойка фахверка

25

Элемент для транс-
портной L 50x5

26




Стойка фахверка

Примечания:


1. Описание примечания на листе 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 3.

ТД 1976г.	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 25; 26	Серия 1.400-10/76
		Выпуск 3 Лист 18


29




2-2




30



4-4




5-5




1-1

Каждый шов и планку считать на усилие 0,5S,



3-3



Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 3.
3. На участке 2a сварные швы должны воспринять усилие.
4. Сечение элемента "К", фасанка и сварные швы должны быть проверены на $M = S \cdot e \cdot S$.

ТД	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 29, 30	Серия	1.400-10/76
		Выпуск	лист 3 20
1976г.			

Центральный институт
 Проектирования
 Стальных Конструкций
 Г. Москва








Исполнитель
 Старина
 Михеева
 Степанюкова

Гл. инж. пр.-пр.
 Виноградов
 Подберезин
 Исачкин

№ 13/14/15

Мельник
 Киреевич
 Басмицкий
 Шибатов

Шибатов пр.-пр.
 Гл. инж. ин.-пр.
 Инч. отдела
 Гл. конструктор




Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листах 3, 4 и 5.
- 3 На участке 2а сварные швы должны воспринять усилие S.
- 4 Сечение элемента "К", фасанка и сварные швы должны быть проверены на $M = S \cdot e$ и S .

ТД	Вертикальные связи по колоннам Узлы 31, 32, 33	Серия
		1400-10/л
1976 г.		Выпуск
		3
		Лист
		21


34



В зоне примыкания фанки вертикальных ребер не ставить

Стойки фанверка

1-1




Швы по расчету на силу $S_1 = 2S \cdot \cos \alpha$


6000

6000

2-2



3-3



Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узла на листе 4.
3. Сеченные элементы К, фанки и сварные швы должны быть проверены на $M = S \cdot e$ и S .

ГД
1976г

Вертикальные связи по колоннам.
Узел 34

Серия	
1400-10/76	
Выпуск	Лист
3	22

36

3-3

См примечания п 4


$$\delta_{\phi} = \frac{S}{h_{\phi} R}$$

При транспортировке связи,
обе ветви сдвинуть

См примечания
п. 3Съемный элемент
для транспортировкиПримечания:

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узла на листе 4.
- 3 На участке 2а сварные швы должны воспринять усилие S.
- 4 Сечение элемента „К“, фасанка и сварные швы должны быть праварены на $M = S \cdot e$ и S.

4-4



Ось ряда

Ось ряда

ТА

Вертикальные связи по колоннам.

Узел 36

1976г.

Серия

1.400-10/76



Выпуск лист

3

24

37

38



Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листах 3, 4 и 5.
3. Сечение элемента „К“, фасонка и сварные швы должны быть проверены на $M = S \cdot e$ и S .


ЦНИИПРОЕКТАСТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
 Г. МОСКВА
 Директор ин-та Мельников
 Гл. инж. ин-та Кувшинов
 Нач. отдела Вяземский
 Гл. конструктор Шубалов
 Гл. инж. пр-та Бригадир
 Прорабы Мухоморов
 Цоколина
 И. Каралева
 Саракина
 Мазалева
 Степанчинова
 Сивачева
 Сивачева

ТА 1876r	Вертикальные связи по колонкам. Узлы 37; 38	Серия 1.400-10/76
		Лист 3/25


39

40


41






1-1



2-2




3-3




4-4

42



Ось колонны

См. примечания п 3



Примечания:


1. Общие примечания на листе 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 5.
3. На участке 2а-2б сварные швы должны воспринять усилие S.
4. Сечение элемента "К", фасонки и сварные швы должны быть проверены на $M=S \cdot e$ и S.
5. Узел Я на листе 13.

ТА
1575г

Вертикальные связи по колоннам.
Узлы 39; 40; 41; 42

Серия	
1400-10/76	
Впуск	Лист
3	26

Институт
 Строительных
 Конструкций
 Академии
 Наук СССР
 Москва




Примечания:


- 1 Общие примечания на листах 1, 2.
- 2 Маркировка узлов на листах 3, 4
- 3 Сечение элемента "К", фрезонка и сварные швы должны быть проверены на $M=S \cdot R$ и S

ТА 1976г.	Вертикальные связи по колоннам. Узлы 43; 44	Серия 1400-10/76 Выпуск 3 Лист 27
---------------------	---	--


45




46




3-3




1-1



2-2



4-4



Примечания:




- 1 Вообще примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листе 5.
- 3 На участке 2а сварные швы должны выполняться усилии S.
- 4 На участке 2а плоские швы колонны должны быть проверены на усилии S.
- 5 Сечение элемента «К», фасонка и сварные швы должны быть проверены на M=S·V.
- 6 Узел Я на листе 13.

ТА
1976г.

Вертикальные связи по колоннам.
Узлы 45; 46

Серия
14.00-10/76
Вопросы Лист
5 23

по проекции | по проекции | по проекции





Примечания:

- 1 Облицовка криволинейная на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листах 6 и 7.
- 3 Разрез 1-1 на листе 32.
- 4 Наличие ребра определяется расчетом.
- 5 Указанная на расчете узлы на листе 52.
- 6 При краевом, особом режиме работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами.

ТД 1976г.	Крепление тормозных бапок к колоннам крайнего ряда Узлы 51; 52; 53; 54; 55	Серия 1400-10/76
		выпуск лист 3 31

ЦНИИОСПЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ г. Москва	Директор ин-та Мельников Гл инж. ин-та Кузнецов Нач. отдела Бажинский Гл конструктор Шубалов	Гл инж. проекта Чаролева Бригадир Сорокина Проектировщик Макаева Испытатель Ключков
---	---	--




1-1
со стойкой фахверка

при поясе $\leq C18$


при поясе $\geq C20$

50
N
см примеч п 6



1-1
без стойки фахверка

2-2



Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листе 6
- 3 Наличие ребра определяется расчетом
- 4 Указания по расчету узлов на листе 52.
- 5 При краях «осада» режима работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами
- 6 Способ крепления, болты или сварка, определяется усилием N.

ТА
1976г

Крепление тормозных балок к колоннам крайнего ряда с проходом в стенке колонны.
Узлы 56; 57; 58; 59

Серия
1.400-10/76
Выпуск
3 Лист
32

ЦНИИПРОЕКТАСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
г. МОСКВА


Гл. инж. ин-та
нач. отдела
гл. конструктор

Кузнецов
Бажинский
Шубалов

Прораб
Леонович

Сорокина
Махаева
Молодов

1/1 инж. проекти
Бередин



Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2
2. Маркировка узлов на листе 8.
3. Наличие ребра определяется расчетом
4. Указания по расчету узлов на листе 52.
5. При кранах „освобо“ режима тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами




ТД 1976г.	Крепление тормозных балок к колоннам среднего ряда. Узлы 60; 61; 62	Серия 1.400-10/76
		Выпуск 3 Лист 33

63

64


Рифленая сталь

Рифленая сталь



Примечания:

1. Вбить примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 8.
3. Наличие ребра определяется расчетом.
4. Указания по расчету узлов на листе 52.
5. При крановом, особом режиме работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами.




ТД
1976г.

Крепление тормозных балок к колоннам среднего ряда с проходом в стенке колонны. Узлы 63, 64

Серия	
1.400-10/76	
Выпуск	Лист
3	34

Г. ПУШ. КВА
Ген. конструктор | шурин





2-2

3-3

4-4

При отрыве более 52т

При отрыве не менее 52т




Примечания:


1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 6.
3. Разрез 1-1 на листе 32.
4. Наличие ребра определяется расчетом.
5. Указания по расчету узла на листе 52.
6. При кранах "ослабго" режима работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами.

ТД 1976г.	Крепление тормозных балок к колоннам крайнего ряда с проходом в стенке колонн в торце здания и в месте температурного шва. Узлы 69; 70; 71; 72	Серия	1400-10/176
		Выпуск	Лист 3/36


Директор ин-та: Мельников
 Т. инж. ин-та: Кузнецов
 Нач. отдела: Басмачинский
 Ин. конструктор: Шубалов
 Главный конструктор: Сорокина
 Инженер: Мухоморова
 Инженер: Ключков



При отрыве не менее 52т



При отрыве более 52т




Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 8.
3. Наличие ребра определяется расчетом.
4. Указания по расчету узлов на листе 52.
5. При кранах "особого" режима работы тармазная лист приворивать к поясу подкрановой балки двумя швами.

75

Рифленый лист только в температурном шве




1-1

При отрыве более 52т


При отрыве менее 52т

2-2




76

Рифленый лист только в температурном шве



3-3



Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 8.
3. Наличие ребра определяется расчетом.
4. Указания по расчету, узел на листе 52.
5. При работе в особом режиме работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами


ТА
1976г.

Крепление тормозных балок к колоннам среднего ряда с проходом в стенке колонны в торце здания и в месте температурного шва. Узлы 75, 76


Серия
1.400-10/76
Выпуск лист
3 38

г. МОСКВА
И. КЛОЧКОВ
И. СТОЛПОВ
В. ШУБИНОВ
Г. КОНСТАНТИНОВ
В. ШУБИНОВ


77




1-1




2-2



3-3



4-4




Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узла на листе 6.


Директор ин-та	Мельников	Инж. проекта	Королева
Нач. отд. кон. строительства	Кузнецов	Инж. бригады	Сарогина
Нач. отд. кон. строительства	Базмуктский	Инж. бригады	Маслова
Нач. отд. кон. строительства	Шубалов	Инж. бригады	Ключев
Нач. отд. кон. строительства	Шубалов	Инж. бригады	Ключев

ТД	Крепление стойки фазверка в уровне нижнего пояса подстропильной фермы.	Серия 1.400-10/76	
		Выпуск 3	Лист 39
1976г.	Узел 77		

78




79




1-1

при поясе $\geq \text{E}20$

при поясе $\leq \text{E}18$



2-2




Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листе 7.
3. Способ крепления, болты или сварка определяется усилием N.
4. Толщина фасонки δ назначается в соответствии с усилиями в раскосах по таблице 2 общих примечаний.

<p>ТД</p> <p>1976г.</p>	<p>Крепление тормозных устройств к стойкам фахверка и промежуточные узлы. Узлы 78; 79</p>	Серия	1400-10/76
		Выпуск	3

ЦНИИПректСтальконСтрукция г. Москва	Директор ин-та Гл. инж. ин-та Науч. отдел Гл. конструктор	Мельников Хузынецов Возмужетский Шубалов	Гл. инж. пр-та Бригадир Проверил Установил	Каралева Сорокина Махалева Клишова	Сверка М.А.С. К.С.В.
--	--	---	---	---	----------------------------



при поясе $\geq C20$


при поясе $\leq C18$

Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листах 6 и 7.
3. Способ крепления балки или сварка, определяется усилием N .
4. При кранах "особого" режима работы тормозной лист при-
варивать к поясу подкрановой балки двумя швами.


ТД 1976г.	Крепление тормозных устройств к стойкам фазверки и промежуточные узлы. Узлы 80; 81	Серия 1.400-10/16
		Выпуск 3

82



3-3



83



4-4

при поясе ≥ 20

при поясе ≤ 18




Примечания:


1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узлов на листах 6 и 7.
3. Способ крепления, болты или сварка, определяется усилием N.
4. Толщина фасонак δ назначается в соответствии с усилиями в раскосах по таблице 2 общих примечаний.

ТД 1976г.	Крепление тормозных устройств к стойкам фахверка Узлы 82, 83.	Серия 1.400-10/76	
		Выпуск 3	Лист 42


88




89





91



90




92




Ось подкрановой балки

А



1-1



Примечания:



- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листе 9.
- 3 Фасонки горизонтальных связей по нижним поясам подкрановых балок приварить встык с полным проваром, с последующей механической обработкой перехода от фасонки к поясу подкрановой балки по узлу А.

<p>ТД 1976г.</p>	<p>Горизонтальные связи по нижним поясам подкрановых балок и вспомогательная ферма Узлы 88, 89, 90, 91, 92</p>	<p>Серия 1400-10/76</p>
		<p>Выпуск 3 Лист 44</p>

99


Крышка люка, ограждение и лестница условно не показаны

2-2



1-1

3-3



Примечания:

1. Общие примечания на листе 1 и 2.
2. Маркировка узла на листе 10.
3. При разработке чертежей КМ сечение тормозной балки должна быть проверено расчетом.
4. Крышка люка на листе 49.
5. Расчет шва $\sigma_{ш1} = \frac{F_c \cdot R}{2 \cdot b \cdot \sum \sigma_{ш1} \cdot l_{ш1}}$; где F_c - площадь охватывающего швеллера.
6. При кранах "асабоба" режима работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами.
7. Отверстия для крепления кранового рельса условно не показаны.

ТД 1976г.	Выход на подкрановые пути крайнего ряда. Тормозное устройство - балка. Узел 99	Серия 1400-10/76
		Лист 47


ЦНИИПРОЕКТАЛАБОРАТОРС ГРУППИЯ
г. МОСКВА

Т.л. инж. пр-та Каралева
Саракина
Мазалева
Клячкин

Инженер
Биссдор
Павлов
Степанов


Т.л. инж. пр-та Мальникова
Кузнецов
Васильевский
Шубалов

Директор ин-та
Т.л. инж. ин-та
Исч. отдела
Т.л. конструктор.




См. примеч. п. 6

2-2



3-3





Примечания:

1. Общие примечания на листах 1 и 2.
2. Маркировка узла на листе 10.
3. При разработке чертежей КМ сечение тормозной балки должно быть определено расчетом.
4. Крышка люка на листе 49.
5. Расчет шва Ш1: $h_{ш} = \frac{F_{с.к}}{2 \cdot \sigma_{с.к} \cdot \psi}$, где $F_{с.к}$ — площадь актуального швеллера.
6. При работе «особого» режима работы тормозной лист приваривать к поясу подкрановой балки двумя швами.
7. Утверждения для крепления кранового рельса условно не показаны.


ТД 1976 г.	Выход на подкрановые пути среднего ряда. Тормозное устройство — балка. Узел 100	Серия 1.400-10/16
		Выпуск 3 Лист 4А

Петля



1-1

2-2




Примечания:

- 1 Сварные швы $h = 4$ мм.
- 2 Работать совместно с листами 47, 48.


Кораблица
 Саранина
 Мазалева
 Чичикова
 Инж. проекта
 Бригады
 Проект
 Чертеж
 Мельников
 Хуанчилов
 Валентинский
 Шубилов
 Директор ин-та
 Инж. ин-та
 Инж. отдела
 Инж. конструктор.

ТА 1976г.	Крышка люка	серия 1400-10/76
		выпуск 3
		лист 49


101



102



1-1




Примечания


- 1 Общие примечания на листах 1 и 2.
- 2 Маркировка узлов на листе 3.
- 3 При разработке чертежей КМ сечения тормозных конструкций места проемов должны быть проверены расчетом

ТД 1976г.	Технологические отверстия в тормозных балках Узлы 101; 102	Серия 1400-10/76
		Выпуск лист 3 50


При $l_{шт} \leq 400 \text{ мм}$




При $l_{шт} > 400 \text{ мм}$




1-1



3-3



2-2



Обозначение	Расчетные усилия	Расчетные формулы	Примечания
$l_{шт} \leq 400$	$\delta_{шт}$	T	$\sigma = \frac{T}{F \cdot \varphi} \leq R$
	$\delta_{шт}$		
$l_{шт} > 400$	T	$\sigma = \frac{T}{F \cdot \varphi} \leq R$	$F = \delta_{шт} \delta_{шт} \quad \delta = \frac{\delta_{шт}}{\sqrt{12}}$
			$\lambda = \frac{l_{шт}}{\delta} ; [\lambda] = 120$
			$F = 30 \delta_{шт}^2 + 15 \delta_{р}^2$
			$\delta = \sqrt{\frac{F}{R}}$ $\lambda = \frac{l}{\delta} \quad [\lambda] = 120$
шт1	T	$h_{шт1} = \frac{T}{2\beta \cdot l_{шт1} \cdot R_{уф}}$	$l_{шт1} = l_{шт}$
шт2		$\sigma = \frac{T}{\beta \cdot l_{шт2} \cdot h_{шт2}} \leq R$	$l_{шт2} = l_{шт}$ $h_{шт2} = \delta_{шт}$ шов с подваркой торца
шт3		$\sigma = \frac{T}{2\beta \cdot l_{шт3} \cdot h_{шт3}} \leq R$	$l_{шт3} = 5\delta h_{шт3}$
шт4		$N = \frac{M}{h_{шт4}}$	$h_{шт4} = \frac{N}{4\beta \cdot l_{шт4} \cdot R_{уф}^{св}}$

Примечания:

- 1 Общие примечания на листах 1; 2.
- 2 Работать совместно с листами, где изображены узлы.

ТД	Расчет крепления неразрезных подкарповых балок к стальным колоннам в горизонтальной плоскости.	Серия	
		1400-10/76	
1976г.		Вс. лист	Лист
		3	32

г. Москва
 Ин. конструктор ЦУБРАН
 1976 г.
 10.10.76
 М.С.С.С.
 Шенников
 Мозаева
 Кася

