



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ГОСТ 11710—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

РАЗРАБОТАН Бюро взаимозаменяемости в металлообрабатывающей промышленности

Директор канд. техн. наук **Драудин А. Т.**
Руководитель темы канд. техн. наук **Палей М. А.**
Исполнитель инженер **Свичар Л. Б.**

Московским высшим техническим училищем им. Баумана

Проректор д-р техн. наук **Колесников К. С.**
Руководитель д-р техн. наук профессор **Якушев А. И.**

Пензенским политехническим институтом

Зав. кафедрой «Инструментальное производство» **Князев Н. М.**
Руководитель темы канд. техн. наук **Безелукова Е. Ф.**

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

Члены Коллегии **Трефилов В. А.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

И. о. начальника управления **Бергман В. П.**
Ст. инженер **Громакова Я. Д.**

Научно-исследовательским отделом общетехнических стандартов и крепежных деталей Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зав. отделом **Ицков Л. Я.**
И. о. ст. научного сотрудника **Болдина Н. С.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 19 марта 1971 г. (протокол № 38)

Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии член Комитета **Шахурин В. Н.**
Члены комиссии: **Бергман В. П., Акинфиев Л. Л., Златкович Л. А., Кулагин В. Б., Шмушкин И. И.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 мая 1971 г. № 910

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

**ГОСТ
11710—71**

Limits and fits for the parts in plastics

Взамен
ГОСТ 11710—66

Установлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 12/V 1971 г. № 910 срок введения установлен

с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает допуски и посадки на гладкие детали из пластмасс с размерами от 1 до 500 мм, сопрягаемые с металлическими или пластмассовыми деталями.

2. Для деталей из пластмасс должны применяться поля допусков и посадки по ГОСТ 7713—62, а также дополнительные поля допусков, устанавливаемые настоящим стандартом по табл. 1 и 2.

Примечание. Предусматриваемые на пластмассовых деталях уклоны должны располагаться в поле допуска.



Таблица 1

Предельные отклонения полей допусков
деталей из пластмасс.

Номинальные диаметры, мм	Обозначение									
	H_8		$Pr2_{за}$		$Pr1_{за}$		$H_{за}$		$Pr2_4$	
	Предельные откло									
	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
От 1 до 3	+ 25		+ 66	+ 26	—	—	+ 40		+ 170	+ 110
Св. 3 до 6	+ 30		+ 83	+ 35	—	—	+ 48		+ 215	+ 140
Св. 6 до 10	+ 36		+ 100	+ 42	—	—	+ 58		+ 260	+ 170
Св. 10 до 14 " 14 " 18	+ 43		+ 120 + 130	+ 50 + 60	—	—	+ 70		+ 316 + 348	+ 206 + 238
Св. 18 до 24 " 24 " 30	+ 52		+ 157 + 172	+ 73 + 88	—	—	+ 84		+ 428 + 475	+ 298 + 345
Св. 30 до 40 " 40 " 50	+ 62		+ 212 + 236	+ 112 + 136	+ 168 + 197	+ 68 + 97	+100		+ 600 + 680	+ 440 + 520
Св. 50 до 65 " 65 " 80	+ 74		+ 292 + 330	+ 172 + 210	+ 242 + 266	+122 +146	+120		+ 840 + 960	+ 650 + 770
Св. 80 до 100 " 100 " 120	+ 87	0	+ 398 + 450	+ 258 + 310	+ 318 + 350	+178 +210	+140	0	+1160 +1320	+ 940 +1100
Св. 120 до 140 " 140 " 160 " 160 " 180	+100		+ 525 + 575 + 625	+ 365 + 415 + 465	+ 408 + 440 + 470	+248 +280 +310	+160		+1550 +1700 +1850	+1300 +1450 +1600
Св. 180 до 200 " 200 " 225 " 225 " 260	+115		+ 705 + 760 + 825	+ 520 + 575 + 640	+ 535 + 570 + 610	+350 +385 +425	+185		+2090 +2290 +2490	+1800 +2000 +2200
Св. 260 до 310 " 310 " 360	+130		+ 965 +1115	+ 750 + 900	+ 715 + 805	+500 +590	+215		+2940 +3340	+2600 +3000
Св. 360 до 400 " 400 " 440 " 440 " 500	+155		+1250 +1350 +1500	+1000 +1100 +1250	+ 910 + 990 +1070	+660 +740 +820	+250		+3800 +4200 +4600	+3400 +3800 +4200

охватываемых размеров (валов)
Система отверстия

полей допусков													
$Pr1_4$		$Шп_4$		$Ш1_4$		$Ш2_4$		$C_{4a}=A_{4a}$		X_{4a}		$C_6=A_6$	
нения, мкм													
верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.
+ 120	+ 60	- 270	- 330	—	—	—	—	—	—	-100	-140	- 240	-140
+ 155	+ 80	- 270	- 345	- 485	- 560	- 860	- 935	-120	-140	- 260	-180	- 260	-180
+ 187	+ 97	- 280	- 370	- 505	- 595	- 900	- 990	-150	-150	- 300	-220	- 300	-220
+ 240 + 260	+ 130 + 150	- 290	- 400	- 520	- 630	- 920	-1030	-180	-150	- 330	-270	- 330	-270
+ 318 + 348	+ 188 + 218	- 300	- 430	- 540	- 670	- 960	-1090	-210	-160	- 370	-330	- 370	-330
+ 434 + 485	+ 274 + 325	- 310 - 320	- 470 - 480	- 560 - 580	- 720 - 740	-1000 -1050	-1160 -1210	-250	-170 -180	- 420 - 430	-390	- 420 - 430	-390
+ 595 + 670	+ 405 + 480	- 340 - 360	- 530 - 550	- 600 - 640	- 790 - 830	-1100 -1150	-1290 -1340	-300	-190 -200	- 490 - 500	-460	- 490 - 500	-460
+ 805 + 910	+ 585 + 690	- 380 - 410	- 600 - 630	- 680 - 740	- 900 - 960	-1250 -1350	-1470 -1570	-350	-220 -240	- 570 - 590	-540	- 570 - 590	-540
+1050 +1150 +1250	+ 800 + 900 +1000	- 460 - 520 - 580	- 710 - 770 - 830	- 820 - 940 -1050	-1070 -1190 -1300	-1500 -1700 -1850	-1750 -1950 -2100	-400	-260 -280 -310	- 660 - 680 - 710	-630	- 660 - 680 - 710	-630
+1440 +1540 +1640	+1150 +1250 +1350	- 660 - 740 - 820	- 950 -1030 -1110	-1200 -1350 -1500	-1490 -1640 -1790	-2150 -2400 -2650	-2440 -2690 -2940	-460	-340 -380 -420	- 800 - 840 - 880	-720	- 800 - 840 - 880	-720
+1940 +2240	+1600 +1900	-1000 -1200	-1340 -1540	-1800 -2200	-2140 -2540	-3200 -3800	-3540 -4140	-520	-500 -600	-1020 -1120	-810	-1020 -1120	-810
+2500 +2800 +3000	+2100 +2400 +2600	-1350 -1500 -1650	-1750 -1900 -2050	-2400 -2700 -3000	-2800 -3100 -3400	-4300 -4800 -5300	-4700 -5200 -5700	-630	-680 -760 -840	-1310 -1390 -1470	-970	-1310 -1390 -1470	-970

Таблица 2

Предельные отклонения полей допусков
деталей из пластмасс.

Номинальные диаметры, мм	Обозначение									
	H_3		$Pr2_{3a}$		$Pr1_{3a}$		H_{3a}		$Pr2_4$	
	Предельные откло									
	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.
От 1 до 3	-25		-66	-26	-	-	-40		-170	-110
Св. 3 до 6	-30		-83	-35	-	-	-48		-215	-140
Св. 6 до 10	-36		-100	-42	-	-	-58		-260	-170
Св. 10 до 14	-43		-120	-50	-	-	-70		-316	-206
14 " 18			-130	-60	-	-	-70		-348	-238
Св. 18 до 24	-52		-157	-73	-	-	-84		-428	-298
24 " 30			-172	-88	-	-	-84		-475	-345
Св. 30 до 40	-62		-212	-112	-168	-68	-100		-600	-440
40 " 50			-236	-136	-197	-97	-100		-680	-520
Св. 50 до 65	-74		-292	-172	-242	-122	-120		-840	-650
65 " 80			-330	-210	-266	-146	-120		-960	-770
Св. 80 до 100	-87		-398	-258	-318	-178	-140		-1160	-940
100 " 120			-450	-310	-350	-210	-140		-1320	-1100
Св. 120 до 140	-100		-525	-365	-408	-248	-160		-1550	-1300
140 " 160			-575	-415	-440	-280	-160		-1700	-1450
160 " 180			-625	-465	-470	-310	-160		-1850	-1600
Св. 180 до 200	-115		-705	-520	-535	-350	-185		-2090	-1800
200 " 225			-760	-575	-570	-385	-185		-2290	-2000
225 " 260			-825	-640	-610	-425	-185		-2490	-2200
Св. 260 до 310	-150		-965	-750	-715	-500	-215		-2940	-2600
310 " 360			-1115	-900	-805	-590	-215		-3340	-3000
Св. 360 до 400	-155		-1250	-1000	-910	-660	-250		-3800	-3400
400 " 440			-1350	-1100	-990	-740	-250		-4200	-3800
440 " 500			-1500	-1250	-1070	-820	-250		-4600	-4200

охватывающих размеров (отверстий)
Система вала

полей допусков																						
$Pr1_4$		$Шп_4$		$Ш1_4$		$Ш2_4$		$C_{4a}=B_{4a}$		X_{4a}		$C_0=B_0$										
нения, мкм																						
нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.									
-120	-60	+270	+330	-	-	-	-	+100	+140	+240			+140									
-155	-80	+270	+345	+485	+560	+860	+935	+120	+140	+260			+180									
-187	-97	+280	+370	+505	+595	+900	+990	+150	+150	+300			+220									
-240	-130	+290	+400	+520	+630	+920	+1030	+180	+150	+330			+270									
-260	-150																					
-318	-188	+300	+430	+540	+670	+960	+1090	+210	+160	+370			+330									
-348	-218																					
-434	-274	+310	+470	+560	+720	+1000	+1160	+250	+170	+420			+390									
-485	-325										+320	+480		+580	+740	+1050	+1210	+180	+150	+430		
-595	-405	+340	+530	+600	+790	+1100	+1290	+300	+190	+490			+460									
-670	-480										+360	+550		+640	+830	+1150	+1340	+200	+200	+500		
-805	-585	+380	+600	+680	+900	+1250	+1470	+350	+220	+570			+540									
-910	-690										+410	+630		+740	+960	+1350	+1570	+240	+240	+590		
-1050	-800	+460	+710	+820	+1070	+1500	+1750	+400	+260	+660			+630									
-1150	-900										+520	+770		+940	+1190	+1700	+1950	+280	+280	+680		
-1250	-1000										+580	+830		+1050	+1300	+1850	+2100	+310	+310	+710		
-1440	-1150	+660	+950	+1200	+1490	+2150	+2440	+460	+340	+800			+720									
-1540	-1250										+740	+1030		+1350	+1640	+2400	+2690	+380	+380	+840		
-1640	-1350										+820	+1110		+1500	+1790	+2650	+2940	+420	+420	+880		
-1940	-1600	+1000	+1340	+1800	+2140	+3200	+3540	+520	+500	+1020			+810									
-2240	-1900										+1200	+1540		+2200	+2540	+3800	+4140	+600	+600	+1120		
-2500	-2100	+1350	+1750	+2400	+2800	+4300	+4700	+630	+680	+1310			+970									
-2800	-2400										+1500	+1900		+2700	+3100	+4800	+5200	+760	+760	+1390		
-3000	-2600																				+1650	+2050

3. Для металлических деталей, соединяемых с пластмассовыми, рекомендуется применять следующие поля допусков:

а) для охватывающих поверхностей (отверстий): A_{2a} — по ОСТ НКМ 1016; A_3 — по ОСТ 1013; A_{3a} — по ОСТ НКМ 1017; A_4 — по ОСТ 1014;

б) для охватываемых поверхностей (валов): B_{2a} — по ОСТ НКМ 1026; B_3 — по ОСТ 1023; B_{3a} — по ОСТ НКМ 1027; B_4 — по ОСТ 1024.

4. Для пластмассовых деталей, соединяемых с металлическими или пластмассовыми деталями, а также для ответственных несопрягаемых пластмассовых деталей, рекомендуется применять следующие поля допусков:

а) для охватываемых поверхностей (валов): $Pr2_{2a}$, X_{2a} — по ОСТ НКМ 1016; H_3 — по табл. 1; $B_3=C_3$, X_3 , $Ш_3$ — по ОСТ 1013; $Pr2_{3a}$, $Pr1_{3a}$, H_{3a} — по табл. 1; $B_{3a}=C_{3a}$ — по ОСТ НКМ 1017; $Pr2_4$, $Pr1_4$, $Шn_4$, $Ш1_4$, $Ш2_4$ — по табл. 1; $B_4=C_4$, X_4 — по ОСТ 1014; C_{4a} , X_{4a} , C_6 — по табл. 1;

б) для охватывающих поверхностей (отверстий): $A_{2a}=C_{2a}$, $Pr2_{2a}$ — по ОСТ НКМ 1026; H_3 — по табл. 2; $A_3=C_3$, X_3 , $Ш_3$ — по ОСТ 1023; $Pr2_{3a}$, $Pr1_{3a}$, H_{3a} — по табл. 2; $A_{3a}=C_{3a}$ — по ОСТ НКМ 1027; $Pr2_4$, $Pr1_4$, $Шn_4$, $Ш1_4$, $Ш2_4$ — по табл. 2; $A_4=C_4$, X_4 — по ОСТ 1024; C_{4a} , X_{4a} , C_6 — по табл. 2.


5. Схема расположения полей допусков для номинальных размеров 30—40 мм в посадках по системе отверстия показана на черт. 1, а в посадках по системе вала — на черт. 2.

6. Рекомендации по выбору посадок и достижимой точности изготовления деталей из пластмасс даны в справочном приложении.

7. Допуски на неотчетственные размеры деталей из пластмасс должны назначаться по 7, 8, 9 и 10-му классам точности ОСТ 1010.

8. Предельные отклонения размеров деталей из пластмасс, устанавливаемые настоящим стандартом, относятся к температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.


**Схема расположения полей допусков по системе отверстия
для номинальных размеров 30—40 мм**



Поле допуска A_5 относится к металлическим деталям в соединениях с пластмассовыми.

Черт. 1

Схема расположения полей допусков по системе вала
для номинальных размеров 30—40 мм



Поле допуска B_5 относится к металлическим деталям в соединениях с пластмассовыми.

Черт. 2

Контроль деталей, изготавливаемых литьем под давлением и прессованием, должен производиться после выдержки их в течение времени, указанного в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Классы точности	Время выдержки детали (в часах) после съема с пресс-формы и термообработки, не менее
3—3а	12
4—6	6
7—10	3

9. Основные понятия о допусках и посадках — по ГОСТ 7713—62. Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах — по ГОСТ 2.307—68.

Рекомендации по выбору посадок и достижимая точность изготовления деталей из пластмасс.
Рекомендации по выбору посадок с натягом и переходных посадок

Таблица 1

Характер соединения	Характеристика пластмасс		Примеры применения и марки пластмасс	Посадки в соединениях деталей из пластмасс и металла		Посадки в соединениях деталей из пластмасс	Оптимальная шероховатость поверхности деталей из металла по ГОСТ 2789—59
	Модуль упругости 10^3 кгс/см^2	Коэффициент линейного расширения на $1^\circ\text{C} \cdot 10^{-5}$		Система отверстия	Система вала		
С зазором или натягом	—	—	Все марки пластмасс. Отверстия под подшипники качения текстильных машин. Зубчатые колеса, шкивы с дополнительными креплениями	$\frac{A_3}{H_3}; \frac{A_{3a}}{H_{3a}}$	$\frac{H_3}{B_3}; \frac{H_{3a}}{B_{3a}}$	$\frac{A_{3a}}{H_{3a}}; \frac{H_{3a}}{B_{3a}}$	$\nabla 5 - \nabla 7$
То же	—	—	Полиамидные смолы марок АК-7, П-68; поликапролактан, поликапроамид. Зубчатые колеса, шкивы с дополнительными креплениями	$\frac{A_{3a}}{Pr1_{3a}}; \frac{A_{3a}}{Pr2_{3a}}$	$\frac{Pr1_{3a}}{B_{3a}}; \frac{Pr2_{3a}}{B_{3a}}$	$\frac{Pr1_{3a}}{Pr1_{3a}}; \frac{Pr1_{3a}}{Pr2_{3a}}$	$\nabla 6$
С натягом	Св. 70	До 1,85	Стеклопласты	$\frac{A_{2a}}{Pr2_{2a}}$	$\frac{Pr2_{2a}}{B_{2a}}$	$\frac{Pr2_{2a}}{Pr2_{2a}}$	$\nabla 6$
То же	Св. 70	Св. 1,85 до 2,5	Прессматериал АГ-4, фенопласты. Графитопласт марок ДЭЗ и АФ-ЗТ. Соединения специального назначения	$\frac{A_3}{Pr1_{3a}}$	$\frac{Pr1_{3a}}{B_3}$	$\frac{Pr1_{3a}}{Pr1_{3a}}$	$\nabla 6$

Характер соединения	Характеристика пластмасс		Примеры применения и марки пластмасс	Посадки в соединениях деталей из пластмасс и металла		Посадки в соединениях деталей из пластмасс	Оптимальная шероховатость поверхности деталей из металла по ГОСТ 2789-58
	Модуль упругости 10^3 кгс/см^2	Коэффициент линейного расширения на 1°C $1 \cdot 10^{-5}$		Система отверстия	Система вала		
С натягом	Св. 20 до 70	Св. 2,5 до 3,5	Волокнит, текстолит, графитопласт марки ДЭЗ и ЗТ. Втулки подшипников прокатных станков, транспортных устройств	$\frac{A_3}{\text{Пр}2_{3a}}$	$\frac{\text{Пр}2_{3a}}{B_3}$	$\frac{\text{Пр}2_{3a}}{\text{Пр}2_{3a}}$	$\nabla 6$
То же	Св. 20 до 40	10-11	Полиамидные смолы марок АК-7, П-68. Полиформальдегид, поликарбонат. Вторичный капрон. Втулки подшипников скольжения	$\frac{A_{3a}}{\text{Пр}1_4}$	$\frac{\text{Пр}1_4}{B_4}$	$\frac{\text{Пр}1_4}{\text{Пр}1_4}$	$\nabla 5 - \nabla 6$
То же	До 20	15-20	Поликапролактан. Поликапроамид. Втулки подшипников литевых, текстильных, сельскохозяйственных и транспортных устройств	$\frac{A_{3a}}{\text{Пр}2_4}; \frac{A_4}{\text{Пр}2_4}$	$\frac{\text{Пр}2_4}{B_{3a}}; \frac{\text{Пр}2_4}{B_4}$	$\frac{\text{Пр}2_4}{\text{Пр}2_4};$ $\frac{\text{Пр}1_4}{\text{Пр}2_4}; \frac{\text{Пр}2_4}{\text{Пр}1_4}$	$\nabla 5 - \nabla 6$

Примечания:

1. Рекомендации распространяются на соединения, работающие при температуре $+20^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%. При эксплуатации соединения с натягом деталей из пластмасс и металла в других условиях при выборе величин натяга необходимо учитывать изменение размеров деталей от воздействия температуры и среды.

2. Шероховатость поверхности деталей из пластмасс не оказывает существенного влияния на прочность соединения с натягом.

Рекомендации по выбору

Эксплуатационная среда	Характеристика пластмасс		Примеры применения и марки пластмасс
	Коэффициент линейного расширения на 1°С 1·10 ⁻⁵	Водопоглощение за 24 ч, %	
Воздух, масло, бензин, вода	Все марки пластмасс, применяемые в машиностроении		Для соединений с точным центрированием и точным направлением, при которых проворачивание и продольное перемещение деталей устраняются дополнительным креплением (шпонки, шлицы). Зубчатые колеса, шкивы при эксплуатации в различных условиях
			То же, в механизмах низкой точности (крышки, заглушки и др.)
То же	До 2,0	До 0,15	Подвижные соединения деталей из стеклопластов (стеклотекстолит, КАСТ-8, стекловолокнит марки АГ-4)
Воздух, бензин, масло	Св. 2,0 до 4,0	Св. 0,15 до 0,6	Подшипники скольжения из волокнита, текстолита, фенопластов
Вода	То же	То же	
Воздух, бензин, масло	Св. 4,0	Св. 0,6	Подшипники скольжения из полиамидов (поликапролактан, полиамидные смолы марок АК-7, П-68, полиформальдегид, поликарбонат, поликапроамид и др.)
Вода	То же	То же	

* Рекомендации относятся к соединениям, работающим на воздухе, в бен

Таблица 2

посадок с вазором

Посадки в соединениях деталей из пластмасс и металла								Посадки в соединениях деталей из пластмасс	Оптимальная шероховатость поверхности деталей из металла по ГОСТ 2789-59
Система отверстия				Система вала					
Температура эксплуатации, °С									
-30	+30	+50	+80	-30	+30	+50	+80		
$\frac{A_3^*}{X_3}$	$\frac{A_3}{C_3}$	$\frac{A_{3a}}{C_{3a}}$	$\frac{A_4}{C_4}$	$\frac{X_3^*}{B_3}$	$\frac{C_3}{B_3}$	$\frac{C_{3a}}{B_{3a}}$	$\frac{C_4}{B_4}$	$\frac{A_3}{C_3}; \frac{A_{3a}}{C_{3a}}; \frac{A_3}{X_3};$ $\frac{A_3}{Ш_3}; \frac{X_3}{B_3}; \frac{Ш_3}{B_3}$	▽7
$\frac{A_5^*}{X_{4a}}$	$\frac{A_5}{C_{4a}}$	$\frac{A_5}{C_6}$	$\frac{X_{4a}^*}{B_5}$	$\frac{C_{4a}}{B_5};$	$\frac{C_6}{B_5}$	$\frac{A_{4a}}{C_{4a}};$	$\frac{A_5}{C_6}; \frac{A_5}{C_{4a}};$	$\frac{C_{4a}}{B_5}$	▽6
$\frac{A_3^*}{X_3}$	$\frac{A_{2a}}{X_{2a}}$	$\frac{A_3}{X_3}$	$\frac{A_3}{Ш_3}$	$\frac{X_3^*}{B_3}$	$\frac{X_3}{B_3}$	$\frac{Ш_3}{B_3}$	$\frac{Ш_3}{B_3}$	$\frac{X_3}{X_3}; \frac{Ш_3}{Ш_3}$	▽8
$\frac{A_3}{Ш_3}$	$\frac{A_3}{X_3}$	$\frac{A_3}{Ш_3}$	$\frac{A_4}{X_4}$	$\frac{Ш_3}{B_3}$	$\frac{X_3}{B_3}$	$\frac{Ш_3}{B_3}$	$\frac{X_4}{B_4}$	$\frac{Ш_3}{Ш_3}; \frac{X_4}{X_4}$	▽8
-	$\frac{A_3}{Ш_3}$	$\frac{A_4}{X_4}$	-	$\frac{Ш_3}{B_3}$	$\frac{X_4}{B_4}$	-	-	-	
$\frac{A_4}{X_{4a}}$	$\frac{A_4}{X_4}$	$\frac{A_4}{X_{4a}}$	$\frac{X_{4a}}{B_4}$	$\frac{X_4}{B_4}$	$\frac{X_{4a}}{B_4}$	$\frac{X_{4a}}{B_4}$	$\frac{X_{4a}}{X_{4a}};$	$\frac{Ш1_4}{Ш1_4}$	▽8
-	$\frac{A_4}{X_{4a}}$	$\frac{A_4}{Ш1_4}$	$\frac{A_4}{Ш2_4}$	-	$\frac{X_{4a}}{B_4}$	$\frac{Ш1_4}{B_4}$	$\frac{Ш1_4}{B_4}; \frac{Ш2_4}{B_4}$	$\frac{Ш2_4}{Ш2_4}$	

зине и масле.

ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Точность изготовления деталей из пластмасс литьем под давлением и прессованием

При изготовлении деталей из пластмасс литьем под давлением и прессованием в металлических формах различные элементы деталей оказываются неодинаковой точности. Наиболее высокую точность приобретают элементы деталей, оформляемые в одной части формы (только в матрице или только пуансоном). Размеры элементов деталей, зависящих от подвижных частей формы, а также размеры элементов деталей, оформляемые в двух и более частях формы, характеризуются большей погрешностью.

Точность размеров деталей из пластмасс зависит от величины колебания усадки материала, усадочной деформации детали и уровня размерной стабильности материала.

Кроме того, при оценке точности размеров деталей из пластмасс необходимо учитывать дополнительно влияние технологических уклонов, которые могут назначаться на поверхности детали, параллельные направлению замыкания формы.

В табл. 3 приведены обобщенные данные о достижимых классах точности для размеров элементов деталей, оформляемых в одной части формы. Погрешность от технологического уклона подсчитана при известном угле уклона α и высоте элемента детали H по формуле:

$$\Delta_{\text{ук}} = 2Ht\alpha.$$

Таблица 3

**Достижимые классы точности для деталей из пластмасс,
изготовленных литьем под давлением и прессованием**

Класс точности	Величина технологического угла уклона						Материал с колебанием расчетной усадки, %	
	0°	15'			30'			
		Наибольшая высота детали, мм, в направлении разъема пресс-формы						
		4	15	30	4	15		
Номинальные диаметры, мм								
3	1—6	—	—	—	—	—	До 0,10	
3а	6—120	10—50	—	—	—	—	До 0,10	
	1—150	—	—	—	—	—	Св. 0,10 до 0,16	
4	120—260	—	—	—	6—180	—	До 0,10	
	—	50—260	—	—	—	—	—	
	50—120	3—80	—	—	—	—	Св. 0,10 до 0,16	
4а	1—50	—	—	—	—	—	Св. 0,16 до 0,25	
	1—360	1—260	1—180	—	1—260	—	До 0,10	
	1—120	1—120	1—30	—	1—80	—	Св. 0,10 до 0,16	
	1—50	—	—	—	—	—	Св. 0,16 до 0,25	

Продолжение

Класс точности	Величина технологического угла уклона						Материал с колебанием расчетной усадки, %	
	0°	15'			30'			
		Наибольшая высота детали, мм, в направлении разреза пресс-формы						
		4	15	30	4	15		
Номинальные диаметры, мм								
6	—	1—260	1—260	—	1—120	—	Св. 0,10 до 0,16	
	1—500	1—120	1—120	—	1—5	—	Св. 0,16 до 0,25	
	1—120	—	—	—	—	—	Св. 0,25 до 0,40	
7	—	360—500	360—500	3—30 120—500	360—500	3—30 120—500	Св. 0,10 до 0,16	
	180—500	180—500	80—50	3—50	120—500	3—500	Св. 0,16 до 0,25	
	80—360	50—360	1—180	6—180	50—180	6—180	Св. 0,25 до 0,40	
	1—120	1—180	1—80	—	1—80	—	Св. 0,40 до 0,60	
	1—18	1—6	—	—	—	—	Св. 0,60 до 1,00	
8	360—50	360—500	180—500	180—500	180—500	180—500	Св. 0,25 до 0,40	
	120—360	80—360	80—260	1—260	80—260	1—260	Св. 0,40 до 0,60	
	18—120	6—120	1—120	10—800	1—120	10—80	Св. 0,60 до 1,00	
	1—18	1—18	—	—	1—6	—	Св. 1	
9	360—500	360—500	260—500	260—500	260—500	260—500	Св. 0,40 до 0,60	
	120—260	120—260	120—260	80—180	120—260	80—180	Св. 0,60 до 1,00	
	18—120	18—120	1—80	1—80	6—80	1—80	Св. 1	
10	260—500	260—500	260—500	180—500	260—500	180—500	Св. 0,60 до 1,00	
	120—260	120—260	80—260	80—260	80—260	80—260	Св. 1	

Примечание. Расчетная усадка при формовании определяется по ГОСТ 5689—66 или по результатам специальных экспериментальных исследований.

Точность изготовления деталей из пластмасс резанием

Обработка деталей из пластмасс резанием применяется в том случае, когда сложную конфигурацию детали трудно выполнить в металлической форме без значительного усложнения формы и для повышения точности размеров деталей после формования.

В табл. 4 приведены данные о достижимых классах точности для размеров деталей из пластмасс, обработанных резанием.

Таблица 4

**Достижимые классы точности при обработке деталей
из пластмасс резанием**

Наименование материала	Наружное и внутреннее шлифование	Двукратное развёртывание	Чистовое точение	Чистовое растачивание	Однократное развёртывание	Сверление	Чистовое фрезерование	Черновое точение	Черновое фрезерование
	Достижимые классы точности для номинальных размеров, мм								
	3-100	3-40	1-200	10-200	3-40	1-40	10-300	1-200	10-500
Полиметил-метакрилат, винипласт, пресспорошки с различными наполнителями, прессматериалы волокнистые (текстильные, асбестовые, стеклянное волокно), слоистые прессматериалы	2	2	2а	2а; 3	2а	3; 3а	3а	4; 4а; 6	4; 4а; 6
Полистирол, фторопласт	2а	2	3	3	2а	3а	4	4а; 6	4а; 6

Редактор *Н. Б. Жуковская*

Сдано в наб. 10/VI 1971 г.

Подп. в печ. 29/VII 1971 г.

1,0 п. л.

Тир. 30000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1067