

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ШТАМПЫ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ. ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

FOCT 18732-80 — FOCT 18738-80, FOCT 18740-80 — FOCT 18748-80, FOCT 18750-80 — FOCT 18765-80, FOCT 18767-80 — FOCT 18771-80, FOCT 18773—80, FOCT 18775-80 — FOCT 18780-80, FOCT 18782-80—FOCT 18803-90, FOCT 18805—80, FOCT 18807-80 — FOCT 18811-80, FOCT 18815-80 — FOCT 18824-80, FOCT 24526-80 — FOCT 24543-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ШТАМПЫ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ. ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

FOCT 18732-80 — FOCT 18738-80, FOCT 18740-40 — FOCT 18748-80, FOCT 18750-80 — FOCT 18765-80, FOCT 18767-80 — FOCT 18771-80, FOCT 18773—80, FOCT 18775-80—FOCT 18803-80, FOCT 18805—80, FOCT 18807-80—FOCT 18811-80, FOCT 18815-80—FOCT 18824-80, FOCT 24526-80—FOCT 24543-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕКЦИИ МАТРИЦ [ПУАНСОНОВ]

Конструкция и размеры

ΓΟCT 18732—80*

Sections for female dies (punches).

Design and dimensions

B38MeH FOCT 18732—73

OKII 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6287 срок введения установлен

c 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры секций матриц и пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

 \star

Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).



^{*} Назначается конструктивно.

								r a	зме	Ρы	D 1	им									
Обозначение секции	Применяе- мость	Н	В	L	A	A ₁	A2	A_3	A_4	A_{5}	ь	b ₁	h	h ₁	h _a	hs	d	<i>d</i> ₁	ds (поле до- пуска Н7)	d a	Масса, кг. не более
1190-0101 1190-0102 1190-0103 1190-0104		32	50	110 125 150 170	30 38 50 60		10	13	18	14	10	16	22	20	10	10	11	17	12	м10	0,950 1,079 1,296 1,468
1190-0105 1190-0106 1190-0107 1190-0108 1190-0109 1190-0111 1190-0112 1190-0113 1190-0114 1190-0115 1190-0116 1190-0117 1190-0118 1190-0119 1190-0121		40	63	125 150 170 200 220 250 280 300	56 71 80 95 110	50	12	16	20	16	14	20	30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 22 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28	12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15	8 15 8 15 8 15 8 15 8 15 8 15 8 15	13	19	16	M16	1,360 1,854 1,632 2,226 1,850 2,522 2,176 2,967 2,394 3,264 2,720 3,700 3,048 4,154 3,264 4,452

1190-0124 1190-0125 170 56 1190-0126 1190-0127 1190-0128 1190-0129 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150									Ра	зме	ры	ВХ	1M									
1190-0124 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 56 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170		Ирименяе- мость	Н	В	L	A	<i>A</i> ₁	A ₂	A ₃	A4	A_5	ь	b ₁	h	h ₁	h3	h ₃	đ	<i>d</i> ₁	d _z (поле до- пуска Н7)	d _s	Масса, кг, не более
	1190-0124 1190-0125 1190-0126 1190-0127 1190-0128 1190-0131 1190-0132 1190-0133 1190-0134 1190-0135 1190-0136 1190-0137				200 220 220 250 280	56 71 80 95 110	60	12	16	25				36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 25 36 36 25 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	34 22 34 22 34 22 34 22 34 22 34 22 34 22 34 22	15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 16 16	22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10					4,414 3,484 5,016 3,900 5,620 4,180 6,018 2,638

P	а	3	M	e	p	Ы	В	MM
---	---	---	---	---	---	---	---	----

									5 M C	P		11/1									
Обозначение секции	Применяе- мость	Н	В	L	A	$A_{\mathbf{i}}$	A_2	A ₈	A	A_{5}	ь	b ₁	ħ	ħ ₁	h ₂	h _s	đ	<i>d</i> ₁	d ₂ (поле до- пуска Н7)	<i>d</i> 8	Масса, кг, не более
1190-0141				170	56								28	28	16	10			1		2,989
1190-0142		<u> </u>			ļ				25				40	40	20	22		}			4,270
1190-0143				200	71	_							28	28	16	10					3,517
1190-0144													40	40	20	22					5,024
1190-0145				220	80								28	28	16	10					3,868
1190-0146		60		220				1 6					40	40	20	22					5,562
1190-0147				050	95	40							28	28	16	10					4,396
1190-0148				250 95	30		12						40	40	20	22					6,280
1190-0149			80	000	110				28	20	21	28	28	28	16	10	17	26	16	M16	4,924
1190-0151				200	110	30				İ			40	40	20	22					7,034
1190-0152				200	100	60					1		28	28	16	10					5,276
1190-0153				300	120	סט	<u> </u> 						40	40	20	22	-1				7,536
1190-0154				150	4 =					ĺ			28	28	16	10					3,132
1190-0155				150	45							1	40	40	20	2 2					4,465
1190-0156		75				_							28	28	16	10					3,550
1190-0157				170	56				}	}			40	40	20	22					5,071
						İ				Ì											

								Рa	зме	ры	в м	1M								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,
Обозначение секции	Применяе- мость	Н	В	L	A	A_1	A ₂	A_3	A_4	A ₅	b	<i>b</i> 1	h	h ₁	h ₂	h_3	đ	d ₁	d ₂ (поле до- пуска II7)	d _s	Масса, кг, не более
1190-0158 1190-0159				200	7 l				;				28 40	28	16 20	10 22					4,176 5,960
1190-0161				220	80						İ		28	28	16	10					4,594
1190-0162				220							}		40	40	20	22					6,564
1190-0163		75	80	250	95	40		16	28		21	28	28	28	16	10	į				5,220
1190-0164													40	40	20	22					7,458
1190-0165				280	110	50							28	28	16	10					5,848
1190-0166							12			20			40	40	20	22	17	26	16	M 16	8,352
1190-0167				300	120	60				10			28	28	16	10	1,	20	10	סנ מנ	0,204
1190-0168			 										40	40	20	22					8,930
1190-0169				150	45								28	28	16	10					5,418
1190-0171 1190-0172													40	40	20	22					6,476
1190-0172		100	100	170	56			18	38		24	33	28	28 40	16	01					6,136
·					}								40	28	20 16	22					7,340
1190-0174 1190-0175				200	71								28 40	40	$\frac{10}{20}$	10					7,223
1190-0175			1			1							40	40	40	22					8,635

Обозначение секции	Применяе- мость	Н	В	L	A	A_1	A2	A_3	A,	A_5	b	b ₁	h	h 1	h ₂	<i>h</i> ₃	d	d1	d2 (поле до- пуска Н7)	d ₃	Масса, кг, не боле е
1190-0176 1190-0177 1190-0178 1190-0179 1190-0181 1190-0182 1190-0183 1190-0184		100	100	220 250 280 300	95 110	40 50 60	12	18	38	20	24	33	28 40 28 40 28 40 28 40	28 40 28 40 28 40 28 40	16 20 16 20 16 20 16 20	10 22 10 22 10 22 10 22 22	17	26	16	M16	7,940 9,505 9,095 10,794 10,266 12,088 10,836 12,952

Пример условного обозначения секции матрицы (пуансона) размерами L=150 мм, H=40 мм, h=22 мм для разделительного штампа: Секция матрицы (пуансона) 1190-0107 ГОСТ 18732—80

То же, для формоизменяющего штампа с размером R=2 мм:

Секция матрицы (пуансона) 1190-0107/02 ГОСТ 18732—80

(Измененная редакция, Изм. №1).

2. Материал секций — сталь по ГОСТ 1435—74: для разделительных штампов — марки У10А, для формоизменяющих штампов — марки У8А.

3. Твердость секции основной рабочей детали разделительных штампов—57...61 HRC₃ твердость секции сопрягаемой детали и секции формоизменяющих штампов—55...59 HRC₃. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допускается по требованию потребителя изготавливать секции без поднутрения (1,6 мм) на рабочей поверхности.

Стр. 8 ГОСТ 18732-80


- 5. Технические требования по ГОСТ 18824—80.
- 6. Маркировать: условное обозначение секции без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 7. Примеры применения секций матриц (пуансонов) даны в справочном приложении.


ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕКЦИЙ МАТРИЦ (ПУАНСОНОВ)

Для разделительных штампов

Для формоизменяющих штампов





1-винт по ГОСТ 11738-84; 2-штифт типа 1 по ГОСТ 3128-70