

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.  
Cross-cutting square nose pliers.  
Design and dimensions

ГОСТ  
11388-75\*

Взамен  
ГОСТ 11388-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

### 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕЩЕЙ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры поперечных клещей с квадратными губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.  
Пост. № 2098 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение клещей	Примечание	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
							Клещевина	Защелка по ГОСТ 10299—80
							Кол. 2	Кол. 1
							Обозначения	
1200-0701		40	80	18	800	2,31	1200-0701/001	12×45
1200-0702		50	90	20	900	3,73	1200-0702/001	12×50
1200-0703		80	100	24	1000	5,80	1200-0703/001	16×60
1200-0704		100	120	25	1250	10,84	1200-0704/001	16×65

Пример условного обозначения поперечных клещей с квадратными губками размером  $H=40$  мм.

Клещи 1200-0701 ГОСТ 11388—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал защелки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ [поз. 1]

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение клевшины	$h$	$h_1$	$B_1$	$B$	$b$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$D$	$d$	$d_1$ (при откл. по 112)
1200-0701/001	20	40	70	18	6	30	22	11	12	45	10	13
1200-0702/001	25	45	100	20	8	34	24	18	15	50	12	
1200-0703/001	40	50	140	24	10	42	28	22	16	55	14	17
1200-0704/001	50	60	180	25	12	50	32	24	18	63		

Продолжение табл. 2

## Размеры в мм

Обозначение клевшины	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$a$	$r$	$r_1$	Масса, г, не более
1200-0701/001	800	80	30	70	4	32	8	1,13
1200-0702/001	900	90	32	90			10	1,84
1200-0703/001	1000	120	34	125	5	55	15	2,84
1200-0704/001	1250	150	38	155	6	65		5,36

Пример условного обозначения клевины поперечных клещей с квадратными губками размером  $H=20$  мм:

*Клевшина 1200-0701/001 ГОСТ 11388—75*

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия  $d_1$  в клевины по продольной оси  $\pm 1$  мм, по поперечной оси  $\pm 0,5$  мм.