

к ГОСТ 3337—52 Бензины авиационные. Определение октановых чисел по температурному методу

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1 и подпись к черт. 2	ЦИАМ 9—5	ИГ 9—5