
Группа В22

Изменение № 3 ГОСТ 8239—72 Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. Сор-
тамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.85
№ 1191 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 2. Таблица 1. Примечание 2. Заменить слова: «не контролируются»
на «не определяются»;
пример условного обозначения исключить.

(Продолжение см. с. 54)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8239—72)

Пункт 3. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «Контроль» на «Определение», «производится» на «проводится».

Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. По требованию потребителя несимметричность фланцев полок балок относительно вертикальной оси не должна превышать $1/2$ суммы предельных отклонений по ширине полки».

Пункты 8, 9. Заменить слова: «По соглашению сторон» на «По требованию потребителя».

Пункт 14. Заменить слово: «контролируются» на «определяются».

(ИУС № 7 1985 г.)
