

УТВЕРЖДЕНО:

Советом по железнодорожному
транспорту государств - участников
Содружества
протокол от «18-19» мая 2016г. № 64

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 6 - 2016
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ
ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВАГОНОВ

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»	ОТДЕЛ	ИЗВЕЩЕНИЕ		ОБОЗНАЧЕНИЕ		
	АТА	32 ЦВ 6 -2016		732-ЦВ-ЦЛ		
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ			Лист	Листов
		Срочно			2	2
ПРИЧИНА		Требования заказчика			КОД	
					9	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		-				
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		Внедрить с 01.07.2018 г.				
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ						
РАЗОСЛАТЬ		Учтенным абонентам (по разнарядке ЦСЖТ)				
ПРИЛОЖЕНИЕ						
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ					
<p align="center"><u>п 3.15 первый абзац предложение 2 изложить в редакции:</u></p> <p>«При плановых видах ремонта соединение разобщительного крана с воздухораспределителем производить с применением соединительной арматуры для безрезьбовых труб с заменой резьбовой подводящей трубки на безрезьбовую.»</p> <p align="center"><u>п 18.1 абзац 3</u></p> <p align="center">имеется:</p> <p>- проконтролировать регулировку авторежима (в случае его наличия);</p> <p align="center">должно быть:</p> <p>- проконтролировать регулировку авторежима (при наличии). При выпуске из плановых видов ремонта с 01.07.2018 г. все грузовые вагоны, кроме шестиосных и восьмиосных, должны быть оборудованы авторежимом;</p>						
	СОСТАВИЛ	Н. КОНТР.	УТВЕРДИЛ	ПР. ЗАКАЗЧИКА		
Должность	Конст. 1 кат.	Конст.1 кат	Директор ПКБ ЦВ	Руководитель Департамента ПС и БД		
Фамилия	Шувалова М.Ю.	Голышева Е.В.	Иванов А.О.	Лукьянов А.Н.		
Подпись						
Дата						
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС –						