

МКС 13.220.50; 91.140.90

к СТБ EN 81-58-2009 Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Осмотр и испытания. Часть 58. Испытание на огнестойкость дверей лифта, выходящих на этажную площадку

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Пункт 3	Директивы 96/15/ЕС	Директивы 95/16/ЕС

(ИУ ТНПА № 8-2009)