



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ЗАО «Институт «СЗЭМП»

В.Д. Щеглов

25 ноября 2014 г.

### ПОПРАВКА

ОКС 23.040.01  
27.120.01

к СТО 79814898 11 2–2009 «Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см<sup>2</sup>). Колена секторные. Конструкция и размеры»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Подпункт 3.1.1 Условное обозначение секторного колена, третий пример сверху	<i>Колено С 45° – 426×8 – Рр 16/100 °С – IIIc</i> <b>38 СТО 79814898 112–2009</b>	<i>Колено С 45° – 426×8 – РН 25 – IIIв</i> <b>38 СТО 79814898 112–2009</b>

Исполнитель

Начальник отдела обеспечения качества,  
лицензировании и стандартизации

И.А.Головин

(812) 326-56-70