

О П Е Ч А Т К И

Прежде чем пользоваться РТМ 24.030.49—75, внесите исправления:

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|------------|-------------|
| Стр. 5, табл. 1, графа „Воздух“, „Сталь 20“, 2-я строка снизу | 0,30 | 0,25 |
| Стр. 5, табл. 1, графа „Воздух“, „Х16Н9М2“, 3, 2, 1-я строки снизу | 0,01 | 0,010 |
| | 0,11 | 0,011 |
| | 0,13 | 0,013 |

РТМ 24.030.49—75. Метод учета окалинообразования при расчете на прочность элементов поверхностей нагрева паровых котлов.

Зак. 1101. Тир. 1000. 1976 г.