

В ОСТ 34-13-919-86 "Защиты опорные для открытых распределительных устройств. Технические условия" была допущена опечатка, необходимо внести следующие исправления

№ страницы, пункта	Напечатано	Должно быть
С. 7, таблица, графа шестая для зажима марки 2АА-6-3	500	550