

**Поправка к главе СНиП 1-Г.5-62**

*БСТ 6-64, с. 18.*

Согласно сообщению Управления технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в главу СНиП 1-Г.5—62 («Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Оборудование, арматура и материалы») внесена поправка, согласно ко-

торой п. 3.5 главы следует читать в следующей редакции:

«3.5. Дымососы должны выпускаться для работы при температуре дымовых газов до 400°С».