



Раздел 2.Пункт 2.13 дополнить фразой:

"Место работы машины должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, когда машинист или водитель, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигналиста), подающего ему сигналы, между машинистом и сигналистом должна быть установлена двухсторонняя радио-телефонная связь. Использование промежуточных сигналистов для передачи сигналов машинисту не допускается."

Пункт 2.24 дополнить абзацем:

"Машины при этом должны быть развернуты по направлению, противоположному месту взрыва."

Пункт 2.39 изложить в новой редакции:

" 2.39. При сооружении земляного полотна второго пути или использовании его для движения земляных или транспортных машин необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- все машины и механизмы, занятые в технологическом процессе или находящиеся в пределах поперечного сечения второго пути, при любом положении ни одной своей частью не должны входить в границы габарита приближения строений (2,45 м от оси действующего пути);

- с обеих сторон места работ должны быть выставлены сигналисты для оповещения работающих о приближении поездов;

- после сигнала, поданного сигналистами о подходе поезда, работа машин и механизмов должна быть прекращена, стрела экскаватора повернута вдоль пути, ковш опущен на землю;

- стрела экскаватора не должна поворачиваться в сторону действующего пути;

- при подходе поезда работающие должны находиться не ближе 2 м от крайнего рельса при скорости поезда до 120 км/ч и 4 м при скорости поезда более 120 км/ч. Справку о скоростях движения поездов руководителям работ следует получить у дежурного по станции или диспетчера."

Пункт 2.27 дополнить абзацем:

"Послойную разработку грунтов бульдозерами на оттаивающих склонах крутизной более 10° следует выполнять только по направлению сверху вниз, не допуская разворотов при маневрировании бульдозера на склоне."

Пункт 2.4Г изложить в новой редакции:

"2.4Г. В тех случаях, когда при производстве работ возможно несоблюдение габарита приближения строений, руководитель должен оградить место работ и выполнять работу в точном соответствии с "Инструкцией по безопасности движения поездов при производстве путевых работ."

Раздел 2 дополнить пунктом 2.74:

"2.74. При использовании в конструкциях земляного полотна геотекстиля и соединении полотен сваркой заправлять паяльные лампы горячим и разжигать их следует в специально отведенных для этой цели местах с учетом необходимости обеспечения безопасности проведения работ."

Пункт 3.3 дополнить фразой:

"Проектирование и устройство искусственного освещения при сооружении земляного полотна в темное время суток следует производить в соответствии с ОСТ "Сооружение земляного полотна. Нормы освещения мест производства работ."

Раздел 3 дополнить пунктами -3.6 и 3.7:

"3.6 В период полярной ночи следует освещать объекты и запрещать работу отдельных звеньев и небольших отрядов в отрыве от основных производственных подразделений."

"3.7. Транспортные средства в период полярной ночи должны двигаться преимущественно колоннами. В их состав следует включать ремонтные средства и автомобили с утепленными кузовами."

Пункт 7.6 изложить в новой редакции:

"7.6. Контроль вибрационных характеристик машин и механизмов на рабочих местах должен производиться по ГОСТ 12.1.012-78, шумовых характеристик по ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 8.055-73."

Исполнитель Всесоюзный ордена Октябрьской Революции  
научно-исследовательский институт  
транспортного строительства (ЦНИИС)



Изменение № I

Ост 35-ГО-80

Стр. 4

Заместитель директора ЦНИИС

*Соколов*  
Н.Б. Соколов

Зав. лабораторией стандартизации  
и метрологии

*Милейковский*  
М.А. Милейковский

Зав. лабораторией сооружения  
земляного полотна

*Чернавский*  
В.П. Чернавский

Зав. сектором охраны труда

*Казаров*  
В.В. Казаров

инженер

*Петров*  
А.Е. Петров

Исполнители:



Государственный Всесоюзный  
дорожный научно-исследовательский  
институт (СовздорНИИ)

Заместитель директора

*Марышев*  
Б.С. Марышев

Зав. сектором охраны труда

*Колышев*  
В.И. Колышев



Всесоюзный Научно-исследова-  
тельский институт железнодорож-  
ной гигиены (ВНИИЖГ)

Зав. сектором института

*Прохоров*  
А.А. Прохоров

Ст. научный сотрудник

*Дорфман*  
А.А. Дорфман

Согласован:

Отделом по технике безопасности Минис-  
терства транспортного строительства СССР

**ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Зав. отделом

*Истровский*  
В.В. Истровский

Главным врачебно-санитарным управлением  
(Главсанупр) Министерства путей сообщения СССР

Зам. начальника  
управления

*Грибанов*  
О.И. Грибанов

Центральным комитетом профсоюза рабо-  
чих железнодорожного транспорта и транспортного  
строительства

Зав. отделом

*Крутяков*  
С.С. Крутяков

Центральным комитетом профсоюза рабо-  
чих автомобильного транспорта и просельных дорог

Зав. отделом

*Кондрашов*  
П.П. Кондрашов

*Зав. отделом*



*14.09.85*