Поправки к «Инструкции по защите железобетонных конструкций

от коррозии, вызываемой блуждающими токами» (СН 65-76)

Стр. 17. Примечание следует читать после п. 3.18.

Стр. 50. Формула должна иметь номер (5). Стр. 57, 4-я и 5-я строки сверху. Обозначение коэффициента должно быть R.

Стр. 59, 1-я и 2-я строки снизу следует читать: $a - R_{HS} = 0$; 6, в, $r - R_{HS}/\rho_r H$ равно соответственно 0,5; 2: 10:

1, 2, 3, 4 — $\rho_5/\rho_{\rm r}$ равно соответственно 10, 20, 50, 100. Стр. 60, 4-я и 5-я строки сиизу. Обозначение коэффициента должно быть K.

Стр. 61, 15-я строка снизу. Должно быть (полизфиры Стр. 66, 4-я, 11-я, 15-я, 19-я строки снизу. Обозначе-

ние коэффициента должно быть \mathcal{K}_{\cdot}

Стр. 66, 16-я строка снизу. Должно быть \bar{h} .