

Поправка к ГОСТ 3934—71 Древесина авиационная. Правила приемки и методы контроля

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|--|--|
| Приложение 1. Таблица 1. Головка таблицы | Ударная вязкость 10^{-3} Дж/м ² , не менее | Ударная вязкость, 10^5 Дж/м ² , не менее |

(ИУС № 10 2008 г.)