

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г15

к ГОСТ 1643—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски (переиздание. Октябрь 1984 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.4. Таблица 6. Графа «Св. 600 до 1600». Для степени точности 6	99	90
Таблица 11. Графа «Св. 40 до 100». Для степени точности 7	30	32

(ИУС № 10 1985 г.)