

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

УКАЗАНИЕ

22 geraspe 1989 r No 614/4

Об утверждении Технологии применения и контроля качества смесей ПВК жидкостей в предлриятиях ГА Начальникам **ХТАЦ**, Дальневосточного, Тюменского, Узбекского управлений и Внуковского производственного объединения гражданской авиации

Госіми Га по договору с МТА от 04.01.89 №80.134—310 разработана Технология применения и контроля качества смесей ШВК жидкостей в предприятиях гражданской авиации.

Для обобщения опыта применения смесей ЦВК жидкостей

преплагаю:

- I. Утвердить и ввести в действие с СІ.02.90 для апробирования в авиапредприятиях примагаемую Технологию применения и контроля качества смесей ПВК жидкостей в предприятиях гражданской авиации.
- 2. Обеспочить изучение Технологии летным и инженерно-техническим составом, связанным с работами по применению ПВК жидкостей.
- 3. Представить до 01.10.90 в УТСМ МГА предложения по совершенствованию Технологии, обратив особое внимание на трудоемкость и организацию работы.
- 4. Начальнику УТСМ МГА до 01.11.90 обеспечить обобщение предложений управлений и производственного объединения ГА и определить целесоооразность внедрения Технологии в отрасли.
- 5. Контроль за выполнением указания возложить на начальника УГСМ МГА.

Саместитель Министра

А.Ф. Аксенов

Исп. Дегоасов, УТСМ тол. 155 55 22

технология

применения и контроля качества смесей ПВК жидкостей в предприятиях ГА

Введение

Противоводокристаллизационные жидкости (ПЕКЖ) ТТО-М и И-М к реактивным топливам допущены к применению решениями Госкомиссии Госкомиссии Госстандарта СССР (Протокол № от 03.06.74 и протокол № от 22.09. 75) наравне с присадками "И" и ТТО. Все ПЕКЖ обеспечивают эффективное действие по предотвращению кристаллообразования воды, выделяющейся из топлива в топливных баках В С, как в чистом виде, так и в смесях.

Проведенние в дальнейшем Госнии ГА совместно с промышленностью научно-исследовательские работы показали возможность снижения дозировки в топливо жидкостей ТТФ-м и И-м по сравнению с ТТФ и "И" за счет введения в состав нового, более эффекти вного компонента.

Действующая в МГА НТД оговаривает порядок и условия подготовки к применению ПЕКЖ, которые равнозначны как для любой отдельной марки, так и пля смесей ПЕКЖ.

Однако, в связи с тем, что отсутствовал надежный и простой метод контроля дозирования смесей присадок в топливо и не было возможности провести в эксплуатационных условиях проверку и тарировку дозирующих устройств, то возникла необходимость введения ограничения на смешение различных марок ШЕКЕ при их приеме из транспортных средств, хранении в резервуарах складов ГСМ и внутрискладских перекачках.

В соответствии с просьбой предприятий ГА ГосНИИ ГА раз-работан экспресс-метод определения суммарной концентрации в топливе смесей ПЕКЖ в любых соотношениях (указание МГА от 02098/ %625/9) Внедрение это-го метода позволяет снять ограничение на смешение ПЕКЖ различных марок на этапах приема и хранения. В то же время, поскольку нормы доварования И-М и ТТФ-М меньше, чем у "И" и ТТФ, то целесообразно в целях исключения перерасхода ПЕКЖ производить прием и хранение жидкостей И-М и ТТФ-М раздельно от "И" и ТТФ.

I. Основние положения

- I.I. Технология применения и контроля качества смесей ПЕКЖ в предприятиях ГА (далее Технология) является ооставной частью технологического процесса топливообеспечения ВС и обеспечивает надежность и безопасность полетов за счет дозирования в топливо кондиционного продукта в необходимой концентрации.
- 1.2. Технология регламентирует последовательность выполнения технологических операций по приему, хранению и контролю качества смесей ПВКЕ, состав исполнителей и прим-еняемые средства.
- I.3. Технология разработана с учетом имеющегося в предприятиях ГА технологического оборудования и может быть внедрена без внесения каких-либо изменений в применяемые технические средства аэропорта.
- I.4. Технология состоит из двух частей: Технологической инструкции (ТИ) и Технологической документации (ГД).

ТИ предписывает последовательность этапов технологических процессов и операций и содержит сведения по основным технологическим операциям, положенным в основу Технологии.

ТД определяет порядок проведения технологи-ческих операций, их результат, исполнителей и ответственных лиц. Она содержит комплект технологических карт (ТК) и контрольных карт качества (ККК).

- I.5. При составлении ТК и ККК ис-пользовани следующие принципы:
- поэтапний. Жомплект ТК составлен для каждого этапа технологического процесса:
- оптимальность. Последовательность операций в комплекте ТК принята по положительному результату каждой операции. При отрицательном результате даются рекомендации;
- сквозной учет качества. Комплект ККК составлен таким образом, что каждый объем омеси ПЕКЕ был охарактеризован по качеству и степени подготовки в любой момент времени от приема до принятия решения о выпаче:
- ответственность за каждый этап подготовки и проверки качества смеси ПЕКЖ несет определенное должностное лицо.
- I.6. Основные положения настоящей Технологии после накопления опыта в предприятиях ГА будут использованы при разработке новой инструкции по применению и контролю качества авиаТСМ и специалеостей в ГА.

2. Технологическая инструкция

Технологический процесс (ПІ) подготовки и применения смесей ПЕКЕ представляет собой часть процесса авиатопливообеспечения ВС кондиционным топливом и состоит из последовательных целесороразных действий по определению и/или изменению состояния смеси ПЕКЕ от момента начала приема из средств доставки до выдачи кондиционного продукта для дозирования в топливо. Регламентные работы по обслуживанию технологического оборудования и средств транспортировки проводятся согласно действующей НТІ для ПС состоит из последовательных этапсв приема, кранения, и подготовки к выдаче которые содержат составляющие технологические процессы, в т.ч. перекачка, контроль качества, очистка и пр.

Оптимальное прохождение процесса по этапам приведено в ТК MI-3. 2.1. Этап приема.

- 2.1.1. Этап приема описан в ТК-I и состоит из следующих укрупненных операций:
- проверка готовности выделенного для приема резервуара;
- ordon npod:
- проведение лабораторного анализа;
- принетие решения о дальнейшем маршруте.
- 2.1.2. До начала слива из транспортного средства производится лабораторный анализ поступившей ПЕКТ. В соответствии с результатами анализа, зафиксироваными в ККК и соотнесением марки поступившей ПЕКТ и маркой остатка в резервуаре, ответственное за прием ПЕКТ лицо принимает решение по дальнейшему маршруту:

 слить топливо в резервуар с остатком ПЕКТ или в отпельный резервуар.
- 2.1.3. После слива, образовавшаяся смесь ПВКЖ проходит лабораторный анализ пля полготовки заключения по ее качеству.

Результати оцениваются положительно, если значения определяемых физико-химических величин укладываются в нормы приложения I . и НТД МГА. Положительный и отрицательный результат отмечаются в соответствующих столоцах ККК кодирующим знаком "X".

- 2.1.4. После проведения работ по ТК и оформлении ККК-I, ответственное лицо принимает решение о пригодности смеси ПЕК к дальнейшему_движению по технологической цепочке хранения и применения.
- 2.1.5. При обнаружении отклонений показателей качества от нормируемых, дальнейшее продвижение по технологической цепочке прекращается, деиствие ККК_Т<u>риостанав неваблют</u>ические операции проводятся по рекомендациям (Р) по действиям при отрицательных результатам контроля ТК-1.
 - 2.1.6. В случае невозможности выяснений причины отклонения зна-

чений показателей качества от нормируемых и выработки заключения, соответствующие материалы направляются в Госнии ГА.

2.1.7. При неподтверждении отрицательных результатов маршрут возобнавляется, заводится новая ККК, в которой обязательно должни быть отражены результати нового анализа и дано разъяснение причины получения отрицательных результатов анализа предыдущей проби смеси ПВКЖ.

2.2. Этап хранения

- 2.2.І. Этап хранения описан в ТК-2 и состоит из следующих укрупненных операций:
- отбор точечных проб с разных уровней и составления объединенной проби;
 - -лабораторный анализ сохранности качества;
 - -принятие решения о дальнейшем маршруте.
- 2.2.2. Контроль качества из резервуара длительного хранения предусматривается через каждые 3 месяца в объеме полного анализа. Результаты контроля и заключение о пригодности фиксируется в ККК-I. При положительных результатах анализа, ответственное лицо делает заключение о пригодности смеси ПЕКЕ к перекачке в расходный резервуар (бачок).
- 2.2.3. В случае, если резултаты анализа не соответствуют пормам приложения I и НТД МГА, необходимо установить и устранить причины ухудшения качества смеси ПЕКЕ.
- 2.2.4. При возникновении затруднений в выяснении причин отклонения значений показателей качества от нормируемых, равно как и в случае затруднений при разработке рекомендаций, соответствующие материалы направляются в Госнии ГА.

2.3. Этан подготовки к выдаче.

- 2.3.1. Этан подготовки к выдаче описан в ТК-3 и состоит из следувщих укрупненных операций:
 - отбора проб:
 - проверка качества смеси ЛЕКЖ в расходном резервуаре (бачке);
 - принятие решения о готовности смеси ПВКГ; *
- проверка работоспособности средств дозирования смеси ПЕКЕ в топливо.
- 2.3.2. Сохранность качества смеси ПЕКХ в расходном резервуаре (бачке) устанавливается на основании результатов сженедельной лабораторной проверки проб в объеме контрольного анализа.
- 2.3.3. При положительном результате контрольного анализа (соответствии требованиям приложения I и НТД МТА) смесь к Основанием или расходования смеси ПЕКХ являются результаты анализа по Турналу регистрации анализов ПЕКХ, записи ККК-I к ККК-2

ПВКЕ является практически подготовленной по качеству.

- 2.3.4. Работоспособность средств дозпрования контролируется не менее одного раза в смену по результатам анализа проб топлива, отбираемых:
- на пункте налива из потока топлива после средств дозирования или из отстойника ТЗ:
- на летном поле при заправке BC из запоравочного наконечника ЗА (для счетем ЦЗС);
- -на складе ГСМ из расходного резервуара (при подготовке топлива с ПВКЖ в резервуаре)
- 2.3.5. Результат анализа считается положительным, если содержание смеси ПЕКЖ в пробе топлива, определенное с помощью индикаторных трубок ИТ-ПВК, соответствует установленным нормам с учетом допусков.
- 2.3.6. При отринательном результате анализа необходимо провести регулировку средства дозирования и повторный контроль до получения положительного результата.
 - 2.3.7. Нормы добавления смесей ПВКЖ в топливо:
 - для смеси "И" + TTФ аналогичны нормам для жидкости "И" (TTФ):
- итооидиж илд мемдон инимольна М— $\mathbf{0}$ ТТ+ М— \mathbf{N} изомо илд (М— $\mathbf{0}$ ТТ).

2.4. Отбор проб и проведение анализа

- 2.4.Т. На всех этапах подготовки и применения смеси ПЕКЖ отбор проб и лабораторный анализ производится с целью установления соответствия их качества требованиям НТД или своевременного обнаружения их некондиционности.
- 2.4.2. Все отобранные образцы должны в обязательном порядке регистрироваться в Журнале регистрации проб авиа ГСМ.
- 2.4.3. Лабораторные испытания смесей ПЕКТ произволятся в объеме полного и контрольного знализа перечень определяемых при каждом виде анализа показателей качества приведен в таблице

Показатели	Вид	анализа
ASOLICE SEE L. GUIME	Полный	Контрольный
Внешний виц	+	500
Плотность	+	-
Показатель преломления	+	-
Массовая доля воды	*	+
Массовая доля кислот в пересчете на		
укоусную кислоту	+	**
Смешиваемость с водой	+	+

2.4.4. Результаты контроля качества в объеме полного и контрольного анализа регистрируются в Журнале результатов анализов ПЕКЖ.**

В Заключении по результатам:

-полного анализа делается запись: "Соответствует (не соответствует) по проверенным показателям отраслевым нормативам на смесь $T\Gamma\Phi$ —М + V и-М (или $T\Gamma\Phi$ +"И"):

-контрольного анализа делается запись: "Соответствует (не соответствует) по проверенным показателям отраслевым нормативам".

2.4.5. В контрольном талоне на авиаГСМ в графе "Добавка ПЕКЖ жидкости, %" указывается процент добавления смеси ПВК. жидкости.

В требовании на заправку (ф.ЖІ $^{\text{CM}}$) указывается процент добавления ПВК жидкости (например: заправлено 6800л с 0.11% "N" + $^{\text{TF}}$ 0).

Для проведения учетно-расчетных операций цена IT смеси ПВК жадкости И + ТГФ определяется по формуле:

$$II = \frac{II_{\underline{I}} \cdot K_{\underline{I}} + II_{\underline{C}} \cdot K_{\underline{C}}}{K} \cdot r_{\underline{I}} e$$

Ц — цена смеси ПЕК жидкости И+ТГФ, руб/т
К— количество смеси ПЕК жидкости И+ТГФ, т
Ц_Б — цена одной тонны жидкости "И", руб/т
Ц₂— цена I тонны жидкости ТГФ, руб/т
К₂— количество в смеси жидкости ТГФ, т
К₂— количество в смеси жидкости ТГФ, т

Аналогично рассчитывается цена Іт смеси И-М+ТТФ-М

3. Технологическая документация.

- 3.1. Технологическими документами, определяющими последовательност прохождения технологического процесса, являются технологические карты (ТК), в которых приведено пооперационное описание всех операций на данном этапе процесса в последовательности и привязке по времени с указанием отдельных переходов, включая контроль качества.
- 3.2. Эксплуатирующие организации могут вносить дополнения и коррективы в ТК, если это вызвано необходимостью их уточнения (из -- менением оборудования, приборов, стандартов, штатного расписания и др.). ТК утверждаются руководителем ависпредприятия.
- 3.3. На титульном листе ТК указывается в отведенном для этого местах предприятие, наименования ТК, ее номер листа. В Г графе основного текста ТК указывается момент времени выполнения операции. В графе 2 формулируется операция по положительному ее выполнения. При необходимости указываются и отдельные переходы операции. Третья графа содержит рекомендации (Р) по необходимым действиям при получении отрицательного результата выполнения операции. В четвертой графе указываются требуемые для проведения операции оборудование, при поставке смеси ПЕКЪ предприятию ГА в бочках, оформляется паспорт поставщика (предприятия ГА).

инструмент, материалы и т.п. В пятую графу заносится должность лица, выполняющего операцию.

- 3.4. ККК вводятся как обощающий контрольный документ, информирующий о марке и качестве смеси ПВКЕ в резервуаре и подготовленности к выдаче в каждом расходном бачке.
- 3.5. Каждой ККК-I присваивается номер: в числителе дроби ставится номер принимаемой партии, в знаменателе- номер приемного резервуара. Для ККК-2 в числителе ставится номер резервуара, в знаменателе номер расходного резервуара (бачка). При установке расходного бачка на ЗА, в знаменателе указывается номер ЗА.
- 3.6 ККК-І фиксирует результаты лабораторного контроля качества, при положительном результате должностное лицо делает заключение о пригодности смеси ПЕКЖ к хранению, перекачке, подготовке к выдаче, фиксируются также результаты контроля качества при хранении.
- 3.7. ККК-2 фиксирует результати лабораторного контроля качества в объеме контрольного анализа, при положительном результате должностное лицо делает заключение о пригодности смеси ПВКЖ к видаче.

Задначальняка Госнии ГА

В.А.Торячев

Наименование предприятия	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ процесса контроля качества ПНК жидкостей н приема на склад	a negre eno	смер техно- огической арты ТК-I	Лист І
Время выполнения операции	Код и содержание укрупненных операций и переходов при оптимальном ходе технологического процесса	Код и содержание рекомендаций (Р) по действиям при отрицательных ре сультатах контро или отказа техни	инструмент, приборы ля	Исполнител операции
I	2 :	3	: 4	; 5
До начала слива	А. Прием из ж.д.ц. А.І.І. Убедитесь в готовности технологического оборудования к приему ПЕК жидкости. А.І.І. Проверьте по предыдущей ККК-І выделенного резурвуара марку остатка ПЕК жидкости и откройте новур ККК-І.	-		ави атехник ГС М
	А.І.І.2. Убедитесь в отсутствии в приемном тру- бопроводе остатков ПВК жидкости от предыжущей партии.		тии слей- то ем- повнос- пер- цкос- не ие-	ССИ ССИ
	А.І.2. Соотнесите марку остатка ПВК жидкости в резервуаре с маркой ПВК жидкости в ж.д.ц. и в случае образования после слива в резервуарсмеси "N"+ ПТФ или ТТФ-И + И-И примите решение о приеме ПВК жидкости в данный резервуар и заполните ККК-І.	Р.А.І.2.В случае нения условий п. примите решение ПВКЕ из ъ.д.ц. в резервуар.	A.I.2.	ави атехник ГСМ

			12-1	JINCT 2
I	: 2	3	: 4	: 5
	А.І.Э. Проверьте:			
	А.І.Э.І. Правильность и полноту заподне- ния паспорта поставщика на ПВК лидкость из л.д.ц. и соответствие показателей ка- чества по паспорту требованиям ГОСТ(ТУ)	равильности оформления	-)	авиатёхник ГСЫ
	A.I.3.2. Наличие и исправность плоибн на ж.д.Ц.	Р.А.І.Э.2. При нарушения правил опломокрования выпожните мероприятия, предусмотренные инструкцией 26/И по учету.		- " -
		Отберите из к.д.ц. точеные и донные пробы в сос ветствии с ГОСТ 2517-65, состарьте акт на отбер проб.Примите продукт в с дельный резервуар.Доло- жите начальнику смены.	от- бутылки	рник,
		Составъте объединеннур пробу и проведите ее контроль качества в объёме полного анализа.	лаборатор о борудова	
		По результатам анализа и мите решение о предъявле		Суажео!) (Баковойплечр С и бне Нудчуник

2 4 претензий поставшику или о возможности кальнейшего использования ПВК жижкости. В случае возникновения затруднений при принятии решения обратитесь в Госнии ГА. При этом направьте: -точечные проом (отибльные) и донную из резервуара с актом отбора проб; -сопроводительную докумен-Talled C Hachoptom Hoctabшика и даборатории службы ICM. А.І.4. Замерьте уровень взлива иля про-METDUTOK ведения учетно-расчетных операций. **ABUATEXCUK** А.І.5. Отберите из ж.д.ц. гочечные про-IIDO COOT CODHUK. авиатехник ГСМ он и составьте объединенную пробу по ГОСТ 2517-85 в количестве I,0 дм одну бутылки часть которой передайте иля анализа качества, а другую храните до получения положительных результатов анализа смеси ПВК жидкостей из резервуара. А.І.6. Проведите анализ объединенной лабораторное техник-лабопробы по показателям: оборужование part -массовая доля воды по ГОСТ 18470-77 (допускается примежение ускоренного Mercia FocHMN (A): -смешиваемость с водой (по п.4.7 roct 17477-86): А.І.7. Внесите результати анализа в Лурнал результатов анализа ПВК жил-KOCTEM. А.І. 8. Убедитесь в соответствии полу-P.A.I.S. How Recoorder CTabn at ex hik CM ченых результатов определения показавик результатов анализа требованиям ГОСТ(ТУ) отбетелей качества кормативным требованиям POCT MAN IT HE ORRY HE MEDON REK EAR-

DATE B COOTECTCHEN C

I	2	: 3	:	4		5
	костей. Внесите результаты анализа в ККК-I	ГОСТ 2517—85 точечные сы и направьте на иссл вание в лабораторию ГС По результатам полного явлений претензий пост ку или о возможности и шего лиспользования ПЕК кости. В этом случае офновур ККК—1.	жиз- 2льней 2на- 2льней 2льней	-		
	А.І. Э. Примите решение о начале пере- качки из й.д.цв выделенный резервуар. Внесите решение в ККК-І.	acough man a.			rci	iatexhuk I
По оконча- нии пере- качки	А.І.ІО. Спейте остатки ПВК жидкости из приемного трубопровода.				•	- H -
	А.І.ІІ. От берите из резервуара точечние пробы и составьте объеминенную пробу по ГОСТ 2517-85 в количестве І,5 дм одну часть которой передайте для анализа ка-чества, а другую храните до израсходования резервуара.			робоот борники, ўтылки	rc	м ат ехник 1
По поступ- лении пробы в лаборато- рию	А.І.ІЗ. Проведите контроль качества объе циненной просы в объеме голного анализа. А.І.ІЗ. Запишите результаты в Хурнал ре-			лабораторное оборудование		ехник-лабо- ент - n -
F	зультатов анализа ПЕК мидкостей. А.І.14. Убедитесь в соответствии полученных результатов определения показателей качества нормативным требованиям таблицы Приложения І. Внесите результати в ККК-І					48 arts - 88 arts
	А.І.Тэ. Примите решение о готовности смеси ПВК видкости и дальнейшему маршруту и внесите его в ККК-1. Сформате Акт на составление смеси по фор приложения 9 Инструкции по применении и тролю качества авиа СМ и спецтидкостей в предприятиях ГА).	we				ачельник смень; ави а- ехник ГОЛ

2 4 5 Б. Прием из ТЗ (АТЦ. ЕЦ и др) По начала Б.І.І. Убежитесь в готовности технологиавиатехник ГСМ слива ческого оборудования к приему ПВК вижкос-Б.І.І. Проверьте по предыдущей ККК вылеленного резервуара марку остатка ПНК жилкости и откройте новур ККК-1. авиатехник ГСМ Б.І.І.2. Убедитесь в отсутствии в прием- Р.Б.І.І.2.При обнаруже-HAM OCTATKA HER KNAKOCTH HOM TOV CONDOBORE OCTATION NEW KNEKOCTE от предыдущей партии слейот предыдущем партии. те его в отвельную емкость. В случае невозможности слива остатка из приемного трубопровода, первур партир ПВКЕ в количестве 1.5 объеиа трубы слейте Примечание: п. Б.І.І.2. и Р.Б.І.І.2. выполняются в случае слива ПНК жилкости из ТЗ через систему приемного трубопро-BOZZ. авиатехник ГСМ B. I. 2. COOTHECUTE MERKY OCTATES HER MUX-Р.Б.І.2. В случае невыполжижкости в резервуаре с маркой ПНК жиднения условий п.Б.І.2. кости в ТЗ(АТЦ) и в случае образования после слива в резервуар смеси ИНТО или И-И-ТТО-И примите решение о приеме примите решение о приеме ПВКИ в другой резервуар ПВК жилкости в данный резервуар и заполните ККК-I. пробоот борник, авиатехник ГСМ Р.В.І.З.При нарушении пра-Б.І.З. Проверьте вадичие и исправность вил опломомрования слейте 0,5... ды ПВК жидкости пломо на ТЗ(АТЦ, БЦ и др) бутылки из отстойника ТЗ и отсерите пробу в количестве 1,5ди. Составьте акт на отбор проб. Одну часть пробы направьте на анализ, вторую храните в ка-

2 4 5 честве контрольной. Выполните определение потехник-лаборант казателей в объеме полнопачальник смень го анализа. По результатам анализа примите решение о предъявлении претен-ЗИЙ ПОСТАВШИКУ ИЛИ О ВОЗможности дальнейшего испо-дьзования ПВК видкости. В случае возникновения затруднений при принятни решения обратитесь в Госнии РА. При этом направте пробу смеси ПВКЕ в количестве 0.75 ди с актом отбора пробы, сопроводительную документацию с копией наспортов поставшика и лаборатории служби ГСМ. Б.І.4. Слейте отстой из отстойника ТЗ в количестве 3,5... І ды и отберите пробу в количестве 3,5 ды. Одну часть пробы певедро, банка, бу- авиатехник ГСМ ТЫЛКИ редайте для анализа, а другую храните до получения положительных результатов аналива смеси ПВК жилкостей из резервуара. Б.І.5. Проведите анализ пробы по показа-По поступлении протелям: - массовая доля воды по ГОСТ I8470-77 лабораторное техник-лабобы в лабо-(допускается поименение ускоренного нетооборудование Dant ONGO TEG да ГосНИК ГАЭ -смещиваемость с водой (по п.4.7 ГОСТ 17477-56) Б.І.б. Внесите результаты анализа в Турнал результатов анализа НВК жидкостей. Р.Б.І.7.При несоответствии _"_ Б.І.7. Убедитесь в соответствии полученпенультатов анализа требованых результатов определения показателем качества нормативным требованиям ГОСТ ниям НТД произведите повторный отбор и анализ пробы. Пря или ТУ на одну из марок ПВК жилкостей. повторной получении неудовлетворительных результатов прими-

The second secon	en de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della com	i j	B B Commenter and a security for a position of special and security for a securit	4 .	5	
many makada ang mga dia ngun yana danarani i Shiri na Shiri Shi	Б.І.14. Примите решение о готовности смеси ПВК мидкости и дальнеймему мары-руту и пнесите его в ККК-І.	en gestellig kenne en ferstelle frem frem frem frem frem frem frem fre	ermelika di na da mengenje militir kalanci zaja ka di militir kalanci kaja kalanci kaja mengeni kaja kaja kaj Kaja	as	n et ex per	rom
_	В. Прием из бочек.					
lo doctynie-	В.І.І. Проверьте:					
ŢĮŢ.	В.І.І.І. Правильность и полноту запол- нения паспорта-поставшика на партир сочек смеси ПВК жидкости и соответст- вие помазателей качества по паспорту требованиям Приложения I Технологии.	Р.В.І.І.В случа вильности оформле норта или отклоне зателей начества ваний Приложения вапросите дублика та ў поставщика. ший маршрут време рашается до получликата паспорта.	HUM HÂC- HUM HOKA- OT TPECO- I. I HACHOP- AAMBEEN- HHO HPEK-	æ	Xne Koto n	row
	В.І.І.2. Наличие и чеправность пломб на бочках.	Р.В.І.І.2. При на правил опломопров рате от партии о в соответствии с 85. Составьте акт прос. Виполните определ зателей в объеме анализа. По результатам ангите решение о пр претензии поставы возможности дельн зования.	ahns ot ce- yek upo cy l'OCT 2517- ha ot cop enue noka- nonhoro anusa upu- entablehun vky unn o		Buarcyrni	k PC
Io кстечечих трех суток после пос- тупленыя	В.І.2. Отберите от парты / бочек пробы в соответствии с ГОСТ 2517-85 в коли-честве І,5 дм , одну часть которой передейте для вчализа качества, а другур краните до получения полокительных результатов внализа.			пробозаборная трубиа, бутыл- чи		ane

			TIF T	MICT 9
I	2 3	3	4	: 5
По получении пробы	В.І.Э. Проведите контроль качества в объ- еме контрольного анализа.	•	лабораторное обо- рудование	техник-даборант
После окон- чания ана-	В.І.4. Запишите результаты в Журнал результатов анализов ПВК жидкостей.			техник-лабо- рант
ли зов	качества нормативным требованиям Прило-	Р.В.І.5. При несоответ- ветствии результатов анализа треоованиям НТД произведите повторный отоор и анализ пробы. При повторном получении неудовлетворительных результатов примите ре- шение о выставлении пре- тензий поставлении пре- тензий поставление о возможности даль нейшего использования.	-	СVAЖРМ) (Баковой п Leve НУАЧУРНИК СМБНР!
	В.І.б. Примите решение о готовности партии бочек к дальнейшему маршруту и внесите его в ККК-І.			авиатехник ГСМ
	В.І.7.Перед применением каждой бочки произведите контроль качества пробы в объёме контрольного анализа. Внесите результат анализа в Турнал результатов анализов ПВТТ.			

iaamehorelle Transparter	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ процесса контроля качества смеси ПЕ пе ее хранения	KAP TA JOTE	PP TEXHO- THECKON PH: TX-2	Mucr I
Время выполнения операции	Код и содержание укрупненных спера- ций и переходов при оптимальном хо- де технологического процесса.	Код и соцерхание реко- менланий (Р)по действиям при отрицательных резуль- татах контроия или отказа техники.	Материалы, инструменты, приборы конт- ролы,	Исполни- тель опе- рации
T.	2	3	4	5
через каждые 3 меся- ка хранения	2.1.Отберитен в резервуара точечные пробы или просы от нартии бочек, составьте объединеннув пробу в состветствии с ГОСТ 2517—25 в количесеве 0,7 ди и направьте ее в лаборатоми		пробортборника бутыка	, afuarex PAR TOM
То тоступления про-	2.2. Выполните определение следующих показателей качества по методикам, изложенным в ГОСТах и ТУ: — внешный вид; —потность по ГОСТ 18995.1—73 разді: —потазатель преломления по ГОСТ 1895.73; массовая доля воды по ГОСТ 1487С—77; попускается применение ускоренного тетода Госнии ГА); —массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту по п.4.6.ГОСТ 17470-66; дин "и"по ГОСТ 2313—88, п.3.10. —смешиваемость с водой по п.4.7.ГОСТ 17477—86	5.2-	лабораторное оборудование	техник - лаборант
ENELST CHE ELOO! ECENTRIC	2.3. Запишите полученные результати в Журнал результатов анализов ПНК из костей.	II.I.—		

2

3

4

5

техник-

лаборант

2.4. Убелитесь в соответствии полученных результатов нормативным требованиям табл. Приложения I. Внесите результати анализа в ККК-I

Р.2.4. В случае, если котя он один из показателей качества не отвечает требованиям таблицы Приложения I, производится повторный отбор и анализ пробе смеси ПВК жидкостей по и.п.2.I-2.2.

При повторном получении отрипательного результата доложите начальнику смени. В случае возникновения затруднений при принятии решения в применении обратитесь в Госнии ГА

При этом направьте точечние (отдельные пробы из резервуара) с приложением акта отбора проб, копйей паспортов поставщика и лаборатории службы ГСМ.
Примечание. Наличие механических примесей не является браковочным признаком.

li n h m xpakocta.

2.5. Примите решение о дальнейшем хранении й применении смеси ПВК жидкости. Внесите решение в ККК-I. авиа техник ГСМ

Наименование предприятия	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ процесса контроли качества смевей і этапе ее подготовки к выдаче.		Номер техно- логической карты ТК-3	Лист-І
Время выполне- ния операции	Код и содержание укрупненных операций и переходов при оптимальном ходе тех- нологического процессе	Код и содержание рекомендаций (Р) по действиям при отрацате льных результатах контроля.		
I	2	3	4	5
I раз в неделю	А.Контроль качества А.З.І. Отберите пробу смеси ПБК жилкос- тей из расхолного резервуара (бачка) в количестве О.Ідм [®] й направыте в лабора: рию.		пробостборник пробозаборная трубка, бутылк	HTR IOM
По поступлении проби в лабора-	А.З.2. Выпоните определение следующих показателей качества по методикам, из- ложенным в ГОСТах (ТУ): —массовая доля воды по ГОСТ 14879-77 (допускается применение ускоренного ме- тода Госний ГА); —смещиваемость с водой по п.4.7.ГОСТ 17477-86		дабораторное рудование	обо техния- лаборант
-ендолна вкооГ асеидања ки-	А.З.З. Запышите полученные показатели в Журвал регистрации анализов ПВК жид- костей.			mpa EE trans
	А.З.4. Убедитесь в соответсвии полученных показателей нормативным требо- еаниям таблицы Приложение I.	Р.А.З.4. В случае несоответ ния хотя он одного из показ лей качества требованиям та цы Приложения I производитс повторный отбор и анализ промеси ПЕК жидкостей по п.п. —3,2. При получения показате несоответствующего требован Приложения I ПВК жидкость и расходного резервуара (бачк к применению по примету наз не допускается. Слейте ПЕК в отдельный резервуар и про	ets- Him, npo common sacophan	рное

		TK-3	з л	nct 2
1	2	3	4	5
		дите внеочередную зачистку рас- ходного резервуара, сачка при браковке по показателю "смеши- ваемость с водой") или замену (регенерацию) силикагеля во влагопоглащающем патроне, при браковке по показателю массо- вая доля води".		abuate XHUK ICM
	А.З.5. Примите решения о дальнейшем расходовании смеси ПВК жидкости. Внесите результати анализа и решение в ККК-2			авиатех ник ICM
In common T mann	Б. Контроль концентрации сме	еси ПВКЖ в топливе:		
не менее I раза в смену	Б.З.І. При введении в топливо смеси ПЕК жидкостей на пункте налива ТЗ.			
	Б.З.І.І. Отберите пробу топлива со смесью ПВК жидкости в количестве О, 5 дм из потока топлива после средств фильтрации во время наполнения ТЗ и напражее ее в лабораторию или произведите анализ на месте.	Р.Б.З.І.Т. В случае невозможности отбора пробы из потока топлива после средств фильтрации произведите слив отстоя и отбор пробы в количестве 0,3 дм из отстойника ТЗ.	ведро, бутылка	авиатехник ГСЛ
При поступле- нии в лабора- торию	Б.З.І.2. Выполните определение содержания смеси ПВК жидкости в топливе индикаторными тру-	-	NT-IIBK	техник- лаборант авиатех- ник ICM

2 3 4 5 После виполне-Б.3.1.3. Запишите подученный результат Texharния анализов в Журнал регистрании анализов НВК жилnadopaur. ROCTER авиатехник TUM Б.З.І.4. Убедитесь в соответствии полу-Р.Б.І.4. При получении резульченного результата ногме вволимой дозатата виходящего за предели дотором смеси ПВК жилкости в топливо с пустимых норм, понторно отбитиучетом допусков. те просу и проаналзируйте ее. При повторном получении неудов-JETBO DATEJISHAHO DESVISTATA OCTAновите наполнение, Положите руководителю заправочной оригали. Гопливс из ТЗ слейте. Произведи-Авиатехни TCM. те проверку исправности позатора, его регулировку и наличие ПВК жий-TEXEUKкоотий раскодном сачие дозатора лабо рант расходном резервуаре). После пронепения указанных мероприятий вовобновите наполнение 18. Отоерите пробу и произведите ез контроль. Б.З.І.5. Сообщите результат анализа руководителю заправочной бригали дли вне-Texhukсения полученной величини содержения смелаборант си ПВК жицкости в топливо в контрольный талон. Примечание. При хранении топлива со сме-I pas B cyrсью ПВК жилкости в ТЗ произвелите слив ru отстоя и отбор проб из отстойника ТЗ в количестве 0,5 дм. Произведите анализ содержания сме-При несоответствии полученного си ПВК жилкости и соотнесите полученный результата на величену превышающую точностные характеристики результат с начальным содержанием смеси ПВК жидкостей. Внесите результат в контметода, произведите повторный рольный талон. отбор и анализ пробы топлива из отстойника ТЗ.

			TK-3	Лист 4
I	2	3	4	5
		При повторном неудовлетворит результата сле во из ТЗ. Долонику смены.	ельного йте топли-	
Не менее I раза в	Б.3.2.При введении в топливо смеси ПВК жид- костий заправочным агрегатом системы ЦЗС			
смёну	Б.3.2.I. Отберите пробу топлива со смесью ПВК жидкости в количестве 0,5 дм из нако- нечника ННЗ во время заправки самолета.		Бутылка	заправщик, авиатехник ГСМ
После от- бора пробы	Б.3.2.2. Выполните определение содержания смеси ПВК жидкости в топливе индикаторными трубками ИТ-ПВК.		NT-IIBK	авиатехник ГСМ, техник- лаборант
	Б.3.2.3. Убедитесь в соответствии получен- ного результата норме вводимой дозатором смеси ПВК жидкости в топливо.	Р.Б.3.2.3. При пол зультата, выходяще дели допустамых но ведите повторный о лиз пробы. При полу неудовлетво рительн результата останов заправку и ототран заправочный агрега равки. Сообщите рук заправедите провер ности дозведите провер ности дозатора, ег ку, наличие ПВК жи расходном бачке. После проведения у роприлятий произвед точности дозирован	то за пре- рм, произ- твор и ана- чении того ите ите ите ободителю нь их исправ- о регулиров- дкости в казанных ме-	авиатехник ГСМ, техник- лаборант заправщик авиатехник ГСМ

I	2	3	4	5
	Б.3.2.4. Внесите результат в контрольный талон.	may benefit it is ship a me til i sill i ship til ship t	manufering and in the second of the second o	авиатехник ГСМ
	Б.3.2.5. Запиште результат в Журнал регист рации аналязов ПЕК жидкостей. Б.3.3. При порготовке топлива со смесью ПЕК жидкостей в резервуарах.	-		техняк- лаборант
еред рас- одованием I раз в утки	Б.З.З.І., Отберите носле слива отстоя пробу топлива со смасью ПВК жинкостей в количестве 0,5 дм из нижнего крана слива отстоя резервуара.		бутыпка	abnatexhek ICM
осде отбо- а пробы	Б.3.3.2. Выполните определение содержания смеси ПВК жидкости в топлисе		NT-IIBK	abhatexhuk IVM, texhuk <i>n</i> aoo <i>pah</i> t
eloci ot ruhephon senish	Б.З.З.З. Убедатесь в соответствии получению результата ногме введенной смеси ПЕК жид- кости в топливо.	Р.Б.З.З.З.При получении результата выходящего за пределы допустимых норм произведите повторный отбор и анализ пробы из резервуара. При повторном получении неудовлетеорительных результатов добавьте недостающее количество эмеси ПВК жидкости в резервуар и произведите перемещивание в спответствии с приложением б инструкций по применению и контролю качества авиаТСМ и специадкостей в ГА (приказ мГА №265-84) Произведите отбор и контроль концентраций смеси ПКС жидкостей в пробе.	ž	aenatexhur Ivh

Б.3.3.4. Запишите полученный результат в контрольный талон.

Приложение І

Нормируемые показатели смесей ПЕК жидкостей определяемые в лабораториях ГСМ предприятий ГА (нормы и методы их испытаний)

Наименование показателей	Норма на см "И" + ТТФ	есь :И-М + ТТФ-М	: Методы : испытаний
Внешний вид	Бесцветная ил тая прозрачна без механичес	я жицкость	Визуально
Плотность при 20°С, г/см ³ в пределах	0,9281,060	0,8610,92	O ГОСТ 18995.1-73 разд. I
Показатель преломления при 20°C, в пределах	I,4070 I,4530	I,3660 I,3890	TOCT 18995.2-73
Массовая доля воды, %, не более, на месте при- менения	0,5	0,4	ГОСТ 14870-77 (допускается при- менение ускорен- ного метода Госнии ТА)
Массован доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,02	0,02	TOCT 17477-86 n.4.6.
Смешиваемость с водой	Должна выдеј тание	живеть испы-	TOCT 17477-86 n.4.7.

номер партик номер резервгара

на пвк кидность в количестве

принятую дата на склад ГСМ геропорта

確認

OCTATOR HER SURROCTH HORR &

в количестве

І. Контроль качества при приеме

Время : Место	: Результа . Е : анализа	Вид	Анализ прове дал заключен	л и : Принятое ие : рещение	* *	Решение принял						
до слава слава д.д.ц.	Резернуар Положи- тельный Отрица-	"//"+TT'® I/-Q1T+Q-N	Доланость Фаналя Подпись	Hate Churb B peschnyap Lumroano	не пригодно Доляность	Фанилтя	Hogings Lete Bysha (430, 1991,)					

BARNOYEHME: CHeck HERM

прошла пооперационную подготовку с положительными результатами контроля

качества и разрешается к перекачке в расходный резервуар (бачок)

Румпводитель даборатории (техник-даборант, авиа-техник) фимилия Подпись

Lar a

Продолжение ККК-І

2. Контроль качества при хранении

Промолжительность хранения, месящы	: Дата	or or or	Вид	: Рез и : 2на	ульт ат лиза	Ана	лиз п <u>г</u> заключ	овел ение	и дал	: При : реп	нятое іение	Pem	ение п	ринял		
3:6:9:12:15	ordopa	Howen	QUA+	M+II W-II JOKK-	l	Доляно стъ	Фамилия	Подпись	Aere	Пригод но	Не пригодно	Должность	Фамилия	Подпись	A ana	Время (час, мин.)
		-					-				ļ <u>.</u>			ļ		
	1				<u> </u>		-							-		
	1	-					-							-	 	ļ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Смесь ПЕКК _____ разрешается к перекачке в расходный резервуар (бачок).

Руководитель лаборатории (техник-лаборант, фамилия Подпись Дата авиатехник)

			ř	s u	a r	PUMBRA	2. 24.24.	rıı	ā 96	A. W. D.	. U I	E CL	46	номе	p pe	aepa;	7apa	номеј ву ара	DEC a(Bay	XON HO	oro I	esep-
			H	9 CM	есъ	HBKI BV.	aq a	СХОД)	ном р	езервј	/ape	(४८म	ke)	номе	р <u>п</u> п	ерек	аченну	D HE]	esep	вуара	a <u>ec</u>	мер
			П	o KK	K &	Married of the Parketine of the Parketin																
						1. Контро	ль качес	TB2 I	ipn n	ORPOTE	DBKC	к вы	, ave									
Пер	иоде	чно	ть			Номер	Дата	Pes	ульта	r anal	пиза	AHA	ans 1	рове	ли	: Пр	инятое ение	: Per	ение	приг	IAA	Andreas -
отбора, недели резе				резервуара, бачка	отбора	TOTAL COMPANY OF SECURIZATION		TOTAL - Same	3-m			1	, pe		, and	1	1		1791			
I	2	3	4	5	6			To no x	Orrps-	Torog	Orpz-	AOOR-	O SHIR	Под-	A 22 B	II pm.	Не при-	Должность	Фанилия	Подпись	Astri	Время
		17	1	17	//				2=			1					- th classification of the	***************************************		<u> </u>		-
1//	1	1																				
																	ninparanth appoin					
																		······································				
		V	1/2											<u> </u>			-	Pilitarian managa pilan				lo-torquines.
\mathbb{Z}		1/									<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>			the same of the same	and the state of t	<u>L</u>			andrew mankering
	,	3.	AKJIIO'	чени	E: 0	Смесь ПВКІ	BIAN T	i bour	12 NO(операп	Heon	ym n	OALLOI	совку	c n	KOLO	ительн	нии р	эвуль	Tata;	nH.	
						контроля каче		aspe	m 2CT C	e e e	ы эчс	B T	enil iio	80.		ГЛАБ	<i>АГЕНІ</i> СТ	BO MIA	34KAL	60гн.	r ABO	19 8 9 2

Продолжение ККК-2

Начальник смены : (бригадир запра- вочной бригады, авиатехник)				
	Фэни пис	Пожимсъ	Пата	