



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
 405-4-106.85  
 СКЛАД ВСПУЧЕННОГО ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА  
 ВМЕСТИМОСТЬЮ 600 м<sup>3</sup>  
 АЛЬБОМ 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом 1 Технология производства. Электроосвещение. Молниезащита. Автоматизация технологических процессов.
- Альбом 2 Конструкции железобетонные.
- Альбом 3 Конструкции металлические.
- Альбом 4 Задания заводу-изготовителю.
- Альбом 5 Спецификации оборудования.
- Альбом 6 Ведомости потребности в материалах.
- Альбом 7 Сметы.

Рабочая документация  
 Утверждена Минхимпромом  
 Письмо № 47/ч-498 от 26. XI 1984  
 Введен в действие Гипрохимспецдом  
 Приказ № 26 от 27.02. 1985г

РАЗРАБОТАН  
 Проектным институтом  
 „ГИПРОНИСПОРД“

Главный инженер института *Радин* Г.Ф. Радин  
 Главный инженер проекта *Ерохин* А.Н. Ерохин

						ПРИВЯЗАН	










Лист 4

Инв. № 120001 / Погр. и. 0211111 / 03.11.85. Л. 4



- 1.\* Размеры для справок.
- 2. Покрытие-вариант 1 ост 36.13-76.
- 3. Прибор поз. 6 закрепить на каркасе щита по чертежу ТМЗ-141-81.






Типовой проект 405-4-106.85  
Альбом 4

Инв. № пров. Подл. и дата от. ВЗ. УИ. № 12

Передняя стенка

Правая стенка



ТП 405-4-106.85 А-032

Лист  
5

Надписи на табло  
и в рамках

продолжение

№ надписи	Текст надписи	кол.	№ надписи	Текст надписи	кол.
	<u>Табло ТСМ</u>		16	3-3. Воздух на эра- цию	
1	Температура стенки сосуда ниже -40°C	1		Закрым   Открыт	1
2	Закрым	4	18	Ввод ~ 220В	1
3	Открыт	5	19	Схема сигнализа- ции ~ 220В	1
	<u>Рамка 68x26</u>		20	Питание приборов ~ 220В	1
5	Воздух в коллекторе	1			
6	Воздух в систему	1			
7	Воздух в сосуде	1			
8	Нижний уровень перли- та в сосуде (3м)	1			
9	Стенка сосуда	1			
10	Верхний уровень перлита в сосуде (10м)	1			
11	3-1. Воздух в сосуде				
	Закрым   Открыт	1			
12	27-1. Вакуумирова- ние сосуда				
	Закрым   Открыт	1			
13	3-11. Регулирова- ние давления воз- духа в сосуде	1			
14	П-1. Выход перлита				
	Закрым   Открыт	1			
15	ПВ-1. Ввод перлита				

Альбом 4

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
17	ХТ1:1	СА5:4		
17		НЛ10:1		
801	QF1:2	QF2:1		
801		QF3:1	> пв1 1.0	
802	QF3:3	QF2:3		
802		QF1:4		
803	1.2, шв:1Б	QF2:2	пв31.0	
803		СА1:3		
803		СА2:3		
803		СА3:3		
803		СА4:3		
803		СА5:3		
803		ХТ1:4	> пв1 1.0	
803		ХТ1:6		п
803		ХТ1:11		п
803		ХТ1:16		п
803		1.2, ш13:А	пв31.0	
804	1.2, ш13:Б	НЛ1:2		
804		У1:2		
804		НЛ8:2		
804		НЛ9:2		
804		НЛ6:2		
804		НЛ7:2		
804		НЛ4:2		
804		НЛ5:2	> пв1 1.0	
804		НЛ2:2		
804		НЛ3:2		
804		НЛ10:2		
804		QF2:4		
804		ХТ1:5		
804		ХТ1:7		п

инв. № провод, год п. и дата 18.3.инв. №

Т П

Лист А-033 2

Копировал Вукера Формат 44

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
Технические требования.				
Таблица соединений выполнена на основании схем ТП				
1	1.2, шв:2А	У1:1	пв31.0	
1		У1:3		п
2	У1:4	НЛ1:1		
3	СА1:4	СА2:1		
4	СА2:2	ХТ1:1		
5	ХТ1:2	НЛ2:1		
6	НЛ3:1	ХТ1:3		
7	СА2:4	СА1:1		
8	СА1:8	ХТ1:8	пв1.10	
9	ХТ1:9	НЛ4:1		
10	НЛ5:1	ХТ1:10		
11	ХТ1:13	СА3:4		
12	НЛ6:1	ХТ1:14		
13	ХТ1:15	НЛ7:1		
14	СА4:4	ХТ1:18		
15	ХТ1:19	НЛ8:1		
16	НЛ6:1	ХТ1:20		

инв. № провод, год п. и дата 18.3.инв. №

Т П 405-4-106.85		А-033		
Нач. отд	Дыкин	11.1	Склад Вспученного перлитового песка	стация
и контр	Васильева	11.3	Вместимость 600 м <sup>3</sup>	лист
рук.вр.	Головей	11.4	Щит управления	лист
Ст. инж.	Каслин	11.5	Таблица соединений	лист
исполн	Батурава	11.8		

Копировал Вукера Формат 44

Типовой проект 405-4-106.85

Альбом 4

подп. подпр. и дата. ВЗ. инв. №

подп. подпр. и дата. ВЗ. инв. №

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
804	ХТ1:7	ХТ1:12	ПВ1 1,0	П
804		ХТ1:17		П
804		ХТ1:22		П
805	ХТ1:23	QF3:2	ПВ1 1,0	
805		7,3,2, ш2:1	ПВ3 1,0	
805	7,3,1, ш2:1	ХТ1:23		
806	ХТ1:24	QF3:4	ПВ1, 1,0	
806		7,3,2, ш2:2	ПВ3 1,0	
806	7,3,1, ш2:2	ХТ1:24		
300	ХТ2:1	1,2, ш12:35		
301	1,2, ш12:3A	ХТ2:2		измеритель
302	ХТ2:3	1,2, ш12:15		
303	7,3,1, ш2:15	ХТ1:5	ПВ3 1,0	ныс
304	ХТ1:6	7,3,1, ш2:14		цели
305	ХТ2:8	7,3,2, ш2:15		
306	7,3,2, ш2:14	ХТ2:9		
Земля	1,2: $\perp$	7,3,2: $\perp$		
Земля		7,3,1: $\perp$		
Земля		Заземляющий		неразр
		важум	ПВ3,1,0	важные
Земля	Рейки для уста- новки аппара- тов: $\perp$	Заземляющий важум.		

Листом 4

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник	Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
303	5		6	304		НЛ9		2	804*
	7		8	305	16				
306	9		10			НЛ6		2	804*
	11		12	12	1				
<u>Передняя стенка</u>						НЛ7		2	804*
		НЛ1			13			2	804*
2	1		2	804		НЛ4		2	804*
		7.3.2							
		ш2				НЛ5		2	804*
805	1		2	806	10				
306	14		15	305		НЛ2		2	804*
		1.2			5				
		ш8				НЛ3		2	804*
803	15		2А	1	6			2	804*
		ш12				СА4		4	14
302	15		3А	301	803*				
300	3Б					СА3		4	11
		ш13							
803	А		Б	804		СА2		2	4
		7.3.1			3			2	4
		ш2			803*			4	7
805	1		2	808					
304	14		15	303					
		НЛ8							
15	1		2	804*					

Т П А-034 Лист 2  
Копировал Выгулова Формат А4

Идентификация работ и дата ВЗ. и ИД. №

Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник	Проводник	Выход	Вид кон-такта	Выход	Проводник
				Технические		требования			
				Таблица подключения		выполнена на основании			
				схем ТП		А-			
				и таблицы соединений		ТП		А-	
				Левая стенка			ХТ1		
				4	1		2		5
		У1		6	3	4п			803*
				804*	5п	6п			803*
1*	1п		2	804*	7п	8			8
1	3п		4	2	9	9		10	10
		QF 1			803*	11п		12п	804*
801	2		4	802	11	13		14	12
					13	15		16п	803*
		QF 2			804*	17п		18	14
801*	1		3	802*	15	19		20	16
803*	2		4	804*	17	21		22 п	804
		QF 3			805*	23		24	806*
801	1		3	802				ХТ 2	
805	2		4	806	300	1		2	301
					302	3		4	

Идентификация работ и дата ВЗ. и ИД. №

Т П 405-4-106.85 А-034

Нач. отд. Дыкин	11.8	Склад полученного перлитового песка	стадия	Лист	Листов
Н.контр. Васильев	11.8	вместимостью 600 м³	Р	1	3
Рук. гр. Головец	И.Т.	щит управления			
Ст. инж. Каслин	И.Т.	Таблица подключения	Гипрокислород		
Исполн. Батурова	И.Т.				

Копировал Выгулова Формат А4

