ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 407-03-379.87

СХЕЛЬЫ И ЛОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 330-500 KB

AABBOM II

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕЛЛЫ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 407-03-379.87

СХЕЛЛЫ И ЛОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ 330-500 KB

AABBOM II

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУЛЛЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ II - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ Ⅲ - ПОЛНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ 🎹 НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

PA3PAGOTAHЫ

WHCTUTYTOM "ЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ"

MWHЭНЕРГО СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР ПРОТОКОЛОМ ОТ 21.08.87г $\sqrt{33}$

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА TOUS С. Я. ПЕТРОВ

ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Бирасов

В. Н. КРАСЕВ

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	<u>Рис.1</u> , Схема панели релейной части дифференциаль- но - фазной защиты типа Д.Ф3-503 (Начало) Цепи сигнализации Перечень элементов Условные обазначения Примечания	
2	<u>Рис.1.</u> Продолжение Цепи оперативного постоянного тока Орган сравнения фаз токов	
3	<u>Рис 1.</u> Окончание Схема цепей переменного тока и напряжения	
4	<u>Рис. 2.</u> Устройство для предатвращения работы ДФЗ-503 пру нарушений цепей напряжения (устройство типа КРБ-126) a) Cxema цепей переменного тока в) Cxema цепей оперативного постоянного тока	
5	Рис.3. Схема панели ДФЗ-504 (Начало) Цепи сигнализации Перечень элементов Условные обозначения Примечания	
6	<u>Рис.3.</u> Продалжение Цепи оперативного постоянного тока Орган сравнения поз токов Цепи отключения	
7	<u>Рис. 3.</u> Окончание Схема цепей переменного тока и напряжения	
8	<u>Рис. 4.</u> Схема панели дистанционных защит типа Д.3-503 (Начало) Схема сигнализации Перечень элементов Примечания	
g	Рис. 4. Продолжение а) Схема цепей переменного тока и напряжения	
10	Рис. 4. Прадалжение б) Схема цепей аперативного постоянного тока	
11	Рис. Ч. Окончание в)Схета цепей перетенного тока и напряжения устройства блокировки при качаниях е) Схета цепей оперативного постоянного тока устройства блокировки при качаниях	

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам

' Главный инженер проекта

|В. Н. Красева|

Ведамость рабочих чертежей (продолжение)


Aucm	Наименование	Примечание
12	<u>Рис.5</u> Принципиальная схема резервных токовых защит при использовании ОАПВ, ТАПВ и УТАПВ (начало) Перечень элементов Условные обазначения Примечания	
13	<u>Рис. 5.</u> Продолжение a) Схема цепей оперативного постоянного тока	
14	<u>Рис. 5.</u> Продолжение б) Схема цеяей оперативного постоянного тока (окончание) в) Схема цепей сигнализации	
15	Р <u>ис. 5</u> . Окончание г) Выходные цепи д) Схема цепей переменного тока е) Схема цепей переменного напряжения	
16	Р <u>ис.6.</u> Принципиальная схема резервных токовых защит при использовании ТАПВ и УТАПВ (начало) Перечень элементов Условные обозначения Примечания	
17	<u>Рис. 6.</u> Продолжение а) Схема цепей оперативного постоянного тока	
18	<u>Рис.6.</u> Прадолжение б) Схема целей оперативного постоянного тока (охончание) в) Схема целей сигнализации	
19	<u>Рис.6</u> Окончание г) Выходные цепи д) Схета цепей перетенного тока е) Схета цепей перетенного напряжения	
20	Рис. 7. Принципиальная схема панели ускорения при использовании ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ (начало) а) Аппаратура и цепи подключения подменных панеле. Перечень элементов	ù
21	<u>Рис. 7</u> Продолжение б) Цепи ускорения, пуска и запрета УТАПВ (БАПВ, в) Цепи переменного напряжения г) Цепи связи с выходными реле (II группа)	,

Ведомость рабочих чертежей (продолжение)

Sucm	Наименование	Примечание
22	<u>Рис. 7</u> . Продолжение д) Цепи связи с АПВ -503 е) Выходные цепи	
23	<u>Рис.7,</u> Окончание ж) Схема цепей сигнализации Примечания	
24	<u>Рис.8.</u> Принципиальная схета панели ускарения при использовании ТАПВ, УТАПВ (Начало) а) Аппаратура и цепи подключения подтенных панелей Перечень элементов	:
25	Р <u>ис.8.</u> Продолжение б) Цепи ускорения, пуска и запрета УТАПВ (БАПВ) в) Цепи переменного напряжения г) Цепи связи с выходными реле (Т группа)	
26	<u>Рис.8.</u> Продолжение д) Цепи связи с АПВ-503 е) Выходные цепи	
27	<u>Рис.в.</u> Окончание ж) Схена целей сигнализации Условные обозначения Примечания	
28	Рис.9. Принципиальная схета подтенной панели резерв- мых токовых зощит при использовании ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ (Начало) Перечень элементов Условные обозначения Притечания	-
29	<u>Рис.9.</u> Продолжение а) Схема цепей оперативного тока	
30	Р <u>ис.9.</u> Продолженив б) Схема цепей оперативного постоянного тока в) Схема цепей сигнализации	
31	Р <u>ис.9.</u> Окончание г) Выходные цепи д) Схема цепей переменного тока е) Схема цепей переменного напряжения	
32	Рис.Ю. Принципиальная схема подменной панели резервных токовых защит при использовании ТАПВ и УТАПВ (Начало). Перечень элементов Условные обозначения Примечания	
33	<u>Рис.10.</u> Продолжение а) Схема цепей оперативного тока	
34	<u>Рис. 10.</u> Продолжение б) Схема цепей оперативного постоянного тока (окончание) в) Схема цепей сигнализации	

Ведамость рабочих чертежей (продолжение)

Лист	Наименование	Притечание
35	<u>Рис.Ф.</u> Окончание г) Выходные цепи д) Схема цепей переменного тока е) Схема цепей переменного напряжения	
36	<u>Puctt.</u> Схема поперечного дифференциального токового пуска для парадлельных линий Цепи переменного тока Цепи оперативного постоянного тока Цепи сигнализации Перечено элементов	
37	<u>Рис.12</u> . Схема панели АПВ-503 (Начало) Перечень элементов Примечания Условные обозначения Схема цепей сигнализации	
38	<u>Рис.12.</u> Продолжение а)Схема цепей переменного така и напряжения	
39	<u>Рис.12</u> . Продолжение б) Схема оперативного постоянного тока	
40	<u>Рис.12</u> . Продолжение в) Схема цепей оперативного постоянного тока (окончание) г) Цепи отключения и включения выключателей Q1 и Q2	
41_	<u>Рис.12. Продолжение</u> д) Схема цепей постаянного тока устройства ТАПВ и БАПВ выключателя Q1	
42	<u>Рис.12.</u> Окончание е) Схема цепей постоянного тока устройства ТАПВ и БАПВ выключателя Q2	
43	Рис.13. Схема управления передатчиком АНКА от ре- леиной защиты и АПВ Выходные цепи Цепи сигнализации Перечень элементав Примечания	
44	<u>Рис. 4.</u> Схема приёма в.ч. сигналав АНКА Выходные цепи Цепи сигнализации Перечень элементов Примечания	



11548TM-T2

Примечания

- 1. Настоящий чертеж является копией с чертежей N ИАЕЖ 85 626 40 11 33, ИАЕЖ 65626 40 10 33, Выпущенных заводом "Злектроаппарат", г. Чевоксары .
- 2. Пунктирной линией обведена аппаратура, установленная на других панелях.
- 3. К.14_{0.1} и К.14_{0.2} контакты реле фиксации атключения выключателя и линейного разъединителя, заникнутые при отключенном выключателе, соответственна, выключателей 0.1 и 0.2.
- 4. К.Ц. и К.Ц. и К.Ц. и К.Ц. и К.Ц. и к.ц. промежуточных реле, фиксирующих отключение трёх фаз выключателя, соответственно Q1 и Q2.
- 5. При наличии на линии реактора к зажитам 12и 13 рядов зажитов памели подсоединяются контакты промежуточных реле устройства AПВ-503 следующим одразом:

 8 3975/4 5975/4 78

При отсутствии АПВ-503 используются аналогичные контакты устройств ТАПВ и БАПВ. При этом перемычка 21-23 должна быть разомкнута и шунтирование зажитов 10 и 11 контактом 2-4 реле КL5 не требуется Указанные изменения выполняются с обоих концов линии.

- 6. При отсутствии БАПВ на линии шунтирование зажитов 10 и11 контактами 2-4 реле ускорения КL5 не требуется.
- 7. Размыкание цепи между точками Аи В и включение между мими контактов устрайства блокировки КРБ-126 Выполняется при использавании на линии трансформатора напряжения типа НДЕ.
- 8. Для перевода защиты в режим работы с пускавым органом тока обратной последовательности необходита: а) разомкнуть перемычки 48-50,54-56,58-60,73-75 в комплекте аппаратов 1; 14-16 в комплекте аппаратов 2; замкнуть перемычки 50-52,56-58 в комплекте аппаратов 1;
 - б) цепь от зажима 19 сворки панели, идущую к комплекту аппаратов 2, пересоединить с зажима 12 на зажим 71;
 - в) соединить зажимы 16 и 19 в комплекте аппаратов 2;
 - 2) кантакт реле 2РП-10 (зажимы панели 90-91) включить между зажимами 19 и 4 комплекта аппаратов 1 ;
 - д) контакт 2019 выполнить замыкающим и включить между зажимами 16 и12 комплекта аппаратов 2.
- 9. Панель ДФ3-503 используется мак с приётопередатчиком АВЗК-80, так и УП3-70. В скойках указаны зажимы приётопередатчика УП3-70.

Перечень элементов

Позицион. обозначения	Наи менование	7	un .	Төхническая характерист	N-60	Примечание
1	Комплект аппаратов					
2	Комплект аппаратов	1				
1H	Накладка	HA	P-3		1	
БИ1,БИ2	Блок испытательный	БИ	-6		2	
БИЗ-БИ6	Блок испытательный	БИ			4	
KY1, KY2	Переключатель	11MO 2222	Ф 45 22/ji∙ Д 9	J	2	
ЛC	Лампа сигнальная				1	

<u> Условные обозначения</u>

______ Зажимы комплектов аппаратов с внешней


	Перемычкой			
ø	— Зажимы сборки панели	,	 	
	— Зажиты приётопередатчика АВЗК-80	muna 4/13-70 u	•	•


<u>1</u> 30		Зажимы	устройства	автоматического	контроля	A	K
-------------	--	--------	------------	-----------------	----------	---	---


	Значкам	non	ка за ны	yenu,	которые	HE UCNOM	<i>эуются</i>	U
	могут в	ЫЛПЬ	отсоед	инены в	paccmami	оиваемом	Вариан	me.


Схема выполнена на листах 1÷3

				Привязан			
					<u> </u>		
16. Nº							
				407-03-	3 19.87	,	
				Схемы и мадернизираванные пана 330-500 кВ		•	
контр.	Красеба	BK		Рис. 1. Схема панели релейной	Cmadus	Aucm	Aucmeb
	Красева	31/2	9	VOLUMENT PRINCIPALITIES AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE		1	44
cneu	<i>Четвереченко</i>		اخ	δωτοκονας πορημού <u>3αυμυπ</u> ω τυπα <u>Ω</u> Φ3-503			Ц——
ıx. ⊋ pyn.	Tumoba	2605	K-	Перечень элементов. Примечание. Уславные обозначения.	Энерго	cembr	ррект
женер	Насава			गुर्रेशांग हर्गराम् अग्राम	AMEK!	a	19840









Условные обозначения

-00	Зажимы комплектов аппаратов с внешней перемычкой
	Зажиты сворки панели
	Зажиты приётопередатчика типа УПЗ-70 и АВЗК-80
	Зажимы устройства автоматического контроля
	Контакты испытательного блока замкнуты
i	Контакты испытательного блока разомкнуты


Перечень элементов


Лозиционное Обозначение	Наименование	Тип	Техническая характерист.	K-B0	Примеча ни е
1	Комплект аппаратов			1	
2	Комплект аппаратов			1	
3H - 5H	Накладка	HKP-3		3	
75U-145U	Блок испытательный	БИ-6		8	,
ЛС	Лампа сигнальная	1		1	

- 1. Настоящий чертеж является копией с чертежа № ИАЕЖ 65626401033, выпущенного заводом "Электроаппарат" г. Чебоксары
- 2. Обозначения всех элементов схемы выполнено так, что цифры, стоящие до тире», определяют намера корпусов на панели, а после "тире» порядковые намера аппаратов, находящихся внутри корпуса.
- 3. Крышки с испытательных блоков 116И, 126И, 136И должны быть
- 4. При отсутствии ОАПВ между зажимами 23 и 22 устанавливается перемычка.
- 5. При действии защиты на сигнал между зажимами 26 и 27 устанавливается перемычка.
- 6. Панель 1493-504 используется как с приётопередатчиком АВЗК-80, так и УПЗ-70. В скобках указаны зажимы приётопередатчика УПЗ-70.


Схема выполнена на листах 5÷7


			Привязан			
				<u> </u>		
UHB Nº						
			407-03-	- 319.	87	1
			Схемы и модернизированные пал 330-500кв	чели за	щиты	NUHUÙ
	Красева	BREE	Рис. 3 Схема панели ДФЗ-504	Стадия	Aucm	Aucmo8
Гл.инж.пр. Гл.спец	Красеба Четвереченко	tecipa	(Начало)	PII	5	44
Фук.груп.	Tumoba	Water	Цепи сигнализации Энергасетьпраент			
Інженер Інженер		Block -	Перечень элементов Условные обозначения.Примечания	Москв		1984
		1	du2nad.			22.






Pesephile konmakmi







8| Схема цепей сигнализации

CXEMO BUNDAHENO NO SUCMOX 8÷11

Nº DON GOTO MODRICE MODE

REDEVENS BREMENMOS

//asuyuax abasner	Наименавание	TUR	Texhuveckan xapak/mepuan.	t-60	Примечение
1	Комплект реле сопромив-			1	•
2	Комплект реле сопротив пения II ступени			1	
3	Каплект реле сопратив- ления Шступени			1	
4	Комплект устройства опокировки при качаниях			1	
5	Kommerm brokupobku npu Neucnpabhocmu b yéngi kanpak			1	
H3.1-H3.6	Накладка	HKP-3		8	
641,5H2, 6H4	Enok vensimamentusiù	5H-4		3	
5H3	Enok uchsimamestskiù	5H-6		1	
JC.	Лампа сигнальная		1	1	


Примечания


- , Штрихпунктирной линией абведена аппаратура, установленная HO DOYEUX MOHENTAX.
- 2. Данный чертеж используется для подтенной панети ДЗ-503 со
 - вледующими изменениями:
 к зажимам 4 и 19 падсовдиняется контакт реле фиксации р вействид ЛЛВ-503 на отключение трёх фаз К121, с которым последовательно билючены контакты переключающих реле к 1.28 всех вл. Репекь 21 и Кь 28 установлены на панелях ускорения ВЛ
 - Выходы I ÷ 🗓 ступаней (зажимы 18, 17, 16, 14), зажим 15 комплекта 4, зажимы 39 и 40 пойсоединяются к тем же зажимам на подменной панели резербных таковых защит, что и на панели резербных таковых защит
 - Кзаниму В (ускорение Петупени) подсоединяются контакти переключающих реле КL26 всех вл. установленных на панелях ускорения.
 - зажим 32 подсовдиняется к табло "мантажная единица" червз KOHMAKM nepermoyawayeen pene kl32 Bcex BA
 - зажины 1 и 22 подсоединяются к авто на ту оперативно со MOKA NODMEHHUIX NAHENEÙ
 - Зажиты 5 и 7 разанкнуты.
 - зажимы 41 и 42 подсоединяются косуиллог рафу через контакты переключающих реле к132, к130, соответственно.
- 3. Зажины 5 и 7 разамкнуты на панелях 113-503, установленных HE OBUNGUNDIX BAT.


			Привязан			
			•	<u> </u>		
UHB Nº						
			407-03	- 37	9.87	
KANTAP.	Красева Красева	BULL	Схемы и модернизированные и линий 330-500 к	rdHerru B	304	Umbi
ncney.	Чет Беречень	teles	Puc.4 Crema nanemu Ruchan	Cmedus	Nucm	Mucma 6
Oyk, 204h.	Tumoba Hocoba	With	43-503 (MOVERO)	PIT	8	44
унтемер			8)Crema cuemanusayuy Reperent saenenmos Reperent	Sepen Mac + 6	aceme	1984 z.

Konup, Indpeeded


c\$ 686-02







Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке



Перечень элементов (продолжение)

азиционное Возначе - ние ло схеме	Наименование	Tun	Техническая характерис = тика	K. 60	Примечание
R3, R12	Резистор	N3B-50	1 KOM	2	
R4	Резистор	N3B-50	5,1 x0m	1	
R5	Резистор	N3B - 50	820 DM	1	
R6, R7	Резистор	<i>1138-5</i> 0	150 OM	2	
R8, R9	Резистор	N3B-50	6,2 KOM	2	
R11	Резистор	N3B-50	1,5 KOM	1	
R13	Резистор	//36 - 50	82 QM	1	
R14, R19	Резистор	1138 - 50	3,9 KOM	2	
SB1	Кнопка <i>сигнализации</i>	KE- 0 11 ucn.2	220 B	1	
S61, SG 3	Блок испытательный	БИ-6		2	
\$62	Блок испытательный	БИ-4		1	
SX1-SX73	Переключатель	ПП2-10/4 €		7-	
VD1-VD20	Auod	KA-205A	500B; Q,5 A	20	
VD21-VD27	Luad	KA-205A	5008; 0,5 A	7	
R16 , R17.	Резисшор	/13B-10	5,1 KOM	2	
R15	Резистор	1138-10	15 KOM	1	
RIB	Резисшор	//38-10	8,2 KOM	1	1
SX8	Переключашель	7174-10		1	
SX9+SX13	Переключашель	NA2-10/40	•	5	

Примечания

- 1. Штрих пунктирной линией обведена аппаратура, расположенная на других панелях.
- 2. Панель резевных токовых защит предназначена такись для использования в качестве подменной панети резервных таковых зашит.
- 3. Схема покізана для варианта вывода в цикле ОАПВ 1+ 3 ступеней защиты от замыканий на землю. 3 схеме панели предусмотрена возможность выведения в цикле ОАПВ любой из указанных ступеней.
- 4. Схема дача для варианта выполнения 1÷ 4° ч ступеней ящиты от замыканий на землю направленными. 3 схеме панели предисмотрена возможность выполнения Ти 2 ступеней защиты ненаправлеными , а 3 и 4 ступеней как ненаправленными , так и блокирующимися при направлении мощности к.з. из линии к шинам.
- 5. В полушорой сжеме для цепочки "линия-линия" или "линия общошрансформацию (шрансформацию) по обеспиения действия защиты неполнофазного режил линии при непереключении фаз быключашеля проинкающего к шинали следуей парал-лельно кой акшу К113 среднего быключай сля бключийь каншаки К113 йрейьего быключай сля 19 BUDU (ENOYKU.
- 6. Положение перемычек в схеме показано оля Варианий риёли в.ч. сигнала №1 без коншроля одринию виела 0.4. сигнал на ост конироль (наприлерля случа наличия на линии реакий-ров и др.) Дя линий, где пожей быйь использо-бано дейсйие на атключение трёх даз быключа-теля лини по цепи 1⁰⁰ сигнала АНКА с контролем от зацит, дажна быть установлена перемычка в цепи комакта 9-11 реле КИЗ и снята перемыч-ка, объедиющая обхойку реле КИЗ с бходом

Перечень элементов

Позицианное обозначение по схеме	Наименование	Tun	Техническая характерист.	K-80	Примечани е
CI	Конденсатор	мБГП-2	4008: 2 MKP 4008; 4MKP	7	СОЕОИНИТЬ Параллельно
C2	Конденсатор	мьгп-2	4008; 2 MKP 4008; 4 MKP	1	Соедидить параллельно
HL1	Арматура сигнальной лампи с белой линзой	AC- 220	2208	1	парадинаново
	Лампа	ц-220-10	2208; 108m	1	
KAI-KA3	Реле тока	PT-140/ 🗆		3	
KA4	Реле тока	PT-140/		1	
KATI	Реле тока дифференциальное	PHT-566		1	
KAT2	Реле тока, дифференциальное	PHT- 566		1	
KAT3,KAT4	Реле тока	PT-40/P-1	1A .	2	
KH1-KH7	Реле указательное	P3Y-11-20	0,05A	7	
KH8	Реле указательное	P3Y-11-20	0,025A	1	
KH9 -KH13	Реле указательное	P3Y-11-20	0,05A	5	
KL1,KL5,KL6	Реле промежуточное	PN17-5	220 B	3	
KL7	Реле промежуточное	PN 18 - 1	2208	1	коничкийы 5/4
KL8 KL13-KL19	Реле промежуточное	PN17-5	220B	8	,
KL9	Реле прамежуточное	PN18-1	2208	1	
KL2, KL10, KL11, KL20	Реле промежсуточное	PN17- 4	220B	4	
KL3.	Реле промежуточное	PN 16- 7	2208	1	контакты 2/4
KL12	Реле прамежуточное	PN18- 1	220B	1	контакты 5/0
KL4	Реле прамежуточное	PN18-5	220 B	1	•
KT1,KT3, KT4	Реле времени	PB-01	0,1 + 1,0C	3	1
KT2	Реле времени	PB- 0.1	0,3 ÷ 3,0C	1	
KT5	Реле времени	PB- 01	0,1+ 10 C	1	
K76	Реле времени	PB-01	0,1 ÷ 10 C	1	
KW1, KW2	Реле мощности	PM-12-11-1	1A; 100 B	2	
PA1	Миллиамперметр	3-8021	0 + 100 MA	1	
R1 , RIO	Резистор	ПЭВ - 50	1,2 KOM	2	
R2	Резистор	Π ЭВ-1 0	750 QM	1	

Эшо необходили для обеспечения запрета ТАПВ быключателей одиного конца линии при повреждений на ней и рабоще УРОВ на прошивапаложноги конце.

Схема выполнена на листах 12÷15

						,	
					<u> </u>		
	-			407-03-379.8	7		
				Схемы и модернизированные линий 330-500кВ (переработк	панель а 407-3	/ <i>ЗАЩО</i> 3-0379.	ійы 86)
конта	Красева	Belle	_	Рис.5. Принципиальная схема резерв-	Стадия	Aucm	Aucmob
инж. пр	Красева Четверечения	Blank		ных токовых защит при использо- Вании ОАПВ, ТАПВ и УТАПВ.(Начало)	PN	12	44
Ŭ. UHX.	Saxbanoba	thout Hours	20.07	Перечень элементов Условные обозначения Примечания	Энерги г.	CEMBR Mocke	ġ

Копирова п: Андресва


Popmam A2


Уславные обозначения 1. В схеме приняты следующие обозначения: pesepohibix saccium 2. KQCIAQI, KQCIBQI, KQCICQI KQC2_{AQ1} , KQC2_{BQ1} , KQC2_{CQ1} KQC1_{AQ2}, KQC1_{AQ2}, KQC1_{CQ2} KQC2_{BQ2}, KQC2_{BQ2}, KQC2_{CQ2}


Контакты реле положения "Включено" раз A,B,C, соответственно, первого и второго выключателей в цепах управления соленоидам N1 и соленоидом N2;

— оперативного тока

- 3. KL13₀₁ , KL13₀₂ контакты реле фиксации отключения трех фаз выключателя, замкнутые при атключенном выключа-теле в схеме управления выключателями Q1, Q2;
- 4. KL2_{RI}, KL2_{Q2} контакты выходных реле защиты от непереключения фаз в схемах управления выключателями Q1, Q2;
- 5. ПА устройство противоаварийной автоматики;
- 6. KLI4_{Q1}, KLI4_{Q2} контакты реле фиксации отключения выключателя и его разъединителей (свответственно, выключателей Q1 v Q2.)








К-во Примечание

Соединить параллельно

Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке



Позиционное обозначение	Наименование	Tun	Техническая харак терист .	K-60	Притечание
R3, RI2	Резистор	N38- 50	1 kOm	2	
R4	Резистор	138-50	5,1 ×0M	1	
R5	Резистор	1138-50	820 Om	1	
R6, R7	Резистор	138-50	150 Om	2	
R8, R9	Резистор	138-50	6,2 x0m	2	
R11	Резистор	//38-50	1,5 KOM	1	
RI3	Резистор	1138-50	82 OM	1	
R14,R19	Резистор	1138-50	3,9 KOM	2	1
SBI	Кнопка сигнализации	KE- 0 11 UCA. 2	2208	1	
SG2	Блок испытательный	<i>54- 4</i>		1	
S61, S63	Блок испытательный	6H- 6		2	
SX1-SX7:	Переключитель …	ПП2-10/40		12	
VDI-VD20	Диод	KA- 205 A	500B; Q5A	20	,
VD21-VD2F	Auod	KA-205A	500 B; O,5 A	.7	
R16,R17	Резистор	1138 - 10	5,1 kOm	. 2	
R15	Резисшор	1738-10	15 KOM	1	

Условные обозначения

- 1. В схеме приняты следующие обозначения:

 + 1"; 1"; "+"; "-" оперативного тока резервных
- 2. KQC1_{AQ1}; KQC1_{BQ1}; KQC1_{CQ1} KQC2_{AQ1}; KQC2_{BQ1}; KQC2_{CQ1} KQC1_{AQ2}; KQC1_{BQ2}; KQC1_{CQ2} KQC2_{BQ2}; KQC2_{BQ2}; KQC2_{CQ2}

контакты реле полажения "включено" фаз А,В,С , саответственно, в схеме управления соленаидам N1 и соленаидам N2 выключателей Q1 и Q2_

RIB

PC3UCILIOD

Переключашель

- 3. KL13_{Q1}; KL13_{Q2} контакты реле фиксации отключения трёх фаз выключателя, замкнутые при отключению выключателе в схеме управления выключателями Q1, Q2.
- 4. KL2_{Q1}; KL2_{Q2} контакты выходных реле защиты от непереключения раз в схемах управления выключателями Q1, Q2.
- 5. ПА устройство противоаварийной автоматики.
- 6. KL14 Q1, KL14 Q2 контокты реле фиксации отключения выключателя и его разъединителец(соответственно, выключате лей Q1, Q2).

Примечания

8,2 KOM

1

элементов (продолжение)

1. Штрихпунктурной линией обведена аппаратура, расположенная на других панелях

138-10

774-10

- 2. Панель резервных токовых защит предназначена также для использования в качестве подтенной панели резервных таковых защит.
- 3. Схема дана для варианта выполнения 1+4 ой ступеней защиты от замыканий на землю направленными. В схеме панели предустотрена возможность выполнения I и 2 об ступеней защиты ненаправленными, а 3 и 4 об ступеней как ненаправленными, так и блокирующимися при направленными утак и блокирующимися при направлении мощности к.з. из линии к шинам.
- 4. В полушорной сжеме для цепочки "линия-линия" или "линия-авйойрансфорглайор/йрансфорглайор) для обеспечения дейсйбия защийы неполнофазного режима линии при непереключении фаз быключайеля, примы акйу К13 среднего быключайеля бключийы конйаки К13 йройьего быключайеля эйой цепочки
- 5. Положение перетычек в схелие паказано для варианша проёгля в.ч. сигнала N1 без канйроля (наприлер, для случая наличия на линии ренк-шоров и др.) Для линии, где лижей быйь использовано дейсййке на ойжлючение йрёх даз выключайеля линии по уепи 1200 сиенала АНКА с канйралем ой защий должна быйь усйваювлена перетычка, объединяющая объединей перетычка, объединяющая объединей перетычка, объединяющая объединей склай перетычка, объединяющая объединей перетычка, объединяющая объединей правой перетычка, объединяющая объединей правой перетычка, объединяющая объединий делей объедений запрей правой правой

Арматура сигнальной лампы с белай линзай AC- 220 220 B HL1 LI-220-10 2208: 10 Bm Лампа 3 Реле тока PT-140/ 🗆 KAI-KA3 PT-140/ KA4 Реле така KATI Реле тока дифференциалы PHT-566 KAT2 Реле тока дифференциальное PHT- 566 PT-40/P-1 KAT3.KAT4 Реле тока 1A 2 7 0.05 A KH1-KH7 Реле чказательное P34-11-20 KH8 Реле указательное P3Y-11-20 0.025 A P3Y-11-20 0,05A KH9-KH13 Реле указательное 5 PN-17-5 220B 3 KL1.KL5.KL6 Реле промежуточное 220 B KOHŪGKŪM \$/4 PN-18-1 Реле промежиточное KL7 220B в PN-17-5 Реле промежуточное KL13- KL19 PN-18-1 220 B KL9 Реле промежуточное KLZ KLIO. 4 Реле промежуточное PN-17-4 220 B PN-16-# 220B Реле промежусуточное контакты 2/4 KL3 KL12 Реле прамежуточнае PN-18-1 220B 1 KOHMAKMU SIA PN-18-5 220B KL4 Реле промежуточное KT1 KT3/IT4 Реле времени PB- D1 0,1 ÷ 1,0 C 3 KT2 Реле Бремени PB-01 0,3+3,0C 0.1 + 10C Реле Времени PB -0.1 KT5 Реле времени PB - 01 0.1 ÷ 10C KT6 1A; 100B 2 Реле мощности PM-12-11-1 KWI, KW2 Миллиамперментр PA1 9-8021 0 + 100 m A 1,2 KOM R1 , RIO ПЭВ-50 Резистор N3B-10 750 OM R2 Резистор

Перечень элементов

Tun

MBSA-2

MBTN-2

Наименование

Конденсатор

Конденсатор

Техническая характерист.


ก็ด*รมนุบดห*หด ออัดรหลข*ะ*หน่


CI


C2


Схема выполнена на листах 16 ÷ 19


				·			
				l			
	L	<u> </u>	<u> </u>	4			
		 	<u> </u>				
			├	<i>407 -03-379.87</i>			
	!		├─				
	 		 	Схемы и модернизиробанных линий 330-500 кВ /переработ	e nahe	NU 341	щиты
			 	линий 330-500 кВ /перерават	IKA 40'	7-3-05	79.86)
			_	Vuc.6. Принципиальная схема резерв- ных токовых защит при исполь- зовании ТАПВ и УТАПВ. (Начало)	(maðun	Aucm	Листов
Контр.	Красева	Bollen		HUX MOKOBUX SALLUM NOU UCHONG	РΠ	16	44
A UHOK NA	Красева	Bellen		מושאשון. אוואוצ ע אוואו טעאשטטן.			<u> </u>
л спец	Т етвере чен ко			Перечень элементов			роект
W. UHX.	Бахвалова	Tibant"		Условные обозначения	' 4	. Mockb	
lustrauan	Косякина	Wro sall		Примечания	l	1987	2




















ж) Схема цепей сигнализации

Условные обозначения

KL13a2 - компакт реле финсации отключения выключателя, KL13a1 замкнутый при отключенном выключателе;

КСС (2) — контакт промежуточного реле команды "включить" КСС 64 выключателя, замкнитый при включенном выключателе:

KOS_{A,}NOS_B, KOS_C — Блок-контакты линейного разъединителя; ПА - усфройства противоаварийной автоличики. "Изменить положение переключателя - повтори теля ремонт ного разъеди нителя линии "Введено

"Введено ускорение защит"

Обрыв цепей оперативного тока"


Перевод АПВ на отключение трех фаз


Примечания


- 1. Штрихпунктирной линией обведена аппаратура, расположенная на других панелях.
- 2. Переключатель SAC1 успользуется при переводе ОАПВ на отключение трех фаз.
- Переключатель SAC2 предназначен для контроля положения линейного разъединителя.
- 4. Если выключатель QI является общим для ввух линий, контакт 6-8 реле KLV3 используется в схеме ТАПВ смежной линии.
- 5. Реле KL6 требуется только при использова нии на линии БАПВ.
- 6. Соединения контактов испытательных блоков SG2 ÷ SG4 показаны при снятой крышке.
- 7. При работе ДФ3-503(504) через выходные реле II группы и замене панелей резервных защит подтенными питание защиты по цепям оперативного тока должно осу—
 ществя потеративного тока должно осу—
 месты панели.
- 8. При выполнении выходных цепей ПА с действием на I и II выходные группы присоединение их к I и II выходным группам выполняется аналогично цепям УРОВ ВЛ, защит и УРОВ реактора.
- Я Для линий, где при замене памелей резервных защий подменными используейся канйроль приёма 1 ²⁰⁰ сиенала АНКА в цепи ойключения за перемычка, объединяющая обмойку реле К118 с входом диод VII5.

Копировал: Андресво


Popmam A2











бшепанель на Я чампа, Указа-тель не подняп В работе повменные

панели

ж) Схема цепей сигнализации

Условные обозначения

чать выпраменти промежуточного реле команды "Включить ч КССАЗ выключателя, замкнитый при включенном выключателе

KQSA, KQSa, KQSc — блок-контакты линейного разъединителя; ПА- устройства противочварийной чвтоматики.

Поимечания

- 1. Штрихпунктирной линией обведена аппаратура, расположенная на других панелях
- 2. Переключатель SAC2 предназначен для контроля положения линейного разъединителя.
- 3. Если выключатель Q1 является общим для двух линий, контакт 6-8 реле KLV3 используется в схеме ТАПВ смежной линии.
- 4. Реле KL6 требуется только при использавании на линии БАПВ.
- 5. Соединения контактов испытательных блоков SG2+SG4 показаны при снятой крышке.
- 6. При выполнении выходных цепей ПА с действием на I и II выходные группы присоединение их к I и II выходным группам выполняется аналогично цепям УРОВ ВЛ, защит и УРОВ реактора.
- 7. При замене панелей резервных защит подменными питание защит и линейной автоматики болжно осуществляться от общоки глос-гозиного. Шома падменной панели.
- Для линий где при замене панелей резербных защит подменными использиется колграль приёмф 1 100 сириам анка д цели атключения 33-раз, должна быть снята перемичка добъединаницая обмотку реле XLI в с ходом двора УЛБ.
 Схема выполнена на листах 24 ÷ 27.

	<u> </u>			├	407 -03- 379.87	,		
					Схемы и мадернизированные линии 330-500 кв /перераб	панели ойка 4	зац и 107-3-	I moi 0379.86
			Ma	Ł	Рис. 8 Окончание	Стадия	Nucm	Листов
		Красева Четверечения	Killen	-	PUC. 6 UNUHYUHU E	PII	27	44
十	CM.UNIK.	Бахвалова	Stoar	20.07	ж)Схема цепей сигнализациц	Энепа	OCEMA	nnekm
7	Инженер	ROEAKUHA	House	-	'Условные обозначения Поимечания		a. Moc 1987	ipoekm kba r

Колировал: Андресва

Формат А2

	2 3 3 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7	$ \begin{array}{c c} \hline 2 \\ \hline 4 \\ \hline 6 \\ \hline 8 \\ \hline 7 \\ \hline SG2 $	2 \> 1 4 \> 3 6 \> 5 8 \> 7 10 \> 9 12 \> 11 563
--	---	---	--

при снятой рабочей крышке

	TEPETERO 3/10	CHEHIIIUO	ן ווישאנקטטטקוז	ue)	
озиционнов Возначение	Наименование	Tun	Техническая характерист	K-bo	При меча ние
R3, R12	Pesucmap	N3B-50	1 KOM	2	
R4	Резистор	<i>1138-50</i>	5,1 kOm	1	
R5	Резистор	ЛЭВ-50	820 DM	1	
R6, R7	Резистор	N3B-50	150 DM	2	
R8, R9	Резистор	/J3B-50	6,2 KUM	2	
R11	Резистор	N38-50	1,5 kOm	1	
R13	Резистор	П3B- 50	82 DM	1	***************************************
R14,R19	Резистор	ПЭВ- <i>5</i> 0	3,9 KIM	2.	
SBI	Кнопка сигнализации	KE-0,11 UCD. 2	220 B	1	
\$61,\$G3	Блок испытательный	БИ-6		2	
SG2	Блок испытательный	5H-4		1	1
SXI+SX7	Переключийоль	1712-10/4C		7,21	
YDI ÷ V.D20	Auod	KA-205A	500B; 0,5A	20	1
VD21-VD27	Диод	KA-205A	500B; 0,5A	9	
R16,R1	Резистор	N38-10	5,1 KOM	2	
R15	Резисшор	1738-10	15 KOM	1	
R18	Резисшор	/138·10	8,2 KOM	1	
SX8	Переключашель	7774-10		1	
SX9 ÷ SX/3	Переключа шель	1112-10/40		5	

Tenevent anemenment (modernateure)

<u> Условные абозначения</u>

- 1. В схеме приняты следующие обозначения:
- "+ПП", "-ПП", "+", "-" оперативного тока подменных панелей резервных защит.
- 2. SA2 переключашель пишания операшивным шоком панели ДФ3-503 (ДФ3-504).
- лакам переключайель пийдния операшивным шоком подменной панели.

Примечания

- 1. Схема показана для Варианта вывода в цикле ОАПВ 1÷3 чх ступеней Зациты от замыканий на землю. В схеме панели предусмотрена возможность выведения в цикле ОАПВ любой из указанных ступеней.
- 2. Схема дана для варианта выполнения 1+400 ступеней защиты от замыканий на землю направленными. В схеме панели предусмотрена возможность выполнения 1 и 2 2 ступеней защиты ненаправленными, а 3 и 4^{sd} ступеней как ненапровленными, так и блокирующимися при направлении мощности к.з. из линий к шинам.
- 3. Подменная панель резервных токовых защит предназначена также для использования в качестве панели резервных токовых защит.
- 4. Штрихпунктирной линией обведена аппаратура, расположенная на дригих панелях.
- 5. Положение перелычек в схеме показано для варианий приёма в ч. сигнала № 1 без конйроля (например, для случая наличия на линии реакйоров и др.) Для линижеможей быйь использована дейсйбие на ойключение йрёх фаз выключайеля линии по челу 1900 сигнала Анка с конйролем ой защий должна быйь усйановлена перемычка в чели конйакий 9-11 реле КІЗ и сняйа перемычка на панеч ускорения, объединяющах обмойку реле КІВ с бходом диода № 5. (л. 21, 25.) Эйо необходимо для обеспечения запрета ТАПВ выключайелей данного конца линии при пофреждении на ней и рабойе УРОВ на пройивоположного конце.

В: Рмку 1 Спединить ОВ: Чекф 1 параллельно Конденсатор CI мбГЛ-2 Конденсатор *C2* МБГП-2 4008; 2мкр 1 Соединить 4008; 4мкр 1 параллельно Арматура сигнальной лампа с белой линзой HL1 AC-220 220B 220B; 10Bm Лампа 4-220-10 KAI-KA3 Реле тока PT-140/ 3 PT-140/ KA4 Реле тока KAT1 Реле тока дифференциально PHT-566 KAT3.KAT4 Реле тока PT-40 /P-1 1 A 2 Реле тока дифференциальни KAT2 PHT- 566 KH1 - KH7 Реле указательное P3Y-11-20 0.05A 7 KH8 Реле указательное P3Y-11-20 0,025 A KH9-KHI3 Реле указательное P3Y-11-20 0.05 A Реле промежиточное PN17-5 220 B 4 PN18-1 220B KOHMAKMM 5/n KL7, KL9 Реле промежуточное KL 2. KL10, PN17-4 220B Реле промежиточное 4 KLILKL20 220B Реле промежуточное PN 16 - 4 HL 3. 1 KOHMAKMЫ 2/4 22N B контакты \$/0 KL12 Реле промежуточное PN18 - 1: KL13-KL19 Реле прамежуточное PN17-5 220 B PN 18-5 220 B Реле прамежуточное KL4 0.1 ÷ 1.0 c PB-01 кті,ктз,кт4 Реле времени PB - 01 0,3 ÷ 3,0 c Реле времени KT2 PB - 01 $0.1 \div 10c$ Peac tremenu KT6 Реле влемени PB - 01 0.1 ÷10 c 1A; 100 B PM-12-11-KWI. KW2 Реле мощности 3-8021 a + 100mA PA1 Миллиа мпермето N3B-50 R1 . R10 1,2 KOM Резистор Р_{езистор} 750 Om N3B-10

Перечень элементов

Наименование

Tun


Техническая


характерист К-60 Примечание


Пазишивнион

Схема выполнена на листах 28-31

					1		
					l		
				,			,,,,,
UHB. Nº							
				407-03-379.87	,		
			Ļ	407 03 373.07			_
				COPPOINT IL PLOGEDHUSUNDERHAN	ie oani	0/U .40	MININI
				Схельы и модернизированны линий 330-500 кВ (переравой	IKO 40	7-3-03	79.86)
H. KOHMP.		He		Рис. 9. Принципиальная схема подменной	Cma du A	Лист	Auc mas
Гл. ииэк.пр	Красеба	ARIA	_	Puc. 9. Примципиальная схема подменной панели резервных токовых защит при ОАПВ, ТАПВ, УТАПВ. (Начало)	ρn	28	44
Tn.cney	Jem Beperen to	Tekê b	K.		<u> </u>	20	77
Cù, UHЖ.	бахвалова	SIBONT	20.09	Перечень элементов			npoekm
Инженер	Косякина	Kowal		YC/108Hbie OOO3Ha4eHUA	ė	. MOCK	
				Примечания		1987	2
		A	้กลแกก	ба аз Янд овева	900	mam A	12







K. Bo Moumerance

SGI

Позиционное Обозначение	Наименование		Техническая характерист.	K-60	Примечание
R3, R12	Резистор	ПЭВ-50	1 KOM	2	
R4	Резистор	ЛЭВ - 50	5,1 x0m	1	
R5	Резистор	<i>1138-50</i>	820 Dm	1	
R6, R7	Резистор	1138-50	150 Dm	2	
R8, R9	Резистор	<i>1138-50</i>	6,2 KOM	2	
RfI	Резистор	//3B -50	1,5 KOM	1	
R13	Резистор	M3B - 50	82 DM	1	1 ,
R14, R19	Резистор	1138-50	3,9 kDM	2	1
SB1	Кнопка сигнализации	KE - 0,11	220B	1	
S61, SG3	Испытательный блок	6H-6		2	
<i>562</i>	Блок испытательный	5H-4		1	,
SXI÷ SX7%	Переключашель	1712-10/4C		7.4	
VDI-VD20	Auod .	KA-205A	500 B; 0,5A	20	
VD21-VD27	Диод	KA-205A	500 B; 0,5A	7:	
R16 , R17	Резистор	1138-10	5,1 x 0M	2	
R15	Резисшор	1138-10	15 KOM	1	
R18	Резисшор	1138-10	8,2 KOM	1	
SX8	Переключашель	7114-10		1	
SX9 +SX13	Переключашель	7/12-10/4C	T	5	

Условные обозначения

1. В схеме приняты следующие обозначения:

Положения контактов испытательных блоков

при снятой рабочей крышке

- _ + ПП"; _- ПП" —; " + " и " " оперативного тока падменных панелей резервных защит.
- 2. SA2 переключашель пишания операшивным шоком панели ДФ3-503/ДФ3-504).
- \$83-переключашель пишания операционым шоком подменной панели.

Примечания

- 1. Штрих пунктирной линией обведена аппаратура, расположенная на других панелях.
- 2. Схема дана для варианта выполнения 1 ÷ 4 ° ступеней ности к.з. из линий к шинам.
- 3. Подменная панель резервных токовых защит предназначена также для использования в качестве панели резервных токовых защит.
- 4. Положение перемычек в схеме показано для варианий приёма в.ч.
 сигнала № без конироля / например для случая наличия на лини
 реакиоров и др.) Для линии Учажей быйь использовано дейсйбие на ойключение шрех раз выключайеля линии па цели 100
 сигнала АНКА с кониролем ой эсщий, должна быйь усийновлена
 перемычка в цели канйакий 9-11 реле К113 и сняйа перемычка на панем ускорония,
 объединяющая обмойку реле К118 с бходом диада УТ 5. /л. 21. 25.)
 Эйо необходимо для объепечения запрейа ТЯПВ выключайелей
 данного конца линии при повреждении на ней и рабойе УРОВ
 на пройивоположноги конце.

Схема выполнена на листах 32+35 г

Перечень элементов

Tun

мбГП-2

мБГП-2

AC - 220

4-220-10

PT-140/

PT-140/

PHT-566

PHT-566

PT-40|P-1

P3Y-11-20

P3Y-11-20 P3Y-11-20

PN17-5

PN 18-1

РП17- 4 PN16- 1

PN18-1

P1117-5

PN 18-5

PB- 01

PB- O!

PB-01

PB- 01

PM-12-11-1

9-8021

1138-50

1138-10

Наименование

Арматура сигнальной лампь с белой линзой

Реле тока диффеменциальное

Реле така дифференциальное

Реле указательное

Реле указательное

Реле указательное Реле промежуточное

Реле поомежиточное

Реле промежиточное

Реле промежиточное

Реле промежуточное

Реле прамежиточное

Реле промежуточное

Реле времени

Реле времени

Реле времени

Реле Времени

Резистор

Pesucmop

Реле мощности Миллиамперметр

Конденсатор

Конденсатор

Лампа

Реле тока Реле тока

Реле тока

Техническая

KapaKmeoucm

4008; 4MAP

220B

2208:10 Bm

1 A

0.05A 0.025A

0, 05A

220B

220B

220 B

220B

220 B

220B

220B

0,1 ÷ 1,0 c

6,3÷3,0c

0.1÷ 10c

0,1 ÷ 10 c

1A: 100B

0 + 100 mA

1,2 KOM

750 OM

4

3

2

конйакийы 5//

коншакцы 2/и

Контакты 5/

Позиционни

C1 C2

HL1

KAI- KA3

KA4

KAT1

KAT2

KAT3,KAT4

KH1 - KH7

KH8

KH9 - KH13

KL7, KL9

KL3

KL13-KL19

KL4

KTI,KT3,KT4

KT2

KT5

KT6

KW1. KW2

PAI


R1, R10


KL12


				* 1			
							 ,
UHB. Nº							
				407 -03 - 379.87	7		
				Схемы и модернизированны линий 330-500 кВ (перерабою	ue nane iuka 40	enu 3da 7-3-037	yviirsi 19.86)
		EKJa	_	Схелы и лидернизированны линий 330-500 кв перерабою <u>Рисло</u> . Принципиальная схема под-			
Гл.иноне.пр	Красева Красева Чепвереченко	4120	_				44


Konupoban: Anapeeso

Papmam HZ










C\$P 686-02








Схема цепей сигнализации

Примеча ния

- і. Настоящая схема выполнена на основаниц чертежа ОЛХ.357.577, выпущенного заводом "Электроаппарат" в Чебоксары.
- 2. Штриховой линией обведена аппаратура, установления на других панелях.
- 3. в скобках указано напряжение, подводимое к обмотам ЗРКС и SPKC, если ко второй обмотке этих реле подводится напряжение от ТН, установленного на стороне низшего напряжения автотрансформаторс.
- 4. Позиции нотера зажитов и контактов реле в стемах защиты шин, автотранс-форматора и его ошиновки должны проставляться при конкретном проектировании вторичной коммутации в соответствии с растой инв. N55407M-11, III или при использовании в кочестве защить шин или ощиювки защиты типа ПДЗ 2006— -в соответствии с работой 116097M.
- 5. Если выключатель Q1 является общим для 2½ линий, то запрет ТАПВ выключателя Q1 осуществляется только от защил своей линий.
- 6. Если выключатель Q1 является общим для 2×мний, контакт 6-8 реле KLV3 используется в устройстве АПВ-503 смежной лини [цели пуска ТАПВ (УТАПВ)] и отключающее устройство НЗ.6 должно быть разминуто
- 7. Блокировка цепи разряда конденсатора контактич КВЗА, КВЗВ и КВЗС при БАПВ выполняется только для выключателей с ременем включения Q,25-0,3c
- 8. And Buknoyameneù c'ôpemenem brnoyenua t = 0.1: uenb nucka YTANESANO) выполняется с использованием реле положения ртключено КОТА, КОТВ и КОТС. KOK U DAR TANB.

Перечень элементов

<i>Позицион</i> обознач.	Наи менование	Tun	Техническая характерист.		Применание	
1	Камплект аппаратов			1	- +	
2	Комплект аппаратов			1	* 1	
3	Комплект аппаратовТАПВО1			1	<u> </u>	
4	Комплект реле сопративления			1		
5	Комплент аппаратов ТАЛВ Q2			1		
6	Комплект аппаратов пуска и запрета ТАПВ		1:	1		
БИІ-БИЗ, БИБ	Блок испытательный	5H-6		4		
6H4,6H5	Блок испытательный	5U-4		2		
H31-H319	Накладна	HKP-3		19		
ЛC	Лампа сигнальная			1		

<u> Условные обозначения</u>

КL13₈₁,КL13₈₂ — Контакты реле фиксации отключения выключателей Alu Q2, замкнутые при включенном выключателе.

KLP1 $_{\Omega 1}$, KLP1 $_{\Omega 2}$ Kommakmin pene-nobmopumeneŭ нижнего и верхнего давле- $KLP2_{\Omega 1}$ -KLP2 $_{\Omega 2}$ -ния выключателей Q1 и Q2

КВЅ АД1, КВЅ ВД1, КВЅ СД1, контакты реле блокировки от многократного вклю-KBSAnz, KBSBnz, KBScaz COMPHOUDOM NI U N2

KAT_{ARI}, KAT_{BRI}, KAT_{CRI} KOHMAKMЫ РЕЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ "ВМКЛЮЧЕНО" ФАЗ А, В U C KAT_{ARI}, KAT_{BRI}, KAT_{CRI} - Вымлюча телей QI ц Q2

КСТ от , КСТ от с контакты реле кенанды "Отключить" выключателей Q1 и Q2.

KQCAQI, KQCBQI, KQCCQI KQC_{AQ1}, KQC_{BQ1}, KQC_{CQ2} _ <u>Kommakmы реле положения "Включено" фаз А, В и С</u>
КQC_{AQ2}, KQC_{CQ2} В схеме управления соленоидом N1 выключа телей
Q1 и Q2

КОО 01, КОО 02 — контакт реле фиксации команды включения выключаmeneu QiuQ2.

В схеме приняты следующие обозначения зажимов: Ж-зажим панели О -Зажим аппарата

Схема выполнена на листах 37÷42

			Привязан 					
			;					
UHB Nº								
			407-03-	407-03- 379.87				
			Схемы и модернизироданные панели защиты лини 330-500кВ					
Н. контр.	Красева	Boles	<u>Рис. 12</u> . Схема панели АПВ - 503 (Начало)	Стадия	Jucm	Листов		
Гл.инж. пр	Красева	BHL		PII	37	44		
TA. CHEY.	<i>Четвереченко</i>	Tellis		1"	3,	77		
Рук. груп.	Tumoba	MANUX	Перечень элементов. Примечания	Энергос етьпр аект				
// www.	Носова	BHeco?	Условные обозначения. 	Моснва		19841		
Ц нженер	Олей никава	ay-	1			19041.		

Andpeader

Popresson 221

