



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ТКАНИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА
ПРОШИВНЫЕ**

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 13863—68

Издание официальное

**КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

Москва

Цена 3 коп.

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом
нетканых текстильных материалов (ВНИИНТМ)

Зам. директора по научной работе Зеленов В. П.
Руководитель темы Мухамеджанов Г. К.
Исполнитель Фомина В. А.

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Фаминский П. П.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом легкой промышленности
Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при
Совете Министров СССР

Зам. начальника отдела Белоглазов Б. Н.
Гл. специалист Лохов К. В.

**Отделом легкой промышленности Всесоюзного научно-исследова-
тельского института стандартизации (ВНИИС**

Начальник отдела Малеев В. И.
Ст. инженер Шубина И. И.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных
приборов при Совете Министров СССР

Председатель Научно-технической комиссии зам. председателя Комитета
Милованов А. П.
Члены комиссии — Антоновский А. И., Белова Е. М., Данилова В. С., Мо-
розов П. А.



Комитет стандартов,
мер и измерительных
приборов
при
Совете Министров
СССР

**ТКАНИ ИЗ СТЕКЛЯН-
НОГО ВОЛОКНА
ПРОШИВНЫЕ
Ассортимент
и технические
требования**

Glass cloth sewed.
Assortment and
technical requirements

**ГОСТ
13863—68**

Группа И16

Утвержден 22/VII 1968 г.

Срок введения 1/VII 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прошивные ткани из стеклянного волокна, представляющие собой многослойный каркас, изготовленный последовательной шивкой отдельных слоев ткани из стеклянного волокна марки КТ-11 между собой стеклянной нитью марки КН-11 на вязально-прошивной машине.

1. АССОРТИМЕНТ

1.1. Прошивные ткани из стеклянного волокна (ТСП) должны выработываться следующих марок:

ТСП-2	ТСП-10
ТСП-3	ТСП-11
ТСП-4	ТСП-12
ТСП-5	ТСП-13
ТСП-6	ТСП-14
ТСП-7	ТСП-15
ТСП-8	ТСП-16.
ТСП-9	

В названии марок буквы обозначают: Т — ткани; С — стеклянные; П — прошивные; числа 2, 3, . . . 16 обозначают число слоев.

Выработка тканей новых марок, не предусмотренных настоящим стандартом, допускается по утвержденным в установленном порядке техническим условиям в течение срока не более 18 месяцев.

Качество этих тканей должно быть не ниже качества тканей, перечисленных в настоящем стандарте.

Прошивные ткани из стеклянного волокна новых марок, принятые по предложению организаций-изготовителей и организаций-потребителей к дальнейшему производству, должны быть включены в установленном порядке в настоящий стандарт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стеклянная ткань марки КТ-11 и прошивная нить марки КН-11 должны соответствовать требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке.

2.2. По физико-механическим показателям прошивные ткани должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Марка ткани	Разрывная нагрузка полоски 25×100 мм в кгс, не менее		Толщина в мм
	по длине	по ширине	
ТСП-2	80	40	0,8±0,1
ТСП-3	100	50	1,2±0,1
ТСП-4	115	60	1,7±0,2
ТСП-5	125	70	2,0±0,2
ТСП-6	135	80	2,4±0,2
ТСП-7	150	90	2,8±0,2
ТСП-8	165	100	3,3±0,3
ТСП-9	180	110	3,7±0,3
ТСП-10	190	120	4,2±0,3
ТСП-11	195	125	4,6±0,3
ТСП-12	205	135	5,2±0,4
ТСП-13	215	140	5,5±0,4
ТСП-14	225	150	6,1±0,4
ТСП-15	235	155	6,2±0,5
ТСП-16	245	165	6,4±0,5

2.3. Ширина прошивной ткани должна быть 85 ± 2 см.

По согласованию с потребителем допускается выработка ткани шириной до 160 см при сшивке двух тканей по ширине.

2.4. Число петель на 50 мм прошивной ткани должно быть: по длине 14 ± 2 , по ширине — 5.

2.5. Прошивная ткань требуемой толщины с четным количеством сложений набирается из отдельных тканей, сшитых предварительно в два слоя путем последовательной пришивки каждого последующего слоя ко всем предыдущим.

В случае нечетного количества сложений, последняя ткань прошивается из одного слоя.

2.6. При прошивке каждый последующий слой ткани должен накладываться лицевой стороной вниз. Прошивка должна производиться только с изнаночной стороны прошивной ткани.

Примечание. Лицевой стороной прошивной ткани следует считать сторону с параллельным расположением петельных столбиков.

2.7. Разница между наиболее углубленным и выступающим слоями по ширине ткани не должна превышать 15 мм, а в случае сшивки двух тканей по ширине 120 мм.

2.8. В прошивных тканях не допускаются следующие дефекты: загрязнения; посторонние включения; масляные пятна; пропуск петель длиной более 3 см.

2.9. Дефекты, предусмотренные в п. 2.8 и не предусмотренные настоящим стандартом, из куса ткани не вырезают, а отмечают в кромке цветным карандашом. Таких «условных вырезов» в куске не допускается более одного на каждые 20 м. Отрезки ткани, отмеченные цветным карандашом, исключают из меры куса поставляемой ткани.

2.10. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие прошивных тканей требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию ткани документом, удостоверяющим его качество.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для контрольной проверки потребителем качества продукции, а также соответствия тары, упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта должны применяться правила приемки и методы испытаний по ГОСТ 6943—54 с дополнениями, указанными ниже.

3.2. Для определения разрывной нагрузки от каждого отобранного образца ткани вырезают 8 полосок по длине и 12 по ширине. Образцы по длине и ширине вырезают, отступая от кромки на 50 мм. Ширина полоски при разметке должна быть 25, а длина — 200 мм.

3.3. Определение числа сложений прошивной ткани производят путем подсчета отдельных слоев исходной ткани. При этом используют полоски, предназначенные для определения разрывной нагрузки.

3.4. Число петель на 50 мм прошивной ткани определяют подсчетом с помощью лупы непосредственно в образце ткани. Замеры числа петель производят в образце, расправленном на гладкой поверхности, отступив при этом на 10 см от краев. Производят по 5 замеров по длине и ширине ткани через 10—15 см. Подсчет числа петель на 50 мм производят с точностью до 0,5 петли.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Прошивные ткани из стеклянного волокна всех марок должны закатываться в рулоны весом не более 40 кг на деревянные валики диаметром 40 мм или гильзы с закреплением на них начального куска ткани.

Накатка должна производиться во всю ширину ткани на фрикционном уплотняющем приспособлении, обеспечивающем плотную и равномерно натянутую, без образования складок намотку ткани. Рулон допускается составлять из двух отрезков, минимальный отрез — 5 м.

4.2. Каждый кусок прошивной ткани в рулоне должен иметь на концах штамп предприятия-изготовителя.

Рулоны, состоящие из двух кусков или отрезков, в местах разрезов должны иметь цветные знаки, одной стороной закрепленные на ткани, а другой — выведенные на торец рулона.

4.3. Рулоны прошивной ткани должны быть обернуты и заделаны в торцах водонепроницаемой бумагой, закреплены таким образом, чтобы не допустить сползания ткани с рулона.

4.4. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и товарного знака;
- марки ткани;
- номера рулона;
- количества метров ткани;
- количества кусков и отрезков;
- количества и меры «условных вырезов»;
- номера настоящего стандарта.

4.5. Каждую партию рулонов ткани сопровождают документом, удостоверяющим качество продукции, с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и товарного знака;
- марки ткани;
- номера партии;
- результатов лабораторных испытаний по показателям, предусмотренным настоящим стандартом;
- количества метров ткани;
- даты выработки.

4.6. Рулоны прошивной ткани должны быть упакованы в деревянные сухие ящики. Ящики должны соответствовать требованиям ГОСТ 10350—63.

На каждом ящике должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;
- марка ткани;
- количество метров;
- количество рулонов;
- номер партии;

дата изготовления;
номер настоящего стандарта.

4.7. Рулоны стеклоткани в контейнерах должны перевозиться в первичной упаковке, указанной в п. 4.3.

Рулоны в ящиках или контейнерах должны быть упакованы так, чтобы не допускать возможности ударов или трения рулонов между собой и о стенки ящика или контейнера.

4.8. Транспортирование прошивной ткани должно производиться в крытых вагонах и автомашинах, сухих трюмах или контейнерах.

4.9. Прошивная ткань должна храниться в сухих закрытых помещениях.

4.10. Гарантийный срок годности прошивной ткани при хранении в помещении с относительной влажностью не более 70% должен быть не менее 8 лет, в том числе один год при температуре от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$ при условии, что ткань защищена от воздействия внешней среды.



МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Наименование величины	Единица измерения	Сокращ. обозначение	Наименование величины	Единица измерения	Сокращ. обозначение
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ					
ДЛИНА	метр	<i>м</i>	Работа, энергия	джоуль (1 <i>к</i>)·(1 <i>м</i>)	<i>дж</i>
МАССА	килограмм	<i>кг</i>	Мощность	ватт (1 <i>дж</i>):(1 <i>сек</i>)	<i>вт</i>
ВРЕМЯ	секунда	<i>сек</i>	Количество электричества (электрический заряд)	кулон (1 <i>а</i>)·(1 <i>сек</i>)	<i>к</i>
СИЛА ТОКА	ампер	<i>а</i>	Электрическое напряжение, разность электрических потенциалов	вольт (1 <i>вт</i>):(1 <i>а</i>)	<i>в</i>
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	градус Кельвина	<i>°к</i>	Электрическое сопротивление	ом (1 <i>в</i>):(1 <i>а</i>)	<i>ом</i>
СИЛА СВЕТА	свеча	<i>св</i>	Электрическая емкость	фарада (1 <i>к</i>):(1 <i>в</i>)	<i>ф</i>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ					
Плоский угол	радиан	<i>рад</i>	Магнитный поток	вебер (1 <i>к</i>)·(1 <i>ом</i>)	<i>вб</i>
Телесный угол	стерадиан	<i>стер</i>	Индуктивность	генри (1 <i>вб</i>):(1 <i>а</i>)	<i>гн</i>
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ					
Площадь	квадратный метр	<i>м²</i>	Теплоемкость системы	джоуль на градус	<i>дж/град</i>
Объем	кубический метр	<i>м³</i>	Коэффициент теплопроводности	ватт на метр-градус	<i>вт/м-град</i>
Плотность (объемная масса)	килограмм на кубический метр	<i>кг/м³</i>	Световой поток	люмен (1 <i>св</i>)·(1 <i>стер</i>)	<i>лм</i>
Скорость	метр в секунду	<i>м/сек</i>	Яркость	нит (1 <i>св</i>):(1 <i>м²</i>)	<i>нт</i>
Угловая скорость	радиан в секунду	<i>рад/сек</i>	Освещенность	люкс (1 <i>лм</i>):(1 <i>м²</i>)	<i>лк</i>
Сила	ньютон (1 <i>кг</i>)·(1 <i>м</i>):(1 <i>сек</i>) ²	<i>н</i>			
Давление (механическое напряжение)	ньютон на квадратный метр	<i>н/м²</i>			

ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Множитель, на который умножается единица	Приставка	Сокращ. обозначение	Множитель, на который умножается единица	Приставка	Сокращ. обозначение
1000 000 000 000 = 10 ¹²	тера	<i>Т</i>	0,1 = 10 ⁻¹	деци	<i>д</i>
1 000 000 000 = 10 ⁹	гига	<i>Г</i>	0,01 = 10 ⁻²	санти	<i>с</i>
1 000 000 = 10 ⁶	мега	<i>М</i>	0,001 = 10 ⁻³	милли	<i>м</i>
1 000 = 10 ³	кило	<i>к</i>	0,000 001 = 10 ⁻⁶	микро	<i>мк</i>
100 = 10 ²	гекто	<i>г</i>	0,000 000 001 = 10 ⁻⁹	нано	<i>н</i>
10 = 10 ¹	дека	<i>да</i>	0,000 000 000 001 = 10 ⁻¹²	пико	<i>п</i>