

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## КЛЕЩИ ВЫГНУТЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Curved pliers.

Design and dimensions

ГОСТ  
11389-75\*Взамен  
ГОСТ 11389-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫГНУТЫХ КЛЕЩЕЙ

1.1. Конструкция и размеры выгнутых клещей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Исходное

Перепечатка воспрещена

(ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2098 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Обозначение клещей	Применимость	H	H <sub>1</sub>	a	L	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
							Клещевина	Заклепка по
							Кол. 2	ГОСТ 10299—80
								Кол. 1
							Обозначения	
1200-0801		50	60	40	1000	2,54	1200-0801/001	12×40
1200-0802		60	70	40	1120	3,20	1200-0802/001	
1200-0803		80	80	40	1180	3,80	1200-0803/001	12×45
1200-0804		100		50	1250	4,97	1200-0804/001	16×58
1200-0805		110		60	1320	5,93	1200-0805/001	
1200-0806		125		60	1400	7,19	1200-0806/001	20×60
1200-0807		140		65	1500	8,24	1200-0807/001	20×65
1200-0808		155		75	1600	9,37	1200-0808/001	22×70

Пример условного обозначения выгнутых клещей размером H=50 мм:

*Клещи 1200-0801 ГОСТ 11389—75*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

**2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)**

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение клевшины	$h_2$	$h_1$	$h$	$B$	$b$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$D$	$d$	$d_1$ (пред. откл. по Н12)
1200-0801/001	25,0	30	16	12	8	10	12	20	10	75	30	13
1200-0802/001	30,0	35					14	22		100	32	
1200-0803/001	41,0	40	20	15	10	12	16	24	12	125	36	17
1200-0804/001	50,0				12			25	15	150	38	
1200-0805/001	55,0				10			16	175			
1200-0806/001	62,5				14			18	26	16	200	
1200-0807/001	70,0			12	15	17	225	40				
1200-0808/001	80,0			16	14	16	18	250	45	23		

Продолжение табл. 2

## Размеры в мм

Обозначение клевшины	$L$	$l$	$A$	$a$	$r$	$r_1$	Масса, кг, не более
1200-0801/001	1000	140	55	40	30	60	1,25
1200-0802/001	1120	180	70		35	75	1,58
1200-0803/001	1180	220	85		40	90	1,92
1200-0804/001	1250	280	100	50	40	90	2,43
1200-0805/001	1320	320	110	60			2,91
1200-0806/001	1400	360	125	65			3,50
1200-0807/001	1530	400	140	75			4,02
1200-0808/001	1600	450	150	75			4,55

Пример условного обозначения клевшины выгнутых клещей размером  $H=25$  мм:

Клевшина 1200-0801/001 ГОСТ 11389—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1 2.0 Измененная редакция, Изм. № 1).

каемое смещение отверстия  $d_1$  в клевшине по про-  
±1 мм, по поперечной оси ±0,5 мм.